



# รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล  
จากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยา

โครงสร้างซับซ้อน

ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



โดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี

สนับสนุนโดย

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2564



## บทคัดย่อ

โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกลง ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา สํารวจและพัฒนาํ้าบาดาลระดับลึกลง เพื่อพิสูจน์ทราบแหล่งกักเก็บํ้าบาดาลใหม่ที่มีความลึกมากกว่า 200 เมตร และอุทกธรณีเคมีชั้นํ้าบาดาล และออกแบบระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลํ้าบาดาล ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ คณะทำงานฯ จึงดำเนินการสํารวจสภาพแหล่งํ้าบาดาลของพื้นที่ สํารวจทางธรณีวิทยา สํารวจอุทกธรณีวิทยา สํารวจธรณีฟิสิกส์ จำนวน 211 จุด เจาะบ่อสํารวจ จำนวน 43 บ่อ เจาะบ่อํ้าบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นบ่อผลิต จำนวน 12 บ่อ และเก็บตัวอย่างํ้าบาดาล จำนวน 51 ตัวอย่าง เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บํ้าบาดาลในหินแข็งในระดับลึกลง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีของํ้าบาดาล

ผลการศึกษา สํารวจ และประเมินศักยภาพํ้าบาดาลของพื้นที่พบว่า มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยพื้นที่บ้านพยอมงามหมู่ที่ 12 สามารถพัฒนาํ้าบาดาลได้ในปริมาณ 15-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 180-306 เมตร พื้นที่บ้านทุ่งคูณหมู่ที่ 19 สามารถพัฒนาํ้าบาดาลได้ในปริมาณ 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึก 49-155 เมตร คุณภาพํ้าบาดาลของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้ง 2 แห่ง โดยส่วนใหญ่มีค่าปริมาณของแร่ธาตุหรือสารละลายของน้ำในลักษณะเดียวกัน คือ มีปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ปริมาณสูง โดยเฉพาะสารประกอบไบคาร์บอเนตและความกระด้างทั้งหมด และยังธาตุเหล็กสูงในบางบ่อ และเมื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำมาวิเคราะห์แผนภาพไปเปอร์ (Piper diagram) พบว่า ํ้าบาดาลในพื้นที่จัดเป็นํ้าบาดาลชนิด “Calcium Magnesium Bicarbonate type (Ca-Mg-HCO<sub>3</sub>)” โดยมีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ มักพบในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง หรือพื้นที่รับน้ำฝนโดยตรง

จึงมีการออกแบบระบบประปาบาดาลให้เหมาะสมศักยภาพและคุณภาพของํ้าบาดาลในพื้นที่ประกอบด้วย บ่อํ้าบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำ ถังเหล็กกักเก็บน้ำ โรงสูบน้ำ หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ถังกรองสนิมเหล็ก ระบบท่อกระจายน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของชุมชน อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านํ้าบาดาล และจุดบริการน้ำดื่มพร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตรกรรม รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลํ้าบาดาล



## กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่ง  
กักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1)” โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุน  
งบประมาณของโครงการฯ จากกองทุนพัฒนาํ้าบาดาล รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ  
ข้อปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ เป็นผลทำให้การดำเนินงานของโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และสำเร็จ  
ลุล่วงไปได้ด้วยดี

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ สำนักสํารวจและประเมิน  
ศักยภาพน้ำบาดาล และสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ให้ความอนุเคราะห์ความ  
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกันศึกษา สํารวจ และประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลใน  
หินแข็งในระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ นายสิริพงษ์ สืบเนียม  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา นางสาวเบญจวรรณ พักแก้ว นายอำเภอห้วยกระเจา และบุคลากร  
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลในพื้นที่ของตำบลห้วยกระเจา ติดต่อบริษัท  
แก่ประชาชนในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่สำหรับการประชุมโครงการฯ รวมถึง  
ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อติดตามงานของผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ นายสุเวทย์ สิ้นสถาพรพงศ์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์ยินยอมสถานที่ในการสํารวจ และก่อสร้างโครงการฯ ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19  
ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรม  
ทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ขอขอบพระคุณ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  
“โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ใน  
พื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่  
1)” จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดการน้ำในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีปัญหาน้ำ  
แล้งหรือหาน้ำยากในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ  
บาดาลให้กับพื้นที่อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาํ้าบาดาล สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประปา  
บาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคให้ยั่งยืนต่อไป



## คณะทำงาน

โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนา น้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็ง  
ระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. นายทองศักดิ์	ลือชูสกุล	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี	
2. นางสาวปราณี	รักษาบุญ	นักธรณีวิทยาชำนาญการ	ประธานคณะทำงาน
3. นางสาวณิชารีย์	คำวอน	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
4. นายไพโรจน์	พุ่มคำ	ช่างเจาะบ่อบาดาล ช4	คณะทำงาน
5. นายชูดิษฐ์	อาษากลาง	ช่างเจาะบ่อบาดาล ช4	คณะทำงาน
6. นายจิระวัฒน์	มานะเสนาะ	ช่างเจาะบ่อบาดาล ช4	คณะทำงาน
7. นายณัฐพล	บุญเกตุ	นักธรณีวิทยา	คณะทำงาน
8. นายณัฐพงษ์	ชินใส	นายช่างเทคนิค	คณะทำงาน
9. นางสาวฉวีชชา	คำมินเศษ	นักธรณีวิทยา	เลขานุการและคณะทำงาน





## สารบัญ

บทคัดย่อ.....	I
กิตติกรรมประกาศ.....	II
คณะทำงาน.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญภาพ.....	X
สารบัญตาราง.....	XIX
บทที่ 1 บทนำ.....	1-1
1.1 หลักการและเหตุผล.....	1-1
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ.....	1-2
1.2.1 ระยะที่ 1.....	1-2
1.2.2 ระยะที่ 2.....	1-3
1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหน้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท.....	1-3
1.4 เป้าหมายโครงการ.....	1-4
1.4.1 ระยะที่ 1.....	1-4
1.4.2 ระยะที่ 2.....	1-4
1.5 กิจกรรม/วิธีดำเนินการ.....	1-4
1.5.1 ระยะที่ 1.....	1-4
1.5.2 ระยะที่ 2.....	1-7
1.6 พื้นที่ดำเนินการ.....	1-8
1.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....	1-8
1.8 งบประมาณ.....	1-8
1.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....	1-8
1.10 ตัวชี้วัด.....	1-9



## สารบัญ (ต่อ)

1.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	1-10
<b>บทที่ 2 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน.....</b>	<b>2-1</b>
2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ .....	2-1
2.1.1 ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์.....	2-1
1) ที่ตั้งและอาณาเขต .....	2-2
2) ลักษณะภูมิประเทศ .....	2-2
2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา .....	2-2
2.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม .....	2-5
2.1.4 ชนิดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน.....	2-6
2.2 ข้อมูลสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และอุทกธรณีเคมี .....	2-9
2.2.1 สภาพธรณีวิทยาของอำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	2-9
1) หินตะกอนและหินแปร .....	2-9
2) ธรณีวิทยาโครงสร้าง .....	2-12
2.2.2 อุทกธรณีวิทยาอำเภห้วยกระเจา.....	2-13
1) แหล่งน้ำบาดาลในหินร่วน.....	2-13
2) แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง.....	2-14
2.2.3 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม .....	2-17
2.2.4 อุทกธรณีเคมีจังหวัดกาญจนบุรี.....	2-20
<b>บทที่ 3 การสํารวจข้อมูลและประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 การสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล .....	3-1
3.1.1 การศึกษา สํารวจ คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ.....	3-1
1) การสํารวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล .....	3-1
2) การสํารวจแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการใช้ น้ำบาดาล และความต้องการใช้น้ำบาดาล .....	3-2



## สารบัญ (ต่อ)

3.1.2 การสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา.....	3-5
1) การสำรวจธรณีวิทยา.....	3-5
2) การสำรวจอุทกธรณีวิทยา.....	3-9
3.1.3 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation)...	3-11
1) หลักการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า.....	3-11
2) สำรวจธรณีฟิสิกส์ในภาคสนาม .....	3-15
3) การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกส์ .....	3-17
3.1.4 การเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล.....	3-19
1) การเจาะบ่อน้ำบาดาล.....	3-19
2) ขั้นตอนการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล .....	3-20
3) การคัดเลือกวิธีการเจาะบ่อน้ำบาดาล .....	3-21
4) การหยั่งธรณีหลุมเจาะ.....	3-23
5) การวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน.....	3-28
3.1.5 การสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ .....	3-29
1) วัตถุประสงค์การสุบทดสอบปริมาณน้ำและคุณสมบัติทางชลศาสตร์.....	3-30
2) การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย .....	3-31
3) การสุบทดสอบปริมาณน้ำในภาคสนาม.....	3-36
3.1.6 การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลและการวิเคราะห์อุทกธรณีเคมีชั้นน้ำบาดาล .....	3-40
1) การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล .....	3-40
2) พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล .....	3-42
3) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2551)...	3-47
4) แผนภาพไพเพอร์ (Piper diagram).....	3-48
5) ไอโซโทป (Isotope) .....	3-51
6) การสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่โครงการ.....	3-55



## สารบัญ (ต่อ)

3.2 ผลการสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งบําน้ำบาดาล .....	3-60
3.2.1 ผลการสํารวจศักยภาพบําน้ำบาดาลเดิม และการคัดเลือก พื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ .....	3-60
1) ผลการสํารวจข้อมูลบําน้ำบาดาล.....	3-60
2) ผลการสํารวจแหล่งน้ำต้นตุน สภาพการใช้บําน้ำบาดาล ความต้องการใช้บําน้ำบาดาล .....	3-62
3.2.2 ผลการสํารวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา .....	3-67
1) ผลการสํารวจธรณีวิทยา .....	3-67
2) ผลการสํารวจอุทกธรณีวิทยา.....	3-75
3) สรุปผลการสํารวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา.....	3-76
3.2.3 ผลการสํารวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน แบบ 2 มิติ และแบบ 1 มิติ .....	3-80
1) ผลสํารวจธรณีฟิสิกส์บ้านทุ่งคุณ.....	3-82
2) ผลสํารวจธรณีฟิสิกส์บ้านพยอมงาม.....	3-89
3.2.4 ผลการเจาะและพัฒนาบําน้ำบาดาล .....	3-94
1) ผลการเจาะและพัฒนาบําน้ำบาดาล.....	3-94
2) ธรณีวิทยาหลุมเจาะและผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ.....	3-98
3.2.5 ผลการสูบทดสอบปริมาณบําน้ำบาดาลและคุณสมบัติทางชลศาสตร์.....	3-104
1) การดำเนินการสูบทดสอบปริมาณบําน้ำ.....	3-104
2) ผลการสูบทดสอบและคุณสมบัติทางชลศาสตร์.....	3-122
3.2.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำบาดาลและวิเคราะห์อุทกธรณีเคมีชั้นบําน้ำบาดาล .....	3-124
1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำจากบําน้ำบาดาลเดิม.....	3-124
2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำทั้งหมด.....	3-125
3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำ บ่อเจาะสํารวจ .....	3-131
4) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี .....	3-134
5) ผลการศึกษาอายุบําน้ำบาดาลและการวิเคราะห์ไอโซโทป .....	3-139





## สารบัญ (ต่อ)

3.2.7 ผลการประเมินศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลในดินแข็งระดับลึก.....	3-140
<b>บทที่ 4 การคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการและออกแบบระบบประปาบาดาล.....</b>	<b>4-1</b>
4.1 การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเจาะบ่อผลิตและพัฒนาบํานาน้ำบาดาล .....	4-1
4.1.1 การคัดเลือกพื้นที่โครงการ.....	4-1
4.1.2 การประเมินศักยภาพพื้นที่ตั้งโครงการ .....	4-2
จุดที่ 1 บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-4
จุดที่ 2 บํานทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-9
4.2 การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อสร้างเป็นบ่อผลิต.....	4-14
4.2.1 ผลการเจาะบ่อผลิต.....	4-14
1) บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-15
2) บํานทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-17
4.2.2 ธรณีวิทยาหลุมเจาะของบ่อผลิต .....	4-19
4.3) การวิเคราะห์อุทกธรณีเคมีชั้นน้ำบาดาล.....	4-20
4.3.1) บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-20
1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์.....	4-20
2) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี .....	4-22
4.3.2) บํานทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา	
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-24
1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์.....	4-24
2) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี .....	4-26
4.4 การออกแบบระบบประปาบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำบาดาล .....	4-26



## สารบัญ (ต่อ)

4.4.1 การออกแบบระบบประปาบาดาล .....	4-26
1) บําน้ำพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-27
2) บําน้ำทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-29
4.4.2 การออกแบบระบบกระจายบําน้ำบาดาล .....	4-32
1) บําน้ำพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-32
2) บําน้ำทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-34
4.4.3 การจัดทําบําน้ำที่ข้อตกลงความร่วมมือฯ .....	4-37
<b>บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ .....</b>	<b>5-1</b>
5.1 สรุปผลการดําเนินงาน .....	5-1
5.1.1 ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน .....	5-1
5.1.2 ผลการสํารวจ วิเคราะห์ และแปลผล .....	5-2
5.1.3 การออกแบบระบบประปาบาดาล พร้อมระบบกระจายบําน้ำบาดาล .....	5-6
5.2 ข้อเสนอแนะ .....	5-8



## สารบัญญภาพ

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการฯ.....	1-11
ภาพที่ 1-2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ .....	1-12
ภาพที่ 2-1 แผนที่ภูมิประเทศ ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	2-3
ภาพที่ 2-2 แผนที่ภูมิแสดงปริมาณน้ำฝน .....	2-4
ภาพที่ 2-3 แผนที่จุดดิน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	2-8
ภาพที่ 2-4 แผนที่ธรณีวิทยาอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ดัดแปลง กรมทรัพยากรธรณี, 2551).....	2-11
ภาพที่ 2-5 แนวรอยเลื่อนต่อเนื่องของรอยเลื่อนด้านเจดีย์สามองค์ (กรมทรัพยากรธรณี , 2551) .....	2-12
ภาพที่ 2-6 แผนที่อุทกธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี (ดัดแปลง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล).....	2-16
ภาพที่ 2-7 แผนที่แสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม อำเภอห้วยกระเจา (ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (พสุธารา) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) .....	2-17
ภาพที่ 2-8 แผนที่แสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม ตำบลห้วยกระเจา (ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (พสุธารา) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) .....	2-19
ภาพที่ 2- 9 แผนที่แสดงค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids, TDS) ในน้ำบาดาลจากชั้นหินปูนและหินแข็ง ในจังหวัดกาญจนบุรี.....	2-22
ภาพที่ 2-10 แผนที่แสดงค่าปริมาณมวลคลอไรด์ (Chloride, Cl) ในน้ำบาดาล จากชั้นหินปูนและหินแข็ง ในจังหวัดกาญจนบุรี.....	2-23
ภาพที่ 2-11 แผนที่แสดงค่าปริมาณเหล็ก (Iron, Fe) ในน้ำบาดาลจากชั้นหินปูน และหินแข็ง ในจังหวัดกาญจนบุรี.....	2-24
ภาพที่ 2-12 แผนที่แสดงค่าปริมาณความกระด้างทั้งหมด (Total hardness, TH) ในน้ำบาดาลจากชั้นหินปูนและหินแข็ง ในจังหวัดกาญจนบุรี .....	2-25
ภาพที่ 3- 1 (ก-ฉ) ภาพแสดงการดำเนินงานสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลเดิม .....	3-2
ภาพที่ 3- 2 (ก-ง) ภาพแสดงการดำเนินงานสำรวจแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการใช้ น้ำบาดาล รับฟังความคิดเห็นและความต้องการใช้น้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่.....	3-3



## สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 3 (ก-ง) การสํารวจธรณีวิทยาภาคสนาม .....	3-6
ภาพที่ 3- 4 แผนที่ธรณีวิทยา ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-7
ภาพที่ 3- 5 แผนที่โครงสร้างทางธรณีวิทยา ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	3-8
ภาพที่ 3- 6 (ก-ง) การสํารวจอุทกธรณีวิทยา .....	3-9
ภาพที่ 3- 7 แผนที่อุทกธรณีวิทยา ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	3-10
ภาพที่ 3- 8 หลักการทำงานของกรวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของ ชั้นหินและหิน (Vingoe, 1979) .....	3-13
ภาพที่ 3- 9 ลักษณะการวางขั้วไฟฟ้าแบบต่างๆ (Vingoe, 1979) .....	3-14
ภาพที่ 3- 10 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจธรณีฟิสิกส์ 1 มิติ.....	3-15
ภาพที่ 3- 11 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจธรณีฟิสิกส์ 2 มิติ.....	3-15
ภาพที่ 3- 12 (ก-ฉ) การสํารวจธรณีฟิสิกส์ (โดย สำนักทรัพยากรบําน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี)....	3-16
ภาพที่ 3- 13 (ก-ฉ) การสํารวจธรณีฟิสิกส์ (โดย สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาล)....	3-17
ภาพที่ 3- 14 ข้อมูลการสํารวจเดิมที่ใช้ในการเทียบเคียงการแปล ความหมายการสํารวจธรณีฟิสิกส์.....	3-18
ภาพที่ 3- 15 (ก-ง) ตัวอย่างเครื่องจักรเจาะบําน้ำบาดาลที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ.....	3-23
ภาพที่ 3- 16 การจัดขั้วไฟฟ้าสำหรับการหยังวัดค่าความต้านทานในหลุมเจาะ (Driscoll, 1987) .....	3-24
ภาพที่ 3- 17 ตัวอย่างผลการหยังธรณีวิทยาหลุมเจาะและการแปลความหมาย (เจริญ เพียรเจริญ, 2540).....	3-25
ภาพที่ 3- 18 การตรวจวัดค่าแกมมาธรรมชาติ (Driscoll, 1987) .....	3-26
ภาพที่ 3- 19 (ก-ง) อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานหยังธรณีหลุมเจาะ .....	3-28
ภาพที่ 3- 20 แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อสูบทดสอบปริมาณบําน้ำบาดาลในพื้นที่ บ้านทุ่งคูม หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-30





## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 21	แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่ บ้านพยอมงาม หมู่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-31
ภาพที่ 3- 22	ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในภาคสนาม บ้านพยอมงาม หมู่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี....	3-38
ภาพที่ 3- 23	ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในภาคสนาม บ้านทุ่งคุณ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	3-39
ภาพที่ 3- 24	(ก-ข) ตัวอย่างฉลากสำหรับติดแสดงภาชนะบรรจุที่ตัวอย่างน้ำและภาชนะที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำ .....	3-41
ภาพที่ 3- 25	ตัวอย่างน้ำที่รักษาสภาพด้วยการหยดกรดไนตริก 1:1 และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C..	3-41
ภาพที่ 3- 26	(ก-ข) แผนภาพไพเพอร์ (Piper diagram) (Arthur M. Piper, 1994).....	3-49
ภาพที่ 3- 27	การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาลเมื่อความลึกเปลี่ยนไป (Christos Christofi, 2020).....	3-50
ภาพที่ 3- 28	กระบวนการแลกเปลี่ยนไอโซโทปเสถียรของน้ำ .....	3-52
ภาพที่ 3- 29	ความสัมพันธ์ของค่า $\delta^2\text{H}$ กับ $\delta^{18}\text{O}$ ในน้ำฝนทั่วโลก (Rozanski et al., 1992).....	3-53
ภาพที่ 3- 30	ตำแหน่งของบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่โครงการฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 18 แห่ง .....	3-57
ภาพที่ 3- 31	(ก-ฉ) การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์.....	3-58
ภาพที่ 3- 32	(ก-ง) การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำด้วยการหยดกรดไนตริก 1:1 จำนวน 1 มิลลิลิตรต่อ.....	3-59
ภาพที่ 3- 33	แผนที่แสดงผลการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม (บ่อน้ำบาดาลราชการและเอกชน) .....	3-61
ภาพที่ 3- 34	แผนที่แสดงผลการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา.....	3-64



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 35 (ก-ง) ภาพแสดงอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลและระบบประปาชุมชน ขนาดใหญ่ตำบลห้วยกระเจา.....	3-65
ภาพที่ 3- 36 มุมมองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดสำรวจ GS1.....	3-69
ภาพที่ 3- 37 มุมมองทิศใต้ จุดสำรวจ GS2.....	3-69
ภาพที่ 3- 38 มุมมองทิศตะวันตก จุดสำรวจ GS3.....	3-70
ภาพที่ 3- 39 มุมมองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จุดสำรวจ GS4.....	3-70
ภาพที่ 3- 40 ตัวอย่างชั้นดินชั้นหินประเภทตะกอนทางน้ำ จุดสำรวจ GS5.....	3-71
ภาพที่ 3- 41 มุมมองทิศตะวันตก จุดสำรวจ GS6.....	3-71
ภาพที่ 3- 42 มุมมองทิศตะวันตก จุดสำรวจ GS7.....	3-72
ภาพที่ 3- 43 มุมมองทิศตะวันตก จุดสำรวจ GS7.....	3-72
ภาพที่ 3- 44 มุมมองทิศตะวันตก จุดสำรวจ GS8.....	3-72
ภาพที่ 3- 45 แผนที่ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา.....	3-73
ภาพที่ 3- 46 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางเหนือ - ใต้แนว A'-A".....	3-74
ภาพที่ 3- 47 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ แนว B'-B" ..	3-74
ภาพที่ 3- 48 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ แนว C'-C" ..	3-75
ภาพที่ 3- 49 แผนที่บ่อบาดาลที่มีศักยภาพ ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ....	3-77
ภาพที่ 3- 50 แผนที่บ่อบาดาลในพื้นที่ศักยภาพบํานาน้ำบาดาลระดับสูง ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-78
ภาพที่ 3-51 แผนที่ขอบเขตพื้นที่ศักยภาพบํานาน้ำบาดาลสูง ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-79
ภาพที่ 3-52 แผนที่การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-81
ภาพที่ 3- 53 แผนที่จุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 12.....	3-82
ภาพที่ 3- 54 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-A.....	3-83



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 55 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-B .....	3-84
ภาพที่ 3- 56 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-C .....	3-85
ภาพที่ 3- 57 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-D .....	3-86
ภาพที่ 3- 58 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-E .....	3-87
ภาพที่ 3- 59 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-F .....	3-88
ภาพที่ 3- 60 จุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านพยอมงาม หมู่ 12 .....	3-89
ภาพที่ 3- 61 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-A .....	3-90
ภาพที่ 3- 62 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-B .....	3-91
ภาพที่ 3- 63 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-C .....	3-92
ภาพที่ 3- 64 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-D .....	3-93
ภาพที่ 3- 65 (ก-ข) การเจาะบ่อน้ำบาดาลปู .....	3-95
ภาพที่ 3- 66 แผนที่แสดงผลการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล .....	3-98
ภาพที่ 3- 67 (ก-ง) ภาพแสดงตัวอย่างชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะสำรวจ .....	3-100
ภาพที่ 3- 68 แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะ .....	3-102
ภาพที่ 3- 69 ธรณีวิทยาหลุมเจาะ หมายเลขบ่อ 6411A008 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 .....	3-103
ภาพที่ 3- 70 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6402B016 ระยะเวลาสุบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง .....	3-108
ภาพที่ 3- 71 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6402B013 ระยะเวลาสุบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 7 ชั่วโมง .....	3-108
ภาพที่ 3- 72 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6402B006 ระยะเวลาสุบทดสอบ 37 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 5 ชั่วโมง .....	3-109



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 73 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402B009 ระยะเวลาสุบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 24 ชั่วโมง .....	3-109
ภาพที่ 3- 74 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402B011 ระยะเวลาสุบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 8 ชั่วโมง .....	3-110
ภาพที่ 3- 75 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402B007 ระยะเวลาสุบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 8 ชั่วโมง .....	3-110
ภาพที่ 3- 76 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยษน้ำลดที่เกิดขึ้น เมื่อสุบบ่อบาดาลหมายเลข 6402B007, 6402B013, 6402B006 และ 6402B009 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง.....	3-111
ภาพที่ 3- 77 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยษน้ำลดที่เกิดขึ้น เมื่อสุบบ่อบาดาลหมายเลข 6402B011 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง .....	3-111
ภาพที่ 3- 78 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยษน้ำลดที่เกิดขึ้น เมื่อสุบบ่อบาดาลหมายเลข 6402B016 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง .....	3-112
ภาพที่ 3- 79 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6411A015 ระยะเวลาสุบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง .....	3-116
ภาพที่ 3- 80 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6411A013 ระยะเวลาสุบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง .....	3-116
ภาพที่ 3- 81 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402K009 ระยะเวลาสุบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง .....	3-117
ภาพที่ 3- 82 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6411A014 ระยะเวลาสุบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 24 ชั่วโมง .....	3-117





## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 83 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402K001 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง .....	3-118
ภาพที่ 3- 84 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข 6402K003 ระยะเวลาสูบทดสอบ 34 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 6 ชั่วโมง .....	3-118
ภาพที่ 3- 85 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6411A015 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง .....	3-119
ภาพที่ 3- 86 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6411A013 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง .....	3-119
ภาพที่ 3- 87 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6402K009 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง .....	3-120
ภาพที่ 3- 88 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6411A014 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง .....	3-120
ภาพที่ 3- 89 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6402K001 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง .....	3-121
ภาพที่ 3- 90 แผนทีแสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตทีเกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6402K003 เป็นเวลา 34 ชั่วโมง .....	3-121
ภาพที่ 3- 91 แผนภูมิเส้นแสดงค่าเหล็กของตัวอย่างน้ำในโครงการฯ จำนวน 51 บ่อ และเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลของเหล็ก .....	3-130
ภาพที่ 3- 92 แผนภูมิเส้นแสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดของตัวอย่างน้ำ ในโครงการฯ จำนวน 51 บ่อ .....	3-130
ภาพที่ 3- 93 แผนภูมิเส้นแสดงปริมาณสารประกอบไบคาร์บอเนต ของตัวอย่างน้ำในโครงการฯ จำนวน 51 บ่อ .....	3-131
ภาพที่ 3- 94 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) แสดงคุณสมบัติทางเคมี ของตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 51 ตัวอย่าง .....	3-138



## สารบัญญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 3- 95 แผนที่ตั้งกยภาพบํานาบาดาลพื้นที่อําเภอห้วยกระเจา (เดิม).....	3-141
ภาพที่ 3- 96 แผนที่ตั้งกยภาพบํานาบาดาลพื้นที่อําเภอห้วยกระเจา (ประเมินศกยภาพใหม่) .....	3-142
ภาพที่ 3- 97 แผนที่ตั้งกยภาพบํานาบาดาลใหม่ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา .....	3-143
ภาพที่ 4- 1 (ก-ง) การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโครงการฯ .....	4-2
ภาพที่ 4- 2 แผนที่พื้นที่ที่ตั้งกยภาพบํานาบาดาลรูปคั่นธนู พื้นที่อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-3
ภาพที่ 4- 3 ผลการสํารวจธรณีฟิสิกส์ บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-4
ภาพที่ 4- 4 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB29 .....	4-6
ภาพที่ 4- 5 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB18 .....	4-6
ภาพที่ 4- 6 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB24 .....	4-7
ภาพที่ 4- 7 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB21 .....	4-7
ภาพที่ 4- 8 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB11 .....	4-8
ภาพที่ 4- 9 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด PHN-8.....	4-8
ภาพที่ 4- 10 ผลการสํารวจธรณีฟิสิกส์ บํานทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-9
ภาพที่ 4- 11 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK38 .....	4-10
ภาพที่ 4- 12 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK29 .....	4-11
ภาพที่ 4- 13 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK21 .....	4-11
ภาพที่ 4- 14 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK26 .....	4-12
ภาพที่ 4- 15 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK33 .....	4-12
ภาพที่ 4- 16 จุดสํารวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK27 .....	4-13
ภาพที่ 4- 17 ดุลยภาพของระบบบํานาบาดาล พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา .....	4-14
ภาพที่ 4- 18 ตำแหน่งบ่อผลิตในระบบประปาบาดาลฯ บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-15



## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ 4- 19 ตำแหน่งบ่อผลิตในระบบประปาบาดาลฯ บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19.....	4-17
ภาพที่ 4- 20 ผลการวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน หมายเลขบ่อ 6402B006.....	4-19
ภาพที่ 4- 21 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) ของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ บํานํพะยอมงาม หมู่ที่ 12 .....	4-22
ภาพที่ 4- 22 แสดงการละลายของแร่แคลไซต์ในระบบเปิดและระบบปิด (กรมทรัพยากรบํานํบาดาล, 2561).....	4-23
ภาพที่ 4- 23 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19 .....	4-26
ภาพที่ 4- 24 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ บํานํพะยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-28
ภาพที่ 4- 25 รูปแบบระบบประปาบาดาล .....	4-28
ภาพที่ 4- 26 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับ บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19 .....	4-30
ภาพที่ 4- 27 รูปแบบระบบประปาบาดาล .....	4-31
ภาพที่ 4- 28 แผนที่แสดงแนวท่อของโครงการฯ ที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม บํานํพะยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-33
ภาพที่ 4- 29 แผนที่แนวท่อกระจายน้ำของโครงการและพื้นที่แปลงเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ บํานํพะยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-33
ภาพที่ 4- 30 แผนที่แสดงแนวท่อของโครงการฯ เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19 .....	4-34
ภาพที่ 4- 31 แผนที่แนวท่อกระจายน้ำของโครงการและพื้นที่แปลงเกษตร ที่ได้รับประโยชน์ บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19.....	4-35
ภาพที่ 4- 32 แผนที่แสดงแนวท่อภาพรวมของโครงการฯ ที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	4-36
ภาพที่ 4- 33 ภาพการจัดทำบํานํที่กักข้ดกลางความร่วมมือฯ ณ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา.....	4-37



## สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 ภูมิอากาศย้อนหลัง 30 ปี พ.ศ. 2524 - 2553 ของจังหวัดกาญจนบุรี.....	2-4
ตารางที่ 2-2 จำนวนตำบล ครุฑเรือนและประชากร.....	2-5
ตารางที่ 2-3 ตารางแสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลพสุธาธา ตำบลห้วยกระเจา.....	2-18
ตารางที่ 3- 1 แสดงความต้องการใช้น้ำตามประเภทการใช้น้ำ (Babbitt et al, 1962).....	3-4
ตารางที่ 3-2 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัตถุทางธรณีวิทยา (ดัดแปลงจากเพียงตาและคณะ, 2549).....	3-12
ตารางที่ 3- 3 รายละเอียดกิจกรรมการเจาะสํารวจ .....	3-20
ตารางที่ 3- 4 ข้อดีและข้อเสียของการเจาะแบบกระแทก.....	3-22
ตารางที่ 3- 5 ลักษณะทางกายภาพของโมเลกุลน้ำที่ประกอบด้วยไอโซโทปที่แตกต่างกัน.....	3-52
ตารางที่ 3- 6 รายละเอียดสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 18 สถานี 18 บ่อ .....	3-55
ตารางที่ 3- 7 ตารางแสดงรายละเอียดระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา.....	3-63
ตารางที่ 3- 8 ตารางผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลห้วยกระเจา .....	3-66
ตารางที่ 3- 9 ผลการสํารวจสภาพธรณีวิทยา.....	3-69
ตารางที่ 3-10 ผลสํารวจธรณีฟิสิกส์ ในโครงการฯ .....	3-80
ตารางที่ 3- 11 ตารางสรุปผลการเจาะสํารวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ.....	3-96
ตารางที่ 3- 12 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะสํารวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล .....	3-97
ตารางที่ 3- 13 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ชั้นหินให้น้ำ (aquifer) ของบ่อเจาะสํารวจ .....	3-99
ตารางที่ 3- 14 ตารางสรุปผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะบ่อเจาะสํารวจในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ...	3-101





## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 3- 15 รายละเอียดบ่อบาดาลที่ดำเนินการสุบทดสอบและบ่อสังเกตการณ์ พื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-106
ตารางที่ 3- 16 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์ พื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-107
ตารางที่ 3- 17 รายละเอียดบ่อบาดาลที่ดำเนินการสุบทดสอบ พื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-114
ตารางที่ 3- 18 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์ พื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	3-115
ตารางที่ 3- 19 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล บ่อบาดาลเดิม จำนวน 18 แห่ง ในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และบ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19.....	3-126
ตารางที่ 3- 20 แสดงรายละเอียดสถานที่พร้อมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) และความเหมาะสม สำหรับอุปโภค/บริโภค.....	3-127
ตารางที่ 3- 21 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล บ่อเจาะสำรวจ.....	3-133
ตารางที่ 3- 22 สรุปผลการจำแนกชนิดของน้ำบาดาลทั้งหมด 51 แห่ง.....	3-135
ตารางที่ 3- 23 แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนปัจจุบัน (Modern Carbon) และค่าอายุน้ำบาดาล.....	3-139
ตารางที่ 4- 1 รายละเอียดการเจาะบ่อผลิตของระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่.....	4-17
ตารางที่ 4- 2 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-16
ตารางที่ 4- 3 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19.....	4-18



## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 4- 4	สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าบาดาล บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ ในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-21
ตารางที่ 4- 5	สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าบาดาล บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ ในพื้นที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .....	4-25
ตารางที่ 4- 6	รายละเอียดองค์ประกอบระบบประปาบาดาล บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12.....	4-29
ตารางที่ 4- 7	รายละเอียดองค์ประกอบระบบประปาบาดาล บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 .....	4-31
ตารางที่ 5- 1	ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางศาสตร์ของชั้นนํ้าบาดาล (T, K, S) พื้นที่โครงการ จุดที่ 1 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	5-3
ตารางที่ 5- 2	ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางศาสตร์ของชั้นนํ้าบาดาล (T, K, S) พื้นที่โครงการ จุดที่ 2 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี.....	5-5



โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่  
ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1)

---

บทที่ 1  
บทนํ้า



## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จำเป็นต้องศึกษา สํารวจให้เข้าใจธรรมชาติของน้ำบาดาลแต่ละแหล่งเป็นอย่างดีเพื่อจะได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาจากชั้นน้ำบาดาลหินร่วน (unconsolidated aquifer) ทำให้มีข้อมูลชั้นน้ำบาดาลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพน้ำค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกัน การศึกษา และสํารวจแหล่งน้ำบาดาลในหินแข็งมีจำนวนไม่มากนัก โดยปกติศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในหินแข็งทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนิดหินให้น้ำ (water bearing rock) และโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะรอยเลื่อน รอยแยก รอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหิน และทิศทางการไหลของน้ำบาดาล

พื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นเขตเงาฝน จึงมักเกิดความแห้งแล้งซ้ำซาก ลักษณะภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูง แล้วค่อย ๆ ลาดลงทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลูกฟูก และที่ราบเชิงเขา สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ เป็นหนึ่งในพื้นที่แห้งแล้งทรมานมากที่สุดของประเทศไทย จากข้อมูลสภาพทางธรณีวิทยาพื้นที่รองรับด้วยตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุฝังอยู่กับที่ (Qc) หินตะกอน และหินแปร (SD) มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญคือ รอยเลื่อนอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบลห้วยกระเจา ต่อเนื่องเข้าไปในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย (กรมทรัพยากรธรณี, 2556) บริเวณที่เกิดแนวรอยเลื่อนจะมีช่องว่างอันเป็นรอยแตก รอยแยกของหิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของชั้นหินให้น้ำที่จะมีความสามารถกักเก็บน้ำบาดาล หากสํารวจพบรอยแตกจำนวนมาก หรือมีขนาดใหญ่และต่อเนื่องกันจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลขนาดใหญ่และสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ จากข้อมูลแผนที่อุทกธรณีวิทยาพบว่า พื้นที่รองรับด้วยหินให้น้ำหินร่วนของตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qcl) และชั้นหินให้น้ำหินแข็ง คือชั้นหินให้น้ำหินแปร (SDmm) และชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต (Gr) มีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำ ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำบาดาลปานกลาง เพราะมีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) 500 -1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร จากข้อมูลเดิมในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาน้ำบาดาลที่ช่วงความลึกไม่เกิน 100 เมตร ปริมาณน้ำน้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือไม่พบชั้นน้ำบาดาลเลย บ่อน้ำบาดาลระดับตื้นบางบ่อมีคุณภาพเป็นน้ำบาดาลโซดา กล่าวคือ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปะปนอยู่มาก สภาพเป็นกรด ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรได้ แต่ในบางบริเวณ



เจาะบําน้ำบาดาลที่ความลึก 200 - 300 เมตร สามารถพบชั้นบําน้ำบาดาลในรอยเลื่อน รอยแตก หรือ รอยต่อระหว่างชั้นหินแข็ง ในปริมาณบําน้ำที่มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและมีคุณภาพน้ำดี สะท้อนให้เห็นได้ว่าลักษณะพื้นที่แม่ภูกระเจามีศักยภาพบําน้ำบาดาลต่ำแต่หากมีลักษณะทาง ธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาแตกต่างกัน ประกอบกับมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน จะเพิ่ม โอกาสการสํารวจค้นพบแหล่งกักเก็บบําน้ำบาดาลใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้ แต่คุณภาพบําน้ำบาดาลก็เป็นสิ่ง สําคัญและควรมีการเฝ้าระวังเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงต่อผู้ที่นำไปใช้ คุณสมบัติทางเคมี ของบําน้ำบาดาลจะแปรเปลี่ยนตามการไหลโดยเริ่มตั้งแต่การเติมเข้าสู่ระบบบําน้ำบาดาลหรือชั้นหินให้บําน้ำ ของน้ำฝนตามธรรมชาติ เมื่อบําน้ำบาดาลไหลผ่านชั้นหินให้น้ำต่าง ๆ จะละลายแร่ธาตุส่วนประกอบของ ชั้นหินให้นํามาด้วยและจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามทิศทางการไหล (Freeze and Cherry, 1979) ดังนั้น เมื่อทราบศักยภาพบําน้ำบาดาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพบําน้ำบาดาลจะสามารถนำไป วางแผนการใช้น้ำในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

กรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรบําน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ซึ่งเป็น หน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการสํารวจ พัฒนา และประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาลในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดทำโครงการศึกษา สํารวจ และพัฒนาบําน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งการ ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษา สํารวจและพัฒนาบําน้ำบาดาลระดับลึก เพื่อพิสูจน์ ทราบแหล่งกักเก็บบําน้ำบาดาลใหม่ที่มีความลึกมากกว่า 200 เมตร และอุทกธรณีเคมีชั้นบําน้ำบาดาล ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน และระยะที่ 2 ออกแบบและก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนบริหารจัดการด้านทรัพยากรบําน้ำ บาดาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน ในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นสถานีสังเกตการณ์ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพบําน้ำบาดาล เตรียมความพร้อมและรับมือกับปัญหาวิกฤตภัยแล้ง รวมทั้งความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่ เพิ่มสูงขึ้น เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตรกรรม รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่ในอนาคตต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

### 1.2.1 ระยะที่ 1

1) เพื่อสํารวจ ศึกษา และวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ ข้างเคียง สําหรับเป็นแนวทางในการประเมินขอบเขตหรือลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ ซับซ้อนของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นแหล่งกักเก็บบําน้ำบาดาลในชั้นหินแข็ง



2) เพื่อสํารวจ ศึกษา และพัฒนาํ้าบาดาล เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บ  
ํ้าบาดาลในหินแข็งในระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้  
รวมถึงการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีของํ้าบาดาลเพื่อให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของํ้าบาดาล

3) เพื่อพัฒนาํ้าบาดาลในชั้นหินให้ํ้าหินแข็งระดับลึก ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ  
อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้ํ้าบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยไม่  
ส่งผลกระทบต่อสมดุลํ้าบาดาล

4) เพื่อออกแบบและกำหนดแนวทางการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บหินแข็ง  
ในระดับลึก ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะอุทกธรณีวิทยาและสภาพทั่วไปของพื้นที่ โดยไม่ส่งผล  
ผลกระทบต่อสมดุลํ้าบาดาล ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ

## 1.2.2 ระยะที่ 2

เพื่อให้ได้รูปแบบระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาและสภาพพื้นที่  
ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเสริมเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอและยั่งยืน

## 1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท

1.3.1 พระราชบัญญัติํ้าบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 7 เบญจ (1)  
การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งํ้าบาดาลและ  
สิ่งแวดล้อม

1.3.2 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งํ้าบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ 2 : การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาํ้าบาดาลของประเทศ

มาตรการ 2.1 การสนับสนุนโครงการศึกษา สํารวจ วิจัย รวมทั้งการผลิตและทำแผน  
ความต้องการใช้ํ้าบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ํ้าบาดาล สำหรับการอุปโภคบริโภค  
เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และรักษาระบบนิเวศ

มาตรการ 2.2 การสนับสนุนโครงการศึกษา สํารวจ และวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ  
การบริหารจัดการทรัพยากรํ้าบาดาล และคุ้มครองพื้นที่ํ้าบาดาล

มาตรการ 2.4 : การสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สํารวจ และวิจัย เพื่อ  
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา สํารวจ และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรํ้า  
บาดาล



## 1.4 เป้าหมายโครงการ

### 1.4.1 ระยะที่ 1

- 1) ได้ข้อมูลขอบเขตหรือลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและตำบลข้างเคียง
- 2) ได้ข้อมูลศักยภาพของแหล่งกักเก็บํ้าบาดาลในหินแข็งระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงข้อมูลแหล่งกำเนิดของํ้าบาดาล
- 3) ได้การพัฒนาํ้าบาดาลในพื้นที่หินแข็งระดับลึก อย่างเหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา โดยไม่กระทบต่อสมดุลของํ้าบาดาล
- 4) ได้แนวทางการพัฒนาํ้าบาดาลที่เหมาะสมกับลักษณะอุทกธรณีวิทยาและสภาพทั่วไปของพื้นที่ ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของํ้าบาดาล

### 1.4.2 ระยะที่ 2

ได้ระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาไม่น้อยกว่า 15 หมู่บ้าน มีํ้าสะอาดสําหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงเป็นแหล่งํ้าเสริมสําหรับการเกษตรกรรม ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

## 1.5 กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

### 1.5.1 ระยะที่ 1

#### 1) สํารวจและประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง

1.1) ศึกษา สํารวจ คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพํ้าบาดาลเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากโครงการที่กรมทรัพยากรํ้าบาดาลดําเนินการ หรือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลอุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา ข้อมูลบ่อนํ้าบาดาล และการใช้ํ้า ข้อมูลแหล่งํ้าผิวดิน การใช้ที่ดิน และอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพํ้าบาดาลในการจัดทําโครงการ

1.2) สํารวจแหล่งํ้าบาดาล สภาพการใช้ํ้าในปัจจุบัน ความต้องการใช้ํ้าบาดาล โดยการจัดทําแบบสอบถามหรือสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาด้านทรัพยากรํ้าบาดาลในปัจจุบัน และความต้องการใช้ํ้าในอนาคต ทั้งในด้านเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม รวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ทั้งนี้ จะทําการวิเคราะห์และประเมินความต้องการใช้ํ้าบาดาลของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนํามาออกแบบระบบประปาบาดาล และระบบกระจายํ้าให้เหมาะสม ครอบคลุมพื้นที่ และความต้องการใช้ํ้าบาดาลของประชาชน





1.3) สํารวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation) เพื่อหาขอบเขตการแผ่กระจายตัวของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา (Boundary of Hydrogeological Units) และลักษณะของชั้นดินชั้นหิน และกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาลที่เหมาะสม ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนวตั้ง (Resistivity Survey Method, Vertical Electrical-Resistivity Sounding, VES) ตามรูปแบบการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) ที่มีระยะห่างระหว่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

1.4) เจาะสํารวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล โดยดำเนินการเจาะสํารวจพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนเศษดิน เศษหินทุก ๆ 1 เมตร โดยพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ความลึกเจาะรวมไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา และพื้นที่ข้างเคียง พร้อมทั้งวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน

1.5) คัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นบ่อผลิต และตำแหน่งของการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จากข้อมูลการสํารวจภาคสนามและการสํารวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน

1.6) ก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล โดยคัดเลือกบ่อเจาะสํารวจเป็นบ่อสังเกตการณ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนเศษดินเศษหินทุก ๆ 1 เมตร ความลึกเท่ากับความลึกพัฒนาของบ่อผลิต พร้อมทั้งจัดทำรั้วตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 4 สถานี ทั้งนี้จัดทำปฏิทินการตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและคุณภาพน้ำ โดยวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะทำการวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำทุก ๆ 3 เดือน

1.7) สูบทดสอบปริมาณน้ำด้วยอัตราการสูบคงที่ (Constant-rate Pumping) โดยดำเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ำ เป็นระยะเวลา 75 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้ำจะคงที่ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และวัดระดับน้ำคืนตัว (Recovery Test) จนกว่าระดับน้ำจะคืนตัวถึงระดับน้ำก่อนสูบ เพื่อหาคุณสมบัติทางศาสตร์ของชั้นน้ำต่าง ๆ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ (Transmissivity, T) สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Hydraulic Conductivity, K) และสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storativity, S) เพื่อนำไปกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำและทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลทั้งทางกายภาพและทางเคมีแบบสมบูรณ์ เพื่อนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการแปลความหมายและประมวลผลข้อมูลในลำดับต่อไป จำนวนไม่น้อยกว่า 2 บ่อ

1.8) เก็บตัวอย่างน้ำของบ่อเจาะสํารวจและบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งทางกายภาพและเคมี จัดทำข้อมูลอุทกธรณีเคมีชั้นน้ำบาดาล และจำแนกรูปแบบทางเคมีของน้ำบาดาลโดยวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิไปเปอร์ (Piper



diagram) สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางชลศาสตร์นำไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกลักษณะ  
ของพื้นที่รับน้ำ สูญเสียน้ำ หรือรอยต่อระหว่างพื้นที่รับน้ำและสูญเสียน้ำ และแหล่งกำเนิดของน้ำ  
บาดาลที่พัฒนาขึ้นมาใช้

1.9) สํารวจและออกแบบระบบประปาบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำ โดย  
ประมวลผลข้อมูลการศึกษา สํารวจ จากกิจกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อออกแบบระบบประปาบาดาล  
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ สามารถรองรับความต้องการการใช้น้ำของประชาชนใน  
พื้นที่ได้ ทั้งในกิจกรรมอุปโภค บริโภค และการเกษตร

1.10) จัดประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านน้ำบาดาล  
องค์ประกอบโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการเพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้ในการอุปโภค  
บริโภคเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับระบบประปาบาดาลเป็นน้ำที่รองรับ  
ความต้องการในการอุปโภค และจัดจ่ายน้ำเป็นน้ำสำหรับใช้ในการบริโภค

## 2) เจาะบ่อผลิตและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

2.1) เจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532  
ประเภท 4 ความลึกรวมไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร จำนวน 4 บ่อ และขนาด 6 นิ้ว ท่อเหล็ก ASTM  
มอก. 277-2532 ประเภท 4 ความลึกรวมไม่น้อยกว่า 2,400 เมตร จำนวน 8 บ่อ โดยจะต้องลงท่อ  
ขนาดเดียวกันตลอดความลึกของการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนเศษดิน เศษ  
หินทุก ๆ 1 เมตร ติดแผ่นป้ายแสดงหมายเลขบ่อ ความลึกเจาะ ระดับน้ำและปริมาณน้ำ ตามรูปแบบ  
มาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยประเมินจำนวนบ่อผลิตตาม  
ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จากผลการเจาะสำรวจชั้นน้ำบาดาลและข้อมูล  
ความต้องการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งคาดว่า บ่อน้ำบาดาล  
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 8 บ่อ ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้เฉลี่ย 10 - 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
ปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ย 1,280 - 1,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน  
4 บ่อ ปริมาณน้ำที่สามารถพัฒนาได้เฉลี่ย 20-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำต้นทุนเฉลี่ย  
1,280 - 1,920 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนบ่อน้ำบาดาล (บ่อผลิต) จำนวน  
12 บ่อ ที่สามารถผลิตเป็นน้ำต้นทุนในระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จะเพียงพอต่อความต้องการ  
ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อการ  
เกษตรกรรม และรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  
ในอนาคต

2.2) สุ่มทดสอบปริมาณน้ำด้วยอัตราการสูบคงที่ (Constant-rate Pumping) โดย  
ดำเนินการสุ่มทดสอบปริมาณน้ำ เป็นระยะเวลา 75 ชั่วโมง หรือจนกว่าระดับน้ำจะคงที่ไม่น้อยกว่า



4 ชั่วโมง และวัดระดับน้ำคืนตัว (Recovery Test) จนกว่าระดับน้ำจะคืนตัวถึงระดับน้ำก่อนสูบ เพื่อหาคุณสมบัติทาง ชลศาสตร์ของชั้นน้ำต่าง ๆ ได้แก่ สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ (Transmissivity, T) สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Hydraulic Conductivity, K) และสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storativity, S) เพื่อนำไปกำหนดขนาด เครื่องสูบน้ำบาดาลให้เหมาะสม

2.3) เก็บตัวอย่างจากบ่อผลิตเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลทั้งทางกายภาพ และทางเคมีแบบสมบูรณ์ เพื่อจัดทำข้อมูลอุทกธรณีเคมีชั้นน้ำบาดาล โดยจำแนกรูปแบบทางเคมีของ น้ำบาดาลด้วยแผนภูมิไปเปอร์ (Piper diagram) เพื่อวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดของน้ำบาดาลที่ พัฒนาขึ้นมาใช้

2.4) วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในด้านปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้ ขนาด บ่อน้ำบาดาลขนาดเครื่องสูบน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลที่มีความกระด้างสูงจากแร่แคลเซียม คาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) เพื่อให้รูปแบบระบบประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำมีความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรม ป้องกันการเกิดผลกระทบในระยะยาว รวมทั้ง เพิ่มเติมการออกแบบระบบกรองน้ำ ที่สามารถแก้ไขคุณภาพน้ำแร่ที่มีโลหะหนักชนิดต่าง ๆ และตะกอนในน้ำบาดาล โดยใช้ถังกรอง สนิมเหล็กขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ซึ่งมีสารกรองแอนทราไซด์ สารกรองแมงกานีส กรีนแซนด์ และกรวดขนาดเบอร์ 5 ทั้งนี้ จะนำผลการศึกษาจากระยะที่ 1 เพื่อมาออกแบบ ระบบกรองน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณแร่ธาตุต่าง ๆ อีกครั้ง

### 3) จัดทำรายงานผลการศึกษา

#### 1.5.2 ระยะที่ 2

##### 1) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบกระจายน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง และคุณภาพน้ำบาดาลเหมาะสมตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ในระยะที่ 1 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล

2) การบริหารจัดการโครงการ โดยจัดประชุมก่อนและหลังการดำเนินโครงการกับ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ จะจัดทำ ผังระบบการทำงานของระบบประปาบาดาลอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน และให้ความรู้ เกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลต้นตุนที่นำไปผลิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน



เพื่อนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่  
ร่วมกันต่อไป

3) วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ

3.1) วิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาลต่าง ๆ

3.2) วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน้ำบาดาลเพื่อจำแนกประเภทของน้ำบาดาล  
ระดับตื้นและระดับลึก นำมาใช้ในการจำแนกลักษณะของพื้นที่

3.3) จัดทำภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่หน้าบาดาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ  
จัดทำแผนที่หน้าบาดาล

4) จัดทำรายงานโครงการ

## 1.6 พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 1-1 และภาพที่ 1-2)

## 1.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะที่ 1 เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน

ระยะที่ 2 เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน

## 1.8 งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 172,722,420 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่น  
สองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 จำนวนเงิน 27,951,400 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ระยะที่ 2 จำนวนเงิน 144,771,020 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ  
บาทถ้วน)

## 1.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี



### 1.10 ตัวชี้วัด

1.10.1 ผลผลิต (Outputs)	1.10.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
<b>1) ระยะที่ 1</b>	<b>1) ระยะที่ 1</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- ข้อมูลขอบเขตพื้นที่หรือลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลในหินแข็งระดับลึก</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- องค์ความรู้ใหม่ ด้านการสำรวจพื้นที่ที่มีความซับซ้อนด้านโครงสร้างทางธรณีวิทยามีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- ข้อมูลอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพของชั้นน้ำบาดาลใหม่ในหินแข็งระดับลึก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- องค์ความรู้ใหม่ด้านอุทกธรณีวิทยาและศักยภาพของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ คาดว่าจะสามารถพัฒนาํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ และองค์ความรู้ด้านคุณลักษณะทางเคมีของชั้นน้ำบาดาลใหม่ สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบ่งบอกถึงชนิดหินให้นํ้าและการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- มีพื้นที่แหล่งน้ำบาดาลใหม่ในหินแข็งระดับลึก ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา จำนวน 2 แห่ง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประชาชนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>- มีแบบและแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก โดยคำนึงให้อยู่ภายใต้สมดุลของน้ำบาดาลมีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ที่มีความคุ้มค่าต่อการพัฒนาขึ้นมาใช้</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- สามารถนำไปเป็นแบบในการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสมดุลของน้ำบาดาล รวมถึงสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้</li></ul>



1.10.1 ผลผลิต (Outputs)	1.10.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
<b>2) ระยะที่ 2</b>	<b>2) ระยะที่ 2</b>
- รูปแบบระบบประปาบาดาลที่เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา จำนวน 2 แห่ง	- ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ไม่น้อยกว่า 15 หมู่บ้าน ได้รับความสะอาดจากระบบประปาบาดาล ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง และเป็นต้นทุนในการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนสามารถรองรับแนวโน้มของความ ต้องการการใช้นํ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้


### 1.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.11.1 ทราบสภาพทางธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง อุทกธรณีวิทยาทั้งปริมาณและคุณภาพบํานานํ้าบาดาล รวมทั้งคุณสมบัติทางชลศาสตร์บํานานํ้าบาดาลใหม่ ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 200 เมตร และไม่เกิน 400 เมตร ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

1.11.2 พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนบํานานํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งบํานานํ้าที่มีความมั่นคง ช่วยให้อุณหภูมิชีวิตดีขึ้น


1.11.3 มีศูนย์เรียนรู้ด้านบํานานํ้าบาดาล พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพบํานานํ้าและจุดบริการบํานานํ้าแร่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบํานานํ้าบาดาล และเป็นจุดบริการประชาชนให้มีบํานานํ้าสำหรับการอุปโภค บริโภค





ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการฯ





ภาพที่ 1-2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ดำเนินโครงการ



## บทที่ 2

### การศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน



## บทที่ 2

### การศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน

การศึกษาคั้งนี้ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตในการ  
ดำเนินงานในมิติด้านต่าง ๆ เช่นสภาพพื้นที่ทั่วไป การปกครอง ประชากร อุตุนิยมวิทยา การใช้  
ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา การขุดเจาะบํอบาดาล การสูบทดสอบปริมาณบํานาบาดาล  
การเก็บตัวอย่างบํานาบาดาล การวิเคราะห์คุณภาพบํานาบาดาล เป็นต้น

#### 2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ

##### 2.1.1 ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ดำเนินโครงการครอบคลุมอําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ  
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการ  
ปกครองเป็น 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลตำบล 2 แห่ง  
ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา เทศบาลตำบลสระลงเรือ และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง  
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่

พื้นที่ดำเนินโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี โดยตั้งอยู่บนทางหลวง 3342 ห่างจากตัวอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศเหนือ ประมาณ  
60 กิโลเมตร พื้นที่นี้อยู่ในแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ระวังเลขที่  
4937IV ลำดับชุด L7018 ชื่อระวางอําเภอบ่อพลอย (ภาพที่ 2-1)

- จุดตั้งโครงการที่ 1 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ภูมิศาสตร์โซน 47P พิกัดตะวันออก 561921 พิกัดเหนือ  
1586946 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  
ปานกลางประมาณ 100 เมตร
- จุดตั้งโครงการที่ 2 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ภูมิศาสตร์โซน 47P พิกัดตะวันออก 565821 พิกัดเหนือ  
1578174 ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง ที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  
ปานกลางเฉลี่ย 90 เมตร





## 1) ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ปกครองแบบ เทศบาลตำบล  
ห้วยกระเจา อยู่ทางทิศใต้ของอำเภห้วยกระเจา ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  
ประมาณ 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลวังไผ่ อำเภห้วยกระเจา
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลดอนตาเพชร อำเภพนมทวน
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลดอนแสลบ อำเภห้วยกระเจา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลบ่อพลอย อำเภบ่อพลอย

## 2) ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลห้วยกระเจา มีเนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
123,810 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา เนินเขา ที่ราบเชิงเขา และมี  
เทือกเขาสูงวางตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล รอยต่อกับตำบลบ่อพลอย

### 2.1.2 สภาพอุทกนิยมนิยวิทยาและอุทกวิทยา


อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะ  
ฤดูกาล (Tropical Savanah " AW" (ตามระบบ Koppen) ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ได้รับ  
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจากทะเล อันดามันทำให้ช่วงระยะเวลานี้มีฝนตก  
เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลห้วยกระเจา เป็นเขตเงาฝนทำให้มีฝนตกเบาบาง ในบางบริเวณ มี  
ฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตรต่อปี และดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายซึมน้ำได้ดี ไม่อุ้มน้ำ จึงทำให้ตำบล  
ห้วยกระเจามีน้ำไม่เพียงพอ แหล่งน้ำผิวดินมีจำนวนน้อย จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

**ฤดูฝน** เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกในช่วงนี้ โดยตกชุกที่สุดในช่วงเดือนกันยายน

**ฤดูหนาว** เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งมี  
คุณสมบัติ หนาวเย็น และแห้งแล้งแผ่ลงปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง  
กลางเดือนกุมภาพันธ์

**ฤดูร้อน** เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วง  
ของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน

ปริมาณภูมิอากาศเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ปี พ.ศ.2524-2553 ของทั้งจังหวัดกาญจนบุรี  
ดังแสดงในตารางที่ 2-1




ภาพที่ 2-1 แผนที่ภูมิประเทศ ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



ตารางที่ 2-1 ภูมิอากาศย้อนหลัง 30 ปี พ.ศ. 2524 - 2553 ของจังหวัดกาญจนบุรี

รายการ/ เดือน	ปริมาณ น้ำฝน (มิลลิเมตร)	อุณหภูมิ (องศา เซลเซียส)	อุณหภูมิสูงสุด (องศา เซลเซียส)	อุณหภูมิต่ำสุด (องศา เซลเซียส)	ความชื้น สัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์)	น้ำระเหย (มิลลิเมตร)
มกราคม	5.20	25.60	32.80	19.20	63.00	140.00
กุมภาพันธ์	11.40	27.90	35.50	21.50	60.00	150.40
มีนาคม	27.50	29.90	37.60	23.80	59.00	205.80
เมษายน	75.00	31.10	38.30	25.80	61.00	215.70
พฤษภาคม	135.30	29.90	36.10	25.70	59.00	190.40
มิถุนายน	83.80	28.90	34.20	25.30	72.00	157.50
กรกฎาคม	102.10	28.50	33.80	24.90	72.00	160.40
สิงหาคม	109.00	28.20	33.40	24.80	73.00	154.00
กันยายน	227.80	27.90	33.30	24.40	77.00	138.10
ตุลาคม	209.30	27.20	32.00	23.60	79.00	122.60
พฤศจิกายน	62.70	26.10	31.20	21.70	73.00	128.00
ธันวาคม	6.20	24.70	31.10	19.00	65.00	142.20
รวมรายปี	1,055.30	28.00	34.10	23.30	69.00	1,905.10

ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)



ภาพที่ 2-2 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ำฝน



### 2.1.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม

#### ■ การปกครอง

พื้นที่อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองรวม 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่ตำบลห้วยกระเจา ตำบลวังไผ่ ตำบลดอนแสลบ ตำบลสระลงเรือ

#### ■ ประชากร สภาพเศรษฐกิจ

จากข้อมูลสถิติประชากรทางทะเบียนราษฎร สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2564 อำเภอห้วยกระเจา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 11,963 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 33,852 คน แบ่งเป็นชาย 16,664 คน แบ่งเป็นหญิง 17,188 คน (ตารางที่ 2-2)

ตารางที่ 2-2 จำนวนตำบล ครัวเรือนและประชากร

ตำบล	หมู่บ้าน	ครัวเรือน	จำนวนประชากร		
			ชาย	หญิง	รวม
ห้วยกระเจา	21	3,388	4,441	4,587	9,028
วังไผ่	11	1,703	2,280	2,342	4,622
ดอนแสลบ	24	4,001	6,018	6,297	12,315
สระลงเรือ	17	2,871	3,925	3,962	7,887
ยอดรวมทั้งสิ้น	73	11,963	16,664	17,188	33,852

ตำบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่อง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา หมู่ที่ 4 บ้านดงตาอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด หมู่ที่ 6 บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 7 บ้านเขาศาลา หมู่ที่ 8 บ้านทัพพระยา หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมั่งกระหว่า หมู่ที่ 12 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 13 กรอกฟ้าสาธุการ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านไพรงาม หมู่ที่ 16 บ้านดอน หมู่ที่ 17 บ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประตู่ และหมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 9,028 คน เป็นเพศชาย 4,441 คน เป็นเพศหญิง 4,587 คน ประชากรตำบลห้วยกระเจา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างและค้าขาย เป็นต้น รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรตำบลห้วยกระเจา จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบลมีดังต่อไปนี้

1. ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ 4.44 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็น
  - อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 2.24





- อาชีพเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 2.20
- 2. ครัวเรือที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไปมีประมาณร้อยละ 95.56 ของ  
จำนวนครัวเรือทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็น
  - รับจ้างและเกษตรกรรม มีประมาณร้อยละ 93.21
  - เกษตรกรรมและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 2.35

#### ■ การเกษตรกรรม

ตำบลห้วยกระเจา มีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 63,336 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา 25,968 ไร่  
และที่ไร่ 37,368 ไร่ เกษตรกรปลูกพืชไร่ที่สำคัญ ได้แก่

ปลูกข้าว	25,968	ไร่
ปลูกมันสำปะหลัง	21,278	ไร่
ปลูกอ้อย	14,836	ไร่
ข้าวโพด	674	ไร่
แตงโมเมล็ด	300	ไร่
งาดำ	280	ไร่

#### ■ การปศุสัตว์

เกษตรกรในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ดไข่ เป็ดเทศ  
ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะโคพื้นเมือง มีจำนวน 27,959 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นตำบลที่มีจำนวนโคมาก  
ที่สุดในประเทศไทย

### 2.1.4 ชนิดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตำบลห้วยกระเจา ปกคลุมไปด้วยกลุ่มชุดดินชนิดต่าง ๆ และประเภทการใช้ประโยชน์  
ที่ดิน โดยแบ่งได้ดังนี้

1) **กลุ่มชุดดินที่ 36** มีพื้นที่ 43,507 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.1 ของตำบล มีลักษณะเป็น  
กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้ำ มีปฏิกริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง  
การระบายน้ำดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การใช้ประโยชน์ดินบริเวณนี้มักจะใช้เป็น  
ที่อยู่อาศัย ปลูกผัก และสวนไม้ผลและยาสูบ

2) **กลุ่มชุดดินที่ 40** พื้นที่ 5,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของตำบล มีลักษณะเป็น  
กลุ่มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย  
ถึงเป็นกลาง การระบายน้ำค่อนข้างมากอยู่บนชั้นดินที่มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว  
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ประโยชน์ดินบริเวณนี้มักจะใช้เป็น ปลูกมะพร้าว  
มะม่วงหิมพานต์ หรือพืชไร่บางชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด



3) **กลุ่มชุดดินที่ 44** พื้นที่ 20,285 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ของตำบล มีลักษณะเป็น กลุ่ม  
ดินตื้นถึงกึ่งอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ำดี ความ  
อุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ประโยชน์ดินบริเวณนี้มักจะเป็น ป่าละเมาะ บางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วง  
หิมพานต์ หรือพืชไร่บางชนิด เช่น มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด

4) **กลุ่มชุดดินที่ 48** พื้นที่ 21,468 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.3 ของตำบล มีลักษณะเป็น กลุ่ม  
ดินตื้นถึงกึ่งหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกริยา  
ดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ประโยชน์ดินบริเวณนี้มักจะเป็น  
เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว


5) **กลุ่มชุดดินที่ 56** พื้นที่ 19,903 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของตำบล มีลักษณะเป็นกลุ่ม  
ดินลึก ปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ำดีถึงดีปาน  
กลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การใช้ประโยชน์ดินบริเวณนี้มักจะเป็น ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด  
มันสำปะหลัง

6) **กลุ่มชุดดินที่ 62** พื้นที่ 10,815 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ของตำบล มีลักษณะเป็น พื้นที่  
ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา สํารวจและ  
จำแนกดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาสำหรับ  
การเกษตร โดยกลุ่มดินนี้ ไม่ควรนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มี  
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร

7) **พื้นที่ชุมชน** พื้นที่ 1,087 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของตำบล เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของ  
ประชากร พื้นที่พาณิชยกรรม คอกสัตว์ พื้นที่ส่วนราชการและอื่น ๆ

8) **แหล่งน้ำ** พื้นที่ 550 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของตำบล เป็นพื้นที่แหล่งน้ำผิวดิน สระ  
หนอง คลอง บึง ลำห้วย ลำธาร

9) **พื้นที่อื่นๆ** พื้นที่ 357 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของตำบล เป็นพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า บ่อ  
ดิน บ่อขยะ เหมืองแร่ และอื่นๆ (ภาพที่ 2-3)



ภาพที่ 2-3 แผนที่ชุดดิน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



## 2.2 ข้อมูลสภาพธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา และอุทกธรณีเคมี

### 2.2.1 สภาพธรณีวิทยาของอำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

จากข้อมูลแผนที่ธรณีธรณีวิทยา พื้นที่อำเภห้วยกระเจา มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่  
รองรับด้วย ตะกอนกรวด ทราย ของตะกอนน้ำพา ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนตะพักลำน้ำ  
และหินแข็ง ประกอบด้วยหินตะกอนและหินแปรยุคพรีแคมเบียนถึงดีโวเนียน (รูปที่ 2-3) ซึ่งสามารถ  
จำแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาออกเป็น 3 หน่วยหิน ประกอบด้วย หินตะกอนและหินแปร  
3 หน่วยหิน และตะกอน 2 หน่วย ดังนี้ แสดงดังภาพที่ 2-4

#### 1) หินตะกอนและหินแปร

หินชั้น หินแปร และตะกอน ที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถเรียงลำดับ  
ชั้นหินจากอายุแก่ไปหาอายุอ่อน ได้ดังนี้

##### 1.1) หินแปรยุคพรีแคมเบียน (PE)

ประกอบด้วยหินแปรชนิดต่างๆ ได้แก่ หินไนสเนื้อดอก หินไมกาชีสต์สีเทา หิน  
ควอตซ์ไมกาชีสต์ สีเทาจาง และสีน้ำตาลแกมเหลือง หินควอร์ตไซต์สีน้ำตาลแกมเหลือง หินแคลก-ซิ  
ลิเกตสีเทาแกมเขียว และหินอ่อน สีเทาจาง หินยุคนี้มีอายุมากกว่า 570 ล้านปีพบกระจายตัวอยู่ในเขต  
อำเภเมือง แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เขาโดด และเนินเขา

##### 1.2) หินแปรและหินตะกอนยุคแคมเบรียน (E)

ประกอบด้วยหินแปร และหินตะกอนชนิดต่างๆ ได้แก่ หินควอร์ตไซต์ หินทราย  
เนื้อควอตซ์ หินดินดาน หินแคลก-ซิลิเกต และหินอ่อน หินยุคนี้มีอายุประมาณ 570-505 ล้านปี  
พบบริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของอำเภห้วยกระเจา

##### 1.3) หินแปรยุคออร์โดวิเซียนถึงแคมเบรียน (EO)

ประกอบด้วยหินแปรชนิดต่างๆ ได้แก่ หินแคลก-ซิลิเกต หินอ่อน หินควอร์ตไซต์  
หินควอตซ์ชีสต์ หินไมกาชีสต์ และหินฟลโลต หินยุคนี้มีอายุประมาณ 570-438 ล้านปี พบทางตอนใต้  
ของตำบลดอนแสลบ แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และเขาโดด

##### 1.4) หินตะกอนยุคออร์โดวิเซียน (O)

ประกอบด้วยหินตะกอนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หินปูน หินปูนเนื้อดิน หินปูนเนื้อทราย  
และเนื้อทรายแปง สีเทา และสีเขียวแกมน้ำเงิน หินดินดานเนื้อปูน หินทรายเนื้อปูน และหินโคลน



เนื้อปูน สีเทา พบซากดึกดำบรรพของสัตว์ทะเลจำพวกเซฟาโลพอด ไตแกแอมโมไนตหรือหอยวงวาง  
และสัตว์ทะเลจำพวกไครนอยดสเต็มหรือพลับพลึงทะเล เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายต้นไม้ หินยุคนี้มีอายุ  
ประมาณ 505-438 ล้านปี พบมากในเขตตำบลดอนแสลบ และทางทิศตะวันออกของตำบลสระลงเรือ  
แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เขาโดด และ เนินเขา

### 1.5) หินตะกอนและหินแปรยุคทีโวเนียนถึงไซลูเรียน (SD)

ประกอบด้วยหินตะกอน และหินแปรชนิดต่าง ๆ ของหมวดหินบ่อพลอย ไตแก  
หินทรายเนื้อควอร์ตซ์ หินทรายเนื้อดินสีน้ำตาลและเทา หินดินดาน และหินทรายแปง บางแห่งถูกแปร  
สภาพเป็นหินควอร์ตไซต์ หินฟลไลต์ และหินชนวน พบซากดึกดำบรรพของสัตว์ทะเลพวก เทนตะคิว  
ไลต์ หินยุคนี้มีอายุประมาณ 438-360 ล้านปี พบกระจายตัวในเขตตำบลห้วยกระเจา ตำบล  
ดอนแสลบ ตำบลบ่อพลอย แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา เขาโดด และเนินเขา


### 1.6) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Qc, Qa)

ประกอบด้วยตะกอนชนิดต่างๆ ที่มีอายุประมาณ 1.6-0.01 ล้านปีสามารถ  
แบ่งย่อยตามชนิดและสภาพแวดล้อมของการสะสมตัวได้เป็น 3 หน่วยตะกอน ได้แก่

(1) ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนฝังอยู่กับที่ (Qc) ประกอบด้วยตะกอน  
เศษหินควอร์ตไซต์ เศษหินทราย เศษหินทรายแปง เศษหินแกรนิต ตะกอนทราย ตะกอนทรายแปง  
ดินลูกรัง และดินเทอราโรซา แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแผ่กระจายบริเวณเชิงเขา หรือขอบ  
แอ่งสะสมตะกอน พบกระจายตัวในเขตอำเภห้วยกระเจา

(2) ตะกอนน้ำพา (Qa) ประกอบด้วยตะกอนกรวด ทราย ทรายแปง และ  
ดินเหนียว ตะกอนแต่ละขนาดมีการสะสมตัวปะปนกันไม่คอยเป็นระบบ และชั้นตะกอนไม่หนา  
มาก แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ำ น้ำท่วมถึงตามแนวลำน้ำ พบในบริเวณพื้นที่อำเภห้วยกระเจา





ภาพที่ 2-4 แผนที่ธรณีวิทยาอำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ดัดแปลง กรมทรัพยากรธรณี, 2551)



## 2) ธรณีวิทยาโครงสร้าง


ลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้างของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดจากอิทธิพลของขบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยสังเกตได้จากลักษณะการวางตัวของชั้นหิน และรอยคดโค้งที่ปรากฏในบริเวณที่เป็นเขาหินตะกอน และเขาหินแปรหลายแห่ง รวมทั้งรอยเลื่อน และรอยแตกซึ่งทั้งหมดเกิดจากแรง กระทำของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก พบแนวรอยเลื่อนอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบลวังไผ่และตำบลห้วยกระเจา ซึ่งประเมินได้ว่าเป็นแหล่งเพิ่มเติมน้ำในพื้นที่ศึกษา

### 2.1) การวางตัวของชั้นหิน

ชั้นหินส่วนใหญ่มีการวางตัวในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยประมาณ นอกจากนี้ยังพบว่าในบางบริเวณชั้นหินวางตัวในทิศทางเหนือ-ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้

### 2.2) รอยคดโค้งของชั้นหิน

ชั้นหินในพื้นที่ปรากฏรอยคดโค้งรูปประทุน และรอยคดโค้งรูปประทุนหลายแห่ง มีแนวแกนประทุนหลักในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้โดยประมาณ รอยเลื่อน และรอยแตก หินในพื้นที่แสดงรอยแตก และรอยเลื่อนใน 2 ทิศทาง คือ แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ พบรอยเลื่อนมีพลัง 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนด้านเจดีย์สามองค์ ซึ่งมีทิศทางหลักอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ พบวาร์รอยเลื่อนด้านเจดีย์-สามองค์ มีแนวต่อเนื่องลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านจังหวัดราชบุรีนครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ (ภาพที่ 2-5)



ภาพที่ 2-5 แนวรอยเลื่อนต่อเนื่องของรอยเลื่อนด้านเจดีย์สามองค์ (กรมทรัพยากรธรณี , 2551)





## 2.2.2 อุทกธรณีวิทยาอำเภห้วยกระเจา

อุทกธรณีวิทยา หมายถึง สภาพทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเกิด การแผ่ขยายตัว การเคลื่อนไหว คุณภาพการสํารวจ และการประเมินศักยภาพของน้ำบาดาลที่สำคัญ ได้แก่ ลักษณะและส่วนประกอบของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยาต่าง ๆ และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาเป็นต้น สภาพทางธรณีวิทยาเหล่านี้ นับได้ว่าเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของหินเกี่ยวกับการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล หรือมักเรียกรวมๆ กันว่า “คุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยา” ของชั้นหิน ซึ่งที่สำคัญ คือ คุณสมบัติในการกักเก็บน้ำ และการจ่ายน้ำ อนึ่ง โดยธรรมชาติ หินร่วนและหินแข็ง มีสภาพทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันอย่างมาก อันส่งผลให้คุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยาของหินทั้งสองมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ในทางอุทกธรณีวิทยา หรือในทางวิชาน้ำบาดาล จึงนิยมจำแนกหินต่าง ๆ ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หินร่วน (Unconsolidated Rocks) และหินแข็ง (Consolidated Rocks) และจากหินทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็ยังจำแนกย่อยลงไปเป็นชนิด หรือหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา หรือหน่วยหินใต้น้ำหน่วยต่าง ๆ (Hydrogeologic Units) อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับการจัดจำแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยา (Geologic Unit) ที่มีมาก่อนแล้ว โดยการจัดจำแนกหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยานี้ อาจจะสอดคล้อง หรือไม่สอดคล้องกับการจัดจำแนกหน่วยหินทางธรณีวิทยาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยาเป็นสำคัญ

พื้นที่อำเภห้วยกระเจาประกอบขึ้นด้วยหินชนิดต่าง ๆ มากมายหลายชนิด ทั้งนี้เป็นหินร่วนและหินแข็ง และทั้งที่มีอายุตั้งแต่เก่าแก่ที่สุดจนถึงอ่อนที่สุดตามเวลาทางธรณีกาลก็มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อคุณสมบัติในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาลปรากฏอยู่ทั่วไป เช่น รอยเลื่อน (Faults) รอยแตกร้าว (Fractures) รอยคดโค้งของชั้นหิน (Folds) เป็นต้น รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พอจะกล่าวอยู่ในรูปของแหล่งน้ำบาดาลต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในแผนที่อุทกธรณีวิทยาของอำเภห้วยกระเจา (ภาพที่ 2-6)

### 1) แหล่งน้ำบาดาลในหินร่วน

แหล่งน้ำบาดาลในหินร่วน ประกอบขึ้นด้วยตะกอนจำพวกกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว ซึ่งยังไม่สมานตัว หรือจับตัวกัน โดยทั่วไปแล้ว ในแหล่งน้ำบาดาลประเภทนี้ น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนต่างๆ อย่างไรก็ตาม แหล่งสะสมตะกอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นชั้นกรวดทราย จะกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้มากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

- ความหนาของแหล่งสะสมตะกอน ถ้ามีความหนามากก็จะสามารถกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้มาก
- การคัดขนาดของเม็ดตะกอน ถ้ามีการคัดขนาดดีก็จะกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้มาก



- ลักษณะรูปร่างของเม็ดตะกอน ถ้ามีความกลมมนมากก็จะกักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้มาก

แหล่งน้ำบาดาลในหินร่วนของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจำแนกออกเป็นหน่วยหินให้น้ำหินร่วน ได้ 4 หน่วย ดังนี้

### 1.1) ตะกอนน้ำพา (Qfd)

ประกอบไปด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดกรวดและทรายที่สะสมตัวอยู่ในราบลุ่มน้ำหลาก และบริเวณแนวคดโค้งของทางน้ำ ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 - 40 เมตร โดยทั่วไปให้น้ำได้ในเกณฑ์ 10 - 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด แต่ในบางพื้นที่อาจให้น้ำได้ในเกณฑ์ต่ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หินให้น้ำหน่วยนี้ ส่วนใหญ่พบแผ่ขยายตัวอยู่ในพื้นที่ตำบลสระลงเรือ ตำบลดอนแสลบและอำเภห้วยกระเจา

### 1.2) ตะกอนเชิงเขา (Qcl)

ประกอบไปด้วย กรวด ทราย เศษหิน และดินเหนียว น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดกรวดทราย และเศษหิน ที่สะสมตัวอยู่ตามที่ราบเชิงเขา ความลึกของชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10-50 เมตร โดยทั่วไปให้น้ำได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ในบางพื้นที่อาจให้น้ำได้เกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า ส่วนใหญ่พบแผ่ขยายตัวในพื้นที่ตำบลบ่อพลอย

## 2) แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง

แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง ส่วนใหญ่น้ำบาดาลจะถูกกักเก็บอยู่ในช่องว่างของโครงสร้างต่างๆ อันได้แก่ รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างชั้นหิน โปรง หรือถ้ำในชั้นหิน และช่องว่างของชั้นหินผุ ปริมาณน้ำบาดาลจะมีน้อย หรือมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและความต่อเนื่องกันของโครงสร้างที่มีอยู่ในชั้นหินนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าโครงสร้างมีขนาดใหญ่และต่อเนื่องถึงกันได้ดี ก็จะมีน้ำบาดาลกักเก็บอยู่มาก ในทางตรงกันข้าม ถ้าโครงสร้างมีขนาดเล็กและไม่ค่อยต่อเนื่องถึงกันได้ดี ก็จะมีน้ำบาดาลกักเก็บอยู่น้อย เป็นต้นแหล่งน้ำบาดาลในหินแข็งของจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจำแนกออกเป็นหน่วยหินให้น้ำหินแข็ง ได้ 4 หน่วย ดังนี้



## 2.1) ชั้นหินใ้ํ้าหินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (PCms)

ประกอบไปด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินโคลน หินทรายกึ่ง หินควอร์ตไซต์ และหินดินดานกึ่งหินชนวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงยุคดีโวเนียน ํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นํ้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 – 30 เมตร โดยทั่วไปใ้ํ้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และบางแห่งไม่ใ้ํ้าเลย

## 2.2) ชั้นหินใ้ํ้าหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SDmm)

ประกอบไปด้วยหินซิสต์ หินฟิลไลต์ หินควอร์ตไซต์ หินชนวน และหินดินดาน ํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นํ้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 - 50 เมตร โดยทั่วไปใ้ํ้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่งพบชั้นํ้าในพื้นที่รอยเลื่อนจะมีรอยแตกใหญ่อาจจะใ้ํ้าถึง 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


## 2.3) ชั้นหินใ้ํ้าหินปูนอายุออร์โดวิเซียน (Ols)

เป็นหินปูนชั้นบาง ๆ สีเทาถึงเทาดำ เนื้อหินมีการตกผลึกใหม่ (Recrystallized) มีเนื้อดินปน และมีหินดินดานแทรกสลับอยู่ในช่วงล่าง ํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างชั้นหิน และโพรง หรือถ้ำในชั้นหิน ความลึกถึงชั้นํ้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 - 30 เมตร โดยทั่วไปใ้ํ้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่งอาจใ้ํ้าได้ในเกณฑ์ที่มากกว่า 10 - 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับขนาดของโพรง หรือถ้ำ หรือขนาด และความต่อเนื่องกันของรอยแตกที่มีอยู่

## 3.4) ชั้นหินใ้ํ้าหินแกรนิต (Gr)

ํ้าบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อนและชั้นหินผุ ความลึกถึงชั้นํ้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10 - 50 เมตร โดยทั่วไปใ้ํ้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และบางแห่งใ้ํ้าได้ในปริมาณมากกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง






ภาพที่ 2-6 แผนที่อุทกธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี (ดัดแปลง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

### 2.2.3 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม

เป็นการรวบรวมข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิมของพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ตำแหน่งบ่อน้ำ  
บาดาล ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ระยะท่อกรองของบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถ  
พัฒนาได้ ข้อมูลระดับน้ำบาดาล ข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาล ข้อมูลชั้นดินหินที่ระดับความลึกต่าง ๆ โดย  
รวบรวมข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากระบบฐานข้อมูลพสุธาฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อนำข้อมูลมา  
วิเคราะห์เบื้องต้นในการวางแผนสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิม ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

จากการรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลพสุธาฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการ  
ต่าง ๆ ที่เคยดำเนินการมาก่อนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยในพื้นที่ดำเนิน  
โครงการ มีบ่อน้ำบาดาลราชการ จำนวน 160 บ่อ แบ่งเป็นบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา  
จำนวน 37 บ่อ ตำบลดอนแสลบ จำนวน 62 บ่อ ตำบลวังไผ่ จำนวน 12 บ่อ และตำบลสระลงเรือ  
จำนวน 49 บ่อ ส่วนใหญ่มีการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในช่วงความลึกไม่เกิน 120 เมตร ปริมาณน้ำที่สามารถ  
พัฒนาได้ ประมาณ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือบางพื้นที่ไม่พบชั้นน้ำบาดาลเลย (ภาพที่ 2-7)  
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข



ภาพที่ 2-7 แผนที่แสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม อำเภอห้วยกระเจา  
(ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (พสุธาฯ) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)






จากข้อมูลบํานาบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา พบว่ามีบํานาบาดาลที่สามารถพัฒนา  
บํานาบาดาลได้ในปริมาณ น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 28 บ่อ บํานาบาดาลที่สามารถ  
พัฒนาบํานาบาดาลได้ในปริมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 6 บ่อ และบํานาบาดาลที่  
สามารถพัฒนาบํานาบาดาลได้ในปริมาณ มากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 3 บ่อ พบเพียง  
ในพื้นที่บ้านกรวด หมู่ที่ 5 และบ้านไพรงาม หมู่ที่ 15 บ่งบอกถึงข้อมูลศักยภาพบํานาบาดาลเบื้องต้นของ  
พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ว่ามีศักยภาพบํานาบาดาลอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลาง รายละเอียดดัง  
ตารางที่ 2-2 และภาพที่ 2-8

ตารางที่ 2-3 ตารางแสดงข้อมูลบํานาบาดาลจากระบบฐานข้อมูลพสุธาธา ตำบลห้วยกระเจา

ลำดับที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด ตะวันออก	พิกัดเหนือ	สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อําเภอ	จังหวัด	ความลึก เจาะ (ม.)	ความลึก พัฒนา (ม.)	ระดับนํ้า ปกติ (ม.)	ปริมาณนํ้า (ลบ.ม./ชม.)	ระยะท่อรอง (ม.)	ประเภทบ่อ
1	MD513	568532	1582818	บ้านตอ้ง	1	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	2	1	18-24	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
2	PW17975	568755	1582546	บ้านตอ้ง	1	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	37	37	6	3	30.6-36.7	-
3	6102B041	564542	1581203	บ้านตอ้ง	1	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	80	80	13	7	40-44	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
4	MD178	569972	1584550	สถานีอนามัยบ้านห้วยกระเจา	2	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	21	20	2	1	7.5-19.5	-
5	DCD641	570623	1584443	วัดห้วยกระเจา	2	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	38	37	6	3	30-33	-
6	MD279	569624	1584540	บ้านห้วยกระเจา	3	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	21	21	2	1	15-21	-
7	MS20	569137	1584945	บ้านผดุงนิหาร	4	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	18	18	3	1	12-18	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
8	MS60	570817	1575172	บ้านชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	3	2	18-24	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
9	Q200	571063	1574722	บ้านชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	36	36	13	12	18-24, 30-36	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
10	TP301	571070	1575092	วัดบ้านชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	38	38	6	50	30-36	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
11	PW16023	570737	1575351	บ้านชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	36	33	4	2	30.28-33.43	-
12	DCD640	571107	1575132	วัดชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	8	3	18-21	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
13	DCD646	570865	1574852	ชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	30	30	3	3	24-27	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
14	DCD647	570600	1575182	โรงเรียนชากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	36	36	6	3	30-33	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
15	TP41	572021	1584069	ที่ว่าการกําเภอห้วยกระเจา	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	93	93	6	3	36-42,42-92.98	-
16	TP371	569743	1576993	วัดใหม่เขาตอ้ง	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	55	54	6	5	48-54	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
17	6102B039	570115	1577288	บ้านเขาตอ้ง	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	72	72	19	7	36-48	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
18	MD384	564652	1586278	บ้านพิภพระยา	8	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	20	18	2	2	12-18	-
19	PW10451	564395	1586375	บ้านพิภพระยา	8	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	35	35	9	3	-	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
20	TP497	565068	1585943	โรงเรียนบ้านพิภพระยา	8	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	37	36	6	3	30-36	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
21	KC131	565128	1585885	โรงเรียนบ้านพิภพระยา	8	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	78	78	3	6	18-24, 42-48, 66-72	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
22	MD281	571619	1582034	โรงเรียนบ้านไร่งาม	9	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	30	30	8	2	18-30	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
23	MS318	571907	1582066	วัดไร่งาม	9	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	42	42	14	6	36-42	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
24	MS13	571378	1581387	บ้านไร่งาม	9	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	38	36	3	3	24-36	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
25	DCD642	571354	1582127	ไร่งาม	9	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	6	2	18-21	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
26	MS26	564382	1585341	บ้านดุมสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	8	1	18-24	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
27	MS61	563456	1579002	บ้านทุ่งมีงะเทว	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	30	30	6	2	24-30	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
28	TP43	566036	1578211	วัดบ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	63	63	36	2	18-62.5	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
29	DCD645	565455	1576302	พยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	3	4	18-21	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
30	PW17976	568179	1581804	วัดบ้านตอ้ง	13	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	32	31	13	3	24.5-30.6	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
31	AFD8744	568276	1581678	กรอกฟ้าสาธุการ	13	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	43	42	26	2	-	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
32	DCD643	567329	1587581	ทุ่งใหญ่	14	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	35	35	10	2	24-27	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
33	TP42	567952	1577717	วัดบ้านไพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	56	56	24	11	48-56.4	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
34	5943D144	567935	1577544	ร.ร.บ้านไพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	83	55	7	1	-	บ่อสังเกตการณ์
35	6302B004	567745	1577610	โรงเรียนบ้านไพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	116	116	24	10	-	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
36	MD181	568550	1582693	บ้านตอ้ง	16	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	12	1	18-24	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ
37	DCD644	563159	1588245	ทุ่งคูน	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	24	24	6	3	18-21	บ่ออุ้มนํ้า-บริเวณ



ภาพที่ 2-8 แผนที่แสดงข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม ตำบลห้วยกระเจา  
(ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล (พสุธารา) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)



#### 2.2.4 อุทกธรณีเคมีจังหวัดกาญจนบุรี

คุณภาพบําน้ำบาดาลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของตัวอย่างบําน้ำที่เก็บจากบําน้ำบาดาลที่พัฒนาจากชั้นบําน้ำบาดาลในชั้นหินแข็งเท่านั้น ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จากข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีดังกล่าว ค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids, TDS) ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักด้านคุณภาพบําน้ำที่นำมาใช้ในการจัดทำแผนที่บําน้ำบาดาลที่เป็นแผนที่หลัก ส่วนค่าปริมาณสารต่างๆ บางชนิด (ทั้งที่อยู่ในรูปของธาตุและสารประกอบต่างๆ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าปริมาณเหล็ก ความกระด้าง คลอไรด์ ฟลูออไรด์ และซัลเฟต เป็นต้น ก็จะถูกนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่ด้านคุณภาพบําน้ำด้วย ในลักษณะของแผนที่ประกอบ

ในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลกลุ่มนี้ ได้แบ่งปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายบําน้ำได้ของบําน้ำบาดาลต่างๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรกมีค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายบําน้ำได้ต่ำกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร ช่วงที่สองมีค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ระหว่าง 500 - 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร และช่วงที่สามมีค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้สูงกว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบําน้ำบาดาลโดยใช้ค่า TDS (ภาพที่ 2-9) พบว่า คุณภาพบําน้ำบาดาลโดยทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเกณฑ์ดี (TDS มีค่าน้อยกว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร) ยกเว้นบริเวณแคบๆ กระจายตัวไม่แน่นอน เช่น บริเวณอำเภอเลาขวัญ ทางเหนือของอำเภห้วยกระเจา และทางตะวันตกของอำเภพนมทวน และตอนเหนือของอำเภเมือง เป็นต้น บริเวณดังกล่าวมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร คาดว่า เกิดจากการละลายและการพัดพาของบําน้ำบาดาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผ่านชั้นหินคาร์บอเนต ซึ่งวางตัววางทิศทางการไหลหลักของบําน้ำบาดาลอยู่

##### ○ ปริมาณคลอไรด์ (Cl)

พบว่าบําน้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนมากมีปริมาณคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบําน้ำบาดาลที่ใช้ในการบริโภค (มาตรฐานบําน้ำบริโภค กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร อนุโลมสูงสุด 600 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยที่บําน้ำบาดาลส่วนใหญ่ของจังหวัด มีค่าคลอไรด์ ต่ำกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร (ภาพที่ 2-10)

##### ○ ปริมาณเหล็ก (Fe)

พบว่าบําน้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนมากมีปริมาณเหล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบําน้ำบาดาลที่ใช้ในการบริโภค (มาตรฐานบําน้ำบริโภค กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อนุโลมสูงสุด 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)

พบบําน้ำบาดาลที่มีปริมาณเหล็กสูง (มากกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร) กระจุกกระจายอยู่ในที่บริเวณที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ และทางด้านใต้ของจังหวัด (ภาพที่ 2-11) บริเวณที่พบแสดงแนวในทิศทางเดียวกันกับทิศทางการไหลของบําน้ำบาดาล ดังนั้นจึงคาดว่าปริมาณเหล็กที่พบ






น่าจะเกิดจากการผุพัง (weathering) ของแร่ประกอบหินที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบของหินแกรนิต (Gr) และหินชีสต์ ในชุดหินแปร SDmm แล้วถูกละลายและพัดพามาปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลข้างต้น โดยน้ำบาดาลนั้นเอง นอกจากนั้น ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า บริเวณที่พบเหล็กสูง มักเป็นชุมชนที่มีการใช้น้ำบาดาลสูงด้วย

#### ○ ปริมาณความกระด้างทั้งหมด (TH)

พบว่าน้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนมากมีปริมาณความกระด้างทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ในการบริโภค (มาตรฐานน้ำบริโภค กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 เกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร อนุโลมสูงสุด 500 มิลลิกรัมต่อลิตร) ยกเว้นพื้นที่บางส่วนของที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ และทางด้านใต้ของจังหวัด ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับบริเวณที่พบปริมาณเหล็กสูง แต่มีการกระจายตัวค่อนข้างแคบกว่า (ภาพที่ 2-12)

บริเวณที่พบปริมาณความกระด้างสูง สอดคล้องกับบริเวณที่รองรับด้วยชั้นหินให้นํ้าคาร์บอเนต ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความกระด้างของน้ำบาดาล นอกจากนั้นการที่บางบริเวณถูกพบทางด้านตะวันออกของชั้นหินปูนข้างต้น ยังเป็นการสนับสนุนข้อสรุปของระดับแรงดันและการไหลของน้ำบาดาล จากด้านตะวันตกไปทางตะวันออกอีกด้วย (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2548)













### บทที่ 3

## การสำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล



### บทที่ 3

## การสํารวจข้อมูลและประเมินศักยภาพแหล่งบําน้ำบาดาล

### 3.1 การสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งบําน้ำบาดาล

#### 3.1.1 การศึกษา สํารวจ คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาลที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการฯ

การศึกษา สํารวจ คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาลที่เหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  
ทุกข้อมูที่เกี่ยวข้งในพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลจากโครงการที่กรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล  
ดำเนินการ หรือที่เกี่ยวข้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสําหรับการประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาลของพื้นที่ และ  
คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาลที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลธรณีวิทยา  
ข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม ข้อมูลแหล่งน้ำผิวดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอื่น ๆ

#### 1) การสํารวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

เบื้องต้นได้วางแผนสํารวจสถานภาพของบ่อน้ำบาดาล การใช้ประโยชน์ของบ่อน้ำ  
บาดาลเดิม ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 67 บ่อ โดยได้รับความร่วมมือจาก  
สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาล กรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล (ภาพที่ 3-1 (ก-ง))







ภาพที่ 3- 1 (ก-ข) ภาพแสดงการดำเนินงานสํารวจสถานภาพบ่อนํ้าบาดาลเดิม

## 2) การสํารวจแหล่งนํ้าต้นทุน สภาพการใช้นํ้าบาดาลและความต้องการใช้นํ้าบาดาล

### 2.1) การสํารวจแหล่งนํ้าต้นทุน และสภาพการใช้นํ้าบาดาล

ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อยู่นอกเขตให้บริการของประปาภูมิภาค มีการใช้แหล่งนํ้าบาดาลและแหล่งนํ้าผิวดิน เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนสำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หรือระบบประปาชนบท สําหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ เป็นระบบประปาที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่วนมากแหล่งนํ้าต้นทุนนํ้าที่นำมาทำการผลิตประปาหมู่บ้านเป็นนํ้าบาดาล เนื่องจากเป็นนํ้าที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี ในปัจจุบัน ภาวะภัยแล้งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดการขาดแคลนแหล่งนํ้าดิบสำหรับอุปโภคบริโภค ส่วนนํ้าบาดาลเป็นนํ้าที่ถูกกักเก็บไว้ใต้ดิน ตามรอยแตก รอยแยกของชั้นดินชั้นหินต่าง ๆ ดังนั้นนํ้าบาดาลจึงเป็นนํ้าที่ค่อนข้างคุณภาพคงที่ และไม่มีผลกระทบจากการระเหยของสภาวะโลกร้อน ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่ง นํ้าดิบสําคัญในการผลิตระบบประปา โดยคุณภาพนํ้าบาดาลในแต่ละพื้นที่ก็มีคุณภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากคุณภาพนํ้าบาดาลในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของนํ้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทางภายนอกลงสู่แหล่งนํ้าบาดาลทำให้คุณภาพของนํ้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการนํ้าบาดาลเพื่อใช้ผลิตระบบประปาจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ ว่ามีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในประเภทใด เช่น การอุปโภคบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ดังนั้น ข้อมูลการใช้แหล่งนํ้าบาดาลในพื้นที่จะช่วยให้ผู้ดำเนินโครงการสามารถนํ้าข้อมูลดังกล่าว มาประเมินศักยภาพแหล่งนํ้าบาดาลเบื้องต้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

การสํารวจสภาพการใช้นํ้าในปัจจุบันและความต้องการใช้นํ้าบาดาล โดยการสํารวจข้อมูลระบบประปารวมถึงแนวท่อกระจายนํ้าของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 16 แห่ง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และผู้นําชุมชน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็น



ข้อมูลเบื้องต้นด้านสาธารณสุขโรคของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา บ่งบอกถึงสภาพปัญหาด้าน  
ทรัพยากรน้ำบาดาล ในปัจจุบันและความต้องการใช้น้ำในอนาคต ทั้งในด้านอุปโภคบริโภค และ  
การเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ  
และสอบถามถึงความพร้อมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์  
สูงสุดและยั่งยืน แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของ  
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถออกแบบระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำได้อย่าง  
เหมาะสม ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการใช้น้ำบาดาลของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
(ภาพที่ 3-2 (ก-ง))



ภาพที่ 3-2 (ก-ง) ภาพแสดงการดำเนินงานสำรวจแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการใช้น้ำบาดาล  
รับฟังความคิดเห็นและความต้องการใช้น้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่



## 2.2) ความต้องการใช้นํ้า

นํ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตชีวิต ของคน พืชและสัตว์ มีการใช้นํ้าเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งประเภทการใช้นํ้าภายในชุมชน ได้ดังนี้

- นํ้าใช้ในบานเรือน
- นํ้าใช้สำหรับการพาณิชย์กรรม
- นํ้าใช้สำหรับการอุตสาหกรรม
- นํ้าใช้สำหรับการเกษตรกรรม
- นํ้าใช้สำหรับสาธารณสุข

ในแต่ละประเภทการใช้นํ้า จะมีอัตราการใช้นํ้าที่แตกต่างกันออกไป สามารถจำแนกได้เบื้องต้น ดังตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3- 1 แสดงความต้องการใช้นํ้าตามประเภทการใช้นํ้า (Babbitt et al, 1962)

ประเภทการใช้นํ้า	อัตราการใช้นํ้า	หน่วย
อุปโภค บริโภคในครัวเรือน	50-250	ลิตร/คน/วัน
อาคารสำนักงาน	95-100	ลิตร/คน/วัน
โรงพยาบาล	300-1,000	ลิตร/เตียงคนไข้/วัน
โรงแรม	500-1,500	ลิตร/ห้องที่มีผู้พัก/วัน
ภัตตาคาร ร้านอาหาร	5-20	ลิตร/มือ
พาณิชย์กรรม	50-150	ลิตร/คน/วัน
สาธารณสุข	25-50	ลิตร/คน/วัน

สำหรับประเภทการใช้นํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค ภายในครัวเรือน สามารถประเมินจากการคำนวณได้ดังนี้

- อัตราการใช้นํ้าเฉลี่ย

กรุงเทพมหานคร	300	ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง-ใหญ่	150-250	ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก	80-120	ลิตร/คน/วัน
ชุมชนชนบท	20-50	ลิตร/คน/วัน
- ปริมาณที่รั่วไหลจากระบบ 25%



$$\text{ความต้องการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)} = \text{จำนวนประชากร (คน)} \times \text{อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน)} \times 0.001$$

**แหล่งที่มา :** สำนักวิศวกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ในปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม  
ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขาดแคลนน้ำที่เป็นไป  
ตามสภาพภูมิอากาศ การจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอต่อการ  
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หากเราสามารถจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ และมีการบริหาร  
จัดการให้เหมาะสมกับสภาพทั่วไปของแต่ละพื้นที่ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอก  
เขตให้บริการของประปาภูมิภาคได้

### 3.1.2 การสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

#### 1) การสำรวจธรณีวิทยา

การสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นดำเนินการโดย  
เป็นการสำรวจภาคสนาม อันประกอบด้วย งานสำรวจบ่อน้ำบาดาลและเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อใช้  
ในการวิเคราะห์คุณภาพ งานสำรวจธรณีวิทยาเพื่อสำรวจชั้นหิน ชั้นดิน โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่  
สัมพันธ์กับระบบน้ำบาดาลและการสำรวจอุทกธรณีวิทยา เพื่อศึกษาสำรวจดูชั้นหิน ชั้นดินที่มี  
ศักยภาพของน้ำบาดาล ในภาคสนาม

งานสำรวจภาคสนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อนำมา  
ประมวลผลและแปลความหมายร่วมกับข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินงานต่อไป


การสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ตำบลวังไผ่ ตำบลสระลงเรือ  
ตำบลดอนแสลบ อำเภห้วยกระเจา ตำบลหนองนกแก้ว อำเภเลาขวัญ ตำบลหนองโรง อำเภ  
พนมทวน และตำบลบ่อลอย อำเภบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 3-3) โดยใช้แผนที่  
ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ระบบพิกัด WGS 84 ลำดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร และ  
แผนที่ธรณีวิทยา 1:250,000 (กรมทรัพยากรธรณี , 2551) เป็นแผนที่พื้นฐาน (base map) และการ  
สำรวจภาคสนาม จากนั้นนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการสำรวจ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ  
ก่อสร้างโครงการ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแล้วขั้นตอนต่อไป คือการสำรวจในภาคสนามทาง  
ธรณีวิทยาเป็นการสำรวจหินเพื่อดูการกระจายตัวของชั้นหิน ศึกษาความสัมพันธ์ของชั้นหิน ธรณี  
ประวัติ ธรณีโครงสร้าง เพื่อลำดับข้อมูลเป็นประโยชน์ในการตีความทางด้านน้ำบาดาล โดยได้ทำการ  
ลงพื้นที่ โดยอาศัยแผนที่ธรณีวิทยา (ภาพที่ 3-4) และศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นที่





ที่จะนำมาวิเคราะห์ เพื่อจะกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล โดยใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน  
1:50,000 ระบบพิกัด WGS 84 ราว 4937 IV อำเภอบ่อพลอย ภาพถ่ายดาวเทียม และ Remote  
sensing นำมาวิเคราะห์ในทาง โครงสร้างทางธรณีวิทยา (Structure) รอยเลื่อน (Fault) แนวแตก  
(Joint) โครงสร้างเชิงเส้น (Lineament) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
(ภาพที่ 3-5)

หลังจากทำการสำรวจข้อมูลภาคสนามแล้ว ต่อมานำข้อมูลการสำรวจมาวิเคราะห์  
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะธรณีโครงสร้าง การวางตัวของชั้นหิน  
การลำดับชั้นหิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจ ศึกษา ด้านอุทกธรณีวิทยา



ภาพที่ 3-3 (ก-ง) การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม










## 2) การสำรวจอุทกธรณีวิทยา


การสำรวจอุทกธรณีวิทยาคือ การศึกษาข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ปริมาณการใช้น้ำ การสำรวจสถานะบํานาน้ำบาดาล และข้อมูลต่างๆ ได้แก่ พิกัดตำแหน่งบํานาน้ำบาดาล ระดับความลึก บํานาน้ำบาดาล ระดับน้ำบาดาลปกติ ชั้นน้ำบาดาล (ภาพที่ 3-6 (ก-ง)) ในชั้นหัตถิยภูมิเพื่อใช้จำแนกประเภท และคุณลักษณะของบํานาน้ำบาดาลในพื้นที่ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจภาคสนามต่อไป

ทำการสำรวจอุทกธรณีวิทยาภาคสนาม ได้แก่ สํารวจบํานาน้ำบาดาล การใช้น้ำ ประเภท บํานาน้ำบาดาล ปริมาณบํานาน้ำบาดาลและการวัดระดับน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อุทกธรณีวิทยา และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการพัฒนาบํานาน้ำบาดาลต่อไป (ภาพที่ 3-7)



ภาพที่ 3- 6 (ก-ง) การสำรวจอุทกธรณีวิทยา





ภาพที่ 3- 7 แผนที่อุทกธรณีวิทยา ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



### 3.1.3 การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation)

การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อหาขอบเขต ความลึก และความหนา และขอบเขตของการแผ่กระจายตัวของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา (Boundary of Hydrogeological Units) และลักษณะของชั้นดินชั้นหิน และกำหนดจุดเจาะนํ้าบาดาลที่เหมาะสม เป็นข้อมูลในการกำหนดจุดเจาะนํ้าบาดาลโดยใช้วิธี วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนวตั้ง (Resistivity Survey Method, Vertical Electrical-Resistivity Sounding, VES) และ ดำเนินการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบ 2 มิติ (Electrical Resistivity Tomography)

การสำรวจเพื่อกำหนดจุดเจาะนํ้าบาดาลที่เหมาะสม ได้ดำเนินการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบ 1 มิติ (Vertical Electrical Resistivity Sounding: VES) โดยเลือกจัดวางหลักขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) ที่มีระยะห่างระหว่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่น้อยกว่า 300 เมตร ซึ่งเป็นการหาข้อมูลในแนวตั้งได้ดี และดำเนินการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบ 2 มิติ (Electrical Resistivity Tomography) ซึ่งเป็นการหาข้อมูลในแนวระดับได้ดีโดยจะทราบถึงโครงสร้าง การวางตัวของชั้นหินในแนวระดับ โดยจะใช้รูปแบบการอ่านขั้วแบบ ไดโพล-ไดโพล (Dipole-Dipole)

#### 1) หลักการสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า

หลักการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เป็นการวัดค่าความต่างศักย์ที่เกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดินด้วยตัวกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรง (Direct current, DC) หรือใช้กระแสไฟฟ้าสลับที่มีความถี่ต่ำปล่อยลงไปในดินอย่างช้าๆ คล้ายกระแสไฟฟ้าตรงสิ่งที่มีผลต่อค่าการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์และทางเดินของกระแสไฟฟ้าคือคุณสมบัติทางกายภาพของดิน-หิน ที่ประกอบด้วยแร่องค์ประกอบในเนื้อดิน-หินรูพรุนของเหลวในรูพรุนหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อดิน-หิน ดังตารางที่ 3-2 (เพียงตา, 2550)

วิธีการจัดวางหลักขั้วไฟฟ้า (electrode configuration) คือการจัดหลักขั้วไฟฟ้า (electrodes) ทั้ง 4 หลัก โดยทั่วไปการสำรวจด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีหลักหรือขั้วไฟฟ้า (current electrodes) จำนวน 2 ขั้ว คือ C1 และ C2 และขั้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (potential electrodes) อีก 2 ขั้ว คือ P1 และ P2 สามารถวัด ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้ว P1 และ P2 ซึ่งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้างกล่าวสามารถนำมาคำนวณ ค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistance, R) และค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity,  $\rho$ ) ได้ (ภาพที่ 3-8) โดยในการสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบ 1 มิติ ใช้วิธีการจัดวางใช้หลักขั้วไฟฟ้าแบบ Schlumberger คือ



หลักขั้วไฟฟ้าทุกหลักตอกลีกลงไปในผิวดินโดยวางตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างหลักนอกห่างกันเท่ากับระยะ AB ส่วนหลักใน ทั้ง 2 หลัก อยู่ตรงกึ่งกลางของ AB และห่างกันเท่ากับระยะ MN โดย AB จะต้องมืค่า 5 เท่าถึง 20 เท่า ของ ในการสํารวจแบบ 2 มิติจะใช้วิธีการวางขั้วแบบ ไดโพล-ไดโพล (Dipole-Dipole) โดยจะกำหนดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ระยะ 20 เมตร (ภาพที่ 3-9) ซึ่งผลสํารวจธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ จะแสดงผลเป็นลักษณะภาพตัดขวางชั้นดิน-หินของแนวสํารวจ

ตารางที่ 3-2 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัตถุทางธรณีวิทยา (ดัดแปลงจากเพียงตาและคณะ, 2549)

หินอัคนี	ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม เมตร)
หินแกรนิต	300 – 3,000,000
หินไซยีนิต	100 – 1,000,000
หินไดออไรต์	10,000 – 100,000
หินแอนดีไซต์	170 - 45,000
หินแกบโบร	1,000 - 1,000,000
หินบะซอลต์	10 – 13,000,000
หินเพริโดไทต์	3,000 – 6,500
หินแปร	ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม เมตร)
หินควอร์ตไซต์	10 – 200,000,000
หินอ่อน	100 – 250,000,000
หินชนวน	600 – 40,000,000
หินชีทส์	200,000
หินไนส์	68,000 - 3,000,000
หินทราย	1 – 640,000,000
หินกรวดมน	10 – 800
หินดินดาน	20 – 2,000
หินปูน	50 – 10,000,000




ตารางที่ 3-2 ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัสดุทางธรณีวิทยา (ดัดแปลงจากเพียงตาและคณะ, 2549) (ต่อ)

หินตะกอน	ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม เมตร)
ตะกอนดินเหนียว	1 - 100
ตะกอนทราย	10 - 800
ดินเหนียวมีน้ำเค็ม	1.3 - 7.8

สูตรสำหรับการคำนวณค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ คือ


$$\rho_a = \pi \frac{(AB/2)^2 - (MN/2)^2}{MN} \times \frac{V}{I}$$

- เมื่อ  $\Delta V$  คือค่าศักย์ทางไฟฟ้า (อ่านได้จาก volt meter ของเครื่อง resistivity meter)
- $I$  คือ ค่าแรงดันไฟฟ้า (อ่านได้จาก amp-meter ของเครื่อง resistivity meter)
- $AB$  เป็นระยะห่างระหว่าง current electrodes ของการจัดหลักขั้วไฟฟ้า
- $MN$  เป็นระยะห่างระหว่าง potencialelectrodes ของการจัดหลักขั้วไฟฟ้า



ภาพที่ 3- 8 หลักการทำงานของกรวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าของชั้นหินและหิน (Vingoe, 1979)





ภาพที่ 3-9 ลักษณะการวางขั้วไฟฟ้าแบบต่างๆ (Vingoe, 1979)

### วัสดุอุปกรณ์

- เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ มีดังนี้
  1. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity meter) ยี่ห้อ Syscal R1 Plus
  2. ม้วนสายไฟความยาวม้วนละ 400 เมตรจำนวน 2 ม้วน
  3. ค้อนตอกเหล็ก 4 อัน
  4. หล็กเหล็กสำหรับเป็นขั้วไฟฟ้า (electrode) 4 หล็ก
  5. เครื่องหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
  6. วิทยุรับ-ส่งสนามจำนวน 3 เครื่อง
- เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ มีดังนี้
  1. เครื่องวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ (2D Resistivity meter) ยี่ห้อ Super String R8/IP
  2. ม้วนสายไฟความยาวม้วนละ 280 เมตร จำนวน 4 ม้วน
  3. คลิปหนีบระหว่างสายเคเบิล 56 อัน
  4. หล็กเหล็กสำหรับเป็นขั้วไฟฟ้า (electrode) 56 หล็ก
  5. เครื่องหาพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
  6. วิทยุรับ-ส่งสนามจำนวน 4 เครื่อง
  7. แบตเตอรี่ 1 ตัว
  8. ตลับเมตร 1 อัน



ลักษณะเครื่องมือสำรวจและพื้นที่สำรวจฯ แสดงดังภาพที่ 3-10 และภาพที่ 3-11



ภาพที่ 3- 10 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจธรณีฟิสิกส์ 1 มิติ



ภาพที่ 3- 11 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจธรณีฟิสิกส์ 2 มิติ

## 2) สํารวจธรณีฟิสิกส์ในภาคสนาม

การกำหนดจุดที่เหมาะสมในการนำเครื่องมือวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดหา  
สภาพลักษณะธรณีวิทยาใต้ดินในการหาน้ำบาดาลนั้น ได้อาศัยผลของการสำรวจธรณีวิทยา อุกทก-  
ธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง เพื่อกำหนดแนวสำรวจที่เหมาะสมทางวิชาการ ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา  
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการสำรวจธรณีฟิสิกส์ที่ดีที่สุดในการสำรวจน้ำบาดาลโดยได้ ร่วมดำเนินการ





สํารวจโดย ส่วนวิชาการ สํานักทรัพยากรบํานานํ้าบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) (ภาพที่ 3-12) และ สํานัก  
สํารวจและประเมินศักยภาพบํานานํ้าบาดาล กรมทรัพยากรบํานานํ้าบาดาล (ภาพที่ 3-13)



ภาพที่ 3- 12 (ก-ฉ) การสํารวจธรณีฟิสิกส์ (โดย สํานักทรัพยากรบํานานํ้าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี)





ภาพที่ 3- 13 (ก-ฉ) การสํารวจธรณีฟิสิกส์ (โดย สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพบํานาน้ำบาดาล)

### 3) การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกส์

การแปลความหมายข้อมูลผลการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า แบบ 1 มิติ และการสร้าง  
แผนภาพตัดขวางโครงสร้างธรณีวิทยาของชั้นหิน ชั้นดินนั้นต้องอาศัย บ่อเจาะสํารวจบริเวณใกล้เคียง  
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ เทียบเคียงช่วยตีความข้อมูลสํารวจ ซึ่งในพื้นที่นี้ได้ใช้ จุดสํารวจ STA5 และ




บ่อเจาะสํารวจพื้นที่ บ้านสระตาโล หมู่ 12 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เทียบ  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ากับวัสดุทางธรณีวิทยา ข้อมูลชั้นหิน ชั้นดิน ของบ่อเจาะ  
สํารวจที่ระดับความลึกต่างๆ รายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างชั้นดินที่ได้จากการเจาะจากจุดสํารวจที่ STA5 ได้ความลึกเจาะทั้งสิ้น 236  
เมตร ที่พิกัด UTM โชน 47 พิกัดตะวันออก 560280 พิกัดเหนือ 1588231 มีดังนี้

- ความลึก 1-6 เมตร เป็นชั้นดินละเอียดไปจนถึงหยาบ มีกรวดผสม สีนํ้าตาลอมม่วง
- ความลึก 7-14 เมตร เป็นชั้นตะกอนกรวดเหลี่ยมและชั้นศิลาแลง สีนํ้าตาล ปนแดง
- ความลึก 15-23 เมตร เป็นชั้นหินผุ ของควอตไซต์ ดินดาน หินชนวน
- ความลึก 24-236 เมตร เป็นชั้นของหินชนวน หินทรายกึ่งแปร หินควอตไซต์สีนํ้า  
เงินเข้ม สีเทาแทรกสลับกันอยู่เป็นระยะ และพบหินฟิลไลต์ ในตอนปลาย

จากผลการเจาะสํารวจเบื้องต้นนี้ จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเทียบเคียงข้อมูลชั้น  
บําน้ำบาดาลและนำไปตีความเพื่อใช้เป็นข้อมูลการสํารวจในพื้นที่สํารวจต่อไป (ภาพที่ 3-14)



ตัวอย่างชั้นดินชั้นหินของบ่อเจาะสํารวจ ความลึกเจาะ 236 เมตร



ภาพที่ 3- 14 ข้อมูลการสํารวจเดิมที่ใช้ในการเทียบเคียงการแปลความหมายการสํารวจธรณีฟิสิกส์





### 3.1.4 การเจาะสํารวจและพัฒนาบําน้ำบาดาล

การเจาะบําน้ำบาดาลมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนที่จะทำการเจาะ ปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญคือ ชนิดของหินที่กักเก็บบําน้ำบาดาล ศักยภาพของแหล่งบําน้ำบาดาล ความลึกของชั้นบําน้ำบาดาล วัตถุประสงค์ในการเจาะ การเลือกชนิดเครื่องเจาะ รวมถึงเทคนิคหรือวิธีการเจาะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

#### 1) การเจาะบําน้ำบาดาล

แบ่งเป็น 2 วัตถุประสงค์ คือ การเจาะบําน้ำบาดาลเพื่อสํารวจและศึกษาคุณสมบัติของชั้นหินให้น้ำ และการเจาะบําน้ำบาดาล เพื่อพัฒนาเป็นบ่อผลิตบําน้ำบาดาล รายละเอียดดังนี้

**1.1) การเจาะบําน้ำบาดาล** เป็นการเจาะสํารวจดินหรือหินให้เป็นรูตามขนาดและความลึกที่ต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูล ตัวอย่างตะกอนดินหิน ระดับบําน้ำบาดาล ตัวอย่างบําน้ำบาดาลคุณภาพบําน้ำบาดาล การหยั่งธรณีหลุมเจาะ และรวมถึงการสุบทดสอบเพื่อศึกษาคุณสมบัติของชั้นหินให้น้ำ พร้อมทั้งพัฒนาบําน้ำบาดาลตามรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างบําน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล ในการดำเนินงานโครงการฯ กำหนดให้มีการเจาะสํารวจให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ข้างเคียงบ่อเจาะสํารวจต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ตารางที่ 3-3) จากนั้นคัดเลือกบ่อเจาะสํารวจเป็นบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 4 บ่อ เพื่อก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์ ทั้งนี้จัดทำปฏิทินตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและคุณภาพน้ำ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ

**1.2) การเจาะบําน้ำบาดาล** เป็นการเจาะเพื่อให้ได้หลุมเจาะที่มีขนาดความลึกสำหรับพัฒนาเป็นบ่อผลิต ซึ่งประกอบด้วยติดตั้งท่อกรูท่กรอง และเครื่องสูบน้ำโดยใช้เครื่องเจาะบําน้ำบาดาลที่ตรงตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล โดยในการดำเนินงานโครงการฯ กำหนดให้เจาะและพัฒนาบําน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ และบ่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 8 บ่อ โดยจะต้องลงท่อขนาดเดียวกันตลอดความลึกของการพัฒนาบําน้ำบาดาล พร้อมทั้ง ทำการเก็บตัวอย่างตะกอนดินหินทุก ๆ ระยะ 1 เมตร โดยการพัฒนาบําน้ำบาดาลให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างบําน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรบําน้ำบาดาล



ตารางที่ 3- 3 รายละเอียดกิจกรรมการเจาะสํารวจ

ประเภทบ่อ	ขนาดบ่อ (นิ้ว)	วัสดุก่อสร้างบ่อ	จำนวน (บ่อ)	ความลึกรวม (เมตร)
บ่อเจาะสํารวจ	6	ท่อเหล็ก	-	5,000
บ่อสังเกตการณ์	6	ท่อเหล็ก	4	
รวม				5,000

2) ขั้นตอนการเจาะและพัฒนาบําน้ำบาดาล

การเจาะสํารวจและพัฒนาบําน้ำบาดาล มีขั้นตอนดังนี้

2.1) การเลือกตำแหน่งจุดเจาะ พิจารณาตามความเหมาะสมของชุมชน สภาพอุทกธรณีวิทยา และเงินทุน

2.2) กำหนดขนาดและความลึกบําน้ำบาดาล พิจารณาตามข้อมูลด้านอุทกธรณีวิทยา ชนิดชั้นดิน ชั้นหิน ปริมาณและคุณภาพน้ำที่คาดว่าจะได้รับ

2.3) เลือกชนิดเครื่องเจาะและวิธีการเจาะบําน้ำบาดาล ให้เหมาะสมกับงบประมาณ ขนาด และความลึกของบ่อ ส่วนวิธีการเจาะแบบหมุนตรง แบบกระแทก แบบหมุนดุดกลับ หรือเจาะแบบผสมขึ้นอยู่กับสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่

2.4) การออกแบบบําน้ำบาดาล การหยั่งธรณีหลุมเจาะ และธรณีวิทยาหลุมเจาะ หลังจากเจาะบ่อได้ความลึกที่ต้องการแล้วให้หยั่งธรณีหลุมเจาะเพื่อนำผลไปใช้ในการออกแบบบําน้ำบาดาล โดยพิจารณาร่วมกับผลการวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน

2.5) การเลือกวัสดุที่ใช้ก่อสร้างบําน้ำบาดาล วัสดุก่อสร้างบําน้ำบาดาล ประกอบด้วย ท่อกรู ท่อกรอง อาจเลือกใช้ชนิด PVC หรือ เหล็ก หรือเหล็กไร้สนิม

2.6) การติดตั้งท่อกรู ท่อกรอง และอื่น ๆ เมื่อได้คว้านหรือขยายหลุมเจาะแล้วทำการติดตั้งท่อกรู ท่อกรอง โครงบังค้บ่บ่อ ซึ่งสามารถต่อเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยวิธีขันเกลียวหรือเชื่อมด้วยไฟฟ้า เป็นต้น



2.7) การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประกอบด้วย ขั้นตอนการเติมกรวดกรูบ่อ การผนัง  
ผนังบ่อ การเป่าล้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ำบาดาลที่ปราศจากตะกอนไหลเข้าสู่บ่อ และการฆ่า  
เชื้อโรค เป็นต้น

2.8) การสุบทดสอบและการวิเคราะห์ผล

2.9) การคัดเลือกชนิดและขนาดของเครื่องสูบน้ำ

### 3) การคัดเลือกวิธีการเจาะบ่อน้ำบาดาล

การเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล แยกได้เป็น 4 วิธี คือ การเจาะแบบหมุนตรง  
การเจาะแบบกระแทก การเจาะแบบหมุนดุดกลับ และการเจาะแบบผสม รายละเอียดดังนี้

3.1) การเจาะแบบหมุนตรง เป็นการเจาะที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะเจาะได้เร็วและมี  
ประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในหินร่วน หลักการของเครื่องเจาะประเภทนี้ใช้น้ำโคลนอัดลงไปทางรูก้าน  
เจาะผ่านทางหัวเจาะ และน้ำโคลนจะไหลขึ้นสู่ผิวดินทางช่องว่างระหว่างก้านเจาะกับผนังบ่อเจาะ  
พร้อมกับอุ้มเอาเศษหินขึ้นมาแล้วไหลเวียนต่อไปลงสู่บ่อโคลน

3.2) การเจาะแบบหมุนดุดกลับ เป็นเครื่องที่ดัดแปลงจากเครื่องเจาะหมุนตรง  
แตกต่างกันตรงที่ทิศทางการเดินของน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ หลักการคือในระบบหมุนตรงทำให้การ  
อัดน้ำโคลนที่มีแรงดันสูงหย่อนลงไปทางก้านนำเจาะ ก้านเจาะและหัวเจาะแล้วให้ไหลกลับพร้อมอุ้ม  
เศษหินขึ้นทางช่องว่างระหว่างก้านเจาะกับผนังบ่อ แต่ในเครื่องเจาะหมุนแบบดุดกลับ เป็นการปล่อย  
ให้น้ำไหลลงไปเองทางช่องว่างระหว่างผนังบ่อกับก้านเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนพร้อมทั้งเศษดินเศษหินขึ้น  
ทางก้านเจาะเพื่อปล่อยลงบ่อเก็บน้ำให้เศษหินตกลงกันพร้อมเศษหินเล็กๆ ที่ยังไม่ตกตะกอนจะถูก  
ปล่อยให้ไหลกลับลงไปข้างบ่อแล้วดูดขึ้นอีกเรื่อย ๆ ไป จากลักษณะการหมุนเวียนของน้ำโคลน การ  
เจาะด้วยวิธีนี้สามารถเจาะในหินร่วนที่ต้องการรูเจาะและบ่อเจาะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ เช่น  
ขนาดของบ่อตั้งแต่ 400 มิลลิเมตร จนถึงขนาด 1,500 มิลลิเมตร และสามารถเจาะได้ลึกถึง 500  
เมตร

3.3) การเจาะแบบกระแทก เป็นการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่และลึก บ่อที่มี  
เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8-60 เซนติเมตร สามารถเจาะในหินแข็งได้ลึกถึง 600 เมตร การเจาะด้วยวิธีนี้  
เจาะได้ทั้งในหินร่วนและหินแข็ง แต่เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมแล้ว เหมาะสมสำหรับการเจาะใน  
หินแข็งมากกว่า โดยเป็นการเจาะลงไปใต้ผิวดินโดยใช้แรงกระแทกของหัวเจาะกระแทก ซึ่งมีขนาด  
ใหญ่และหนัก เพื่อกระแทกดิน หิน ให้แตกออก การบิดตัวของลวดสลิงทำให้หัวเจาะหมุน คว้าน



ตำแหน่งที่เจาะเป็นรูกลม เศษหิน เศษดินที่แตกออก จะถูกนำขึ้นมาโดยใช้ลมเป่า (air compressor) จากกันหลุมขึ้นมายังผิวดิน


**3.4) การเจาะแบบผสม** เป็นการดัดแปลงหัวเจาะให้สามารถทำงานแบบกระแทกและแบบหมุนไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้กำลังลมดันไปที่กระบอกตอก (hammer) ซึ่งจะตอกกระแทกลงไปบนหัวเจาะ (hammer bit) เพื่อบดให้หินแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ เศษหินจะถูกเป่าขึ้นสู่ปากบ่อ ด้วยกำลังลมทำให้การเจาะทะลุทะลวงได้ผลดีและเร็วมากโดยเฉพาะในหินแข็ง

ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ เมื่อพิจารณาจากสภาพทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ พบว่าพื้นที่ส่วนมากของอำเภห้วยกระเจา รองรับด้วยชั้นหินให้นํ้าแบบหินแข็ง และพบบางส่วน ที่รองรับด้วยชั้นหินให้นํ้าแบบหินร่วน จึงเลือกใช้วิธีการเจาะแบบกระแทก สามารถจำแนกข้อดีและข้อเสียของการเจาะแบบกระแทกได้ดังตารางที่ 3-4 และภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังแสดงในภาพที่ 3-15

ตารางที่ 3- 4 ข้อดีและข้อเสียของการเจาะแบบกระแทก

ข้อดี	ข้อเสีย
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เจาะได้ในหินทุกชนิด</li> <li>○ ทราบได้ทันทีเมื่อเจาะถึง</li> <li>○ ชั้นนํ้าบาดาล</li> <li>○ เก็บตัวอย่างดินและหินได้ตามความลึกที่ถูกต้อง</li> <li>○ ไม่ต้องใช้นํ้ามากในการเจาะ</li> <li>○ ราคาต้นทุนในการเจาะค่อนข้างถูกและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องเจาะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ถ้าเจาะในหินร่วนและหินอ่อน บ่อจะพังง่ายต้องมีท่อกันพังด้วย</li> <li>○ เจาะได้ช้า</li> <li>○ ถ้าชั้นหินไม่อยู่ในแนวราบหรือชั้นหินมีมุมเฉียง จะทำให้หัวเจาะไถลเลื่อนออกไปทางด้านข้างตามการวางตัวของชั้นหินทำให้บ่อกุด และเอียงซึ่งเป็นอุปสรรคในการลงท่อกู้ท่อกอง การติดตั้งเครื่องสูบ</li> </ul>





ภาพที่ 3- 15 (ก-ง) ตัวอย่างเครื่องจักรเจาะน้ำบาดาลที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ

#### 4) การหยั่งธรณีหลุมเจาะ

การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Wireline logging) ในงานน้ำบาดาลเป็นการสำรวจข้อมูลหลุมเจาะหรือบ่อบาดาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการออกแบบและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล เป็นการหย่อนเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Geophysical logs) ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าทางฟิสิกส์ลงไปหลุมเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ได้ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของชั้นตะกอนชั้นหิน คุณภาพน้ำ มีลักษณะ การบ่งชี้ปริมาณน้ำ ความลึกและความหนาของชั้นน้ำและชั้นหินตลอดจนโครงสร้างของหลุมเจาะ เป็นต้น ค่าข้อมูลที่ได้จากเทคนิคของการตรวจวัดดังกล่าวเป็นข้อมูลต่อเนื่องในรูปแบบเส้นกราฟบนจอคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเก็บบันทึก เป็นไฟล์ข้อมูล (data file) ได้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้หาความสัมพันธ์เปรียบเทียบกับตัวอย่างดินและหินซึ่งเก็บจากหลุมเจาะนั้นๆ ได้


ในงานน้ำบาดาล นิยมทำการตรวจวัดด้วยหัววัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (SP) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วย Single-point resistance (SPR) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วยหัววัดขนาด 16 นิ้ว (short-normal, R(16N)) และขนาด 64 นิ้ว (long-normal, R(64N)) และ



ค่ากัมมันตรังสีธรรมชาติ (Natural Gamma, GR) โดยใช้หัววัด (probe) ที่สามารถหย่อนลงไป  
หลุมเจาะจนถึงก้นหลุมได้ ด้วยหลักการที่ว่า หากเป็นชั้นดิน-หินต่างชนิดกัน ย่อมมีคุณสมบัติทาง  
กายภาพดั่งที่กล่าวไว้ข้างต้น แตกต่างกัน ภายในหัววัดสวนใหญ่จะติดตั้งแหล่งกำเนิดพลังงาน  
(energy source) และเครื่องตรวจวัด (detector) และในการทำการบันทึกข้อมูล จะทำในขณะที่ดึง  
หัววัด (probe) ขึ้นมาจากก้นหลุมผ่านทางสายเคเบิลที่หย่อนหัวยังลงไป เครื่องจะทำการบันทึก  
ข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้นี้มาแปลความหมายหาสภาพธรณีวิทยาใต้ผิวดิน

#### 4.1) หลักการในการตรวจวัดค่าต่าง ๆ มีดังนี้

(1) การตรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธี single-point resistance (SPR) เป็นการหยั่งหลุมเจาะเพื่อการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดิน-หิน โดยที่สภาพ  
ต้านทานไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวัตถุ ที่บอกให้ทราบว้วัตถุนั้นต้านทานไฟฟ้า หรือยอมให้  
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากน้อยเพียงใด มีหน่วยวัดเป็น โอห์ม-เมตร (Ohm-m) โดยมีหลักการ  
เบื้องต้นของการวัดค่าทางไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 3-16




ภาพที่ 3- 16 การจัดขั้วไฟฟ้าสำหรับการหยั่งวัดค่าความต้านทานในหลุมเจาะ (Driscoll, 1987)

(2) การตรวจวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Self potential, SP) เป็นการ  
ตรวจวัดศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการมีกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติไหลใต้ผิวดิน ซึ่งโดยทั่วไปหากสภาพ  
ใต้ผิวดิน มีแร่บางชนิดที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ (เช่น กลุ่มแร่ดินเหนียว) จึงสามารถวัดค่าความต่าง  
ศักย์ไฟฟ้าได้ มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์ การแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหลของ  
น้ำในรูพรุนในเนื้อหิน และกระบวนการทางชีวภาพ สามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออน (ion)




ระหว่างกัน รวมทั้งของเหลวที่อยู่ในช่องว่างของชั้นดิน-หิน กับนํ้าโคลนที่ไซในการเจาะ ดังนั้น จึงสามารถวัดศักย์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องปล่อยกระแสไฟฟ้า ให้ไหลเข้าไปในชั้นดินหินแต่อย่างใด แตกต่างจากการหยั่งหลุมเจาะเพื่อวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (resistivity log) ที่ต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไป การหยั่งหลุมเจาะเพื่อวัดศักย์ไฟฟ้า สามารถใช้แยกชั้นดินเหนียวออกจากชั้นทราย หรือชั้นหินอื่น ๆ ได้ ดังแสดงในภาพที่ 3-17



ภาพที่ 3- 17 ตัวอย่างผลการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะและการแปลความหมาย (เจริญ เพียรเจริญ, 2540)

(3) การตรวจวัดรังสีแกมมา (gamma ray) โดยหินแต่ละชนิดจะมีปริมาณ  
กัมมันตภาพรังสีที่แตกต่างกัน กัมมันตภาพรังสีที่สามารถตรวจวัดในบ่อน้ำบาดาลได้ คือ การวัด  
แกมมาธรรมชาติ (natural-gamma) จะได้ natural-gamma curve หรือ gamma-ray curve ซึ่ง  
ต่างจากการวัดรังสีแกมมา-แกมมา (gamma-gamma) การวัดรังสีนิวตรอน (neutron) แต่ในที่นี้จะ  
กล่าวถึงเฉพาะการวัดแกมมาธรรมชาติ การวัดปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติที่ปล่อยจากแร่ซึ่งมี  
ส่วนประกอบของธาตุ โพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และธอเรียม (Th) ซึ่งปกติมีอยู่ในชั้นดินเหนียว  
หินดินดานสูงกว่าในชั้นทรายและหินอื่นๆ มีหน่วยวัดเป็นเซนต์ฟอยต่อวินาที (cps)

การตรวจวัดแกมมาธรรมชาติ (natural-gamma) ดังแสดงในภาพที่ 3-18  
มีหลักการดังนี้



ภาพที่ 3-18 การตรวจวัดค่าแกมมาธรรมชาติ (Driscoll, 1987)





#### 4.2) อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานหยังธรณีหลุมเจาะ ซึ่งในการปฏิบัติงานใช้เครื่อง หยังธรณีหลุมเจาะของ Delta Epsilon Instruments

(1) หัววัด (probe) : สํหรับวัดค่าทางไฟฟ้าและค่ากัมมันตรังสีธรรมชาติของ  
ชั้นดิน ชั้นหินในหลุมเจาะ โดยสามารถวัดค่า 5 ชนิด ได้พร้อมกัน ประกอบด้วยหัววัดค่าความต่าง  
ศักย์ไฟฟ้า (SP) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วย Single-point resistance (SPR) ค่าความ  
ต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วยหัววัดขนาด 16 นิ้ว (short-normal, R(16N)) และขนาด 64 นิ้ว (long-  
normal, R(64N)) และค่ากัมมันตรังสีธรรมชาติ (Natural Gamma, GR) โดยใช้แหล่งพลังงานจาก  
ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

(2) ระบบกว้าน (winch) : ประกอบไปด้วยชุดมอเตอร์ ชุดถ่ายข้อมูล และสาย  
เคเบิล

- ชุดมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนกว้านจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12-14 โวลต์ อาจจะ  
เป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือแหล่งอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกัน ทำหน้าที่ควบคุม  
ความเร็วและทิศทางในการม้วนสายเคเบิล
- ชุดถ่ายข้อมูล ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนบนของกว้าน ทำหน้าที่สำหรับการ  
รับส่งข้อมูลจากระบบไปยังหัววัดและรวมถึงส่งถ่ายข้อมูลผ่าน interface  
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ทำงานด้วยโปรแกรมควบคุม DELogger
- สายเคเบิล สํหรับเชื่อมต่อระบบกว้านเข้ากับหัววัด เพื่อส่งผ่านข้อมูลจาก  
หัววัดขึ้นมายังชุดถ่ายข้อมูล

(3) แท่ง surface electrodes หรือ mud plug : ในการวัดค่าทางไฟฟ้า  
หลุมเจาะ อันประกอบด้วย short/long normal resistivity, single point resistance และ  
spontaneous potential จำเป็นต้องมี surface electrode ที่ทำด้วยเหล็กไร้สนิม

(4) แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า : สํหรับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้แก่มอเตอร์  
ที่ขับเคลื่อนกว้าน ต้องเป็นแหล่งกำเนิดที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ได้แก่ แบตเตอรี่

(5) สามขาและรอก : ตั้งบนปากหลุมเจาะ เพื่อให้สายเคเบิลอยู่ในตำแหน่งกลาง  
หลุมเจาะ

(6) เทปพันสายไฟ : ใช้สำหรับพันในบริเวณข้อต่อต่าง ๆ ของหัววัดและสาย  
เคเบิล เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำภายในหลุมเจาะซึมเข้า

(7) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมควบคุม DELogger : เป็น  
โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องหยังธรณีหลุมเจาะ โดยใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก



เพื่อส่งงานไปยังห้ววัดให้เริ่มหรือหยุดทำการวัดค่า สามารถแสดงผลและบันทึกข้อมูลที่ได้จาก  
เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ ดังแสดงในภาพที่ 3-19 (ก-ง)



ภาพที่ 3- 19 (ก-ง) อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานหยั่งธรณีหลุมเจาะ

#### 5) การวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน

การเจาะบ่อเพื่อสํารวจ หรือเจาะบ่อเพื่อสร้างบ่อผลิตน้ำบาดาล ในขณะที่ทำการเจาะ  
จะมีตัวอย่างดินหรือตัวอย่างหิน (cuttings) ถูกพยุงหรืออ้อมขึ้นมาทางปากบ่ออย่างต่อเนื่อง  
นักธรณีวิทยาหรือนักอุทกธรณีวิทยาควรตรวจสอบชนิดของดินและหินที่ทำการเจาะโดยละเอียดและ  
ทำการบันทึกตลอดความลึกของบ่อ มีความสำคัญและใช้ประโยชน์ในการวางแผนเจาะบ่อผลิต  
น้ำบาดาล เพื่อตรวจสอบสภาพชั้นดินและหรือชั้นน้ำแต่ละชั้นที่หัวเจาะผ่านลงไปและเก็บตัวอย่างไว้  
เพื่อยืนยันประกอบการแปลค่าร่วมกับกราฟผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา



เลือกชั้นน้ำและออกแบบบ่อต่อไป นอกจากนั้น การวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหินในพื้นที่เดียวกัน  
จากหลุมเจาะหลาย ๆ หลุม สามารถนำข้อมูลมาประเมินเทียบหาความสัมพันธ์ของชั้นหินในพื้นที่ได้

การวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะ ประกอบด้วย

- ระยะเวลาลึก
- ชนิดตะกอน เช่น ดินเหนียวหรือทราย กรวด ดินเหนียว
- สีเทียบจาก Munsell's rock color chart เช่น แดง ชมพู เหลือง ํ้าตาล  
เขียวมะกอก เขียว ํ้าเงิน ขาว เทา ดำ สีประ เป็นต้น
- ขนาดเป็น มม. ตามตารางมาตรฐานของ Munsell's rock color chart
- การคัดขนาดของตะกอน
- รูปร่างของเม็ดตะกอนและความเหนียว (shape and plasticity) เช่น เป็น  
เหลี่ยม กึ่งเหลี่ยม กึ่งมน กลมมน เหนียวมาก เหนียวปานกลาง หรือเปราะ
- องค์ประกอบของตัวอย่างจากการสังเกตด้วยตาเปล่า
- การเกาะตัวแข็ง ความแข็ง (compaction and strength) เช่น ร่วน แน่น  
แน่นปานกลาง แน่นมาก แข็งมาก แข็งตัว กึ่งแข็งตัว
- โครงสร้างของตะกอน ชั้นหนา ชั้นบาง สลับชั้น หรือเลนส์

### 3.1.5 การสุบทดสอบปริมาณํ้าบาดาลและคุณสมบัติทางชลศาสตร์

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี) พร้อมด้วยสำนักสำรวจและประเมิน  
ศักยภาพน้ำบาดาล ได้ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณํ้าบาดาลที่บ่อผลิตของ โครงการศึกษา สํารวจ  
และพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งน้ำกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน  
ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดำเนิน  
โครงการฯ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ จุดที่ 1 บ้านทุ่งคูณ จำนวน  
8 บ่อ และพื้นที่ จุดที่ 2 บ้านพยอมงาม จำนวน 8 บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อผลิต 6 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์  
น้ำบาดาล 2 บ่อ ตำแหน่งบ่อบาดาลแสดงดังภาพที่ 3-20 และภาพที่ 3-21 การสุบทดสอบปริมาณ  
น้ำบาดาลสุบด้วยวิธีการสุบบแบบอัตราสุบคงที่ต่อเนื่องแบบระยะเวลาสั้น (6-12 ชั่วโมง) และ  
ระยะเวลายาว (72 ชั่วโมง) และเมื่อหยุดสุบทดสอบได้ทำการติดตามวัดระดับน้ำคืนตัวต่อเนื่อง  
ระยะเวลา 3-6 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้






### 1) วัตถุประสงค์การสุบทดสอบปริมาณน้ำและคุณสมบัติทางชลศาสตร์

1.1) สัมประสิทธิ์ของการซึมได้ (K) ค่าสัมประสิทธิ์ของการจ่ายน้ำ (T) และค่าสัมประสิทธิ์ของการกักเก็บ (S) เพื่อนำไปประเมินศักยภาพน้ำบาดาลต่อไป

1.2) เพื่อทราบปริมาณการให้น้ำจำเพาะของบ่อน้ำบาดาล (Specific capacity, Sc) ปริมาณการให้น้ำสูงสุด (Maximum yield) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับกำหนดอัตราการสุบปริมาณน้ำ (Optimum yield/ Maximum Available Yield) และเลือกเครื่องสูบน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับศักยภาพของบ่อน้ำบาดาล

1.3) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการสุบใช้น้ำบาดาลที่เป็นกลุ่ม (wells field) ได้แก่ รัศมีของกรวยน้ำลด อัตราสุบที่เหมาะสมต่อบ่อดำวัน และระยะเวลาในการสุบต่อบ่อดำวัน เพื่อใช้ในการออกแบบระบบต่อไป



ภาพที่ 3- 20 แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19  
ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี





ภาพที่ 3- 21 แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อสูบทดสอบปริมาณบํานํ้าบาดาลในพื้นที่ บํานํ้าพยอมงาม หมู่ 12  
ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

## 2) การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย

ผลการสูบทดสอบปริมาณบํานํ้าบาดาลจะนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดค่าในภาคสนาม ได้แก่ อัตราการสูบปริมาณบํานํ้า (Pumping rate, Q) ค่าระดับบํานํ้าบาดาลซึ่งจะวัดระยะนํ้าลด (Drawdown, DD) ระยะนํ้าคืนตัว (Recovery) และค่าเวลา (Time, T) มาหาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้นํ้า ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมได้ (K) ค่าสัมประสิทธิ์ของการจ่ายนํ้า (T) และค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (S) โดยเลือกใช้สมการเพื่อหาค่า T, K และ S ด้วยวิธีการคำนวณตามสมการของ Theis method, Cooper-Jacob method และวิธี Recovery method และเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ โปรแกรม Aquifer Test รุ่น 2016.1 ที่พัฒนาโดย Waterloo Hydrogeologic Inc. ประเทศแคนาดา การคำนวณหาคุณสมบัติของ ชั้นบํานํ้าบาดาลค่านำชลศาสตร์ครั้งนี้ พบว่าชั้นบํานํ้าบาดาลในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นบํานํ้าบาดาลประเภทภายใต้แรงดันหรือชั้นหินให้นํ้าปิด (Confined aquifer) เพื่อให้ได้ค่าข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติของชั้นบํานํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษามากที่สุด นอกจากนั้นยังคำนวณหาปริมาณการให้นํ้าจำเพาะของบ่อนํ้าบาดาล (Specific capacity, Sc) ปริมาณการให้นํ้าสูงสุดของบ่อนํ้าบาดาล (Maximum yield, Qmax) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตสำหรับกำหนดอัตราการสูบรวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จาก



การสูบทดสอบเพื่อกำหนดหาระยะห่างระหว่างบ่อที่ปลอดภัยที่จะได้รับอิทธิพลจากกรวยน้ำลดกรณี  
จำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลมากกว่า 1 บ่อ ในพื้นที่เดียวกัน ปริมาณน้ำที่เหมาะสมของบ่อ  
(Optimum yield / Maximum Available Yield) และเลือกเครื่องสูบจากสมการ ดังนี้

## 2.1) การคำนวณหาค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ที่สำคัญ (Hydraulic properties)

การวิเคราะห์คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมได้ (K) ค่าสัมประสิทธิ์ของการ  
จ่ายน้ำ (T) และค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (S) ที่ได้จากการสูบทดสอบปริมาณน้ำ ทำได้หลายวิธี แต่ใน  
การศึกษาครั้งนี้เลือกวิธีการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าต่างๆ 3 วิธี ที่เหมาะสมสำหรับชั้นหินอุ้มน้ำ  
น้ำแบบมีแรงดัน (Confined aquifer) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะทำการวิเคราะห์หาค่า T, K และ S  
ของชั้นน้ำบาดาลได้เฉพาะในบ่อที่มีบ่อสังเกตการณ์ และจะวิเคราะห์หาเฉพาะค่า T และ K ในบ่อสูบ  
ทดสอบด้วย กรณีที่มีการสูบทดสอบดำเนินการไปจนถึง สภาวะสมดุลหรือสูบนานมากแต่ยังไม่เข้า  
สมดุล กล่าวคือระดับน้ำไม่ลดอีกต่อไป สามารถหาค่าคุณสมบัติทาง ชลศาสตร์ ซึ่งใช้สมการดังนี้

### ■ This method

โดยอาศัยสมการ Theis (non-equilibrium) equation สำหรับกรณีเป็นชั้น  
หินให้น้ำ มีแรงดันหรือชั้นหินให้น้ำแบบปิด จะใช้ตามสมการ คือ

$$T = \frac{Q}{4\pi(h_0 - h)} W(u) \quad (1)$$

$$K = \frac{T}{B} \quad (2)$$

$$S = \frac{4Tut}{r^2} \quad (3)$$

โดย T = ค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (L<sup>2</sup>/T)

S = ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (-)

Q = อัตราการสูบปริมาณน้ำ หน่วย (L<sup>3</sup>/T)

b = ความหนาของชั้นหินให้น้ำบาดาลหรือระยะใส่เสาเจาะ หน่วย (L)

t = เวลาเริ่มต้นสูบทดสอบ หน่วย (T)

u = Dimensionless constant หน่วย (-)

r = ค่าระยะห่างของบ่อสังเกตการณ์กับบ่อสูบทดสอบ หน่วย (L)

W(u) = Well function หน่วย (-)

h<sub>0</sub> - h = ค่าระยะน้ำลด หน่วย (L)



$K$  = ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย  
(L/T)

■ Cooper-Jacob Time-Drawdown method

Cooper and Jacob เมื่อปี ค.ศ. 1946 ได้พบว่าหลังจากที่มีการสูบน้ำไปได้  
ระยะหนึ่งค่า  $u$  จะน้อยลง ดังนั้นสมการ Theis equation จะทำให้ได้สมการ  
ใหม่ คือ

$$T = \frac{2.30Q}{4\pi\Delta(h_0-h)} \quad (4)$$

$$S = \frac{2.25Tt_0}{r^2} \quad (5)$$

$$K = \frac{T}{B} \quad (6)$$

โดย  $T$  = ค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (L<sup>2</sup>/T)

$S$  = ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (-)

$Q$  = อัตราการสูบน้ำปริมาณน้ำ หน่วย (L<sup>3</sup>/T)

$t_0$  = ค่าเวลา ณ จุดตัดของกราฟเส้นตรงใน 1 ช่วงสเกลของ log  
หน่วย (T)

$r$  = ค่าระยะห่างของบ่อสังเกตการณ์กับบ่อสูบทดสอบ หน่วย (L)

$\Delta(h_0 - h)$  = ค่าระยะน้ำลดต่อหนึ่งช่วงสเกล log หน่วย (L)

$K$  = ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านของชั้นหินให้น้ำบาดาล  
หน่วย (L/T)

$b$  = ความหนาของชั้นหินให้น้ำบาดาลหรือระยะใส่เสาข่อง หน่วย (L)

■ Theis recovery method

หลังจากหยุดสูบน้ำระดับน้ำก็จะกลับคืนตัวระดับน้ำคืนตัว และระยะน้ำลด  
คงเหลือ กับเวลาที่สัมพันธ์กันนั้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถหาความสัมพันธ์เพื่อ  
คำนวณหาค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ ยกเว้นค่า  $S$  ไม่สามารถหาได้ ดัง  
สมการคือ

$$T = \frac{2.30Q}{4\pi\Delta(h_0-h)} \quad (7)$$



$$K = \frac{T}{B} \quad (8)$$

- โดย  $T$  = ค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย ( $L^2/T$ )  
 $S$  = ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (-)  
 $Q$  = อัตราการสูบปริมาณน้ำ หน่วย ( $L^3/T$ )  
 $t_0$  = ค่าเวลา ณ จุดตัดของกราฟเส้นตรงใน 1 ช่วงสเกลของ log หน่วย (T)  
 $r$  = ค่าระยะห่างของบ่อสังเกตการณ์กับบ่อสูบทดสอบ หน่วย (L)  
 $\Delta(h_0 - h)$  = ค่าระยะน้ำลดต่อหนึ่งช่วงสเกล log หน่วย (L)  
 $K$  = ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย ( $L/T$ )  
 $b$  = ความหนาของชั้นหินให้น้ำบาดาลหรือระยะใส่เสาร่อง หน่วย (L)

## 2.2) การคำนวณหาปริมาณน้ำและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล

(1) ค่าปริมาณการให้น้ำจำเพาะของบ่อน้ำบาดาล (Specific capacity,  $S_c$ ) เป็นข้อมูลสำคัญที่มีประโยชน์อย่างมากที่บอกเกี่ยวกับผลผลิตของบ่อน้ำบาดาลนั้น ซึ่งผลคำนวณที่ได้สามารถนำไปคำนวณหาปริมาณน้ำสูงสุดที่สูบขึ้นมาใช้ได้สำหรับนำไปใช้ในการเลือกเครื่องสูบที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำบาดาลของบ่อและความต้องการใช้ คำนวณได้จากสมการ

$$S_c = \frac{Q}{DD} \quad (9)$$

- โดย  $S_c$  = ค่าปริมาณการให้น้ำจำเพาะ หน่วย ( $L^2/T$ )  
 $Q$  = อัตราการสูบปริมาณน้ำ หน่วย ( $L^3/T$ )  
 $DD$  = ระยะน้ำลด หน่วย (L)

(2) ปริมาณน้ำสูงสุดที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ของบ่อ (Maximum Available Yield, Max. yield) ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเชิงปริมาณ เพื่อไปกำหนดเลือกชนิดเครื่องสูบ ขนาดของเครื่องสูบ และระยะลงท่อสูบที่เหมาะสมกับบ่อและความต้องการใช้ได้ โดยคำนวณได้จากสมการ

- กรณีเป็นชั้นหินให้น้ำแบบไร้แรงดัน

$$\text{Max. Yield} = S_c \times (\text{ช่วงบนของท่อกรอง} - \text{SWL-3}) \times 0.7 \quad (10)$$





- กรณีเป็นชั้นหินให้น้ำภายใต้แรงดัน

$$\text{Max. Yield} = S_c \times (\text{ช่วงบนของท่อกรอง} - \text{SWL} - 3) \quad (11)$$

โดย Max.Yield = ปริมาณน้ำสูงสุดที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ หน่วย (L<sup>3</sup>/T)

SWL = ระดับน้ำปกติ หน่วย (L)

S<sub>c</sub> = ค่าปริมาณการให้น้ำจำเพาะ หน่วย (-)

0.7 คือ ค่าแฟคเตอร์ความปลอดภัยของการสูบน้ำ (Safety Factor)

ในกรณีที่ชั้นหินให้น้ำใต้แรงดันเพราะระดับน้ำเมื่อสูบบริเวณใกล้  
บ่อจะเป็นเส้นตรงระดับน้ำจะลดลงกว่าปกติ

### 2.3) การคำนวณหาระยะห่างระหว่างบ่อที่ปลอดภัย

การกำหนดระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบ่อสูบน้ำอย่างน้อย 2 บ่อขึ้นไปนั้น โดยทั่วไปจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติวิเคราะห์หาค่าทางชลศาสตร์ที่สำคัญของชั้นน้ำก่อน เพื่อนำผลมาประเมินระยะห่าง (R) ที่เหมาะสมต่อไป โดยการใช้ค่าอิทธิพลรัศมีของกรวยน้ำลด (Radius of influence) มาพิจารณาถึงขอบเขตพื้นที่ของกรวยน้ำลด (Cone of depression) ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจากการสูบน้ำบาดาล โดยกรวยน้ำลดนั้นจะถูกควบคุมด้วยตัวแปรหลายตัว ประกอบด้วยคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ำ อัตราการสูบ ระยะเวลาการสูบ ความหนาของชั้นหินให้น้ำ อัตราการเติมน้ำ เป็นต้น ซึ่งสำหรับกรณีชั้นหินให้น้ำประเภทแบบมีแรงดันเลือกใช้การคำนวณตามสมการด้านล่างนี้

- Dominico and Schwartz equation

เป็นการคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการสูบ (Pumping rate, Q) กับรัศมีอิทธิพล (R) โดยกำหนดให้ระยะน้ำลดเป็นค่าคงตัว (DD) หรือค่าที่ยอมให้ลดลงได้

$$S = \frac{Q}{4\pi T} \left( -0.5772 - \ln \frac{R^2 S}{4Tt} \right) \quad (12)$$

โดย R = รัศมีอิทธิพล (L)

T = ค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (L<sup>2</sup>/T)

S = ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บของชั้นหินให้น้ำบาดาล หน่วย (-)

t = ระยะเวลาการสูบน้ำ (T)

s = ระยะน้ำลด (L)



โดยในการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้การคํานวณหาระยะห่างระหว่างบ่อสูบที่ปลอดภัย  
จากอิทธิพลของรัศมีกรวยนํ้าลดที่เกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ของสมการของ Dominico and  
Schwartz เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ทำระบบประปา และเงื่อนไขของการที่บ่อสูบน้ำบาดาลต้องไม่  
ส่งผลกระทบต่อบ่อน้ำประชาชนใกล้เคียง จึงเลือกวิธีดังกล่าวเพื่อสามารถกำหนดระยะนํ้าลดที่ยอมรับ  
ได้ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสูบน้ำขึ้นมาใช้งาน

### 3) การสูบทดสอบปริมาณน้ำในภาคสนาม

ขั้นตอนการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในภาคสนาม มีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ (ภาพที่  
3-22 และภาพที่ 3-23)

- วัดค่าระดับน้ำปกติเริ่มต้น (Initial static water level, swl) ทั้งในบ่อที่จะทำ  
การสูบน้ำบาดาล และบ่อสังเกตการณ์ทุกบ่อ
- วัดระยะห่างระหว่างบ่อสูบและบ่อสังเกตการณ์ทุกบ่อ โดยวัดจากกึ่งกลางของ  
บ่อสูบไปที่จุดกึ่งกลางของบ่อสังเกตการณ์
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อที่กำหนดให้เป็นบ่อสูบน้ำบาดาลออก ทำการ  
ติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อติดตามวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในบ่อสังเกตการณ์  
และบ่อสูบ โดยถ้าเป็นเครื่องวัดระดับน้ำแบบพกพา (Recorder) ในบ่อสังเกตการณ์พร้อมเซ็นเซอร์  
ให้อ่านค่าทุก 1 นาที ถ้าไม่มีให้เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำบ่อเพื่อติดตามวัดระดับน้ำโดยใช้เครื่องวัด  
ระดับน้ำอัตโนมัติแบบสาย (Electric tape) ด้วย
- ดำเนินการทดลองสูบทดสอบปริมาณน้ำเพื่อหาอัตราสูบสูงสุดของบ่อที่  
เหมาะสม ซึ่งควรเป็นอัตราสูบที่บ่อสามารถจ่ายน้ำได้มากที่สุดโดยที่ระดับนํ้าลดควรลดมีระยะอยู่  
เหนือระยะวางเสาโรงตัวบุนสุคอย่างน้อย 3.0 เมตร ซึ่งปกติจะทำการสูบทดสอบด้วยอัตรา  
ดังกล่าวอย่างน้อย 3 ชั่วโมง พร้อมทั้งวัดรอบ วัดปริมาณน้ำ โดยใช้ถังตวงที่ทราบปริมาตร
- เริ่มต้นการสูบทดสอบด้วยอัตราสูบที่ได้จากการทดสอบเบื้องต้น โดยควบคุม  
อัตราการสูบให้คงที่ ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง จึงหยุดการ  
สูบน้ำ
- บันทึกข้อมูลค่าระดับน้ำในขณะที่สูบ-หลังหยุดสูบ (วัดการคืนตัว) ให้มีความถี่  
และตามแบบบันทึก (มาตรฐานงานสูบทดสอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล-มาตรฐาน  
ทบ พ 5000-2550)
- ระหว่างการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราสูบคงที่ ควร  
หมั่นตรวจสอบอัตราการสูบ โดยการใช้ถังตวงวัดปริมาณน้ำและจับเวลา เพื่อตรวจสอบอัตราการ  
สูบควรควบคุมให้คงที่อยู่ตลอดเวลา



▪ ระหว่างการสูบทดสอบให้วัดค่าระดับน้ำโดยจะเริ่มอ่านค่าเวลาและวัดระดับน้ำบาดาลที่ลดลงขณะสูบในบ่อสูบและบ่อสังเกตการณ์ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยช่วงแรก ๆ ของการสูบทดสอบจะทำการวัดระดับน้ำลดค่อนข้างถี่ (โดยเฉพาะในช่วง 10 นาทีแรกของการสูบทดสอบจะอ่านค่าทุก 1 นาที) และหลังจากนั้นก็วัดในช่วงเวลาที่ห่างขึ้น จนกระทั่งระดับน้ำคงตัว และสูบต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

▪ เมื่อหยุดสูบทำการวัดระดับน้ำที่คืนตัว (Recovery) ทั้งในบ่อสูบและบ่อสังเกตการณ์ โดยช่วงแรก ๆ จะทำการวัดระดับน้ำลดค่อนข้างถี่และหลังจากนั้นก็วัดในช่วงเวลาที่ห่างขึ้น จนกระทั่งระดับน้ำคืนตัวกลับมาอยู่ที่ระดับน้ำปกติ หรืออย่างน้อย 3-6 ชั่วโมง

▪ ค่าที่วัดได้จากการสูบทดสอบปริมาณน้ำคือ อัตราการสูบปริมาณน้ำ (Pumping rate, Q) ค่าระยะน้ำลด (Drawdown, DD) และเวลา (Time, T) ที่เปลี่ยนไป จากทั้งบ่อสูบและบ่อสังเกตการณ์ และค่าคุณภาพน้ำบาดาลทั้งก่อน-ระหว่าง-หลังสูบ



ภาพที่ 3- 22 ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลในภาคสนาม  
บ้านพยอมงาม หมู่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอบัวลาย จังหวัดกาญจนบุรี





ภาพที่ 3- 23 ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสูบทดสอบปริมาณบํานานํ้าบาดาลในภาคสนาม  
บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



### 3.1.6 การเก็บตัวอย่างํ้าบาดาลและการวิเคราะห์อุทกธรณีเคมีซึ้นํ้าบาดาล



#### 1) การเก็บตัวอย่างํ้าบาดาล

การเก็บตัวอย่างํ้าเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี สารพิษ และ  
แบคทีเรีย นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะมีผลต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์  
ดังนั้น การเก็บตัวอย่างจะต้องดำเนินการตามวิธีในประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ  
ตัวอย่างํ้าบาดาล ดังนี้




- **การเก็บตัวอย่างํ้าเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี**
  - (1) เก็บตัวอย่างํ้าจากบ่อบาดาลที่เจาะใหม่ ให้เก็บในขณะที่ทำการทดสอบ  
ปริมาณํ้าโดยเก็บก่อนหยุดสูบประมาณ 15 นาที
  - (2) การเก็บตัวอย่างํ้าจากบ่อบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตใช้ํ้าบาดาลแล้ว ให้  
เก็บหลังจากการเริ่มสูบน้ำใช้แล้วไม่น้อยกว่า 15 นาที
  - (3) ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่างํ้า ต้องเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่สะอาด  
ล้างทั้งขวดและ ฝาด้วยํ้าตัวอย่างก่อนประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุ  
ตัวอย่างํ้าให้เต็ม ปิดฝาให้แน่นแล้วรีบนำส่งวิเคราะห์ทันที
- **การเก็บตัวอย่างํ้าเพื่อวิเคราะห์เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี**
  - (1) เก็บตัวอย่างํ้าขวดเล็กขนาด 250 มิลลิลิตร
  - (2) เติมกรด (Nitric acid) ที่มีความเข้มข้น 1:1 จำนวน 1 มิลลิลิตรต่อ  
ตัวอย่างํ้า 250 มิลลิลิตร เพื่อทำให่นํ้ามีค่าความเป็นกรดต่ำกว่า 2 ปิด  
ฝาให้แน่น เขย่าให้เข้ากันแล้วนำส่งวิเคราะห์ทันที
- **การเก็บตัวอย่างํ้าเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางแบคทีเรีย**
  - (1) ทำการฆ่าเชื้อบริเวณก๊อกน้ำและมือ โดยการสเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์ 70%  
ให้ทั่ว
  - (2) เปิดก๊อกน้ำให้ตัวอย่างํ้าไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ไหลแรงเกินไป โดยเปิดทิ้ง  
ไว้ประมาณ 5 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างํ้า
  - (3) เก็บตัวอย่างํ้าประมาณ  $\frac{3}{4}$  ของขวด แล้วปิดฝาทันที
  - (4) บรรจุขวดที่เก็บตัวอย่างํ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในถุงพลาสติก ปิดปากถุง  
ให้สนิท และเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นำตัวอย่างํ้าส่งวิเคราะห์  
ภายใน 24 ชั่วโมง



การรักษาสภาพตัวอย่างการเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริก ( $\text{HNO}_3$ ) หรือกรดซัลฟิวริก ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) เป็นการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำ โดยการควบคุมให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างน้อยกว่า 2 ( $\text{pH} < 2$ ) เพื่อป้องกันการดูดซับไอออนที่ผิวภาชนะบรรจุ และการตกตะกอน นอกจากนี้ยังยับยั้งการทำงานของพวกจุลินทรีย์อีกด้วย ดังภาพที่ 3-24 (ก-ข) และภาพที่ 3-25 (ก-ค)

 <p>โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บ ในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>หมายเลขบ่อ.....พิกัด E..... N.....</p> <p>เจ้าของบ่อ.....</p> <p>สถานที่ตั้งบ่อ.....</p> <p>หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....</p> <p>จังหวัด.....ความลึกของบ่อ.....เมตร</p> <p>วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ <input type="radio"/> ก๊อก <input type="radio"/> ปากบ่อ <input type="radio"/> อื่น.....</p> <p>วันที่เก็บตัวอย่าง.....เวลาเก็บตัวอย่าง.....</p> <p>ผู้เก็บตัวอย่าง.....</p> <p>เก็บตัวอย่าง <input type="radio"/> น้ำดิบ <input type="radio"/> ผ่านระบบ <input type="radio"/> ผ่านระบบกรอง + หยุดกรด</p>	
(ก)	(ข)

ภาพที่ 3- 24 (ก-ข) ตัวอย่างฉลากสำหรับติดแสดงภาชนะบรรจุที่ตัวอย่างน้ำและภาชนะ  
ที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำ

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="327 1220 598 1355"> <p><b>ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตร</b> เก็บน้ำให้เต็มขวด ไม่ต้องหยุดกรด วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมี</p> </div> <div data-bbox="646 1164 997 1429">  </div> <div data-bbox="1093 1209 1348 1344"> <p><b>ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร</b> <b>หยุดกรดไนตริก (<math>\text{HNO}_3</math>) 1:1</b> จำนวน 1 มิลลิลิตร วิเคราะห์โลหะหนัก</p> </div> </div>	
(ก)	
	
(ข)	(ค)

ภาพที่ 3- 25 ตัวอย่างน้ำที่รักษาสภาพด้วยการหยุดกรดไนตริก 1:1 และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C





## 2) พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำบาดาล

พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพบําน้ำบาดาล จำแนกเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล คือ พารามิเตอร์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม ณ สถานที่เก็บตัวอย่างบําน้ำ และพารามิเตอร์ที่ต้องนำกลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนี้

### พารามิเตอร์และการวิเคราะห์ในภาคสนาม ได้แก่

- (1) อุณหภูมิบําน้ำ (Temperature)
- (2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- (3) การนำไฟฟ้า (Conductivity)
- (4) ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)

### พารามิเตอร์และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จำแนกเป็น 3 คุณลักษณะ คือ

#### (1) คุณลักษณะทางกายภาพ

คุณลักษณะทางกายภาพเป็นลักษณะทั่ว ๆ ไปที่สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ เช่น ดูด้วยตา ดมกลิ่น ชิมรส แต่บางลักษณะก็ไม่สามารถสังเกตได้ ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ ประกอบด้วย สี (Color) ความขุ่น (Turbidity) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)

##### ■ สี (Color)

สีในบําน้ำเกิดจากไอออนของโลหะ (metallic ions) ที่มีอยู่ในบําน้ำ เช่น เหล็ก แมงกานีส และยังเกิดจากซากพืช ซากสัตว์ ที่ผุพังอยู่ในบําน้ำ แพลงตอน วัชพืช ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บําน้ำที่ใช้ในครัวเรือน สีในบําน้ำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- True color หมายถึง สีที่ได้จากการกำจัดความขุ่นออกแล้ว
- Apparent color หมายถึง สีที่ได้จากบําน้ำที่ยังไม่ผ่านการกรอง เป็นสีที่เกิดจากสารแขวนลอยและสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในบําน้ำ

##### ■ ความขุ่น (Turbidity)


ความขุ่น เกิดจากสารแขวนลอยในบําน้ำที่มีขนาดละเอียดหรือขนาดหยาบ ซึ่งอาจเกิดจากตะกอนดิน ทราย สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ แพลงตอน และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ความขุ่นของบําน้ำเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการตัดสินใจว่าผู้บริโภคต้องการใช้บําน้ำหรือไม่ และยังเป็นอุปสรรคต่อการฆ่าเชื้อโรคในการผลิตบําน้ำประปา เพราะเชื้อโรคอาจแฝงตัวหลบซ่อนอยู่กับตะกอนความขุ่นได้





### ■ ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

การมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างของน้ำถูกควบคุมโดยปริมาณก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ คาร์บอนเนตและไบคาร์บอนเนต ดังสมการ



ความเป็นกรด-ด่างของน้ำจะมีปริมาณ  $\text{H}^+$  และ  $\text{OH}^-$  เป็นตัวกำหนด โดยมี pH เป็นตัวชี้บอค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จะมีค่าอยู่ในช่วง 0-14 ถ้าน้ำมีค่า pH 7 ถือว่าเป็นกลาง ถ้ามี่ค่าต่ำกว่า 7 น้ำนั้นมีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นกรด และถ้ามี่ค่าสูงกว่า 7 น้ำมีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นด่าง

### ■ การนำไฟฟ้า (Conductivity)

การนำไฟฟ้าของน้ำขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเกลือต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำเกลือต่าง ๆ เมื่อละลายอยู่ในน้ำจะแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบ ประจุเหล่านี้จะนำไฟฟ้า ดังนั้น น้ำที่มีเกลือแร่ละลายอยู่สูงค่าการนำไฟฟ้าก็จะสูงด้วย ค่าการนำไฟฟ้าแปรผันโดยตรงกับปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำและเป็นตัวแสดงคุณภาพน้ำอย่างคร่าว ๆ

## (2) คุณลักษณะทางเคมี

คุณลักษณะทางเคมี หมายถึง เกลือหรือสารประกอบทางเคมีต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำที่ใสปราศจากกลิ่น สี และความขุ่น คือ มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มิได้หมายความว่า น้ำมีคุณลักษณะทางเคมีที่ดีด้วย เพราะเกลือหรือสารประกอบที่ละลายอยู่ในน้ำมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีจึงจะทราบได้ คุณลักษณะทางเคมีที่สำคัญ ประกอบด้วย

### ■ แคลเซียม (Calcium, Ca)

แคลเซียม เป็นธาตุที่พบมากตามธรรมชาติเพราะมีอยู่ทั่วไปในหินดิน โดยเฉพาะหินปูนซึ่งเป็นหินประกอบแร่แคลไซต์ (Calcite,  $\text{CaCO}_3$ ) โดโลไมต์ [dolomite,  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ] ยิปซัม (gypsum,  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) และอะนอร์ไทต์ (anorthite,  $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ ) แคลเซียมเป็นธาตุที่ก่อให้เกิดความกระด้างในน้ำ ทำให้เกิดตะกอนและอุดตันท่อน้ำต่าง ๆ แต่ช่วยป้องกันไม่ให้โลหะฝูกร่อน

### ■ แมกนีเซียม (Magnesium, Mg)

แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่คลอไรต์ [Chlorite,  $(\text{Mg}, \text{Fe}, \text{Al})_6(\text{OH})_8(\text{SiAl})_4\text{O}_{10}$ ] เซอร์เพนทีน [Serpentine,  $\text{Mg}_6(\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8$ ] และโดโลไมต์ [Dolomite,  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ ] แมกนีเซียมเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับแปดของธาตุทั้งหลายและยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำธรรมชาติ และเป็นธาตุอาหารที่จำเป็น



ต่อร่างกาย แต่การได้รับแมกนีเซียมปริมาณมากกว่า 125 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจก่อให้เกิดการระคาย  
ท้องหรือมีผลต่อการขับปัสสาวะได้ แมกนีเซียมเป็นต้นเหตุของความกระด้างในน้ำและการเกิดตะกรัน  
เช่นเดียวกับแคลเซียม

#### ■ โซเดียม (Sodium, Na)

โซเดียม ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่เฮไลต์ (Halite, NaCl) เป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปในบํานาน้ำบาดาลมีโซเดียมน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็นอันตราย  
ต่อการบริโภค แต่หากมีปริมาณสูงจะเป็นปัญหาต่อการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร

#### ■ โพแทสเซียม (Potassium, K)

โพแทสเซียม ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) และแร่ทิงกลีบ (Mica) โดยปกติพบในปริมาณไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็นอันตราย  
ต่อการบริโภค

#### ■ เหล็ก (Iron, Fe)

เหล็กเป็นธาตุที่พบปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอื่น ๆ ในน้ำ แต่  
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกน่ารังเกียจในการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ไม่เป็นอันตรายต่อ  
ร่างกาย ทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นคาว เกิดคราบสีน้ำตาลแดงติดตามเครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ใน  
ครัวเรือน ใช้ซักเสื้อผ้าจะทำให้ผ้าไม่สะอาดเกิดเป็นคราบสีเหลือง นำไปหุงข้าวจะทำให้ข้าวบูดเร็ว  
นอกจากนี้เหล็กยังเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียที่เรียกว่า Iron bacteria การเจริญเติบโตของ  
แบคทีเรียดังกล่าวทำให้น้ำประปามีกลิ่นและรสเป็นที่น่ารังเกียจ แม้ว่าเหล็กเป็นธาตุอาหารของมนุษย์  
เพราะทำให้เม็ดเลือดมีสีแดง ถ้าร่างกายได้รับเหล็กปริมาณมากเกินไปและไม่สามารถขับถ่ายออกหมด  
จะสะสมไว้ที่ตับ ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับตับได้

#### ■ แมงกานีส (Manganese, Mn)

ในน้ำส่วนใหญ่พบแมงกานีสน้อยกว่าเหล็ก หรือไม่พบเลย ในน้ำประปา  
ควรมีแมงกานีสไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากน้ำที่มีแมงกานีสเมื่อสัมผัสกับอากาศจะถูกออก  
ซิไดส์เป็นแมงกานีสที่ไม่ละลายน้ำ ทำให้น้ำขุ่น และมีสีเกิดขึ้น ไม่ชวนดื่ม และทำให้เครื่องสุขภัณฑ์  
เกิดความสกปรก

#### ■ ทองแดง (Copper, Cu)

เกลือซัลเฟตของทองแดง ( $CuSO_4$ ) ใช้ในการป้องกันและควบคุมการ  
เจริญเติบโตของสาหร่ายในแหล่งน้ำดิบของระบบน้ำประปา ทองแดงเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อ  
ร่างกายของมนุษย์ ผู้ใหญ่ต้องการทองแดงประมาณวันละ 2 มิลลิกรัม ถ้าได้รับมากเกินไปจะถูกขับ  
ออกจากร่างกายโดยจะไม่สะสมเหมือนตะกั่วหรือปรอท ผู้ที่บริโภคทองแดงเข้าไปมากประมาณ 60-  
100 มิลลิกรัม อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติกับกระเพาะอาหารได้



#### ■ สังกะสี (Zinc, Zn)

สังกะสี เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ถ้าในน้ำดื่มมีปริมาณสังกะสีมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จะทำให้น้ำมีรสขม ผาดเฟื่อน เนื่องจากสังกะสีรวมกับคลอไรด์และซัลเฟต ทำให้เป็นสารละลายที่มีรสไม่ชวนดื่มแต่ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย

#### ■ ซัลเฟต (Sulfate, $SO_4^{2-}$ )

พบทั่วไปในน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีแร่ยิปซัมจะมีปริมาณซัลเฟตสูง นอกจากนี้ยังพบซัลเฟตในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งจากการทำเหมืองต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรมซัลเฟตมีความสำคัญมาก เนื่องจากทำให้เกิดตะกอนในหม้อน้ำก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น และการกัดกร่อนในท่อน้ำเสีย

#### ■ คลอไรด์ (Chloride, Cl)

พบทั่วไปในน้ำธรรมชาติทั้งในน้ำผิวดินและน้ำบาดาล โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาถึง น้ำทะเลและมหาสมุทรที่มีปริมาณคลอไรด์สูงมาก นอกจากนี้ ยังพบคลอไรด์ในน้ำเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของมนุษย์ ปริมาณคลอไรด์ในน้ำจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่อาจใช้เป็นดัชนีของความสกปรก ในน้ำได้

#### ■ สภาพด่าง (Alkalinity)

ในน้ำธรรมชาติเกิดจากไอออน 3 ชนิด คือ ไบคาร์บอเนตไอออน ( $HCO_3^-$ ) คาร์บอเนตไอออน ( $CO_3^{2-}$ ) และไฮดรอกไซด์ไอออน ( $OH^-$ ) สภาพด่างในน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากไบคาร์บอเนตไอออน น้ำที่มีสภาพด่างสูงจะมีรสไม่ชวนดื่ม

#### ■ ฟลูออไรด์ (Fluoride, F)

ฟลูออไรด์ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่ฟลูออไรต์ (Fluorite,  $CaF_2$ ) สารฟลูออไรต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกและฟัน ปริมาณฟลูออไรด์ที่เหมาะสมจะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงไม่ผุพัง การดื่มน้ำที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูงเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดโรคฟันตกกระ (Mottled teeth)

#### ■ ไนเตรต (Nitrate, $NO_3^-$ )

ไนเตรต เป็นผลผลิตที่เกิดจากปฏิกิริยาการใช้ออกซิเจนของแบคทีเรียเพื่อย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบไนโตรเจน น้ำที่มีปริมาณไนเตรตสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลฯ ห้ามใช้บริโภค โดยเฉพาะเด็กทารกจะเกิดโรคMethemoglobinemia ตัวจะมีรอยช้ำเป็นจุด ๆ ทั้งตัว ซึ่พบเร็วหมดสติในระยะสุดท้าย นอกจากนี้ไนเตรตยังเป็นสารก่อมะเร็งในกระเพาะอาหารได้



#### ■ ความกระด้าง (Total hardness as CaCO<sub>3</sub>)

ความกระด้างของนํ้า เกิดจากไอออนบวกที่มีวาเลนซ์ 2+ ได้แก่ แคลเซียมไอออน (Ca<sup>2+</sup>) แมกนีเซียมไอออน (Mg<sup>2+</sup>) สตรอนเทียมไอออน (Sr<sup>2+</sup>) เฟอร์รัสไอออน (Fe<sup>2+</sup>) แมงกานีสไอออน (Mn<sup>2+</sup>) แต่เนื่องจากในนํ้าธรรมชาติมีปริมาณแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนมากกว่าโลหะอื่นๆ ดังนั้นความกระด้างของนํ้า หมายถึงปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนรวมตัวกับไอออนประจุลบ ได้แก่ CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> และ NO<sub>3</sub><sup>-</sup> เป็นต้น ความกระด้างของนํ้านอกจากทำให้สบู่ไม่เป็นฟองแล้วยังทำให้เกิดตะกอนในหม้อนํ้า

ความกระด้างแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

- ความกระด้างชั่วคราว (Temporary hardness) หรือ ความกระด้างคาร์บอเนต (Carbonate hardness) เกิดจากเกลือคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม แก้ไขโดยการให้ความร้อนหรือการต้ม

- ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness) เกิดจากเกลือซัลเฟตและคลอไรด์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม แก้ไขโดยการต้มไม่ได้ จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยีอื่น ๆ

#### ■ ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids, TDS)

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณเกลือแร่ทั้งหมดที่ละลายได้ในนํ้าใช้เป็นค่าบ่งชี้ของคุณภาพนํ้าได้ ถ้าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้มีค่าน้อยแสดงว่ามีเกลือแร่ต่าง ๆ ละลายอยู่น้อย

### (3) คุณลักษณะทางแบคทีเรีย

การวิเคราะห์คุณลักษณะทางแบคทีเรีย ประกอบด้วย ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria) และเชื้ออีโคไล (*E. coli*)

#### ■ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total coliform bacteria)

เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเป็นท่อนสั้น ไม่มีสปอร์ (Non-spore forming) ย้อมสีแกรมสีแรกไม่เกิดเป็นพวก Gram negative สามารถย่อยสลายนํ้าตาลพวกแลคโทส (Lactose) ให้เกิดกรดหรือแก๊ส เมื่อเอาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีอากาศ (Aerobic) และไม่มีอากาศ (Anaerobic) สามารถจำแนก Coliform bacteria ออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นถูกขับถ่ายออกมาที่บ่ออุจจาระ เช่น *E. coli*





2. น้ันพีคัลโคลิฟอร์ม (Non-fecal coliform) พวกนี้อาศัยอยู่ในดินและพืช มีอันตรายน้อยกว่าพวกแรก แต่ใช้เป็นแบคทีเรียชี้แนะถึงความปลอดภัยของอาหารได้ เช่น เอนเทอโรแบคทีเรียแอโรเจเนส (Enterobacter aerogenes)

■ เชื้ออีโคไล (*E. coli*)

*E. coli* เป็นแบคทีเรียประจำถิ่น (Normal flora) ที่พบมากที่สุดในการปนเปื้อนในลำไส้ใหญ่หรือในอุจจาระของคนและสัตว์ ใช้เป็นตัวชี้บ่งชี้ว่ามีการปนเปื้อนอุจจาระ การตรวจพบเชื้อนี้แสดงให้เห็นถึงสุขลักษณะของการผลิตที่ไม่ดี และเป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคทางเดินอาหารอื่นๆ เช่น *Salmonella* spp. และ *Shigella* spp. เป็นต้น ซึ่งเป็นเชื้อที่พบในลำไส้ของคนและสัตว์ด้วยเช่นเดียวกัน *E. coli* เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคท้องร่วงที่เกิดจากตัวเชื้อเองและสารพิษที่เชื้อสร้างขึ้นที่เรียกว่า Enterotoxin ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและของเหลว จึงทำให้เกิดอาการท้องร่วง และยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้

3) มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2551)

รายการ	หน่วย	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
คุณลักษณะทางกายภาพ			
สี (Color)	แพลทินัม-โคบอลต์	5	15
ความขุ่น (Turbidity)	หน่วยความขุ่น	5	20
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	7.0 – 8.5	6.5 - 9.2
คุณลักษณะทางเคมี			
เหล็ก (Fe)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.5	1.0
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.3	0.5
ทองแดง (Cu)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 1.0	1.5
สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5.0	15
ซัลเฟต (SO <sub>4</sub> )	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 200	250
คลอไรด์ (Cl)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 250	600
ฟลูออไรด์ (F)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.7	1.0
ไนเตรท (NO <sub>3</sub> )	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 45	45
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO <sub>3</sub> )	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 300	500



รายการ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด ที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลม สูงสุด
ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCO <sub>3</sub> )	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 200	250
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 600	1,200
คุณลักษณะที่เป็นพิษ			
สารหนู (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.05
ไซยาไนด์ (CN)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.1
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.05
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.001
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.01
ซีลีเนียม (Se)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ต้องไม่มี	0.01
คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย			
Standard plate count	โคโลนีต่อลบ.ชม.	ไม่เกิน500	-
Most probable number of Coliform organism (MPN)	เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100 ลบ.ชม.	น้อยกว่า 2.2	-
E. coli	ซีเอฟยู ต่อ 100 ลบ.ชม.	ต้องไม่มี	-


#### 4) แผนภาพไพเพอร์ (Piper diagram)

การนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพน้ำ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและต้องอาศัยเทคนิคประกอบ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มักมีจำนวนมาก การนำเสนอในรูปแบบตัวเลขหรือตารางเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้ประมวลผลข้อมูลได้ยาก นอกจากนี้ การใช้เทคนิคนำเสนอข้อมูลที่ดียังสามารถทำให้การแปลความหมายของข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างข้อมูลแต่ละชุด แต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย การนำเสนอข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาล สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ Piper diagram เป็นต้น

Piper diagram เป็นการแสดงข้อมูลของไอออนหลักที่พบในน้ำบาดาล ในพื้นที่สามเหลี่ยม โดยไอออนบวก ได้แก่ Ca, Mg และ Na (+K) จะแสดงในรูปสามเหลี่ยมด้านซ้าย ส่วนไอออนลบ ได้แก่ HCO<sub>3</sub> (+CO<sub>3</sub>), SO<sub>4</sub> และ Cl (+NO<sub>3</sub>) จะแสดงในรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือ ทั้งนี้ต้องคำนวณข้อมูลคุณภาพน้ำบาดาลให้อยู่ในหน่วย meq/L และให้ผลรวมของไอออนบวกและไอออนลบ




เท่ากับ 100% จากนั้นจึงคำนวณหาไอออนลบและไอออนบวกแต่ละตัวออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ จากนั้นจึงพลอตค่าที่ได้ของไอออนบวกในสามเหลี่ยมด้านซ้ายและไอออนลบในสามเหลี่ยมด้านขวา จากนั้นลากเส้นขนานไปกับแกนเพื่อให้เส้นที่ลากผ่านจุดทั้งสองตัดกัน ก็จะได้จุดตัดของไอออนบวกและไอออนลบในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านบน ข้อมูลจาก Piper diagram จะช่วยให้สามารถแบ่งกลุ่มประเภทของบําน้ำบาดาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังปรากฏในภาพที่ 3-26 (ก-ข) นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จาก Piper diagram ยังสามารถเป็นข้อมูลประกอบการอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดในบําน้ำบาดาล เช่น dissolution, ion exchange และ calcite precipitation เป็นต้น




ภาพที่ 3- 26 (ก-ข) แผนภาพไพเพอร์ (Piper diagram) (Arthur M. Piper, 1994)

ปริมาณอนุภาคทางเคมีต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในบําน้ำบาดาล โดยทั่วไปจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามทิศทางการไหลจากผิวดินถึงบริเวณที่อึดตัวไปด้วยน้ำ เนื่องจากน้ำทำให้เกิดการละลายของแร่ธาตุที่อยู่ในชั้นตะกอนและหินจึงสรุปว่าเมื่อเส้นทางการไหลของบําน้ำบาดาลมีระยะทางเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณมวลสารที่ทั้งหมดที่ละลายได้ อยู่ในบําน้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มขึ้น และส่วนประกอบทางเคมีของบําน้ำบาดาลจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจนมีส่วนประกอบทางเคมีที่ใกล้เคียงกับน้ำทะเล สรุปวิวัฒนาการและการแพร่กระจายของอนุภาคทางเคมี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางการไหลของบําน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้นและอายุของบําน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนี้



คุณสมบัติทางเคมีของนํ้าบาดาล โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการไหลของนํ้าบาดาล เริ่มตั้งแต่การเติมเข้าสู่ระบบนํ้าบาดาลหรือชั้นหินให้นํ้าของนํ้าฝนตามธรรมชาติ การไหลของนํ้าบาดาลผ่านชั้นหินให้นํ้าต่าง ๆ นํ้าจะละลายเอาแร่ส่วนประกอบของชั้นหินให้นํ้าเหล่านั้นไปด้วย และปริมาณสารที่ละลายอยู่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามทิศทางการไหลของนํ้าจากการละลายของแร่ในชั้นหินให้นํ้า และจะมีการวิวัฒนาการของไอออนหลักเกิดขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนที่ของนํ้าบาดาลเมื่ออายุและระยะทางการไหลของนํ้าเพิ่มมากขึ้น ไอออนลบ (Anions) ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี โดยเริ่มจากนํ้าฝนที่ละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศและกลายเป็นกรดอ่อนๆ ในลักษณะของไอออนหลักกลุ่มไบคาร์บอเนต ( $\text{HCO}_3^-$ -Dominant Type) เมื่อตกลงถึงผิวดินจะละลายเกลือซัลเฟตในอินทรีย์และอนินทรีย์สารกลายเป็นไบคาร์บอเนต-ซัลเฟต ( $\text{HCO}_3^-$ - $\text{SO}_4^{2-}$ ) หรือ ไอออนหลักกลุ่มซัลเฟต ( $\text{SO}_4^{2-}$ -Dominant Type) เมื่อนํ้าไหลซึมลึกลงไปชั้นหินเกลือหรือชั้นหินให้นํ้า ตกค้างก็จะมีการวิวัฒนาการไปเป็น ซัลเฟต-คลอไรด์ ( $\text{SO}_4^{2-}, \text{Cl}^-$ ) หรือคลอไรด์-ซัลเฟต ( $\text{Cl}^-, \text{SO}_4^{2-}$ ) หรือคลอไรด์ ( $\text{Cl}^-$ ) ดังแสดงในภาพที่ 3-27



ภาพที่ 3- 27 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าบาดาลเมื่อความลึกเปลี่ยนไป (Christos Christofi, 2020)





## 5) ไอโซโทป (Isotope)

ไอโซโทปถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจัยด้านบํานาน้ำบาดาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาอายุ แหล่งที่มาของน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ โดยนำมาใช้สนับสนุนวิธีการดั้งเดิม เช่น การวัดระดับน้ำและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำ เพื่อให้สามารถอธิบายกระบวนการทางเคมีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นน้ำให้มีความชัดเจนมาก

ไอโซโทป หมายถึง ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ไฮโดรเจน (H) ประกอบด้วย 3 ไอโซโทป ได้แก่  $^1_1\text{H}$ ,  $^2_1\text{H}$  และ  $^3_1\text{H}$  ซึ่งทั้งสามไอโซโทป ต่างมีจำนวนโปรตรอนในนิวเคลียสเท่ากันคือ 1 โปรตรอน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน คือ 0, 1 และ 2 ตามลำดับ ออกซิเจน (O) ประกอบด้วย 3 ไอโซโทป ได้แก่  $^{16}_8\text{O}$ ,  $^{17}_8\text{O}$  และ  $^{18}_8\text{O}$  มีจำนวนโปรตรอนในนิวเคลียสเท่ากันคือ 8 โปรตรอน แต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน คือ 8, 9 และ 10 ตามลำดับ ทำให้มวลของแต่ละไอโซโทปแตกต่างกันไปด้วย ส่งผลให้ไอโซโทปที่แตกต่างกันเหล่านี้ มีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันเล็กน้อย เช่น มีความแข็งแรงระหว่างพันธะและโมเลกุลที่แตกต่างกัน มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแยกตัวทางไอโซโทป (Isotopic Fractionation) ระหว่างไอโซโทปที่เบากว่าและหนักกว่าในกระบวนการต่างๆ เช่น การระเหย การควบแน่น รวมไปถึงกระบวนการทางชีววิทยา ไอโซโทปที่มักใช้ในการศึกษาวิจัยทางอุทกวิทยา สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

### 5.1) ไอโซโทปเสถียร

ไอโซโทปเสถียร คือ ไอโซโทปที่มีความเสถียรและไม่สลายตัวไปเป็นธาตุอื่นหรือไอโซโทปอื่น เช่น  $^{18}_8\text{O}$ ,  $^2_1\text{H}$  ซึ่งมักใช้ในการหาแหล่งที่มาของน้ำ รวมไปถึง  $^{13}_6\text{C}$ ,  $^{15}_7\text{N}$  และ  $^{87}_{38}\text{Sr}$  ซึ่งมักใช้ในการติดตามกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในน้ำ ไอโซโทปเสถียรนี้สามารถเกิดการแยกตัวทางธรรมชาติ (Fractionation) ทำให้เกิดการแยกกันระหว่างไอโซโทปเบา (Light Isotopes) และไอโซโทปหนัก (Heavy Isotopes) ไอโซโทปเสถียรที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางด้านอุทกวิทยา ได้แก่ Deuterium, Oxygen-18 Carbon-13 และ Strontium-87 เป็นต้น ซึ่งไอโซโทปเหล่านี้ จะถูกวัดด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่ Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) และ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) และแสดงผลในรูปแบบของ delta ( $\delta$ ) ได้มาจากสมการดังต่อไปนี้


$$\delta = \frac{R_s - R_{std}}{R_{std}}$$

โดยที่  $R_s$  คือ อัตราส่วนของไอโซโทปของนํ้าตัวอย่าง ( $D/H, {}^{18}O/{}^{16}O, {}^{13}C/{}^{12}C$ ) และ  $R_{std}$  คือ อัตราส่วนของไอโซโทปของสารมาตรฐาน ( $D/H, {}^{18}O/{}^{16}O, {}^{13}C/{}^{12}C$ ) โดยหน่วยของ  $\delta$  คือ 1 ใน 1000 (หรือ ‰) ที่แตกต่างจากสารมาตรฐาน โดยสารมาตรฐานของนํ้า ( $\delta^2H$  และ  $\delta^{18}O$ ) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ SMOW (Standard Mean Ocean Water) โดยสารมาตรฐานนี้อ้างอิงกับสมมติฐานของค่าอัตราส่วนของไอโซโทปเสถียรของ ( $\delta^2H$  และ  $\delta^{18}O$  ที่เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของนํ้าทะเล ต่อมาได้เตรียมสารมาตรฐานขึ้นมาใหม่ คือ VSOMW (Vienna Standard Mean Ocean Water) โดยที่ค่า  $\delta^{18}O$  มีค่าใกล้เคียงกับสารมาตรฐานตัวเดิม

(1) ไอโซโทปเสถียรของนํ้า ( ${}^{18}O$  และ  ${}^2H$ ) โมเลกุลของนํ้า 1 โมเลกุลประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม ซึ่งอาจเกิดจากการรวมตัวของไอโซโทปคนละชนิดกัน ทำให้นํ้าแต่ละรูปแบบของการรวมตัวของไอโซโทปที่แตกต่างกันมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3-5 แสดงถึงรูปแบบไอโซโทปในโมเลกุลของนํ้าที่พบมากที่สุด 3 รูปแบบ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3- 5 ลักษณะทางกายภาพของโมเลกุลนํ้าที่ประกอบด้วยไอโซโทปที่แตกต่างกัน


ลักษณะทางกายภาพ	${}^1H_2{}^{16}O$	${}^2H_2{}^{16}O$	${}^1H_2{}^{18}O$
ความหนาแน่น (ที่อุณหภูมิ 20 °C)	0.997	1.1051	1.1106
จุดเดือด	100.00	101.42	100.14
ความดันไอ (ที่อุณหภูมิ 100 °C)	760.00	721.60	ไม่ระบุ



ภาพที่ 3- 28 กระบวนการแลกเปลี่ยนไอโซโทปเสถียรของนํ้า



ดังแสดงในภาพที่ 3-28 เมื่อน้ำทะเลเกิดการระเหยไอโซโทปของธาตุเบาจะเกิดการระเหยมากกว่าไอโซโทปหนัก ทำให้ในไอน้ำมีไอโซโทปของธาตุเบามากกว่าไอโซโทปของธาตุหนัก หลังจากนั้นไอน้ำก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง แล้วก็ควบแน่นตกลงมาเป็นฝน ซึ่งในการที่ฝนตกแต่ละครั้งจะพบว่าไอโซโทปของธาตุหนักจะตกลงมาก่อน ส่งผลทำให้ฝนที่ตกบริเวณที่ใกล้ชายฝั่งจะพบว่ามีอัตราส่วนไอโซโทปที่หนักมากกว่าฝนที่ตกไกลออกไปจากชายฝั่ง ส่งผลให้น้ำแต่ละแหล่งมีลักษณะของค่าไอโซโทปที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงนำลักษณะเหล่านี้มาใช้ในการบอกต้นกำเนิดและแหล่งที่มาของน้ำบาดาลได้



ภาพที่ 3-29 ความสัมพันธ์ของค่า  $\delta^2\text{H}$  กับ  $\delta^{18}\text{O}$  ในน้ำฝนทั่วโลก (Rozanski et al., 1992)

ดังแสดงในภาพที่ 3-29 แสดงความสัมพันธ์ของค่า  $\delta^2\text{H}$  และ  $\delta^{18}\text{O}$  ในน้ำฝนทั่วโลก ซึ่งเส้นนี้จะใช้บอกลักษณะเฉพาะของน้ำฝนในพื้นที่ รวมถึงบอกความสัมพันธ์ของน้ำฝนในพื้นที่ศึกษากับน้ำบาดาล

## (2) สตรอนเชียมไอโซโทป (Sr) สตรอนเชียมไอโซโทป (Sr) เป็นไอโซโทปของ

ธาตุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาด้านอุทกธรณีวิทยา เพราะเป็นไอโซโทปที่เกิดจากการละลายของแร่ธาตุในชั้นดินชั้นหินโดยตรง ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีคุณลักษณะเฉพาะของสตรอนเชียมไอโซโทปแตกต่างกัน (Sr isotopic signature) และมีค่าค่อนข้างคงที่ไม่ขึ้นกับสภาพอากาศหรือฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง (seasonal effect) ในธรรมชาติ



สตรอนเซียมประกอบด้วย 4 ไอโซโทปเสถียร ได้แก่  $^{84}\text{Sr}$  (0.56%),  $^{86}\text{Sr}$  (9.86%),  $^{87}\text{Sr}$  (7.0%) และ  $^{88}\text{Sr}$  (82.58%) โดย  $^{87}\text{Sr}$  เป็นเพียงไอโซโทปเดียวจากทั้ง 4 ไอโซโทปที่กล่าวไปข้างต้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณตามกาลเวลาและค่าตั้งต้นของ  $^{87}\text{Rb}$  เนื่องจาก  $^{87}\text{Rb}$  เป็นไอโซโทปที่ไม่เสถียรและสามารถสลายตัวได้เป็น  $^{87}\text{Sr}$  โดยมีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ  $48.8 \times 10^9$  ปี ทำให้อัตราส่วนของ  $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$  ในหินชนิดต่าง ๆ มีค่าแตกต่างกันไป และเนื่องจากสตรอนเซียมมีลักษณะคุณสมบัติทางเคมีคล้ายคลึงกับธาตุแคลเซียม จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่ 2 ของตารางธาตุเหมือนกัน (Alkaline earth element) จึงมักพบเกิดร่วมกับแร่ที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ ปัจจุบันอัตราส่วนของ  $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$  ที่พบในธรรมชาติมีค่าต่างกันตั้งแต่ 0.7 ถึง 4.0

บําน้ำบาดาลสามารถละลายธาตุในชั้นหินที่ไหลผ่าน ดังนั้น อัตราส่วนไอโซโทปของสตรอนเซียมในบําน้ำบาดาลจึงใช้บ่งบอกถึงข้อมูลของชั้นหินที่บําน้ำบาดาลไหลผ่านมาว่าเป็นคนละชนิดกันหรือไม่ หรือเป็นชั้นหินชนิดเดียวกันแต่มีขบวนการฟูก่อนที่ต่างกัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ  $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$  ที่ต่างกัน อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติทางเคมีของน้ำที่ต่างกัน หรือแม้แต่อัตราการไหลที่ต่างกัน ก็มีผลต่ออัตราส่วนของ  $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$  ในบําน้ำบาดาลได้

## 5.2) ไอโซโทปกัมมันตรังสี

ไอโซโทปกัมมันตรังสี คือ ไอโซโทปที่ไม่เสถียร สามารถสลายตัวกลายเป็นธาตุหรือไอโซโทปตัวใหม่ พร้อมปล่อยกัมมันตรังสีออกมา ได้แก่ ทริเทียม ( $^3\text{H}$  หรือ T) และคาร์บอน-14 ( $^{14}\text{C}$ ) เป็นต้น ทริเทียมเป็นไอโซโทปรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 12.32 ปี และสลายตัวให้รังสีบีตาพลังงานต่ำ ( $E_{\text{max}} = 18.6 \text{ keV}$ ) ความเข้มข้นของทริเทียมในน้ำธรรมชาติ โดยทั่วไปจะรายงานเป็นอัตราส่วนไอโซโทปของ  $^3\text{H}/^1\text{H}$  ในหน่วยของ Tritium Unit (TU) สำหรับทริเทียมที่เกิดขึ้นในน้ำฝนได้มาจาก 2 แหล่ง คือ รังสีคอสมิก และมนุษย์สร้างขึ้น สำหรับทริเทียมที่ได้มาจากรังสีคอสมิกนั้นเกิดขึ้นมาจากนิวตรอนจากรังสีคอสมิกในบรรยากาศชั้นบนชนกับไอโซโทปของไนโตรเจน-14 แล้วให้ทริเทียมกับคาร์บอน-12 ( $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^3\text{H} + ^{12}\text{C}$ ) ซึ่งปริมาณทริเทียมในน้ำฝนที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ มีค่าอยู่ระหว่าง 5 ถึง 20 TU ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศจนกระทั่งปี 1952 ได้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ทำให้ปริมาณทริเทียมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางซีกขั้วโลกเหนือ ต่อมาในปี 1961 ทาง IAEA/WMO ได้ตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณทริเทียมมากกว่า 100 สถานีทั่วโลก ซึ่งข้อมูลปริมาณทริเทียมในน้ำฝนถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมาก ในการที่จะใช้แสดงปริมาณน้ำฝนที่เข้าไปในระบบบําน้ำบาดาล

คาร์บอน-14 คือ ไอโซโทปรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีค่าครึ่งชีวิต 5,730 ปี สลายตัว ให้รังสีบีตาพลังงานต่ำ ( $E_{\text{max}} = 156 \text{ keV}$ ) การรายงานความเข้มข้นของคาร์บอน-14 จะ





แสดงในรูปของ PMC (Percent Modern Carbon) ค่านี้อ้างอิงกับค่าในปี 1950 และมีค่าเท่ากับ 95 % ของค่าความเข้มข้นคาร์บอน-14 ในสารมาตรฐานกรดออกซาลิก (NBS) คาร์บอน-14 เกิดจากรังสีคอสมิกทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับไนโตรเจนอะตอมในชั้นบรรยากาศชั้นบน ( $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$ ) หลังจากนั้นคาร์บอน-14 ที่เกิดขึ้นก็จะถูกออกซิไดซ์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากคาร์บอน-14 ไม่ใช่ไอโซโทปของน้ำโดยตรง ดังนั้นในการที่จะนำมาใช้ในการหาอายุของน้ำมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาร์บอน-14 จะอยู่ในรูปของ ไบคาร์บอเนต ( $\text{HCO}_3^-$ ) คาร์บอเนต ( $\text{CO}_3^{2-}$ ) และอื่นๆ เนื่องจากไม่ใช่ไอโซโทปของน้ำโดยตรง ดังนั้นจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำ เช่น การวัดค่า pH และ ค่า Alkalinity ของน้ำตัวอย่าง และรวมถึงคาร์บอน-13 เพื่อนำไปใช้ในการปรับค่าอายุของคาร์บอน-14 ให้มีความถูกต้อง

สำหรับการประยุกต์ใช้ไอโซโทปรังสี เช่น คาร์บอน-14 และทริเทียมใช้ในการบอกอายุของบํานาน้ำบาดาล บอกทิศทางและการเคลื่อนที่ของน้ำ บอกอัตราการเคลื่อนที่ของบํานาน้ำบาดาล เป็นต้น

#### 6) การสํารวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากบํานาน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่โครงการ

การสํารวจบํานาน้ำบาดาลเดิม เป็นสิ่งจำเป็นในการศึกษาอุทกธรณีวิทยา ทำให้ทราบถึงข้อมูลความลึกของบํานาน้ำบาดาล ระยะท่อกู้ ระดับน้ำปกติ สภาพทางธรณีวิทยาหรือชั้นดิน ชั้นหิน และข้อมูลสำคัญที่ได้จากการทำการสํารวจบํานาน้ำบาดาลเดิม อาทิ หมายเลขบ่อ สถานที่ พิกัดตำแหน่ง บ่อ ระดับน้ำบาดาล ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น เป็นต้น

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากบํานาน้ำบาดาลเดิม เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้ำโดยทั่วไป และโลหะหนักนั้นว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคหรือไม่ โดยได้เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอบัวชุม จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 สถานี 18 บ่อ รายละเอียดสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3- 6 รายละเอียดสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 18 สถานี 18 บ่อ

ลำดับ	สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	บ้านทุ่งคูณ	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
2	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
3	บ้านช่องด่าน	2	ช่องด่าน	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
4	จันท์หอมฟาร์ม	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
5	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี



ตารางที่ 3- 6 รายละเอียดสถานที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 18 สถานี 18 บ่อ (บ่อ)

ลำดับ	สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
6	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
7	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
8	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
9	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
10	โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งกะหระ	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
11	วัดเขากรวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
12	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
13	วัดพยอมงาม	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี
14	โรงเรียนไพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
15	บ้านทุ่งมั่งกะหระ	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
16	อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
17	ตรงข้ามวัดพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี
18	ตรงข้ามวัดพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี

ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเดิม 18 แห่งนั้น แบ่งเป็นบริเวณพื้นที่บ้าน  
ทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 จำนวน 10 บ่อ และบริเวณพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 จำนวน 8 บ่อ โดยเก็บ  
ตัวอย่างน้ำในตำแหน่งที่กระจายตัวรอบโครงการฯ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในด้านทิศ  
ตะวันตกของอำเภอห้วยกระเจา ที่คาดว่าพบเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลระดับสูงที่วางตัวในแนว  
เหนือ-ใต้ ลักษณะรูปร่างคล้ายคันธนู ดังภาพที่ 3-30







สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างนํ้าใน  
โครงการฯ โดยปริมาตรของตัวอย่างนํ้าที่เก็บมีขนาด 1 ลิตร และ 250 มิลลิลิตร รวมทั้งสิ้น 51 บ่อ  
51 ตัวอย่าง เพื่อนําไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีต่อไป ดังแสดงในภาพที่  
3-31 (ก-ฉ)



ภาพที่ 3- 31 (ก-ฉ) การเก็บตัวอย่างนํ้าบาดาล เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์





ตัวอย่างบํานาน้ำบาดาลที่เก็บมานั้น อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้เมื่อเก็บไว้นานๆ เช่น ความเป็นกรด-ด่างหรือเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไป การดูดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ดังนั้น ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ควรทำการวิเคราะห์ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเวลา เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า เป็นต้น จำเป็นต้องมีวิธีการรักษาสภาพตัวอย่างน้ำที่เหมาะสม ทำได้โดยการควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) การเติมสารเคมี หรือการแช่เย็น



ภาพที่ 3- 32 (ก-ง) การรักษาสภาพตัวอย่างน้ำด้วยการหยดกรดไนตริก 1:1 จำนวน 1 มิลลิลิตรต่อตัวอย่างน้ำ 250 มิลลิลิตร และการวิเคราะห์คุณภาพบํานาน้ำบาดาลภาคสนาม




### 3.2 ผลการสํารวจเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งบําน้ำบาดาล

#### 3.2.1 ผลการสํารวจศักยภาพบําน้ำบาดาลเดิม และการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการ ดำเนินโครงการ

##### 1) ผลการสํารวจข้อมูลบําน้ำบาดาล

เป็นการสํารวจบําน้ำบาดาลเพิ่มเติม ด้วยการสํารวจสถานภาพและการใช้ประโยชน์  
จากบําน้ำบาดาล ประกอบด้วยบําน้ำบาดาลราชการการและบําน้ำบาดาลเอกชน ครอบคลุมพื้นที่  
ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ข้างเคียง ได้แก่ ตำบลดอนแสลบ อำเภห้วยกระเจา และตำบลบ่อพลอย  
อำเภบ่อพลอย จำนวน 67 บ่อ ผลการสํารวจบําน้ำบาดาล สามารถจำแนกเป็นบําน้ำบาดาล  
ที่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ในปริมาณ มากกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 41 บ่อ  
บําน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ในปริมาณ น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน  
18 บ่อ บําน้ำบาดาลที่มีลักษณะเป็นบําน้ำบาดาลโชดก จำนวน 2 บ่อ และแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน  
6 แห่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบางพื้นที่ของตำบลห้วยกระเจามีบําน้ำบาดาลที่มีศักยภาพปานกลาง สามารถ  
พัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ปริมาณที่มากกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมากกว่าศักยภาพ  
บําน้ำบาดาลที่ประเมินได้จากแผนที่บําน้ำบาดาลของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ซึ่งประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาล  
ในพื้นที่นี้ไว้ ว่ามีปริมาณบําน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ในปริมาณน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
(ภาพที่ 3-33) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค-1





ภาพที่ 3- 33 แผนที่แสดงผลการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม (บ่อน้ำบาดาลราชการและเอกชน)



## 2) ผลการสํารวจแหล่งน้ำต้นทุน สภาพการใช้น้ำบาดาล ความต้องการใช้น้ำบาดาล

การรวบรวม และสํารวจข้อมูลด้านแหล่งน้ำบาดาล สภาพการใช้น้ำบาดาล และความ  
ต้องการใช้น้ำบาดาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และผู้นำท้องถิ่น นั้น  
สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินถึงสภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำบาดาลในปัจจุบัน และ  
ความต้องการใช้น้ำบาดาลในอนาคต ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชนในพื้นที่  
ได้ เพื่อนำมาออกแบบระบบประปาบาดาลที่เหมาะสม และรองรับความต้องการการใช้น้ำของ  
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม

### 2.1) ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบประปาหมู่บ้าน คือ ระบบผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขบริโภค  
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ำต้นทุนจากน้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน นำมาผ่านขั้นตอนการผลิต  
หรือการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริโภค บริโภค ซึ่งอาจอยู่ภายใต้  
การดูแลและบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหมู่บ้านเองได้

พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา มีระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งหมด จำนวน 16 แห่งอยู่  
ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา จำนวน 8 แห่ง และอยู่ภายใต้การ  
ดูแลและบริหารจัดการของหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง โดยใช้แหล่งน้ำต้นทุนเป็นน้ำบาดาล จำนวน  
6 แห่ง และใช้แหล่งน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำต้นทุน จำนวน 10 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 3-7 และ  
ภาพที่ 3-34

โดยมีระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่ที่สุดของตำบลห้วยกระเจา เป็นระบบประปา  
ผิวดิน มีแหล่งน้ำต้นทุนจากอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 2.5 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ แม่น้ำ คลอง  
ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ มาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน จำเป็นจะต้องนำน้ำนั้นเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา  
เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำผิวดิน มีการ  
ปนเปื้อนได้ง่าย ต้องกำจัดตะกอนที่มากับน้ำผิวดิน และเติมสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ น้ำผิ  
วดิน ซึ่งเทคโนโลยีในการผลิตจะมีราคาค่อนข้างสูง รวมถึงขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน กว่าจะ  
สามารถผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพดีกระจายสู่ครัวเรือนในชุมชนได้ และในฤดูแล้งบางปี พบว่า  
แหล่งน้ำต้นทุนในหนองนาทะเลไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา เนื่องจากพื้นที่อำเภห้วยกระเจา  
เป็นหนึ่งในพื้นที่แล้งซ้ำซากของจังหวัดกาญจนบุรี มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,077 มิลลิเมตรต่อปี จาก  
ข้อมูลย้อนหลัง 16 ปี (แหล่งที่มา : สถานีวัดน้ำฝน 130851 อบต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี,  
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก กรมชลประทาน) จึงเป็นที่มาของโครงการสูบน้ำจาก






คลองท่าลื้อ-อู่ทอง ดำเนินการโดยกรมชลประทาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งน้ำไปยัง  
อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ผ่านท่อส่งน้ำความยาว 14 กิโลเมตร

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ยังมีแหล่งน้ำต้นทุนที่ไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ หากหน่วยงานภาครัฐสามารถหาแหล่งน้ำต้นทุนอื่นมา  
เสริมกับระบบประปาเดิม ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วย  
กระเจา ทั้งในด้านอุปโภค บริโภค รวมไปถึงด้านการเกษตร (ภาพที่ 3-35 (ก-ง))

### ตารางที่ 3- 7 ตารางแสดงรายละเอียดระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา

ลำดับ	พิกัด ตะวันออก	พิกัดเหนือ	หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แหล่งน้ำต้นตุน	รายละเอียด	ขนาดความ จุ (ลบ.ม.)	การบริหาร จัดการ	หมายเหตุ
1	571051	1575073	เขากวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังแฉกเปลญ	20	หมู่บ้าน	
2	569470	1585051	หัวอ่าง	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ระบบประปาชุมชน ห้วยกระเจา (หนองนา)	200	ทต.ห้วยกระเจา	จ่ายน้ำให้แก่ ม.2, 3, 4, 6, 8, 14 และ 18
3	572298	1584283	หัวอ่าง	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	-	20	หมู่บ้าน	รับน้ำจากระบบประปาชุมชนห้วยกระเจา
4	570115	1577286	เขาคาลา	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังแฉกเปลญ	20	ทต.ห้วยกระเจา	
5	571617	1582035	ไผ่จาม	9	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังแฉกเปลญ	20	ทต.ห้วยกระเจา	
6	564403	1585453	อุดมสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ถังแฉกเปลญ	12	ทต.ห้วยกระเจา	
7	564124	1579113	ทุ่งมีงะหร่า	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ระบบประปาผิวดิน	20	ทต.ห้วยกระเจา	โดย กรมทรัพยากรน้ำ
8	565291	1576931	พยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังแฉกเปลญ	12	ทต.ห้วยกระเจา	
9	568026	1581500	กรอกฟ้าสาธุการ	13	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ถังแฉกเปลญ	20	ทต.ห้วยกระเจา	
10	568273	1577853	โพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ถังประปาครหลวง ขนาดใหญ่	-	ทต.ห้วยกระเจา	
11	567174	1582908	ดอน	16	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ระบบประปาผิวดิน	20	หมู่บ้าน	โดย กรมทรัพยากรน้ำ
12	564412	1591809	โกรกสมอ	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ถังประปาครหลวง ขนาดกลาง	-	หมู่บ้าน	
13	561485	1593363	โกรกสมอ	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ประปาภูเขา	-	หมู่บ้าน	
14	563193	1587456	ทุ่งคูน	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำผิวดิน	ถังแฉกเปลญ	30	หมู่บ้าน	
15	570571	1574763	ทุ่งประตุ้	20	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังประปาครหลวง ขนาดกลาง	-	หมู่บ้าน	
16	568834	1575968	ทุ่งประตุ้	20	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	น้ำบาดาล	ถังแฉกเปลญ	12	หมู่บ้าน	



ภาพที่ 3- 34 แผนที่แสดงผลการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา



ภาพที่ 3- 35 (ก-ง) ภาพแสดงอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลและระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่ตำบลห้วยกระเจา

## 2.2) ความต้องการใช้นํ้าบาดาล

ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 9,008 คน 3,337 ครัวเรือน สามารถประเมินความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเบื้องต้นได้ โดยกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจามีอัตราการใช้นํ้า 200 ลิตร/คน/วัน ผลการประเมินพบว่า ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา มีความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 657,584 ลูกบาศก์เมตรต่อปี รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-8 ซึ่งปริมาณความต้องการใช้นํ้าเหล่านี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการออกแบบระบบประปาบาดาลให้มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้



ตารางที่ 3- 8 ตารางผลการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ตำบลห้วยกระเจา

ลำดับ ที่	ชื่อบ้าน	หมู่ที่	จำนวนประชากร		ความต้องการใช้นํ้า (ลบ.ม./วัน)	ความต้องการใช้นํ้า (ลบ.ม./ปี)
			(คน)	(ครัวเรือน)		
1	บ้านช่อง	1	414	125	82.8	30,222
2	บ้านห้วยกระเจา	2	735	336	147	53,655
3	บ้านห้วยกระเจา	3	752	378	150.4	54,896
4	บ้านดงตาอินทร์	4	519	178	103.8	37,887
5	บ้านเขากรวด	5	327	103	65.4	23,871
6	บ้านหัวอ่าง	6	811	425	162.2	59,203
7	บ้านเขาศาลา	7	544	155	108.8	39,712
8	บ้านทัพพระยา	8	544	178	108.8	39,712
9	บ้านไผ่งาม	9	456	134	91.2	33,288
10	บ้านอุดมสุข	10	421	161	84.2	30,733
11	บ้านทุ่งมิ่งกระหว่า	11	324	104	64.8	23,652
12	บ้านพยอมงาม	12	356	96	71.2	25,988
13	บ้านกรอกฟ้าสาธุการ	13	215	78	43	15,695
14	บ้านทุ่งใหญ่	14	502	208	100.4	36,646
15	บ้านบ้านไพรงาม	15	353	110	70.6	25,769
16	บ้านดอน	16	236	76	47.2	17,228
17	บ้านโกรกสมอ	17	253	124	50.6	18,469
18	บ้านโกรกแสบ	18	332	111	66.4	24,236
19	บ้านทุ่งคูณ	19	332	91	66.4	24,236
20	บ้านทุ่งประตู	20	248	73	49.6	18,104
21	บ้านดอนสว่าง	21	329	93	65.8	24,017
รวม			9,003	3,337	1,801	657,219





### 3.2.2 ผลการสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

#### 1) ผลการสำรวจธรณีวิทยา

จากการสำรวจธรณีวิทยาในภาคสนามพื้นที่อำเภห้วยกระเจา ผลสำรวจดังนี้

##### 1.1) การลำดับชั้นหิน

(1) หินแปรและหินตะกอนกึ่งแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (Silurian – Devonian : SD) เป็นหลัก ได้แก่ กลุ่ม หินทรายเนื้อควอตซ์ หินทรายกึ่งแปร บางแห่งถูกแปรสภาพเป็นหินควอตไซต์ หินฟลไลต์และหินชนวนซึ่งครอบคลุมอยู่ทั่วบริเวณของอำเภห้วยกระเจา พบแผ่กระจายรอบบริเวณอำเภเป็นภูเขาลูกโดด และเป็นแนวยาว เช่น เขาช่องอินทรี พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภบ่อพลอยและอำเภห้วยกระเจายาวไปจนถึงอำเภพนมทวน และเขาลูกโดดและหินโผล่ ในเขตตำบลดอนแสลบ ไปจนถึงตำบลอนตาเพชร (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS1 และ GS2) (ภาพที่ 3-36 และภาพที่ 3-37)

(2) หินปูนยุคออร์โดวิเซียน (Ordovician Limestone : O) ประกอบด้วยหินตะกอนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หินปูน หินปูนเนื้อดิน หินปูนเนื้อทราย และเนื้อทรายแปร สีเทา และ สีเขียว แกมน้ำเงิน หินดินดานเนื้อปูน หินทรายเนื้อปูน และหินโคลนเนื้อปูนสีเทา รองรับอยู่ด้านล่างของกลุ่มหินตะกอนกึ่งแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียนในตำบลดอนแสลบ และพบเป็นเขาลูกโดด อยู่บริเวณตำบลรางหวาย

(3) หินแกรนิตยุคไทรแอสซิก (Triassic granite : TRgr) ประกอบด้วยหินไปโอไทต์แกรนิตเนื้อหยาบถึงเนื้อดอก พบสายแร่เพกมาไทต์และแร่ควอตซ์แทรกตัวผ่านชั้นตะกอนและหินท้องที่ขึ้นมา (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS3) (ภาพที่ 3-38) การมาของหินแกรนิตได้นำมาซึ่งความร้อนและความดันเข้ามาแปรสภาพแบบสัมผัสกับหินในพื้นที่ พบเป็นหินโผล่อยู่ที่บริเวณบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภห้วยกระเจา บ้านหนองโพธิ์ ตำบลอนตาเพชร อำเภพนมทวน (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS4) (ภาพที่ 3-39)

(4) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary sediment) ชั้นตะกอนนี้ปิดทับอยู่ด้านบนของพื้นที่ประกอบด้วย 2 ประเภทได้แก่

##### ■ ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium : Qc)

ได้แก่ ตะกอนฝังอยู่กับที่ ประกอบด้วยตะกอนเศษหินควอตไซต์ เศษหินทราย เศษหินทรายแปร เศษหินแกรนิต ตะกอนทราย ตะกอนทรายแปร ดินลูกรัง และดินเทอราโรซา พบเป็นเนินดิน ที่ราบระหว่างภูเขา เนินเขา



### ■ ตะกอนน้ำพา (Alluvium : Qa)

ได้แก่ ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ตะกอนแต่ละขนาด มีการสะสมตัวปะปนกันไม่ค่อยเป็นระบบ และชั้นตะกอนไม่หนามาก แสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ำ พื้นที่ราบลุ่มซึ่ง พบเป็นแอ่งสะสมตะกอนขนาดเล็กในบริเวณ วัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ ทางทิศตะวันออก ของอำเภอห้วยกระเจา (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS5) (ภาพที่ 3-40)

### 1.2) ธรณีโครงสร้าง


จากการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามพบว่าในพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอห้วยกระเจา จนถึงรอยต่อของอำเภอบ่อพลอยและอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญคือกลุ่มรอยเลื่อนที่เขาช่องอินทรีย์ ซึ่งมีทิศทางวางตัวหลักในแนวเหนือ-ใต้ทอดตัวเข้ามาในพื้นที่ ทำให้บริเวณรอยต่อของอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอบ่อพลอย (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS6) (ภาพที่ 3-41) จะพบทิศทางของรอยแตก รอยแยกของธรณีโครงสร้าง ใน 2 แนว คือ แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS7) (ภาพที่ 3-42 และภาพที่ 3-43) จึงคาดการณ์ว่า น่าจะเป็นกลุ่มรอยเลื่อนย่อย (Fault set) ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเกิดรอยแตกหักของหินพื้นที่ประเภทหินคาคาไซต์ (Catacasite) (ดังรายละเอียดในจุดสำรวจ GS8) (ภาพที่ 3-44) คาดว่าจะมีแหล่งสะสมตัวของน้ำบาดาลในหินแข็งที่มีศักยภาพน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเป็นจุดสนใจให้ทำการศึกษาชั้นรายละเอียดโดยผลสำรวจทางธรณีวิทยาภาคสนาม แสดงผลดังตาราง 3-9

### 1.3) สรุปผลการสำรวจธรณีวิทยา

การสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม ได้วิเคราะห์ ตัวอย่างหิน ตัวอย่างเศษหินจากบ่อเจาะสำรวจสามารถสร้างเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยา (ภาพที่ 3-45) และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาได้สามแนวอันได้แก่ภาพตัดขวางในแนวเหนือ-ใต้ (ภาพที่ 3-46) ภาพตัดขวางในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพที่ 3-47) ภาพตัดขวางในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (ภาพที่ 3-48)




ตารางที่ 3- 9 ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา

จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS1	563173	1587261	87	หิน ตะกอน	 <p>ภาพที่ 3- 36 มุมมองทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ</p>
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>หินทราย (Sandstone) มีเนื้อควอตซ์และเฟลด์สปาร์ เนื้อสี แดงน้ำตาล เม็ดตะกอนขนาด Coarse to very coarse grain มีมุมเอียงเท 48 องศา ทิศทางการวางตัวของหินในแนวเหนือ ใต้ บางแห่งมีการแปรสภาพเป็น หินควอตซ์ไซต์</p>					
จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS2	563336	1583715	87	หินแปร	 <p>ภาพที่ 3- 37 มุมมองทิศใต้</p>
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>หินฟิลไลต์ (Phyllite) สีเทานํ้าเงิน มีรอย Foliated ชัดเจน มี ลักษณะ very fine grain มีมุมเอียงเท 27 องศา ทิศทางการ วางตัวของชั้นหิน อยู่ในแนว N-S</p>					





ตารางที่ 3- 9 ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา (ต่อ)

จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS3	575266	1574975	54	หินอัคนี	 <p>ภาพที่ 3- 38 มุมมองทิศตะวันตก</p>
<p><b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b></p> <p>หินแกรนิต สีขาวปนชมพู ลักษณะ Medium grain พบเป็นหิน โผล่แทรกดันเข้ามาในหินพื้นที่</p>					
จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS4	571710	1573535	71	หินอัคนี	 <p>ภาพที่ 3- 39 มุมมองทิศตะวันออก</p>
<p><b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b></p> <p>หินแกรนิต สีขาวปนชมพู ลักษณะ Medium grain แทรกดัน ขึ้นมาเป็นภูเขาลูกโดด พบรอยเลื่อนในหินแกรนิตขนาดใหญ่ ทิศทาง ตะวันออก – ตะวันตก</p>					






ตารางที่ 3-9 ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา (ต่อ)

จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS5	580198	1586858	26	ตะกอน น้ำพา	 <p>ภาพที่ 3- 40 ตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน ประเภทตะกอนทางน้ำ</p>
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>ชั้นหินตัวอย่างในหลุมเจาะบ่อบาดาล ใน พื้นที่วัดสระลงเรือ แสดงให้เห็นถึงตะกอนน้ำพา ประเภทกรวด ทราย สีน้ำตาล ลักษณะค่อนข้างกลม โดยชั้นตะกอนที่นี้มีความลึก 42 เมตร</p>					
จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS6	566578	1601612	189	หน้าผา รอย เลื่อน	 <p>ภาพที่ 3- 41 มุมมองทิศตะวันตก</p>
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>หน้าผารอยเลื่อน(Triangular fault scarp) ของกลุ่มรอยเลื่อน ในเขาช่องอินทรีย์ เมื่อหน้าผาถูกตัดจากรอยเลื่อนแล้วจะโดน กัดกร่อนตามธรรมชาติจนเป็นลักษณะสามเหลี่ยม</p>					




ตารางที่ 3- 9 ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา (ต่อ)

จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS7	575273	1575009	54	รอยแตก ในหิน	
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>ทิศทางของแนวแตกย่อยของหินในพื้นที่ (Joint set) มี 2 ทิศทาง คือแนวตะวันออก - ตะวันตก และ แนวเหนือ - ใต้ บางแห่งพบเป็นแนว ควอตซ์แทรกมาในทิศทางเดียวกับรอยแตกของหิน</p>					<p>ภาพที่ 3- 42 มุมมองทิศตะวันตก</p>  <p>ภาพที่ 3- 43 มุมมองทิศตะวันตก</p>
จุด สำรวจ	ตำแหน่งพิกัด (WGS 1984)		ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล (ม.)	ประเภท	รูปภาพ
	Easting	Northing			
GS8	562824	1586762	104	หิน ตะกอน	
<b>ข้อมูลรายละเอียดทางธรณีวิทยา</b>					
<p>หินตะกอนกรวดเหลี่ยมรอยเลื่อน (Fault Breccia) แสดงลักษณะหินแตก เป็นเหลี่ยมและมีการเชื่อมประสานจนแสดงลักษณะเป็นเศษหินผสมกันอยู่ในเนื้อหินมีแนวแคบประมาณ 30 cm แสดงถึงการกระทำของรอยเลื่อนในพื้นที่</p>					<p>ภาพที่ 3- 44 มุมมองทิศตะวันตก</p>




ภาพที่ 3- 45 แผนที่ผลการสำรวจสภาพธรณีวิทยา





ภาพที่ 3- 46 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางเหนือ - ใต้แนว A'-A''




ภาพที่ 3- 47 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ แนว B'-B''





SW

NE



ภาพที่ 3- 48 ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ แนว C'-C''

## 2) ผลการสำรวจจุกธรณีวิทยา

จากการสำรวจจุกธรณีวิทยาในภาคสนามพื้นที่อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดดังนี้

### 2.1) หน่วยหินทางจุกธรณีวิทยา

จากการสำรวจจุกธรณีวิทยาในภาคสนามสามารถสรุปชั้นหินจุกธรณีวิทยา หรือชั้นหินให้นํ้าพื้นที่ประกอบด้วย 3 หน่วยได้แก่

- ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุไซลูเรียนดีโวเนียน (SDmm)

เป็นชั้นหินให้นํ้าในหินแปรพบแผ่ขยายตัวอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ทางด้าน ตะวันตก ทิศใต้และตอนกลาง ของอำเภห้วยกระเจาที่เป็นแนวต่อเนื่องมาจากอำเภอนมทวน พบ เป็นเทือกเขา เขาลูกโดด เนินเขา พบได้ทั้งในตำบลวังไผ่ ตำบลดอนแสลบ ตำบลห้วยกระเจา มีศักยภาพนํ้าบาดาลในเกณฑ์ 2 -10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- ชั้นหินให้นํ้าหินแกรนิต (Gr)

เป็นชั้นหินให้นํ้าในหินแกรนิตพบแผ่ขยายตัวในตอนกลางของพื้นที่ ไม่ปรากฏ เป็นหินโผล่ พบได้ในตำบลวังไผ่ ตำบลห้วยกระเจา ตำบลดอนแสลบ และวางตัวอยู่ใต้ชั้นตะกอนใน ตำบลสระลงเรือ มีศักยภาพนํ้าบาดาลในเกณฑ์ 2 -10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



### ■ ชั้นหินให้น้ำตะกอนเชิงเขา (QcI)


เป็นชั้นหินให้น้ำที่อยู่ในตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง พบแผ่กระจายตัวอยู่  
ทางด้านตะวันออกของพื้นที่อำเภห้วยกระเจา ในตำบลสระลงเรือและตำบลดอนแสลบ มักจะเป็น  
ชั้นน้ำระดับตื้นที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ดี ประมาณ 10-50 ลูกบาศก์-เมตรต่อชั่วโมง

### 2.2) ลักษณะบําน้ำบาดาลในพื้นที่

จากข้อมูลงานสำรวจภาคสนาม ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล การใช้น้ำของคนในพื้นที่  
เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สามารถจำแนกพื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาล พบว่าด้าน  
ทิศตะวันตกของตำบลห้วยกระเจา พบบ่อน้ำบาดาลกระจายตัวอยู่ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล  
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความหลากหลายคาดว่าจะเป็แหล่งสะสมตัวของบําน้ำบาดาลในหินแข็งที่มี  
รอยแตก รอยแยก และทางทิศใต้ของตำบลห้วยกระเจา คาดว่าแหล่งบําน้ำบาดาลสะสมตัวในตะกอน  
น้ำพาตามช่องว่างระหว่างเม็ด กรวด ทราย เศษหิน (ภาพที่ 3-49) พื้นที่อำเภห้วยกระเจาที่คาดว่า  
จะมีศักยภาพบําน้ำบาดาลสูง อยู่ด้านทิศตะวันตกและวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ จึงวางแผนสำรวจ  
ธรณีฟิสิกส์ในชั้นละเอียดต่อไป (ภาพที่ 3-50)


### 3) สรุปผลการสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

จากข้อมูลการสำรวจภาคสนามได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยา โครงสร้างทาง  
ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถค้นพบพื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาล  
สูงที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ลักษณะรูปร่างคล้ายคันธนู ทอดตัวยาวเหนือจรดใต้ยาวประมาณ  
25 กิโลเมตร กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่เทือกเขาช่องอินทรีย์บริเวณบ้านโกรกสมอ  
หมู่ที่ 17 ทอดตัวยาวมาที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา ผ่านเข้าไปในบ้านสระตาโล หมู่ที่  
12 และบ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9 อำเภบ่อพลอย ลงใต้ไปที่บ้านทุ่งมั่งกะหระ้า หมู่ที่ 11, บ้านพยอมงาม  
หมู่ที่ 12, บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 และบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกระเจา (ภาพที่ 3-51)




ภาพที่ 3- 49 แผนที่บ่อบาดาลที่มีศักยภาพ ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี





ภาพที่ 3- 50 แผนที่บ่อบาดาลในพื้นที่ศึกษาบํานาน้ำบาดาลระดับสูง ตำบลห้วยกระเจา  
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี





ภาพที่ 3-51 แผนที่ขอบเขตพื้นที่ศึกษาหน้าบาดาลสูง ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี




### 3.2.3 ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน แบบ 2 มิติ และแบบ 1 มิติ

จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ทั้งหมดประกอบด้วยผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบ 1 มิติ จำนวน 211 จุดสำรวจ ทำการวิเคราะห์และแปลความหมายร่วมกับข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา สามารถกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดทำโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และบ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ดังตารางที่ 3-10 และผลการแปลความหมาย (ภาพที่ 3-52)

ตารางที่ 3-10 ผลสำรวจธรณีฟิสิกส์ ในโครงการฯ

บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภ	จังหวัด	จำนวนจุดสำรวจ (จุด)	จำนวนจุดสำรวจรายตำบล (จุด)	หมายเหตุ		
ห้วยสะพาน	2	หนองโรง	พนมทวน	กาญจนบุรี	5	5			
โป่งสวรรค์	13	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา		11	11			
บ่อทอง	9	วังไผ่			4	30			
อ่างหิน	8				26				
ห้วยลึก	6	สระลงเรือ			6	12			
ดงรัง	9				2				
กรอกตาโพธิ์	12				4				
โกรกสมอ	16	ห้วยกระเจา			14	153			
เขาศาลา	7				3				
ช่อง	1				1				
หัวอ่าง	6				8				
ดอน	16				3				
ดอนสว่าง	21				2				
ทุ่งคุณ	19				78		จุดตั้งโครงการจุดที่ 1		
ทุ่งประคูดู	20				1				
พยอมงาม	12	43			จุดตั้งโครงการจุดที่ 2				
<b>จำนวนจุดสำรวจทั้งหมด</b>						<b>211</b>			






ภาพที่ 3-52 แผนที่การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี




### 1) ผลสำรวจธรณีฟิสิกส์บ้านทุ่งคูณ

ผลการแปลความหมายการสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ ของ โครงการ  
ศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจาก แหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่  
ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน จุดที่ 1 บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ได้สำรวจธรณีฟิสิกส์ทั้งสิ้น จำนวน 57 จุด  
สำรวจ (ภาพที่ 3-53) จากผลสำรวจธรณีฟิสิกส์สามารถกำหนดจุดเจาะสำรวจและจัดทำภาพตัดขวาง  
ทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 6 แนว (ภาพที่ 3-54 ถึง 3-59) ดังนี้



ภาพที่ 3- 53 แผนที่จุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 12





ภาพที่ 3- 54 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-A

แนวสำรวจ TK-A มีความยาวประมาณ 2,000 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนว  
ตะวันออก - ตะวันตก มีความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์  
ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1


ความลึกช่วง 20 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 10 - 70 โอห์ม-เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone)  
แทรกสลับกัน

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 30 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 80 - 120 โอห์ม-  
เมตร คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นหินทราย (Sandstone) หินทราย-กึ่งแปร (Metasandstone) หรือ  
หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 150 โอห์ม-เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของดินตะกอนเศษหินเชิงเขา ศิลาแลง (Laterite) โดยจุดระหว่าง STA11  
กับ STA8 และ STA9 กับ TK1 เป็นรอยต่อของชั้นที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ และสภาพต้านทาน  
ไฟฟ้าสูง คาดว่าเป็นรอยเลื่อน ระหว่างหินกลุ่มหมายเลข 1 และหินกลุ่มหมายเลข 2 คาดว่ามีชั้นนํ้า  
บาดาลกักเก็บอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ ของรอยเลื่อน



ภาพที่ 3- 55 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-B

แนวสำรวจ TK-B ความยาวประมาณ 1,200 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนวเหนือ - ใต้ ความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหิน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1


ความลึกช่วง 50- 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 20 - 70 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน ที่เป็นชั้นหินผุ (Weather rock)

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 50 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 70 - 90 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน ที่เป็นชั้นหินมีความสด (Fresh rock)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 150 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาและศิลาแลง (Laterite)



ภาพที่ 3- 56 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-C

แนวสำรวจ TK-C ความยาวประมาณ 900 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า แปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1


ความลึกช่วง 20 - 200 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 10 - 50 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน ที่เป็นชั้นหินผุ (Weather rock)

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 100 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 50 - 90 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน ที่เป็นชั้นหินมีความสด (Fresh rock)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 150 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาและศิลาแลง (Laterite)



ภาพที่ 3- 57 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-D

แนวสำรวจ TK-D ความยาวประมาณ 700 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1

ความลึกช่วง 40– 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 80 โอห์ม- เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน


■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 100 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 80 - 150 โอห์ม- เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินทราย (Sandstone) หินทราย-กึ่งแปร (Metasandstone) หรือ หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 150 โอห์ม- เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาและศิลาแลง (Laterite)





ภาพที่ 3- 58 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-E

แนวสำรวจ TK-E มีความยาวประมาณ 700 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนว  
ตะวันออก – ตะวันตก มีความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์  
ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถตีความโครงสร้างชั้นหินในบริเวณพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย 3  
ลักษณะ

■ หมายเลข 1


ความลึกช่วง 40– 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 20 –80 โอห์ม- เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone)  
แทรกสลับกัน

■ หมายเลข 2

ความลึกอยู่ในช่วง 100 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 80 - 150  
โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินทราย (Sandstone) หินทรายกึ่งแปร (Metasandstone)  
หรือ หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 150 โอห์ม- เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาและศิลาแลง (Laterite)



ภาพที่ 3- 59 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา TK-F

แนวสำรวจ TK-F มีความยาวประมาณ 650 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนวตะวันออก  
- ตะวันตก ความลึกประมาณ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทาน  
ไฟฟ้าและบ่อเจาะสำรวจ ที่ STA4 สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1

ความลึกช่วง 20 - 200 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 10 - 40 โอห์ม-เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย  
(Sandstone) แทรกสลับกัน

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 130 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 60 โอห์ม  
เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินทราย (Sandstone) หินทรายกึ่งแปร (Metasandstone) หรือ  
หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)



■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 20 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 100 โอห์ม เมตร  
ดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขาและศิลาแลง (Laterite)


รอยต่อระหว่างหมายเลข 1 และ 2 คาดว่าเป็นรอยเลื่อนขนาดเล็กซึ่งเป็นตัวสร้าง  
ช่องว่างในการกักเก็บบํานาบาดาลที่มีแรงดันสูงในหินฟิลไลต์และหินทรายกึ่งแปรร เมื่อเจาะสํารวจพบว่  
เป็นน้ำพุโซดา

2) ผลสํารวจธรณีฟิสิกส์บ้านพยอมงาม

ผลการแปลความหมายการสํารวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ  
1 มิติ บริเวณพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ 12 จำนวน 32 จุดสํารวจ (ภาพที่ 3-60) สามารถกำหนดจุด  
เจาะสํารวจ และสร้างภาพตัดขวางทางธรณีฟิสิกส์ จำนวน 4 แนว แสดงดังภาพที่ 3-61 ถึง 3-64 ดังนี้



ภาพที่ 3- 60 จุดสํารวจธรณีฟิสิกส์ บ้านพยอมงาม หมู่ 12



ภาพที่ 3- 61 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-A

แนวสำรวจ PY-A ความยาวประมาณ 600 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ ความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างใน 4 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1

ความลึกอยู่ในช่วง 150– 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 170 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินควอร์ตไซต์ (Quartzite)

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 50 - 250 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 10 - 60 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินทรายกึ่งแปร (Metasandstone) แทรกสลับกับหินชนวน (Slate)


■ หมายเลข 3

ความลึกอยู่ในช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 – 150 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขา ศิลาแลง (Laterite)

■ หมายเลข 4

ความลึกช่วง 50 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 60 โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นหินชนวน (Slate) ที่ไม่มีการแทรกสลับของชั้นหินอื่น





ภาพที่ 3- 62 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-B

แนวสำรวจ PY-B ความยาวประมาณ 800 เมตร ทิศทางการวางตัวในเหนือ – ใต้ ความลึกของการสำรวจอยู่ที่ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1

ความลึกช่วง 50– 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 170 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นหินควอร์ตไซต์ (Quartzite) หินทรายกึ่งแปร (Metasandstone)


■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 20 - 250 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 100 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นหินทรายกึ่งแปร (Metasandstone) แทรกสลับกับหินชนวน (Slate)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 200 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขา ดิลาแลง(Laterite)

ระหว่างจุดสำรวจ STB8, STB1 และ STB13 เป็นรอยต่อของชั้นที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ และสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง คาดว่าช่วงรอยต่อนี้เป็นรอยเลื่อน ระหว่างหินกลุ่มหมายเลข 1 และหินกลุ่มหมายเลข 2



ภาพที่ 3- 63 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-C

แนวสำรวจ PY-C ความยาวประมาณ 500 เมตร ทิศทางการวางตัวในตะวันออก – ตะวันตก ความลึกสำรวจประมาณ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะดังนี้

■ หมายเลข 1


ความลึกช่วง 100 – 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 80-110 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นหินทราย (Sandstone) หรือหินทรายกึ่งแปรร (Metasandstone) ที่ไม่แสดงการแทรกสลับของชั้นหิน

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 30 - 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 20 – 70 โอห์ม-เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นหินทรายกึ่งแปรร (Metasandstone) แทรกสลับกับหินชนวน (Slate)

■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 200 โอห์ม- เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขา ศิลาแลง (Laterite)



ภาพที่ 3- 64 แนวสำรวจธรณีฟิสิกส์และภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา PY-D

แนวสำรวจ PY-D ความยาวประมาณ 440 เมตร ทิศทางการวางตัวในแนว  
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันตกเฉียงใต้ ความลึกสำรวจประมาณ 280 เมตร จากการเปรียบเทียบ  
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพต้านทานไฟฟ้า สามารถแปลความหมายโครงสร้างชั้นหินใน 3 ลักษณะ

■ หมายเลข 1

ความลึกอยู่ในช่วง 50- 280 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 170  
โอห์ม เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นหินควอร์ตไซต์ (Quartzite) หินทรายกึ่งแปร (Metasandstone)

■ หมายเลข 2

ความลึกช่วง 20 - 250 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 40 - 100 โอห์ม  
เมตร คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของหินทรายกึ่งแปร (Metasandstone) แทรกสลับกับหินชนวน  
(Slate)



■ หมายเลข 3

ความลึกช่วง 0 - 50 เมตร มีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ที่ 100 - 200 โอห์ม เมตร  
คาดว่าบริเวณนี้เป็นชั้นของดินชั้นบน ชั้นตะกอนเศษหินเชิงเขา ศิลาแลง (Laterite)

### 3.2.4 ผลการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

การเจาะบ่อสำรวจ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาคุณสมบัติของชั้นหินให้น้ำจากบ่อเจาะสำรวจและนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ข้างเคียง สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนการเจาะบ่อผลิตต่อไป

#### 1) ผลการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

จากผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน ด้วยการวัดค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) ทำให้สามารถคัดเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ โดยดำเนินการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขนาดบ่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หรือ 150 มิลลิเมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาและพื้นที่ข้างเคียง

ผลการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลทั้งหมด มีจำนวน ทั้งหมด 43 บ่อ ความลึกรวม 7,227 เมตร โดยมีความลึกเจาะ ตั้งแต่ 33 เมตร ไปจนถึง 323 เมตร เนื่องจากสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำหินแข็ง จึงมีความแตกต่างและซับซ้อนของสภาพทาง อุทกธรณีวิทยาในพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำหินร่วน ครอบคลุมในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ตำบลดอนแสลบ ตำบลวังไผ่ และตำบลสระลงเรือ อำเภห้วยกระเจา ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาชวีลย์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย และตำบลหนองโรง อำเภพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดดังตารางที่ 3-11

โดยผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลพบว่า สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ จำนวน 30 บ่อ และไม่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ จำนวน 13 บ่อ เนื่องจากไม่พบชั้นน้ำบาดาลหรือปริมาณน้ำน้อย ในบางพื้นที่ที่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ มีศักยภาพในการให้น้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง ประมาณ 10-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่อำเภห้วยกระเจา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีศักยภาพน้ำบาดาลสูง


จากการเจาะบ่อสำรวจในพื้นที่ดังกล่าว มีการเจาะพบบ่อน้ำบาดาลได้ในบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา กับ บ้านสระตาโล หมู่ที่ 12





ตําลบ่พลอย อำเภบ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 บ่ ความลึกเจาะ 303 เมตร และ 224 เมตร (ภาพที่ 3-65 (ก-ง)) ประเมินปริมาณบําน้ำบาดาลที่พุดอกมาได้ ประมาณ 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นการค้นพบพื้นที่ศักยภาพบําน้ำบาดาลระดับลึกแหล่งใหม่ สามารถนำไปคาดการณ์ได้ถึงโครงสร้างหรือลักษณะทางธรณีวิทยาที่สำคัญที่รองรับอยู่ใต้ผิวดินในพื้นที่บริเวณนี้ ซึ่งก่อให้เกิดแรงดันในชั้นบําน้ำบาดาล เมื่อเจาะลึกลงไปถึงระดับความลึกของชั้นบําน้ำบาดาลนั้น บําน้ำบาดาลจึงพุดขึ้นมาเหนือผิวดินได้เองโดยธรรมชาติ ต่อมาภายหลังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตบําน้ำดื่มที่มีรสชาติสะอาดบริการประชาชนที่มาเที่ยวชม “บําน้ำพุโซดาห้วยกระเจา”

รายละเอียดผลการเจาะและพัฒนบ่บําน้ำบาดาล ดังแสดงในตารางที่ 3-12 และภาพที่ 3-66 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก ค-4)



ภาพที่ 3- 65 (ก-ข) การเจาะพบบ่บําน้ำบาดาลพุ




ตารางที่ 3- 11 ตารางสรุปผลการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

ลำดับ	ตำบล	อำเภอ	ผลการ เจาะ สำรวจ (บ่อ)	ผลการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล		ความถี่รวม ของการเจาะ สำรวจ (เมตร)
				พบชั้นน้ำ บาดาล (บ่อ)	ไม่พบชั้นน้ำ บาดาล (บ่อ)	
1	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	1	-	1	202
2	บ่อพลอย	บ่อพลอย	1	1	-	160
3	หนองโรง	พนมทวน	1	1	-	164
4	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	4	3	1	696
5	วังไผ่	ห้วยกระเจา	3	2	1	475
6	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	6	2	4	1,056
7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	27	21	6	4,474
รวม			43	30	13	7,227



ตารางที่ 3- 12 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะสํารวจและพัฒนาบํานาบาดาล

ลำดับ ที่	หมายเลขบ่อ	พิกัดหมู่บ้าน/บ่อบาดาล			ชื่อบ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อําเภอ	จังหวัด	ความลึก เจาะ(ม.)	ความลึก พัฒนา (ม.)	ปริมาณนํ้า (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
		ZONE	UTM E	UTM N									
1	6402F024	47P	570866	1602917	บ้านหนองเค็ด	2	หนองนกแก้ว	เสาวชัย	กาญจนบุรี	202	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
2	6402G026	47P	563144	1583738	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	160	160	15	
3	6402K025	47P	570227	1560377	บ้านห้วยสะพาน	2	หนองโรง	พนมทวน	กาญจนบุรี	164	164	4	
4	6202E026	47P	574552	1576342	บ้านตลุงใต้	6	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	128	128	5	
5	6402G023	47P	574304	1578729	บ้านหนองนางเล็ง	8	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	116	116	10	
6	6402E025	47P	576338	1583240	วัดทิพย์สุคนธาราม	13	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	250	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
7	6202E024	47P	573771	1580409	บ้านเขาใหญ่	14	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	202	116	3	
8	6402G027	47P	575255	1580441	บ้านนาใหม่	5	วังไผ่	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	166	166	3	
9	6402C008	47P	565395	1595358	บ้านอําหิน จุดที่ 1	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	150	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
10	6402C009	47P	564965	1594565	บ้านอําหิน จุดที่ 2	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	159	159	15	
11	6402H015	47P	581036	1585907	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	204	204	4	
12	6402G024	47P	580213	1586848	วัดสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	242	242	20	
13	6402K024	47P	581291	1591371	บ้านห้วยลึก จุดที่ 1	6	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	66	66	-	ไม่พบชั้นนํ้า
14	6402K027	47P	581295	1591373	บ้านห้วยลึก จุดที่ 2	6	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	162	162	-	ไม่พบชั้นนํ้า
15	6402F025	47P	580254	1591250	บ้านห้วยลึก จุดที่ 3	6	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	230	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
16	-	47P	579949	1592167	บ้านห้วยลึก จุดที่ 4	6	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	152	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
17	6402K026	47P	571973	1583836	ที่ว่าการอําเภอยะเกด	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	204	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
18	6402B018	47P	570147	1577220	บ้านเขาศาลา	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	42	42	15	
19	6402D002	47P	563581	1583799	บ้านอุมสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	142	142	5	
20	-	47P	565319	1577940	บ้านพยอมงาม จุดที่ 1	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	110	110	15	
21	6402K002	47P	565793	1577848	บ้านพยอมงาม จุดที่ 3	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	230	230	7	
22	6411A010	47P	565842	1578150	บ้านพยอมงาม จุดที่ 5	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	323	323	7	
23	6411A011	47P	565882	1578068	บ้านพยอมงาม จุดที่ 6	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	309	309	4	
24	6411A012	47P	565889	1578030	บ้านพยอมงาม จุดที่ 7	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	309	309	7	
25	6402D001	47P	566181	1578145	บ้านพยอมงาม จุดที่ 12	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	204	204	12	
26	6402F023	47P	566060	1578220	บ้านพยอมงาม จุดที่ 13	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	68	65	5	
27	6402H014	47P	566049	1578177	บ้านพยอมงาม จุดที่ 14	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	167	167	7	
28	6402B017	47P	562023	1593482	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 1	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	173	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
29	6402C007	47P	562141	1593156	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 2	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	74	74	15	
30	6402B019	47P	561839	1592543	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 3	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	92	-	-	ปริมาณนํ้าน้อย
31	6402B020	47P	561881	1592439	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 4	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	80	80	10	
32	6411A007	47P	560289	1588228	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 1	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	280	280	36	
33	6411A008	47P	560523	1588061	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 2	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	303	303	40	
34	6411A009	47P	560433	1588123	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 3	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	224	224	40	
35	6402B004	47P	563164	1587087	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 4	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	161	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
36	6402B005	47P	563128	1587459	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 5	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	210	210	5	
37	6402B008	47P	561951	1586859	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 8	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	70	70	7	
38	6402B010	47P	561834	1586971	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 10	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	86	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
39	6402B012	47P	561944	1587085	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 12	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	173	173	12	
40	6402B014	47P	562072	1586855	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 14	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	155	155	20	
41	6402B015	47P	561893	1586702	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 15	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	92	-	-	ปริมาณนํ้าน้อย
42	6402E023	47P	570579	1574767	บ้านทุ่งประดู่	20	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	33	33	20	
43	6402G025	47P	568270	1581500	บ้านดอนสว่าง	21	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	160	160	8	



ภาพที่ 3- 66 แผนที่แสดงผลการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

## 2) ธรณีวิทยาหลุมเจาะและผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ

### 2.1) ธรณีวิทยาหลุมเจาะ

เมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะสำรวจในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ พบว่าพื้นที่รองรับด้วยหินลูกรัง สีน้ำตาลแดง วางตัวอยู่ด้านบน ลึกลงไปเป็นชั้นหินให้น้ำแบบหินแข็ง ได้แก่ หน่วยหินแปร ซึ่งคาดว่าเป็นหินแปรยุคไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SDmm) ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ สีเทาถึงสีเทาเข้ม, หินชนวน สีเทา แสดงแนวแตกถี (fissility), หินฟิลไลต์ สีเทาปนเขียว สีเทา, และหินทรายกึ่งแปร สีเทาถึงสีเทาเข้ม เป็นส่วนมาก ซึ่งในชั้นหินให้น้ำหินแปรนี้ จะพบรอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหิน ที่เป็นโครงสร้างในการกักเก็บน้ำบาดาล สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ เป็นส่วนมาก แต่ในบางพื้นที่ จะพบหน่วยหินที่รองรับเป็นหินแกรนิต เนื้อแน่น มีรอยแตกน้อย ไม่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ ได้แก่ บ่อเจาะสำรวจในวัดทิพย์สุคนธาาราม หมู่ที่ 13 ตำบล ดอนแสลบ, ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา, บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเดิมจากแผนที่อุทกธรณีวิทยาข้างต้น (ภาพที่ 3-67) ที่พบชั้นหินให้น้ำหินแกรนิตในพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของอำเภอห้วยกระเจา






ตำบลตอนแสดบ และตำบลวังไผ่ รายละเอียดชั้นหินให้นํ้าของบ่อเจาะสํารวจ แสดบดังตารางที่ 3-13  
ตัวอย่างชั้นดินชั้นหินที่นํ้าขึ้นมาจากหลุมเจาะสํารวจ ดังภาพที่ 3-67

ตารางที่ 3- 13 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ชั้นหินให้นํ้า (aquifer) ของบ่อเจาะสํารวจ

ลำดับ ที่	หมายเลข บ่อ	ชื่อบาน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ความลึก เจาะ(ม.)	ปริมาณนํ้า (ลบ.ม.)	ชั้นหินให้นํ้า (Aquifer)	ชั้นหินที่รองรับ	หมายเหตุ
1	6402F024	บ้านหนองเค็ด	2	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	202	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
2	6402G026	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	160	15	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
3	6402K025	บ้านห้วยสะพาน	2	หนองโรง	พนมทวน	164	4	ชั้นหินให้นํ้าหินแกรนิต	-	-
4	6202E026	บ้านดงไผ่	6	คอนแสดบ	ห้วยกระเจา	128	5	ชั้นหินให้นํ้าหินปูนอายุออร์โดวิเซียน	-	-
5	6402G023	บ้านหนองนางเล็ง	8	คอนแสดบ	ห้วยกระเจา	116	10	ชั้นหินให้นํ้าหินปูนอายุออร์โดวิเซียน	-	-
6	6402E025	วัดพิศุศุทธาราม	13	คอนแสดบ	ห้วยกระเจา	250	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
7	6202E024	บ้านเขาใหญ่	14	คอนแสดบ	ห้วยกระเจา	202	3	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
8	6402G027	บ้านนาใหม่	5	วังไผ่	ห้วยกระเจา	166	3	ชั้นหินให้นํ้าหินแกรนิต	-	-
9	6402C008	บ้านอ่างหิน จุดที่ 1	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	150	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
10	6402C009	บ้านอ่างหิน จุดที่ 2	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	159	15	รอยแตกในหินแกรนิต	-	-
11	6402H015	เทศบาลตำบลสะลงเรือ	1	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	204	4	ชั้นหินให้นํ้าตะกอนนํ้าพา	-	-
12	6402G024	วัดสะลงเรือ	1	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	242	20	ชั้นหินให้นํ้าตะกอนนํ้าพา	-	-
13	6402K024	บ้านห้วยถึก จุดที่ 1	6	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	66	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
14	6402K027	บ้านห้วยถึก จุดที่ 2	6	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	162	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
15	6402F025	บ้านห้วยถึก จุดที่ 3	6	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	230	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
16	-	บ้านห้วยถึก จุดที่ 4	6	สะลงเรือ	ห้วยกระเจา	152	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
17	6402K026	ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	204	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
18	6402B018	บ้านเขาตาด	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	42	15	ชั้นหินให้นํ้าตะกอนนํ้าพา	-	-
19	6402D002	บ้านอุ้มสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	142	5	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
20	-	บ้านพยอมงาม จุดที่ 1	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	110	15	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
21	6402K002	บ้านพยอมงาม จุดที่ 3	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	230	7	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
22	6411A010	บ้านพยอมงาม จุดที่ 5	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	323	7	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
23	6411A011	บ้านพยอมงาม จุดที่ 6	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	309	4	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
24	6411A012	บ้านพยอมงาม จุดที่ 7	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	309	7	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
25	6402D001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 12	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	204	12	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
26	6402F023	บ้านพยอมงาม จุดที่ 13	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	68	5	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
27	6402H014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 14	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	167	7	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
28	6402B017	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 1	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	173	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
29	6402C007	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 2	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	74	15	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
30	6402B019	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 3	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	92	-	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	ปริมาณนํ้าน้อย
31	6402B020	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 4	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	80	10	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
32	6411A007	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 1	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	280	36	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
33	6411A008	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 2	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	303	40	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
34	6411A009	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 3	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	224	40	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
35	6402B004	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 4	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	161	-	-	-	ไม่พบชั้นนํ้า
36	6402B005	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 5	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	210	5	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
37	6402B008	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 8	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	70	7	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
38	6402B010	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 10	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	86	-	-	หินแปร (ไม่พบรอยแตก)	ไม่พบชั้นนํ้า
39	6402B012	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 12	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	173	12	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
40	6402B014	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 14	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	155	20	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	-
41	6402B015	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 15	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	92	-	ชั้นหินให้นํ้าหินแปรอายุโซลูเรียน-ดีโวเนียน	-	ปริมาณนํ้าน้อย
42	6402E023	บ้านทุ่งประดู่	20	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	33	20	ชั้นหินให้นํ้าตะกอนนํ้าพา	-	-
43	6402G025	บ้านดอนสว่าง	21	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	160	8	ชั้นหินให้นํ้าหินแกรนิต	-	-



ภาพที่ 3- 67 (ก-ง) ภาพแสดงตัวอย่างชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะสํารวจ



## 2.2) การหยังธรณีหลุมเจาะ

มีจุดประสงค์เพื่อความแม่นยำในการคัดเลือกชั้นน้ำบาดาลและการออกแบบ  
ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล นอกจากนั้น สามารถใช้ข้อมูลผลการหยังธรณีหลุมเจาะเปรียบเทียบกับตัวอย่าง  
ชั้นดิน-ชั้นหินที่เจาะขึ้นมา เพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะธรณีวิทยาของหลุมเจาะจากการเจาะ  
สำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

การหยังธรณีหลุมเจาะต้องหย่อนขณะที่ยังไม่ก่อสร้างบ่อ ถึงจะสามารถเก็บ  
ข้อมูลได้ครบทั้งค่าความต้านทานไฟฟ้า (SPR) ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (SP) และค่ารังสีแกมมา  
(gamma) ซึ่งในบางจุดที่ชั้นหินในหลุมเจาะมีรอยแตกมาก เมื่อดำเนินการเจาะบ่อสำรวจ แล้วไม่  
ก่อสร้างบ่อทันที อาจทำให้เกิดหินเลื่อน หรือถล่มลงในบ่อ ทำให้บ่อพังหรือบ่อตัน จนไม่สามารถ  
พัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ คณะทำงานฯ จึงดำเนินการหยังธรณีหลุมเจาะเพียงบางส่วนเท่านั้น จาก  
จำนวนบ่อเจาะสำรวจทั้งหมด เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลของชั้นหินในพื้นที่ ไว้สำหรับเทียบเคียงกับข้อมูล  
จากการวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน สรุปผลการหยังธรณีหลุมเจาะ ดังตารางที่ 3-14 และแผนที่แสดง  
ตำแหน่งบ่อเจาะสำรวจที่มีผลการหยังธรณีหลุมเจาะ ภาพที่ 3-68

เมื่อนำผลการหยังธรณีหลุมเจาะ มาประกอบกับการวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน  
สามารถแปลความหมายถึงชนิดของหินในแต่ละช่วงความลึกในหลุมเจาะได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก  
คุณสมบัติที่แตกต่างกันของชั้นหิน และแปลความหมายถึงช่วงที่มีรอยแตก รอยต่อของชั้นหิน ชั้นหิน  
ที่จะเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่สภาพทางอุทก  
ธรณีรองรับด้วยชั้นหินให้น้ำแบบหินแข็ง ตัวอย่างดังนี้


- **หมายเลขบ่อ 6411A008** บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 3-69)

**ธรณีวิทยาหลุมเจาะ :** หินแปร ประกอบด้วย หินชนวน (slate) แทรกสลับกับหิน  
ควอร์ตไซต์ (quartzite) พบรอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหิน ชั้นหินผุ ซึ่งเป็นโครงสร้างในการกักเก็บ  
น้ำบาดาล ที่ช่วงความลึก 140-160 และ 260-280 เมตร

**ตารางที่ 3- 14** ตารางสรุปผลการหยังธรณีหลุมเจาะบ่อเจาะสำรวจในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ


ลำดับ	สถานที่	หมู่ที่	ตำบล	บ่อเจาะสำรวจ (บ่อ)	ความลึกเจาะ (เมตร)
1	บ้านอุดมสุข	10	ห้วยกระเจา	1	142
2	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	1	323
3	บ้านทุ่งคุณ	19	ห้วยกระเจา	1	303





ภาพที่ 3- 68 แผนที่แสดงตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการหยังธรณีหลุมเจาะ





ภาพที่ 3- 69 ธรณีวิทยาหลุมเจาะ หมายเลขบ่อ 6411A008 บ้านทุ่งคู หมู่ที่ 19



### 3.2.5 ผลการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลและคุณสมบัติทางชลศาสตร์

#### 1) การดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำ

##### 1.1) การสุบทดสอบปริมาณน้ำในพื้นที่ตั้งโครงการฯ จุดที่ 1 พื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

จากการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล จำนวน 6 บ่อ พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการ พบชั้นน้ำบาดาลในชั้นหินแข็งที่ได้น้ำจากแนวรอยแตก รอยแยก ในชั้นหิน จากผลการสำรวจธรณี ฟิสิกส์และผลการเจาะพบเป็นเศษหินแตก ในรอยแตกของหินทราย หินทรายกึ่งแปรร หินโคลน และ หินควอร์ตไซต์ ซึ่งมีชั้นน้ำบาดาลแตกต่างกันไป อยู่ในช่วง 50 - 90 เมตร และ 120 - 150 เมตร จากผิวดิน โดยพบว่าระดับน้ำปกติ (SWL) อยู่ที่ประมาณ 4 - 10 เมตรจากระดับผิวดินเดิม เมื่อทำการ สุบทดสอบต่อเนื่องด้วยอัตราสูบคงที่ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในตัวของบ่อสุบทดสอบจะมีระยะ น้ำลดเกิดขึ้น ในช่วง 9 - 30 เมตร ระดับน้ำปกติจะลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 16 - 42 เมตร โดยมี ข้อสังเกตที่บ่อผลิตที่ 2 มีระดับน้ำปกติ 6.30 เมตร มีระยะน้ำลดอยู่ที่ 71.71 เมตร ระดับน้ำปกติจะ ลดลงอยู่ที่ระดับ 78.01 เมตร โดยบ่อสังเกตการณ์ ที่ตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร แต่โดยภาพรวม จะได้รับผลทำให้ระดับน้ำปกติในบ่อบาดาลข้างเคียงลดลงอย่างน้อย 7 - 38 เมตร ดังนั้น ถ้าทำการ สุบเป็นกลุ่มบ่อต้องพึงระวังผลกระทบของอิทธิพลของกรวยน้ำลดที่เกิดขึ้นด้วยเสมอ ข้อมูลการสุบ ทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3-15 และ 3-16 (ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ค-6) และจากข้อมูลกราฟแสดงระดับน้ำในบ่อสุบเทียบกับเวลา (ภาพที่ 3-70 ถึง ภาพที่ 3-75) จะพบว่า บ่อน้ำบาดาลหมายเลข 6402B016, 6402B013 และ 6402B011 เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 8 ของการสุบ ทดสอบชั้นน้ำบาดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยจะพบว่าน้ำในชั้นน้ำบาดาลหรือในแอ่งของสามบ่อ นี้จะสามารถไหลเพิ่มเติม เข้าสู่บ่อสุบได้เท่ากับสูบออก บ่อหมายเลข 6402B006, 6402B009 และ 6402B007 เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 40 ของการสุบทดสอบชั้นน้ำบาดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยจะ พบว่าน้ำในชั้นน้ำบาดาลหรือในแอ่งของสามบ่อนี้จะสามารถไหลเพิ่มเติม เข้าสู่บ่อสุบได้เท่ากับสูบออก และหลังจากหยุดสูบระดับน้ำปกติจะคืนตัวใกล้เคียงระดับเริ่มต้นใน 5 - 8 ชั่วโมง ระยะน้ำลดที่เกิดขึ้น โดยรอบบ่อสุบ (ภาพที่ 3-76 ถึง ภาพที่ 3-78) เมื่อนำผลสุบทดสอบปริมาณมาวิเคราะห์หาค่าคุณสมบัติ ทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นน้ำบาดาลของบ่อ พบว่าจากการคำนวณหาค่าปริมาณการให้น้ำจำเพาะ ของบ่อ (Sc) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.75 เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำสูงสุดของบ่อที่สามารถสูบได้ (Qmax) มี ค่าเฉลี่ยที่ 40.7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง






ตารางที่ 3- 15 รายละเอียดบํานาน้ำบาดาลที่ดำเนินการสุบทดสอบและบํอสังเกตการณ์ พื้นที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี


ลำดับที่	หมายเลขบํอ	พิกัด ตะวันออก	พิกัดเหนือ	ขนาดบํอ (มิลลิเมตร)	ความลึก บํอ(เมตร)	ประเภทบํอ	ระยะทํอกรอง (เมตร)	ระดับน้ำปกติ (SWL) (เมตร)	ปริมาณน้ำ (Q) (ลบ.ม./ชม.)	ระยะลด (DD) (เมตร)	ระดับน้ำหลังสุบ (PL) (เมตร)	หมายเหตุ
1	6402B016	562158	1586820	150	95	บํอสุบ	29-41, 65-71, 83-89	3.60	20.57	30.35	33.95	สุบ 10 ชั่วโมง
2	6402B013	562056	1587014	200	155	บํอสุบ	29-35, 41-47	6.30	13.00	71.71	78.01	สุบ 72 ชั่วโมง
3	6402B006	561935	1586974	150	136	บํอสุบ	30-36	4.57	40.00	21.65	26.22	สุบ 10 ชั่วโมง
4	6402B009	561814	1586876	200	54	บํอสุบ	36-54	8.20	64.40	22.90	31.10	สุบ 72 ชั่วโมง
5	6402B011	561706	1586887	150	49	บํอสุบ	25-31, 37-49	7.60	24.00	13.47	21.07	สุบ 10 ชั่วโมง
6	6402B007	561685	1587022	150	55	บํอสุบ	37-55	7.15	40.00	9.07	16.22	สุบ 10 ชั่วโมง
7	6402B008	561951	1586859	150	70	บํอสังเกตการณ์	34-40, 46-52, 58-64	8.94	30.00	21.04	29.98	สุบ 72 ชั่วโมง
8	6402B012	561944	1587085	150	173	บํอสังเกตการณ์	33-39, 45-51, 57-63	6	6	-	-	-
								5	12	-	-	-









ภาพที่ 3- 70 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402B016 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 71 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402B013 ระยะเวลาสูบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 7 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 72 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข  
6402B006 ระยะเวลาสูบทดสอบ 37 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 5 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 73 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อบาดาลหมายเลข  
6402B009 ระยะเวลาสูบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 74 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402B011 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 75 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402B007 ระยะเวลาสูบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 8 ชั่วโมง






ภาพที่ 3- 76 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6402B007, 6402B013, 6402B006 และ 6402B009 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 77 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข 6402B011 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 78 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6402B016 เป็นเวลา 72 ชั่วโมง

### 1.2) การสูบทดสอบ จุดที่ 2 พื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

จากการสูบทดสอบปริมาณบํานานํ้าบาดาล จำนวน 6 บ่อ พบว่าบริเวณพื้นที่โครงการ  
พบชั้นบํานานํ้าบาดาลในชั้นหินแข็งที่ได้นํ้าจากแนวรอยแตก รอยแยก ในชั้นหิน จากผลการสํารวจธรณี  
ฟิสิกส์และผลการเจาะพบเป็นเศษหินแตก ในรอยแตกของหินทราย หินทรายกึ่งแปร หินโคลน และ  
หินควอร์ตไซต์ ซึ่งมีชั้นบํานานํ้าบาดาลแตกต่างกันไป โดยอยู่ในช่วง 180 - 250 เมตร และ 280-310 เมตร  
จากผิวดิน โดยพบว่ามึระดับน้ำปกติ (SWL) อยู่ที่ประมาณ 10 - 18 เมตรจากระดับผิวดินเดิม เมื่อทำ  
การสูบทดสอบต่อเนื่องด้วยอัตราสูบคงที่ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในตัวของบ่อสูบทดสอบ  
จะมีระยะน้ำลตเกิดขึ้น ในช่วง 7 - 43 เมตร ระดับน้ำปกติจะลดลงอยู่ที่ระดับประมาณ 21 - 59 เมตร  
โดยมีข้อสังเกตที่บ่อผลิตที่ 5 มีระดับน้ำปกติ 15.75 เมตร มีระยะน้ำลตอยู่ที่ 43.29 เมตร ระดับน้ำ  
ปกติจะลดลงอยู่ที่ระดับ 59.04 เมตร โดยบ่อสังเกตการณ์ ที่ตั้งอยู่ในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร แต่โดย  
ภาพรวมจะได้รับผลทำให้ระดับน้ำปกติในบ่อบาดาลข้างเคียงลดลงอย่างน้อย 13-43 เมตร ดังนั้นถ้า  
ทำการสูบเป็นกลุ่มบ่อต้องพึงระวังผลกระทบของอิทธิพลของกรวยน้ำลตที่เกิดขึ้นด้วยเสมอ ข้อมูลการ  
สูบทดสอบปริมาณบํานานํ้าบาดาลแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-17 และ 3-18 (ภาคผนวก ค-6) และจาก  
ข้อมูลกราฟแสดงระดับน้ำในบ่อสูบเทียบกับเวลา (ภาพที่ 3-79 ถึง ภาพที่ 3-84) จะพบว่าในบ่อ



6402K009, 6411A013, 6411A015 และ 6402K001 เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 3 ของการสูบทดสอบชั้นนําดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล บ่อ 6411A014 เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 60 ของการสูบทดสอบชั้นนําดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล บ่อ 6402K003 เมื่อเข้าสู่ชั่วโมงที่ 10 ของการสูบทดสอบชั้นนําดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยจะพบว่านํานํานํานําดาลหรือในแง่ของทุกบ่อนี้จะสามารถไหลเพิ่มเติม เข้าสู่บ่อสูบได้เท่ากับสูบออก ชั้นนําดาลจะเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุลโดยจะพบว่านํานํานํานําดาลหรือในแง่บริเวณพื้นที่โครงการจะสามารถไหลเพิ่มเติม เข้าสู่บ่อสูบได้เท่ากับสูบออก และหลังจากหยุดสูบระดับนํานํานํานําดาลจะคืนตัวใกล้เคียงระดับเริ่มต้นใน 2 ชั่วโมงระยะนํานํานํานําดาลที่เกิดขึ้นโดยรอบบ่อสูบ แสดงในภาพที่ 3-85 ถึง ภาพที่ 3-90 เมื่อนํานํานํานําดาลมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นนําดาลของบ่อ พบว่าจากการคำนวณ หาค่าปริมาณการให้นํานํานํานําดาลเฉพาะของบ่อ (Sc) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.36 เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณนํานํานํานําดาลสูงสุดของบ่อที่สามารถสูบได้ (Qmax) มีค่าเฉลี่ยที่ 13.63 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

สามารถสรุปได้ว่า พื้นที่โครงการ บํานํานํานํานําดาล หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รองรับด้วยชั้นหินให้นํานํานํานําดาลประเภทหินแข็ง พบชั้นนําดาลสะสมตัวระหว่างรอยแตก รอยแยกและรอยต่อของชั้นหินให้นํานํานํานําดาลแปรอายุไซลูเรียน - ดีโวเนียน มีลักษณะเป็น หินทราย หินทรายกึ่งแปร หินโคลน หินควอร์ตไซต์ ที่มีศักยภาพการให้นํานํานํานําดาลอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถให้นํานํานํานําดาลต่อบ่อนําดาลเฉลี่ยบ่อละ 21.3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถ้าทำการสูบบ่อเดี่ยวด้วยอัตราสูบที่เท่ากับการสูบทดสอบปริมาณนําดาล จะไม่ส่งผลเสียต่อสมดุลของชั้นนําดาล ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพนําดาล จะไม่ส่งผลเสียต่อสมดุลของชั้นนําดาล ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพนําดาล แต่หากทำการสูบบ่อนําดาลพร้อมกันควรจับคู่กลุ่มบ่อที่อยู่ห่างกันมากที่สุดไป ทีละกลุ่มบ่อ โดยต้องคํานึงถึงระยะห่างที่ปลอดภัยของแต่ละบ่อด้วย



ตารางที่ 3-17 รายละเอียดข้อมูลท่อที่ดำเนินการสุบทดสอบ พื้นที่บ้านพยอมงมหมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่	หมายเลขขบ	พิกัด ตะวันออก	พิกัดเหนือ	ขนาดขบ (มิลลิเมตร)	ความลึกขบ (เมตร)	ประเภทขบ	ระยะท่อกรอง (เมตร)	ระดับปากขบ (SWL) (เมตร)	ปริมาณน้ำ (Q) (ลบ.ม.)	ระยะลด (DD) (เมตร)	ระดับน้ำหลังขบ (PL) (เมตร)	หมายเหตุ
1	6411A015	565723	1578208	150	218	บ่อผลิต	26-38, 44-50, 56-62	10.17	24.00	14.40	24.57	ขบ 10 ชั่วโมง
2	6411A014	565784	1578173	200	250	บ่อขุด	22-34, 46-52	12.29	14.40	28.71	41.00	ขบ 72 ชั่วโมง
3	6402K009	565799	1578089	150	180	บ่อขุด	24-30, 54-66	10.87	24.00	13.75	24.62	ขบ 10 ชั่วโมง
4	6411A013	565862	1578152	200	300	บ่อขุด	24-30, 48-60	10.00	24.00	12.57	22.57	ขบ 10 ชั่วโมง
5	6402K001	565940	1578125	150	306	บ่อขุด	90-96,138-144,168-174,246-252,294-300	13.50	28.90	37.01	50.51	ขบ 72 ชั่วโมง
6	6402K003	565924	1578051	150	240	บ่อขุด	30-42, 48-60	13.77	24.00	7.80	21.57	ขบ 10 ชั่วโมง
7	6411A010	565842	1578150	150	323	บ่อสังเกตการณ์	openhole 69-323	16.05	20.00	30.28	46.33	ขบ 72 ชั่วโมง
8	6411A011	565882	1578068	150	309	บ่อสังเกตการณ์	33-39,51-63	15.75	12.00	43.29	59.04	ขบ 10 ชั่วโมง
								18.48	20.57	18.25	36.73	ขบ 10 ชั่วโมง
								24.70	27.00	32.30	57.00	ขบ 72 ชั่วโมง
								13.00	7.00	-	-	-
								13.00	4.00	-	-	-







ตารางที่ 3-18 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์ พื้นที่บํานาพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	(เขต)อุบขุขะเขน	(พ.ม./พ.กย) ภูเขา	อุปนษะรูป	สมษะนุพหุขะเขน	(พ.ม./พ.กย) (C/S)	คูกะเขน	ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์												หมายเหตุ
								This method			Cooper-Jacob method			Recovery method			เฉลี่ย			
								T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	
1	6411A015	218	24.00	บ่อตื้น	-	1.67	21.38	5.66 × 10 <sup>1</sup>	3.14 × 10 <sup>0</sup>	8.53 × 10 <sup>-3</sup>	1.92 × 10 <sup>3</sup>	1.07 × 10 <sup>2</sup>	1.93 × 10 <sup>-2</sup>	4.27 × 10 <sup>4</sup>	2.37 × 10 <sup>3</sup>	1.49 × 10 <sup>4</sup>	8.27 × 10 <sup>2</sup>	1.39 × 10 <sup>2</sup>	สูบ 10 ชั่วโมง	
			14.40				5.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	6411A010	323	7.00	บ่อลึกตารณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20.00				14.19	6.11 × 10 <sup>1</sup>	3.39 × 10 <sup>0</sup>	1.08 × 10 <sup>-3</sup>	7.57 × 10 <sup>1</sup>	4.21 × 10 <sup>0</sup>	8.48 × 10 <sup>-4</sup>	5.00 × 10 <sup>2</sup>	2.78 × 10 <sup>1</sup>	2.12 × 10 <sup>2</sup>	1.18 × 10 <sup>1</sup>	9.66 × 10 <sup>-4</sup>	-	
3	6402K009	180	24.00	บ่อตื้น	-	1.91	21.00	6.11 × 10 <sup>1</sup>	3.82 × 10 <sup>0</sup>	7.32 × 10 <sup>-4</sup>	8.39 × 10 <sup>1</sup>	5.24 × 10 <sup>0</sup>	5.32 × 10 <sup>-4</sup>	5.00 × 10 <sup>2</sup>	3.12 × 10 <sup>1</sup>	2.15 × 10 <sup>2</sup>	1.34 × 10 <sup>1</sup>	6.32 × 10 <sup>-4</sup>	-	สูบ 10 ชั่วโมง
			28.90				5.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	6411A013	300	7.00	บ่อลึกตารณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			24.00				22.25	6.07 × 10 <sup>1</sup>	3.37 × 10 <sup>0</sup>	1.7 × 10 <sup>-4</sup>	6.20 × 10 <sup>1</sup>	3.44 × 10 <sup>0</sup>	1.54 × 10 <sup>-4</sup>	8.80 × 10 <sup>1</sup>	4.89 × 10 <sup>0</sup>	7.02 × 10 <sup>1</sup>	3.90 × 10 <sup>0</sup>	1.62 × 10 <sup>-4</sup>	-	
5	6411A011	309	7.00	บ่อลึกตารณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12.00				19.75	9.93 × 10 <sup>0</sup>	5.51 × 10 <sup>-1</sup>	1.97 × 10 <sup>-4</sup>	3.59 × 10 <sup>2</sup>	2.00 × 10 <sup>1</sup>	5.31 × 10 <sup>-5</sup>	2.74 × 10 <sup>2</sup>	1.52 × 10 <sup>1</sup>	2.14 × 10 <sup>2</sup>	1.19 × 10 <sup>1</sup>	1.25 × 10 <sup>-4</sup>	-	
6	6411A011	309	4.00	บ่อตื้น	-	1.13	9.60	1.73 × 10 <sup>1</sup>	9.61 × 10 <sup>-1</sup>	5.46 × 10 <sup>-4</sup>	6.58 × 10 <sup>1</sup>	3.66 × 10 <sup>0</sup>	1.11 × 10 <sup>-4</sup>	2.18 × 10 <sup>3</sup>	1.21 × 10 <sup>2</sup>	1.19 × 10 <sup>3</sup>	6.59 × 10 <sup>1</sup>	1.10 × 10 <sup>-4</sup>	-	-
			20.00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


หมายเหตุ \* ค่าปริมาณน้ำสูงสุดได้จากปริมาณการสูบต่อเนื่องกัน แต่เนื่องจากเกิดการสูบต่อเนื่องกันที่ 1 ทำให้ Q<sub>max</sub> ที่ได้จากปริมาณการสูบต่อเนื่องกันที่สูบจริง




ภาพที่ 3- 79 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6411A015 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 80 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6411A013 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 81 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402K009 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 82 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6411A014 ระยะเวลาสูบทดสอบ 72 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 83 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402K001 ระยะเวลาสูบทดสอบ 10 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 4 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 84 กราฟแสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและเวลา บ่อน้ำบาดาลหมายเลข  
6402K003 ระยะเวลาสูบทดสอบ 34 ชั่วโมง และระยะเวลาคืนตัว 6 ชั่วโมง







ภาพที่ 3- 85 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำตดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6411A015 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 86 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำตดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6411A013 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 87 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำตดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6402K009 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง




ภาพที่ 3- 88 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำตดที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6411A014เป็นเวลา 72 ชั่วโมง





ภาพที่ 3- 89 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6402K001 เป็นเวลา 10 ชั่วโมง



ภาพที่ 3- 90 แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงของระยะน้ำลตที่เกิดขึ้น เมื่อสูบบ่อบาดาลหมายเลข  
6402K003เป็นเวลา 34 ชั่วโมง



## 2) ผลการสุบทดสอบและคุณสมบัติทางลศาสตร์

โครงการศึกษา สํารวจ และพัฒนาหน้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกใน  
พื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีการ  
ดำเนินการเจาะผลิตหน้าบาดาล เพื่อพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการ  
เกษตรกรรม จำนวน 2 พื้นที่ มีการเจาะบ่อน้ำบาดาลพื้นที่ละ 8 บ่อ แบ่งเป็นบ่อผลิตหน้าบาดาล 6 บ่อ  
และ บ่อสังเกตการณ์สถานการณ์หน้าบาดาล 2 บ่อ ซึ่งเบื้องต้นออกแบบให้มีการสูบน้ำขึ้นมาใช้  
พร้อมกันทั้ง 6 บ่อ โดยบ้านทุ่งคุณ ต้องการพัฒนาน้ำขึ้นมาใช้งานปริมาณน้ำ 180 ลูกบาศก์เมตร  
ต่อชั่วโมง และบ้านพยอมงาม 120 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจากข้อมูลศักยภาพหน้าบาดาลบริเวณ  
พื้นที่โครงการ ได้น้ำในชั้นน้ำบาดาลประเภทหินแข็งที่มีศักยภาพการให้น้ำอยู่ระหว่าง 20-  
30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 24 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยพบว่าถ้าสูบบ่อเดียวจะมี  
ระยะน้ำลด (DD) ที่เกิดขึ้นในบ่อสูบเองอยู่ระหว่าง 15-40 เมตร เฉลี่ยอยู่ที่ 20-30 เมตร จาก  
ระดับน้ำปกติ จากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ จะเริ่มพัฒนาออกแบบบ่อให้มีระยะวางเสาหรือพบ  
ชั้นน้ำบาดาลที่ ตั้งแต่ 30 เมตรจากระดับผิวดินเป็นต้นไป โดยบ่อผลิตในโครงการมีระยะห่างกัน 80-  
200 เมตร ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากรัศมีของกรวยน้ำลด กรณีสูบน้ำพร้อมกัน และอาจทำให้น้ำไหล  
เข้าบ่อผลิตไม่ทัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดสอบให้มีการสุบทดสอบปริมาณน้ำเป็นกลุ่มบ่อ  
(wells field) พร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อหาอัตราสูบที่เหมาะสมต่อบ่อที่ส่งผลกระทบต่อ  
ระดับน้ำในบ่อน้อยที่สุด อย่างน้อย 4 บ่อ พร้อมกัน แบบสูบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อ  
ประเมินหาอัตราสูบพัฒนาได้สูงสุดของบ่อโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาล และเพื่อศึกษา  
พฤติกรรมของผลกระทบของอิทธิพลจากรัศมีกรวยน้ำลด ที่จะส่งผลต่อบ่อข้างเคียงจากการสูบน้ำ  
บ่อผลิตพร้อม ๆ กัน แบบต่อเนื่องระยะยาว เพื่อนำผลที่ได้มาวางแผนการสูบ (Wells field) สำหรับ  
กำหนดกลุ่มบ่อที่จะสูบ อัตราสูบต่อบ่อ ระยะเวลาสูบ ที่เหมาะสม ในการนี้การสุบทดสอบปริมาณน้ำ  
ดำเนินการร่วมมือกันระหว่างสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพหน้าบาดาลและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล  
เขต 2 สุพรรณบุรี โดยแบ่งงานสูบ 2 บ่อต่อหน่วยงาน สามารถสรุปรายละเอียดของผลการสุบทดสอบ  
ปริมาณหน้าบาดาลแยกรายพื้นที่สรุปได้ ดังนี้

### 2.1) พื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี

ทางทีมงานสุบทดสอบได้ดำเนินการสุบทดสอบทั้งสิ้น 6 บ่อได้แก่ บ่อบาดาล  
หมายเลข 6402B016, 6402B013, 6402B006, 6402B009, 6402B011 และ 6402B007 โดยมีบ่อ  
สังเกตการณ์ 2 บ่อได้แก่ 6402B008 และ 6402B012 โดยมีผลสรุปดังนี้





- หมายเลขบ่อ 6402B016 ปริมาณน้ำ 20.57 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 11.6 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 21.6 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.00113

- หมายเลขบ่อ 6402B013 ปริมาณน้ำ 13.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 3,560 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 185 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.00361

- หมายเลขบ่อ 6402B006 ปริมาณน้ำ 30.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 2,290 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 191 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.005

- หมายเลขบ่อ 6402B009 ปริมาณน้ำ 64.40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 1,340 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 112 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.00193

- หมายเลขบ่อ 6402B011 ปริมาณน้ำ 24.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 304 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 25.3 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.000340

- หมายเลขบ่อ 6402B007 ปริมาณน้ำ 30.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 324 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 28.8 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.0002675

## 2.2) พื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี

ทางทีมงานสุบทดสอบได้ดำเนินการสุบทดสอบทั้งสิ้น 6 บ่อได้แก่ บ่อบาดาล  
หมายเลข 6411A015, 6411A014, 6402K009, 6411A013, 6402K001 และ 6402K003 โดยมีบ่อ  
สังเกตการณ์ 2 บ่อได้แก่ 6411A010 และ 6411A011 โดยมีผลสรุปดังนี้

- หมายเลขบ่อ 6411A015 ปริมาณน้ำ 24.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 14,900 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 827 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.0139

- หมายเลขบ่อ 6411A014 ปริมาณน้ำ 24.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 212 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 11.8 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.000966



- หมายเลขบ่อ 6402K009 ปริมาณน้ำ 24.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 215 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 13.4 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.000632

- หมายเลขบ่อ 6402B013 ปริมาณน้ำ 24.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 70.20 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 3.9 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.000162

- หมายเลขบ่อ 6402K001 ปริมาณน้ำ 12.00 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 214 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 11.9 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.000125

- หมายเลขบ่อ 6402K003 ปริมาณน้ำ 20.57 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่า  
สัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ 1,190 ตารางเมตรต่อวัน สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน 65.9 เมตรต่อวัน  
ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บมีค่า 0.0011

### 3.2.6 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลและวิเคราะห์อุทกธรณีเคมีชั้นบาดาล

#### 1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาลเดิม

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาลเดิมในพื้นที่บริเวณบ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19  
ทำให้ทราบว่าน้ำบาดาลในพื้นที่นี้ มีปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids,  
TDS) อยู่ในช่วง 614-1,870 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจากบ่อสำรวจบาดาลเดิม จำนวน 10 บ่อ พบว่า มี  
ค่า TDS เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ จำนวน 4 บ่อ และอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดฯ  
จำนวน 6 บ่อ และยังพบปริมาณความกระด้างทั้งหมดสูง ส่งผลให้ปริมาณแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย  
เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม เป็นต้น พบปริมาณสูงในทำนองเดียวกัน

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาลเดิมในพื้นที่บริเวณบ้านพยอมงาม  
หมู่ 12 พบปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids, TDS) อยู่ในช่วง  
145-1,100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยจากบ่อสำรวจบาดาลเดิม จำนวน 8 บ่อ พบว่า มีค่า TDS อยู่ใน  
เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม ของมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ จำนวน 2 บ่อ และอยู่ในเกณฑ์  
อนุโลมสูงสุดฯ จำนวน 6 บ่อ ทั้งนี้จะพบค่า TDS ต่ำกว่าพื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ 19

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบาดาลเดิม รวมทั้งหมด 18 บ่อ พบว่า  
มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ค่าการนำไฟฟ้า ความกระด้างทั้งหมดและปริมาณมวลสารทั้งหมดที่  
ละลายได้อยู่ในช่วง 6.3-8.2, 223-2,880 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร, 67-1,400 มิลลิกรัมต่อลิตร  
และ 145-1,870 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดสูงเกิน  
เกณฑ์มาตรฐาน น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้บางบ่อบาดาลเดิมยังพบปริมาณเหล็ก ซัลเฟต



ฟลูออไรด์ ไนเตรท และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ อีกด้วย ดังตาราง  
ที่ 3-19

## 2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งหมด

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลทั้งหมดในโครงการฯ จำนวน 51 สถานี 51 บ่อ  
พบว่า มีเพียง 18 บ่อ ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ซึ่งสามารถ  
นำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคได้ ดังตารางที่ 3-20

คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)  
พบค่าเฉลี่ยของความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม และ  
ยังพบค่า pH ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ในบางตัวอย่าง บริเวณใกล้บําน้ำบาดาลพุซาดา ณ บ้านทุ่งคุณ  
หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ส่วนค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
1,330 ไมโครซีเมนส์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสมบัติทางเคมี โดยส่วนมากพบปริมาณธาตุเหล็กและความกระด้างทั้งหมด  
เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ (1.0 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ) สำหรับ  
ธาตุเหล็ก พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล  
ที่จะบริโภคได้ และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังภาพที่ 3-91 ส่วนความกระด้างทั้งหมด  
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 525 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1,600 มิลลิกรัมต่อลิตร ดัง  
ภาพที่ 3-92 และสารประกอบที่พบในปริมาณมากที่สุด คือ สารประกอบไบคาร์บอเนต โดยมีค่าเฉลี่ย  
เท่ากับ 722 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2,350 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังภาพที่ 3-93 ส่วนค่าเฉลี่ย  
ของปริมาณซัลเฟต คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรท และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ เท่ากับ  
130, 49, 0.8, 9.3 และ 871 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของ  
มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้



ตารางที่ 3-19 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบํานาบาดาล บ่อ บาดาลเดิม จำนวน 18 แห่ง ในพื้นที่บํานาพยอมงาม หมู่ที่ 12 และบํานาทุ่งคูณ หมู่ที่ 19

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	ความลึก (เมตร)	คุณลักษณะทางกายภาพ		คุณลักษณะทางเคมี (ผลลักรวมต่อลิตร)												
				pH	EC	Ca	Mg	Na	K	Fe	Mn	SO <sub>4</sub>	Cl	CO <sub>3</sub>	HCO <sub>3</sub>	NO <sub>3</sub>	TH	TDS
1	-	บํานาทุ่งคูณ	-	6.3	2,330	260	110	120	3.6	2.6	0.3	20	8	0	1,760	< 0.9	1,100	1,510
2	-	บํานาสระตะไค	-	6.5	2,880	220	220	110	5.6	4.3	0.1	14	24	0	2,170	< 0.9	1,400	1,870
3	-	บํานาห้องคาน	-	6.9	1,220	99	51	79	2.5	0.7	0.1	27	49	0	726	4	460	793
4	-	จัหวรหอพารม	50	7.6	1,070	100	49	44	0.88	0	0	84	94	0	466	< 0.9	460	696
5	-	บํานาสระตะไค	70	7.9	1,180	120	67	74	1.6	0.1	0	120	64	0	778	21	580	767
6	-	บํานาสระตะไค	-	6.9	1,700	130	130	120	0.16	0.3	0	330	110	0	719	14	850	1,100
7	-	บํานาขะเขิว	60	6.7	944	76	37	68	0.12	0	0	170	15	0	476	2.4	340	614
8	-	บํานาขะเขิว	-	7.8	1,960	63	56	270	0.12	0	0	270	190	0	677	75	390	1,270
9	-	บํานาขะเขิว	-	7.7	1,980	61	55	280	0.11	0	0	240	190	0	654	70	380	1,290
10	-	โรงเรียนบํานาทุ่งมั่งกะห่า	80	7.5	1,190	46	39	160	0.13	0	0	28	14	0	801	< 0.9	280	774
11	TP301	วัดเขากรวด	-	7.2	1,200	88	51	93	0.51	0.3	0.1	170	47	0	599	5.3	430	780
12	-	บํานาขะเขิว	-	6.8	1,280	110	64	79	2.5	0.2	0.3	130	43	0	755	27	540	832
13	-	วัดพยอมงาม	85	6.8	1,020	120	50	30	4.7	0.3	0.1	93	18	0	628	< 0.9	510	663
14	6202B027	โรงเรียนโพธาราม	-	7.1	1,190	87	75	60	10	0.9	0.1	210	17	0	660	< 0.9	530	774
15	-	บํานาทุ่งมั่งกะห่า	-	7.3	1,690	100	73	170	2.1	0.2	0	320	24	0	925	1.4	560	1,100
16	-	อํางักน้ำหนองนาทะเล	-	8.2	223	16	6.6	64	3.2	1.5	0.1	99	12	15	79	45	67	145
17	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อที่ 1	164	7.6	982	73	37	77	0.58	3.1	0.5	130	24	0	544	1.6	330	638
18	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อที่ 2	-	8	916	59	30	160	0.67	0	0	34	9.2	0	661	< 0.9	270	595





ตารางที่ 3- 20 แสดงรายละเอียดสถานที่พร้อมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) และความเหมาะสมสำหรับ  
อุปโภค/บริโภค

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก (เมตร)	pH	TDS	คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค
1	-	บ้านทุ่งต้อน	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	6.3	1,510	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
2	-	บ้านสระตะเภา	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	-	6.5	1,870	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
3	-	บ้านช่องด่าน	2	ช่องด่าน	บ่อพลอยกม	กาญจนบุรี	-	6.9	793	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
4	-	จันทร์หอมฟาร์ม	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	50	7.6	696	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
5	-	บ้านสระตะเภา	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	70	7.9	767	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
6	-	บ้านสระตะเภา	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	-	6.9	1,100	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
7	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	60	6.7	614	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
8	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	-	7.8	1,270	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
9	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	-	7.7	1,290	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
10	-	โรงเรียนบ้านทุ่งมะกะหรา	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	80	7.5	774	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
11	-	วัดเขากวอด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	7.2	780	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
12	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	-	6.8	832	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
13	-	วัดพยอมงาม	12	บ่อพลอย	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	85	6.8	663	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
14	62028027	โรงเรียนไพรงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	7.1	774	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
15	-	บ้านทุ่งมะกะหรา	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	7.3	1,100	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
16	-	อ่างเก็บน้ำหนองพะเล	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	8.2	145	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
17	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อ 1	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	164	7.6	638	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค




ตารางที่ 3- 20 แสดงรายละเอียดสถานที่พร้อมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) และความเหมาะสมสำหรับ  
อุปโภค/บริโภค (ต่อ)

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก	pH	TDS	คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค
18	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อ 2	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	-	8	595	สามารถใช้บริโภคได้
19	6402K001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 2	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	306	6.7	682	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
20	6402K003	บ้านพยอมงาม จุดที่ 4	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	240	6.5	715	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
21	6411A010	บ้านพยอมงาม จุดที่ 5	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	323	7.6	583	สามารถใช้บริโภคได้
22	6411A011	บ้านพยอมงาม จุดที่ 6	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	309	10.9	341	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
23	6411A012	บ้านพยอมงาม จุดที่ 7	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	309	7.2	708	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
24	6411A013	บ้านพยอมงาม จุดที่ 8	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	254	6.8	708	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
25	6402K009	บ้านพยอมงาม จุดที่ 9	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	180	6.8	631	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
26	6411A014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 10	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	250	7.5	489	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
27	6411A015	บ้านพยอมงาม จุดที่ 11	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	218	7	656	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
28	6402D001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 12	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	204	7	621	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
29	6402F023	บ้านพยอมงาม จุดที่ 13	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	68	7.5	605	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
30	6402H014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 14	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	167	7.3	644	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
31	6411A007	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 1	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	280	6.5	975	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
32	6411A008	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 2	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	303	6.9	1,880	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
33	6411A009	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 3	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	224	6.7	1,850	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
34	6402B006	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 6	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	136	6.9	904	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
35	6402B007	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 7	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	55	6.5	774	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค




ตารางที่ 3- 20 แสดงรายละเอียดสถานที่พร้อมค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS) และความเหมาะสมสำหรับ  
อุปโภค/บริโภค (ต่อ)

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก	pH	TDS	คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
36	6402B008	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 8	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	70	7.2	780	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
37	6402B009	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 9	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	54	7.1	404	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
38	6402B011	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 11	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	60	7.2	1,160	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
39	6402B012	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 12	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	173	7.2	1,180	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
40	6402B013	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 13	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	155	7	754	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
41	6402B016	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 16	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	95	7.1	904	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
42	6402D002	บ้านอุดมสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	142	7	2,140	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
43	6402C009	บ้านอ่างหิน จุดที่ 2	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	159	7.1	495	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
44	6402C007	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 2	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	74	7	260	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
45	6402G025	บ้านดอนสว่าง	21	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	160	7	1,180	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
46	6402B018	บ้านเขาคา	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	42	7	1,010	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
47	6402E023	บ้านทุ่งประดู่	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	33	7.4	696	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
48	6402G023	บ้านหนองนางเล็ง	8	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	116	7.2	599	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
49	6402E024	บ้านเขาใหญ่	14	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	202	7.3	1,370	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค
50	6402H015	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	204	7.4	722	อยู่ในเกณฑ์อนุโลมให้ใช้บริโภคได้
51	6402G024	วัดสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	242	7.1	774	ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค




ภาพที่ 3- 91 แผนภูมิเส้นแสดงค่าเหล็กของตัวอย่างน้ำในโครงการฯ จำนวน 51 บ่อ และเกณฑ์  
มาตรฐานน้ำบาดาลของเหล็ก เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร



ภาพที่ 3- 92 แผนภูมิเส้นแสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดของตัวอย่างน้ำในโครงการฯ จำนวน  
51 บ่อ เกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล และค่าเฉลี่ยของความกระด้างทั้งหมด เท่ากับ  
500 และ 525 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ





ภาพที่ 3- 93 แผนภูมิเส้นแสดงปริมาณสารประกอบไบคาร์บอเนตของตัวอย่างน้ำในโครงการฯ  
จำนวน 51 บ่อ และค่าเฉลี่ยของปริมาณไบคาร์บอเนต เท่ากับ 722 มิลลิกรัมต่อลิตร

### 3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บ่อเจาะสำรวจ

คุณภาพน้ำบาดาลของบ่อเจาะสำรวจ ในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และ บ้านทุ่ง  
คุณ หมู่ที่ 19 รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงอย่างตำบลวังไผ่ ทุ่งแสลบล และตำบลสระลงเรือ พบว่า มี  
คุณลักษณะของน้ำบาดาลในทำนองเดียวกันกับบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ กล่าวคือ พบปริมาณ  
สารไบคาร์บอเนต ความกระด้างทั้งหมด และปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้สูง รวมทั้งในบาง  
แห่งยังคงพบเหล็ก และฟลูออไรด์สูงร่วมด้วย ดังตารางที่ 3-21

คุณภาพน้ำบาดาลพุซัดา จำนวน 2 บ่อ ที่ความลึก 303 และ 224 เมตร ในพื้นที่บ้าน  
ทุ่งคุณ หมู่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีใน  
ลักษณะเดียวกัน โดยคุณลักษณะทางกายภาพ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง และการนำไฟฟ้า เท่ากับ  
6.7-6.9, 2,840-2,900 ไมโครซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ สำหรับคุณลักษณะทางเคมี  
พบปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ 1,850-1,880 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งธาตุหรือสารประกอบที่พบ  
ปริมาณมาก ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก สารประกอบไบคาร์บอเนต และความกระด้างทั้งหมด โดยพบที่  
ปริมาณ 9.4-10, 1,610-2,350 และ 1,200-1,600 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ

ซึ่งธาตุหรือสารประกอบที่พบปริมาณมากดังกล่าวนี้ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน  
น้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ ทั้งนี้ยังส่งผลให้น้ำมีความซ่าและรสหวานของน้ำ มาจากสารประกอบ



ไบคาร์บอเนต บางส่วนอาจรู้สึกถึงรสฝืด ซึ่งมาจากความกระด้างของน้ำ และน้ำมีกลิ่นเหมือนสนิม  
เหล็กและสีขุ่นแดง มาจากธาตุเหล็กที่มีปริมาณสูง ดังนั้น ควรนำน้ำดังกล่าวผ่านกระบวนการปรับปรุง  
คุณภาพน้ำที่เหมาะสมก่อนจะนำจะไปใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคต่อไป



ตารางที่ 3-21 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบํานาบาดาล บ่อเจาะสํารวจ

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	ความลึก (เมตร)		คุณลักษณะทางกายภาพ		คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)												
			เจาะ	พัฒนา	pH	EC	Ca	Mg	Na	K	Fe	Mn	SO <sub>4</sub>	Cl	CO <sub>3</sub>	HCO <sub>3</sub>	NO <sub>3</sub>	TH	TDS
1	6411A012	บ้านพยอมงาม จุดที่ 7	309	309	7.2	1,090	120	62	47	0.9	4.9	0.1	38	24	0	723	1.4	550	708
2	6402D001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 12	204	204	7	955	110	44	42	1.2	2.8	0.2	56	16	0	585	2.3	450	621
3	6402F023	บ้านพยอมงาม จุดที่ 13	68	65	7.5	931	93	51	34	0.9	0.2	0.2	110	30	0	476	1.4	440	605
4	6402H014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 14	167	167	7.3	990	130	30	42	1.5	0.3	0.3	75	16	0	577	1.4	440	644
5	6411A007	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 1	280	280	6.5	1,500	180	69	64	6.9	8.9	0.9	8	44	0	883	1.4	750	975
6	6411A008	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 2 (น้ำพุ)	303	303	6.9	2,900	160	300	130	110	10	0.7	1	16	0	2,350	1.9	1,600	1,880
7	6411A009	บ้านทุ่งคูน จุดที่ 3 (น้ำพุ)	224	224	6.7	2,840	180	180	120	46	9.4	0.3	8	28	0	1,610	1.2	1,200	1,850
8	6402D002	บ้านอุ้มสุข	142	142	7	3,300	140	250	540	0.93	2.3	0.1	1,400	260	0	778	1.6	1,400	2,140
9	6402C009	บ้านอ่างหิน จุดที่ 2	159	159	7.1	761	71	29	90	2.1	0.4	0.2	13	15	0	492	3.1	300	495
10	6402C007	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 2	74	74	7	400	31	24	4	5	0.5	0.4	6	11	0	230	< 0.9	180	260
11	6402G025	บ้านดอนสว่าง	160	160	7	1,820	110	95	73	6	0.7	0.1	87	150	0	907	2.6	660	1,180
12	6402B018	บ้านขาคาตา	42	42	7	1,550	36	100	160	4.4	0.5	0.2	150	140	0	668	1.6	510	1,010
13	640E+26	บ้านทุ่งประดู่	33	33	7.4	1,070	64	36	140	2.7	0.1	0.1	170	31	0	523	2.2	300	696
14	6402G023	บ้านหนองแกเล็ง	116	116	7.2	921	96	31	66	4.8	0.3	0.2	130	17	0	486	1.1	370	599
15	640E+27	บ้านเขาใหญ่	202	116	7.3	2,110	94	140	240	2.3	0.1	0.1	650	36	0	891	8.6	850	1,370
16	6402H015	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	204	204	7.4	1,110	47	37	180	1.5	0.3	0.1	7	29	0	728	1.4	270	722
17	6402G024	วัดสระลงเรือ	242	242	7.1	1,190	140	41	60	3.7	0.2	0.1	14	110	0	569	17	520	774



#### 4) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จะเป็นไปตามวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รูปแบบทางเคมีของน้ำตามการจัดกลุ่มของน้ำตามอนุมูลหลักทั้งกลุ่มไอออนบวกและไอออนลบที่พบ โดยไอออนบวกหลักในน้ำบาดาลคือ  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$  และ  $\text{Ca}^{2+}$  ส่วนไอออนลบหลัก คือ  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$  และ  $\text{HCO}_3^-$  โดยปริมาณไอออนที่พบจะสัมพันธ์กับเส้นทางการไหลของน้ำจากการศึกษารูปแบบทางเคมีของน้ำบาดาล โดยใช้แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) แสดงรูปแบบทางเคมีของน้ำบาดาล โดยการพล็อตสัดส่วนของไอออนบวกแต่ละตัวในสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายและไอออนลบในสามเหลี่ยมทางด้านขวา แล้วจึงโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองด้านไปพล็อตในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบน และจากข้อมูลไอออนบวกและไอออนลบของน้ำตัวอย่างจากพื้นที่ศึกษาสามารถสร้าง Piper Diagram โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AquaChem 4.0 (Waterloo hydrogeologic Inc, 2006) รายละเอียดผลการจำแนกชนิดของน้ำบาดาลทั้งหมด 51 แห่ง





ตารางที่ 3-22 สรุปผลการจำแนกชนิดของบําน้ำบาดาลทั้งหมด 51 แห่ง

ลำดับ	ประเภทบ่อ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ชนิดของบําน้ำบาดาล
1	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านทุ่งคูณ	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
2	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub>
3	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านช่องदान		ช่องदान	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub>
4	บ่อบาดาลเดิม	-	จันทรหอมฟาร์ม	12	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub> -Cl
5	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub>
6	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านสระตะโล	12	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-Na-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
7	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
8	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub> -Cl
9	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-HCO <sub>3</sub> -Cl-SO <sub>4</sub>
10	บ่อบาดาลเดิม	-	โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งกะพร้าว	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-HCO <sub>3</sub>
11	บ่อบาดาลเดิม	TP301	วัดเขากวด	5	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
12	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านเขาเขียว	9	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub>
13	บ่อบาดาลเดิม	-	วัดพยอมงาม	12	บ่อพลอย	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
14	บ่อบาดาลเดิม	6202B027	โรงเรียนโพรงงาม	15	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
15	บ่อบาดาลเดิม	-	บ้านทุ่งมั่งกะพร้าว	11	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-Ca-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
16	บ่อบาดาลเดิม	-	อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	6	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-SO <sub>4</sub> -HCO <sub>3</sub>
17	บ่อบาดาลเดิม	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อที่ 1	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Na-Mg-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
18	บ่อบาดาลเดิม	-	ตรงข้ามวัดพยอมงาม บ่อที่ 2	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>




ตารางที่ 3-22 สรุปผลการจำแนกชนิดของน้ำบาดาลทั้งหมด 51 แห่ง (ต่อ)

ลำดับ	ประเภทบ่อ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ชนิดของน้ำบาดาล
19	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6411A015	บ้านพยอมงาม จุดที่ 11	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
20	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6411A014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 10	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub>
21	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402K009	บ้านพยอมงาม จุดที่ 9	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub>
22	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6411A013	บ้านพยอมงาม จุดที่ 8	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
23	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402K001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 2	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
24	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402K003	บ้านพยอมงาม จุดที่ 4	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
25	บ่อสังเกตการณ์ 1	6411A010	บ้านพยอมงาม จุดที่ 5	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
26	บ่อสังเกตการณ์ 2	6411A011	บ้านพยอมงาม จุดที่ 6	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-CO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
27	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6402B016	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 16	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-Ca-HCO <sub>3</sub>
28	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6402B013	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 13	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-Na-HCO <sub>3</sub>
29	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402B006	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 6	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-Ca-HCO <sub>3</sub>
30	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6402B009	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 9	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-Ca-HCO <sub>3</sub>
31	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402B011	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 11	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
32	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402B007	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 7	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub> -Cl-SO <sub>4</sub>
33	บ่อสังเกตการณ์ 1	6402B008	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 8	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-Ca-HCO <sub>3</sub>
34	บ่อสังเกตการณ์ 2	6402B012	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 12	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-HCO <sub>3</sub>
35	บ่อเจาะสำรวจ	6411A012	บ้านพยอมงาม จุดที่ 7	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
36	บ่อเจาะสำรวจ	6402D001	บ้านพยอมงาม จุดที่ 12	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>



ตารางที่ 3-22 สรุปผลการจําแนกชนิดของบําน้ำบาดาลทั้งหมด 51 แห่ง (ต่อ)

ลำดับ	ประเภทบ่อ	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ชนิดของบําน้ำบาดาล
37	บ่อเจาะสํารวจ	6402F023	บ้านพยอมงาม จุดที่ 13	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
38	บ่อเจาะสํารวจ	6402H014	บ้านพยอมงาม จุดที่ 14	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
39	บ่อเจาะสํารวจ	6411A007	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 1	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
40	บ่อเจาะสํารวจ	6411A008	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 2	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-HCO <sub>3</sub>
41	บ่อเจาะสํารวจ	6411A009	บ้านทุ่งคูณ จุดที่ 3	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub>
42	บ่อเจาะสํารวจ	6402D002	บ้านดุมสุข	10	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-HCO <sub>3</sub>
43	บ่อเจาะสํารวจ	6402C009	บ้านอ่างหิน จุดที่ 2	8	วังไผ่	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Ca-Mg-HCO <sub>3</sub>
44	บ่อเจาะสํารวจ	6402C007	บ้านโกรกสมอ จุดที่ 2	17	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub>
45	บ่อเจาะสํารวจ	6402G025	บ้านดอนสว่าง	21	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Ca-HCO <sub>3</sub> -Cl
46	บ่อเจาะสํารวจ	6402B018	บ้านเขาศาลา	7	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -Cl
47	บ่อเจาะสํารวจ	6.40E+26	บ้านทุ่งประดู่	20	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Ca-Mg-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
48	บ่อเจาะสํารวจ	6402G023	บ้านหนองนางเล็ง	8	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Na-Mg-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
49	บ่อเจาะสํารวจ	6.40E+27	บ้านเขาใหญ่	14	ดอนแสลบ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -SO <sub>4</sub>
50	บ่อเจาะสํารวจ	6402H015	เทศบาลตำบลสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Na-Mg-HCO <sub>3</sub>
51	บ่อเจาะสํารวจ	6402G024	วัดสระลงเรือ	1	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	Ca-Mg-Na-HCO <sub>3</sub> -Cl



ภาพที่ 3- 94 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) แสดงคุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างน้ำบาดาล  
ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 51 ตัวอย่าง

จากการนำข้อมูลผลวิเคราะห์น้ำบาดาล ดังตารางที่ 3-22 มาเสนอในรูปแบบของ  
แผนภาพไพเพอร์ (Piper diagram) ดังแสดงในภาพที่ 3-94 พบว่า ตัวอย่างน้ำ 51 ตัวอย่าง สามารถ  
สรุปชนิดและคุณภาพของน้ำบาดาลได้ 4 ชนิด ดังนี้

4.1) ชนิด Calcium Magnesium Bicarbonate type ( $\text{Ca-Mg-HCO}_3$ ) ซึ่งเป็น  
ชนิดของตัวอย่างน้ำที่พบมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง น้ำชนิดนี้มีค่าสารละลายของแคลเซียม ( $\text{Ca}^{2+}$ )  
แมกนีเซียม ( $\text{Mg}^{2+}$ ) และไบคาร์บอเนต ( $\text{HCO}_3^-$ ) เติ่นกว่าสารละลายชนิดอื่นๆ จัดเป็น “Carbonate  
Hardness facies” เป็นน้ำกระด้างชั่วคราว

4.2) ชนิด Sodium Bicarbonate type ( $\text{Na-HCO}_3$ ) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บ่อ  
บาดาลสํารวจพื้นที่ลำดับที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งกะหระา, บ่อบาดาลลำดับที่ 34 หมายเลขบ่อ  
6402B012 และบ่อบาดาลเจาะสํารวจลำดับที่ 50 เทศบาลตำบลสระลงเรือ น้ำชนิดนี้มีค่าสารละลาย  
ของโซเดียม ( $\text{Na}^+$ ) และไบคาร์บอเนต ( $\text{HCO}_3^-$ ) เติ่นกว่าสารละลายชนิดอื่นๆ จัดเป็น “Carbonate  
Alkali facies” เป็นน้ำอ่อน คุณภาพน้ำค่อนข้างดี





**4.3) ชนิด Sodium Sulfate type (Na-SO<sub>4</sub>)** จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ นํ้าผิวดิน ลำดับที่ 16 ณ อ่างเก็บนํ้าหนองนาทะเล และบ่อบาดาลลำดับที่ 26 หมายเลขบ่อ 6411A011 นํ้าชนิดนี้มีค่าสารละลายเคมีของโซเดียม (Na<sup>+</sup>) และซัลเฟต (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>) เด่นกว่าสารละลายเคมีชนิดอื่นๆ จัดเป็น “Noncarbonate Alkali facies” หากมีค่าสูงมากจะทำให้นํ้ามีรสกร่อยและเค็มได้

**4.4) ชนิด Mixed type** จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บ่อบาดาลสํารวจพื้นที่ลำดับที่ 8 และ 9 บ้านเขาเขียว, บ่อบาดาลเจาะสํารวจลำดับที่ 42 บ้านอุดมสุข และลำดับที่ 47 บ้านทุ่งประดู่ ซึ่งไม่มีไอออนชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นไอออนเด่นในองค์ประกอบ จึงเรียกนํ้าบาดาลชนิดนี้ว่าเป็นนํ้าผสม

### 5) ผลการศึกษาอายุนํ้าบาดาลและการวิเคราะห์ไอโซโทป

วัฏจักรจักรทางอุทกวิทยาของนํ้า สามารถศึกษาโดยติดตามไอโซโทปที่หนักของไฮโดรเจน (<sup>2</sup>H) เรียกว่า ดิวเทอเรียม และออกซิเจน (<sup>18</sup>O) นํ้าที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะมีอัตราส่วนไอโซโทปที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเสมือนลายนิ้วมือที่สามารถที่จะพิสูจน์และติดตามแหล่งกำเนิดของนํ้าได้ ไอโซโทปในธรรมชาติบางชนิดเป็นไอโซโทปรังสี ซึ่งสามารถที่จะเกิดการสลายกัมมันตรังสีได้ เช่น ทริเทียม (<sup>3</sup>H) และคาร์บอน-14 (<sup>14</sup>C) ซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณน้อยมาก ส่วนใหญ่ทริเทียมและคาร์บอน-14 ในบรรยากาศเกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในปี 1960 ไอโซโทปเหล่านี้จะปนอยู่ในนํ้าบาดาล โดยการแทรกซึมของนํ้าฝนหรือนํ้าจากผิวดิน โดยคาร์บอนนั้นมักจะพบอยู่ในรูปของสารประกอบคาร์บอนเนต เราสามารถที่จะตรวจสอบไอโซโทปรังสีเหล่านี้ได้ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีความไวสูง จากครึ่งชีวิตและปริมาณของไอโซโทปรังสีเหล่านี้ ซึ่งจะถูกนำมาคำนวณค่าเป็นอายุ หรือช่วงเวลาที่นํ้าบาดาลถูกกักอยู่ในแหล่งนั้น ๆ

ผลการวิเคราะห์หาอายุนํ้าบาดาลด้วยปริมาณคาร์บอน-14 (<sup>14</sup>C) จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมมหาชน) จำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ บ้านทุ่งคุณ ต.ห้วยกระเจา และวัดบ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ดังตารางที่ 3-23

**ตารางที่ 3- 23** แสดงปริมาณเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอน-14 เทียบกับคาร์บอนปัจจุบัน (Modern Carbon) และค่าอายุนํ้าบาดาล

ลำดับที่	รายละเอียดตัวอย่าง	พิกัดบ่อบาดาล			ความลึก (เมตร)	PMC	อายุ (ปี, B.P.)
		โซน	UTM E	UTM N			
1	บ้านทุ่งคุณ	47P	560523	1588061	303	12.89 ± 0.17	16,450 ± 110
2	วัดบ้านดอนแสลบ	47P	580624	1580480	54	26.11 ± 0.21	10,790 ± 65

**หมายเหตุ** PMC (Percent Modern Carbon), B.P. (Before Present)




### 3.2.7 ผลการประเมินศักยภาพแหล่งกักเก็บบําน้ำบาดาลในหินแข็งระดับลึก

จากการรวบรวมข้อมูลแหล่งบําน้ำบาดาลของพื้นที่ และสํารวจภาคสนามชั้น  
รายละเอียดทั้งด้านธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ผลการเจาะบ่อสํารวจ และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
สามารถนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพบําน้ำบาดาลของพื้นที่ในปัจจุบันได้


โดยพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา รองรับด้วยชั้นหินให้แบบหินแข็ง เป็นหินแปรยุค  
ไซลูเรียน-ดีโวเนียน มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บบําน้ำบาดาล ได้แก่  
รอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหิน ซึ่งการพัฒนาบําน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาใน  
ลักษณะเช่นนี้ ต้องอาศัยการสํารวจหาแหล่งบําน้ำบาดาล ด้วยการสํารวจธรณีฟิสิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
นอกจากนั้น ในการเจาะบําน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าว ต้องใช้เครื่องมือและบุคลากรที่มีความชำนาญ  
เฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาบ่อบําน้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เมื่อข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพบําน้ำบาดาล ซึ่งแผนที่ศักยภาพบําน้ำบาดาล  
เดิม พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภห้วยกระเจา มีศักยภาพบําน้ำบาดาลต่ำ ปริมาณบําน้ำบาดาลที่สามารถ  
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพบําน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ภาพ  
ที่ 3-95) หลังจากปรับปรุงข้อมูลศักยภาพบําน้ำบาดาลพบว่า พื้นที่ส่วนมากของอำเภห้วยกระเจา มี  
ปริมาณบําน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณพื้นที่  
ตำบลห้วยกระเจา ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภห้วยกระเจา พบว่า มีศักยภาพบําน้ำบาดาลปานกลาง  
ถึงสูง มีปริมาณบําน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า  
20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพบําน้ำบาดาลในอยู่เกณฑ์ปานกลาง (ภาพที่ 3-96)

จากการค้นพบแหล่งศักยภาพบําน้ำบาดาลใหม่ ในพื้นที่ศึกษา ทำให้สามารถคัดเลือก  
พื้นที่ที่มีศักยภาพบําน้ำบาดาลเพื่อวางแผนการเจาะบําน้ำบาดาลเพื่อสร้างบ่อผลิต บ่อส่งเหตุการณ์ และ  
ตำแหน่งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และ  
บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดแผนที่  
ศักยภาพบําน้ำบาดาลใหม่ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ดังแสดงในภาพที่ 3-97




ภาพที่ 3- 95 แผนที่คําศักยภาพบํานาน้ำบาดาลพื้นที่อำเภห้วยกระเจา (เดิม)



ภาพที่ 3- 96 แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลพื้นที่อำเภห้วยกระเจา (ประเมินศักยภาพใหม่)





ภาพที่ 3- 97 แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลใหม่ในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา



โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาํ้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่  
ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1)

---

บทที่ 4

การคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ  
และออกแบบระบบประปาบาดาล



## บทที่ 4

### การคัดเลือกพื้นที่ตั้งโครงการและออกแบบระบบประปาบาดาล

#### 4.1 การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเจาะบ่อผลิตและพัฒนาบําน้ำบาดาล

##### 4.1.1 การคัดเลือกพื้นที่โครงการ

พื้นที่อําเภอห้วยกระเจา เป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งกักเก็บนํ้าบาดาลมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนใหญ่บ่อนํ้าบาดาลเจาะลึกไม่เกิน 100 เมตร ปริมาณนํ้าน้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือไม่พบชั้นนํ้าบาดาลเลย บางบ่อพบคุณภาพนํ้าบาดาลเป็นโซดาไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่ในบางพื้นที่ พบว่าสามารถพัฒนาบําน้ำบาดาลจากรอยแตกในหินแข็งได้มากกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สะท้อนให้เห็นว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ประกอบกับโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน อาจจะเป็นแหล่งกักเก็บนํ้าบาดาลที่มีศักยภาพระดับสูงได้ โดยที่ปริมาณนํ้าที่พัฒนาได้และคุณภาพนํ้าจะมีความสัมพันธ์กับชนิดชั้นหินให้นํ้า ความต่อเนื่องของรอยแตกหรือรอยแยก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวนี้ ทำให้พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องมีการศึกษา สํารวจ เพื่อพัฒนาบําน้ำบาดาลมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ดังนั้นการศึกษา รูปแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้การก่อสร้างระบบในพื้นที่ที่มีศักยภาพแล้วส่งนํ้าผ่านระบบท่อกระจายนํ้าเข้าสู่พื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้าต่อไป (ภาพที่ 4-1)








ภาพที่ 4- 1 (ก-ง) การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโครงการฯ

#### 4.1.2 การประเมินศักยภาพพื้นที่ตั้งโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และสำนัก  
ทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้ทำการสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ เพื่อ  
ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยพบว่าทางทิศตะวันตก  
รอยต่อของอําเภอห้วยกระเจาและอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำ  
บาดาลระดับสูงที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ลักษณะรูปร่างคล้ายคันธนู ทอดตัวยาวเหนือจรดใต้ยาว  
23 กิโลเมตร กว้างประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่เทือกเขาช่องอินทรีย์ในบ้านโกรกสมอ หมู่ที่ 17  
ทอดตัวยาวมาที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา ผ่านเข้าไปในบ้านสระตาโล หมู่ที่ 12 และ  
บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย ลงใต้ไปที่บ้านทุ่งมั่งกะหระ หมู่ที่ 11,  
บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12, บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 และบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอ  
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ภาพที่ 4-2)

ซึ่งในพื้นที่คันธนูดังกล่าว คาดว่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาบํานานํ้าบาดาลและ  
ดำเนินโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตำบลที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำมาอย่างยาวนาน การพัฒนา  
โครงการระบบประปาขนาดใหญ่ จึงต้องคำนึงถึงศักยภาพน้ำบาดาล รวมถึงระบบการกระจายน้ำที่มี  
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่






ภาพที่ 4- 2 แผนที่พื้นที่ศึกษาบําน้ำบาดาลรูปคั่นธนู พื้นที่อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 1 มิติ ในพื้นที่โครงการฯ  
พบพื้นที่ที่มีศักยภาพหน้าบาดาลเพียงพอและเหมาะสมสำหรับเป็นพื้นที่ตั้งโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง  
ดังนี้

- จุดที่ 1 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี



ภาพที่ 4- 3 ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา  
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้งซึ่ง  
มีทั้งสิ้น 4 แนวสำรวจ เมื่อนำมาวิเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากบ่อเจาะในพื้นที่ซึ่งได้สรุปและแปล  
ความหมายไว้แล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าว แต่ละแนวมาทำการระบุคุณลักษณะของชั้น  
หินโดย ความแตกต่างของชั้นหินจะมี 3 ลักษณะ



○ ลักษณะแรก เป็นกลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงมาก คือมีค่าอยู่ในช่วง 100 – 150 โอห์มเมตร ความลึกอยู่ช่วงไม่เกิน 50 เมตร ซึ่งคาดว่าเป็นชั้นของดินเหนียวดานบน ชั้นหินแห่ง ตะกอนเศษหินเชิงเขา และชั้นศิลาแลง (Laterite)


○ ลักษณะที่สอง กลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง คือ มีค่าอยู่ช่วง 80 – 125 โอห์มเมตร ปรากฏให้เห็นเป็นข้อมูลอยู่ทางด้านทิศเหนือของแนวสำรวจทิศทางเหนือใต้ ได้แก่ PY-B, PY-D และตอนกลางของแนวตะวันออก - ตะวันตกดังใน PY-A โดยมีความลึกอยู่ช่วง 50 - 280 เมตร คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของหินทราย (Sandstone) หินทรายกึ่งแปร (Meta sandstone) หรือ หินควอร์ตไซต์ (Quartzite)

○ ลักษณะที่สาม กลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ คือมีค่าอยู่ช่วง 10 - 70 โอห์ม เมตร พบเป็นข้อมูลอยู่ทางด้านใต้ของแนว PY-D และทางตะวันตกของแนว PY-A และ PY-C (คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของหินทรายกึ่งแปร (Meta sandstone) แทรกสลับกับหินชนวน (Slate) ซึ่ง จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวรอยชั้นไม่ต่อเนื่องของข้อมูลด้านเหนือ - ใต้ โดยแนว F วางตัวอยู่ใน แนวตะวันออก - ตะวันตก กึ่งกลางระหว่างแนวชั้นไม่ต่อเนื่องของข้อมูลทางด้านเหนือ - ใต้ ซึ่งคาดว่า เป็นรอยเลื่อน (Fault) ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญ (ภาพที่ 4-3) ซึ่งมีโอกาสจะเป็นแหล่ง สะสมน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูงในบริเวณนี้ จึงได้ทำการเสนอจุดเจาะทั้งสิ้น 6 บ่อเพื่อใช้เป็นบ่อผลิต ซึ่งได้แก่ จุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ STB11, STB18, STB21, STB24, STB29 และ PHN-8






(1) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 1 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STB29 พิกัด 565724E 1578210N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 70 - 150 เมตร เสนอเจาะความลึก 180 เมตร (ภาพที่ 4-4)



ภาพที่ 4- 4 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB29

(2) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 2 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STB18 พิกัด 565861E 1578152N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 100 - 130 เมตร และ 150 - 180 เมตร เสนอเจาะความลึก 220 เมตร (ภาพที่ 4-5)




ภาพที่ 4- 5 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB18






(3) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 3 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STB24 พิกัด 565797E 1578091N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 110 - 130 เมตร และ 150 - 170 เมตร เสนอเจาะความลึก 180 เมตร (ภาพที่ 4-6)



ภาพที่ 4- 6 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB24


(4) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 4 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STB21 พิกัด 565782E 1578165N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 110 - 130 เมตร และ 150 - 160 เมตร เสนอเจาะความลึก 180 เมตร (ภาพที่ 4-7)



ภาพที่ 4- 7 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB21




(5) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 5 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STB11 พิกัด 565941E 1578126N ชั้นนํ้าบาดาลอยู่ในช่วง 140 - 160 เมตร และ 220 - 250 เมตร เสนอเจาะความลึก 260 เมตร (ภาพที่ 4-8)




ภาพที่ 4- 8 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STB11

(6) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 6 เสนอเจาะ จุดสำรวจ PHN-8 พิกัด 565922E 1578063N ชั้นนํ้าบาดาลอยู่ในช่วง 80 - 100 เมตร และ 140 - 150 เมตร เสนอเจาะความลึก 200 เมตร (ภาพที่ 4-9)



ภาพที่ 4- 9 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด PHN-8

- จุดที่ 2 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี



ภาพที่ 4- 10 ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้งซึ่ง  
มีทั้งสิ้น 3 แนวสำรวจเมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากบ่อเจาะในพื้นที่ซึ่งได้สรุปและแปล  
ความหมายไว้แล้ว ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าว แต่ละแนวมาทำการระบุคุณลักษณะของชั้น  
หินโดย ความแตกต่างของชั้นหินจะมี 3 ลักษณะ

○ ลักษณะแรก เป็นกลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูงมาก คือมีค่าอยู่ในช่วง 100 –  
150 โอห์มเมตร ความลึกอยู่ช่วงไม่เกิน 40 เมตร ซึ่งคาดว่าเป็นชั้นของดินเหนียวปน ดะกอนเศษหิน  
เชิงเขา ชั้นหินแข็ง และชั้นศิลาแลง (Laterite)

○ ลักษณะที่สอง กลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าสูง คือมีค่าอยู่ช่วง 80 – 125  
โอห์มเมตร พบเป็นข้อมูลอยู่ทางด้านตะวันออก ของแนวสำรวจทางตะวันออก - ตะวันตก ได้แก่  
TK-A, TK-D และ TK-E โดยมีความลึกอยู่ช่วง 50 - 280 เมตร คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของหิน  
ทราย (Sandstone) หินทรายกึ่งแปร (Meta sandstone) หรือหินควอร์ตไซต์ (Quartzite)






○ ลักษณะที่สาม กลุ่มค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ คือมีค่าอยู่ช่วง 10 - 70 โอห์ม เมตร ปรากฏให้เห็นเป็นข้อมูลอยู่ทางด้านตะวันตก ของแนวสำรวจทางตะวันออก - ตะวันตก ได้แก่ TK-A , TK-D และ TK-E (ภาพที่ 4-10) คาดว่าบริเวณนี้จะเป็นชั้นของหินฟิลไลต์ (Phyllite) หินชนวน (Slate) และหินทราย (Sandstone) แทรกสลับกัน

ซึ่งจากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงแนวรอยชั้นไม่ต่อเนื่องของข้อมูลด้านตะวันออก - ตะวันตก โดยแนว F วางตัวอยู่ในแนวเหนือ - ใต้ กึ่งกลางระหว่างแนวชั้นไม่ต่อเนื่องของข้อมูล ทางด้านตะวันออก - ตะวันออก ซึ่งคาดว่าเป็นรอยเลื่อน (Fault) ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญ ที่มีโอกาสจะเป็นแหล่งสะสมนํ้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงในบริเวณนี้ จึงได้ทำการเสนอจุดเจาะทั้งสิ้น 6 บ่อเพื่อใช้เป็นบ่อผลิต ซึ่งได้แก่ จุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ STK21, STK26, STK27, STK29, STK33 และSTK38


(1) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 1 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK38 พิกัด 562201E 1586811N ชั้นนํ้าบาดาลอยู่ในช่วง 60 - 80 เมตร เสนอเจาะความลึก 100 เมตร (ภาพที่ 4-11)



ภาพที่ 4- 11 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK38


(2) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 2 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK29 พิกัด 562052E 1587007N ชั้นนํ้าบาดาลอยู่ในช่วง 60 - 70 เมตร และ 110 - 130 เมตร เสนอเจาะความลึก 150 เมตร (ภาพที่ 4-12)





ภาพที่ 4- 12 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK29

(3) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 3 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK21 พิกัด 561917E 1587032N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 70 - 80 เมตร และ 120 - 130 เมตร เสนอเจาะความลึก 150 เมตร (ภาพที่ 4-13)




ภาพที่ 4- 13 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK21

(4) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 4 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK26 พิกัด 561805E 1586865N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 40 - 60 เสนอเจาะความลึก 100 เมตร (ภาพที่ 4-14)




โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาบํานาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่  
ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1)



ภาพที่ 4- 14 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK26

(5) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 5 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK33 พิกัด 561691E 1586883N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 30 - 60 เสนอเจาะความลึก 100 เมตร (ภาพที่ 4-15)




ภาพที่ 4- 15 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK33

(6) จุดเสนอเจาะบ่อผลิต จุดที่ 6 เสนอเจาะ จุดสำรวจ STK27 พิกัด 561691E 1586883N ชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 30 - 60 เสนอเจาะความลึก 100 เมตร (ภาพที่ 4-16)




โครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาบําน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก ในพื้นที่  
ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1)



ภาพที่ 4- 16 จุดสำรวจวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าจุด STK27

จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และ บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำการเสนอจุดเจาะไว้ทั้งสิ้น 12 จุด โดยเป็นพื้นที่โครงการจุดที่ 1 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 เจาะบ่อผลิตทั้งหมด 6 บ่อ ซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และพื้นที่โครงการจุดที่ 2 บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 เจาะบ่อผลิตทั้งหมด 6 บ่อ ซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำที่ใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ 1,051,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งสองรวมกันอยู่ที่ 1,752,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในพื้นที่อำเภห้วยกระเจาในแต่ละปีจะมีฝนตก เฉลี่ยปีละ 1,077 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งจะมีปริมาณน้ำฝนทั้งปีอยู่ที่ 77,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งอัตราการซึมของน้ำลงสู่ใต้ดินจะอยู่ที่ 4,146,450 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเทียบกับอัตราการใช้น้ำของทั้งสองโครงการกับอัตราการซึมของน้ำฝนลงสู่ใต้ดินอยู่ที่ 42% ซึ่งถือว่าอยู่ในความสมดุลของระบบน้ำบาดาล (ภาพที่ 4-17)



ภาพที่ 4- 17 ดุลยภาพของระบบน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

## 4.2 การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อสร้างเป็นบ่อผลิต

### 4.2.1 ผลการเจาะบ่อผลิต

จากการสำรวจชั้นน้ำบาดาลและข้อมูลความต้องการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ศึกษา จึงดำเนินการเจาะน้ำบาดาลเพื่อก่อสร้างเป็นบ่อผลิต เพื่อพัฒนาน้ำบาดาลในชั้นหินใต้น้ำแข็งระดับลึกให้มีความเหมาะสมกับลักษณะอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ โดยแต่ละแห่งประกอบไปด้วยบ่อผลิต จำนวน 6 บ่อ แบ่งเป็นบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ ความลึกเฉลี่ย 300 เมตร ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาได้เฉลี่ย 15-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (รายละเอียดดังตารางที่ 4-1) โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 และบ้านทุ่งคูม หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อดำเนินการเจาะบ่อผลิตเรียบร้อยแล้ว จะคัดเลือกบ่อเจาะสำรวจที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับบ่อผลิต จำนวนแห่งละ 2 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ไว้สำหรับติดตามตรวจวัดระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลที่ในแต่ละช่วงเวลา หลังจากมีการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต





ตารางที่ 4- 1 รายละเอียดการเจาะบ่อผลิตของระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

ประเภทบ่อ	ขนาดบ่อ (นิ้ว)	วัสดุก่อสร้างบ่อ	จำนวน (บ่อ)	ความลึกรวม (เมตร)	ปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ต่อ 1 บ่อ (ลบ.ม./ชม.)
บ่อผลิต	6	ท่อเหล็ก ASTM มอก. 277-2532 ประเภท 4	8	2,400	10-15
	8	ท่อเหล็ก ASTM มอก. 277-2532 ประเภท 4	4	1,200	20-30
รวม				8,600	

- 1) บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่เจาะและพัฒนาบําน้ำบาดาล : วัดพยอมงาม

ประกอบด้วยบ่อผลิตจำนวน 6 บ่อ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่วัดพยอมงาม ดำเนินการเจาะในช่วงความลึก 180 - 300 เมตร ความลึกรวม 1,494 เมตร ปริมาณบําน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้เฉลี่ย 15 - 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แสดงตำแหน่งการเจาะบ่อผลิต ดังภาพที่ 4-18 รายละเอียดผลการเจาะบ่อผลิต ดังตารางที่ 4-2 และภาคผนวก ง-2



ภาพที่ 4- 18 ตำแหน่งบ่อผลิตในระบบประปาบาดาลฯ บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12



ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะบํานาบาดาล บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12


ลำดับ ที่	ลำดับบ่อผลิต	หมายเลข บ่อ	พิกัดหมู่บ้าน/บ่อบาดาล			ชื่อบ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความ ลึก เจาะ (ม.)	ความ ลึก พัฒนา (ม.)	ท่อกรอง			อุทกวิทยาของบ่อ (หน่วยเจาะ)	
			ZONE	UTM E	UTM N								ขนาด (มม.)	ระยะต่อ/ระยะช่วงรับน้ำ (ม.)	ระดับน้ำ ปกติ (SWL) (ม.)	ปริมาณน้ำ (Q) (ลบ. ม.)	ระยะลด (DD) (ม.)
1	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6411A015	47P	565723	1578208	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	218	218	ASTM	26-38, 44-50, 56-62, openhole 62-218	14	20	30
2	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6411A014	47P	565784	1578173	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	250	206	ASTM	22-34, 46-52, openhole 63-206	17	15	39
3	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402K009	47P	565799	1578089	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	180	180	ASTM	24-30, 54-66, openhole 66-180	50	25	70
4	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6411A013	47P	565862	1578152	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	300	254	ASTM	24-30, 48-60, openhole 65-300	17	15	49
5	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402K001	47P	565940	1578125	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	306	306	ASTM	90-96, 138-144, 168-174, 246-252, 294-300	16	12	-
6	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402K003	47P	565924	1578051	บ้านพยอมงาม	12	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	240	120	ASTM	30-42, 48-60, openhole 66-242	11	15	60



■ 2) บํานํ้าห้วยกระเจา หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่เจาะและพัฒนาบํานํ้าบาดาล : ที่ราชพัสดุ (นายสุเวทย์ สิ้นสถาพรพงศ์)

ประกอบด้วยบ่อผลิตจํานวน 6 บ่อ กระจายตัวอยู่ในพื้นที่นายสุเวทย์ สิ้นสถาพรพงศ์  
ดำเนินการเจาะที่ช่วงความลึก 60 - 150 เมตร ความลึกรวม 555 เมตร ปริมาณบํานํ้าบาดาลที่สามารถ  
พัฒนาได้เฉลี่ย 30 - 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แสดงตำแหน่งการเจาะบ่อผลิต ดังภาพที่ 4-19  
รายละเอียดผลการเจาะบ่อผลิต ดังตารางที่ 4-3 และภาคผนวก ง-2



ภาพที่ 4- 19 ตำแหน่งบ่อผลิตในระบบประปาบาดาลฯ บํานํ้าห้วยกระเจา หมู่ที่ 19



ตารางที่ 4-3 ตารางแสดงรายละเอียดผลการเจาะบํานาบาดาล บํานางูงดุม หมู่ที่ 19

ลำดับ ที่	ลำดับบ่อผลิต	หมายเลข บ่อ	พิกัดบํานา/บ่อบาดาล			ชื่อบํานา	หมู่ที่	ตำบล	อําเภอ	จังหวัด	ความ ลึก เจาะ (ม.)	ความ ลึก พัฒนา (ม.)	ทอกรอง				ระยะลด (DD) (ม.)	
			ZONE	UTM E	UTM N								ชนิด ชนิด	ขนาด (มม.)	ระยะต่อ/ระยะช่วงรับนํ้า (ม.)	ระดับนํ้า ปกติ (SML) (ม.)		ปริมาณนํ้า (O) (ลบ. ม.)
1	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6402B016	47P	562158	1586820	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	95	95	ASTM	150	29-41, 65-71, 83-89	15	20	-
2	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6402B013	47P	562056	1587014	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	155	155	ASTM	200	29-35, 41-47, openhole 47-155	7	20	-
3	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402B006	47P	561935	1586974	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	136	136	ASTM	150	30-36, openhole 42-136	13	40	-
4	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6402B009	47P	561814	1586876	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	54	54	ASTM	200	36-54	12	40	-
5	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402B011	47P	561706	1586887	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	60	49	ASTM	150	25-31, 37-49	8	15	-
6	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402B007	47P	561685	1587022	บํานางูงดุม	19	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	55	55	ASTM	150	37-55	11	40	-





หลังจากดำเนินการเจาะบ่และพัฒนานํ้าบาดาลเพื่อก่อสร้างเป็นบ่ผลิตเรียบร้อยแล้ว จะมีการสูบทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล ด้วยอัตราการสูบคงที่ (Constant-rate Pumping) โดยเพื่อหา คุณสมบัติทางชลศาสตร์ต่าง ๆ ของชั้นหินให้นํ้า เพื่อนำไปกำหนดขนาดเครื่องสูบนํ้าบาดาลให้ เหมาะสมต่อไป

#### 4.2.2 ธรณีวิทยาหลุมเจาะของบ่ผลิต

การวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะของบ่ผลิต พบว่า เป็นชั้นหินให้นํ้าแบบ หินแข็ง ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ (quartzite) หินชนวน (slate) หินฟิลไลต์ (phyllite) และหินทรายกึ่งแปร (metasandstone) ซึ่งจากข้อมูลอุทกธรณีวิทยา จัดให้เป็นหินแปรอายุไซลูเรียน- ดีโวเนียน (SDmm)

จากข้อมูลการเจอนํ้าบาดาลและลักษณะของตัวอย่างชั้นดินชั้นหิน คาดว่ามีธรณี โครงสร้างจำพวกรอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหิน ชั้นหินผุ เป็นโครงสร้างสำหรับกักเก็บนํ้าบาดาล ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหินจากหลุมเจาะที่จะก่อสร้างเป็นบ่ผลิต แสดงดังภาพที่ 4-20 รายละเอียดในภาคผนวก ง-2

Depth(m)		Rock Name	Description	Remark
From	To			
0.0	2.0	Top soil	reddish brown	
2.0	20.0	Slate	dark brown in fresh, yellowish brown in weathered, foliated, highly weathered	
20.0	44.0	Phyllite and Slate	Phyllite : dark brown , foliated, slightly weathered Slate : dark brown, foliated, slightly weathered	perforated 30-36 m.
44.0	136.0	Quartzite and Slate	Quartzite : dark gray, massive fabrics, mostly quartz Slate : grayish black, foliated	
End of the hole at depth 136 m.				

ภาพที่ 4- 20 ผลการวิเคราะห์ชั้นดินชั้นหิน หมายเลขบ่ 6402B006



#### 4.3) การวิเคราะห์หัตถุภพธรณีเคมีชั้นบําน้ำบาดาล

ในการพัฒนาบําน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์นั้น คุณภพของบําน้ำบาดาลเป็นสิ่งที่สำคัญที่  
จะต้องมีการพิจารณาควบคู่ไปกับปริมาณของบําน้ำบาดาลเสมอ คุณลักษณะทางกายภพและทางเคมี  
ของบําน้ำบาดาล สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการนำบําน้ำบาดาลนั้นไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค  
บริโภค หรือเกษตรกรรม นอกเหนือจากนี้ การศึกษาถึงแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในบําน้ำ ยังช่วยบอกให้  
ทราบถึงต้นกำเนิด ลักษณะการเคลื่อนที่ของบําน้ำบาดาล รวมไปถึงอายุของบําน้ำบาดาลได้อีกด้วย

##### 4.3.1) บํานพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี

###### ■ 1) ผลการวิเคราะห์คุณภพบําน้ำบาดาลของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์

คุณสมบัติทางกายภพ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการนำไฟฟ้า (Conductivity)  
พบค่าเฉลี่ยของความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม ทั้งนี้ยัง  
พบค่า pH เท่ากับ 10.9 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ในบ่อสังเกตการณ์หมายเลข 6411A011 และมี  
ค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 924 ไมโครซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสมบัติทางเคมี โดยส่วนมากพบปริมาณธาตุหรือสารประกอบในบําน้ำอยู่ในเกณฑ์  
ปกติตามมาตรฐานบําน้ำบาดาลฯ โดยพบปริมาณแร่ธาตุประเภทแคตไอออน (ไอออนประจุบวก) เฉลี่ย  
ของแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และความกระด้างทั้งหมด เท่ากับ 91, 43, 50, 7.0  
และ 410 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนแร่ธาตุหรือสารประกอบประเภทแอนไอออน (ไอออน  
ประจุลบ) เฉลี่ยของซัลเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด์ และไนเตรต เท่ากับ 48,  
16, 11, 524, 0.7 และ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนโลหะหนัก ประกอบด้วย เหล็ก แมงกานีส ทองแดง  
และสังกะสี พบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.4, 0.1, 0.1 และ 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ทั้งนี้ในบ่อผลิตที่  
6 หมายเลขบ่อ 6402K003 พบค่าเหล็กมากที่สุดเท่ากับ 2.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีค่าความกระด้าง  
ทั้งหมดเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานบําน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ดังตารางที่ 4-4

คุณภพบําน้ำบาดาลของบ่อผลิตจำนวน 6 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์จำนวน 2 บ่อ มีแร่  
ธาตุที่ละลายในบําน้ำอยู่จำนวนค่อนข้างมาก โดยพบปริมาณของสารประกอบไบคาร์บอเนตสูงเป็นอันดับ  
หนึ่ง ตามด้วยความกระด้างทั้งหมด และพบธาตุเหล็กสูงในบางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำได้ โดย  
อาจมีกลิ่นสนิมเหล็ก และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำ เกิด  
ปัญหาในการซักล้าง ทำให้เกิดคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือนได้ จำเป็นต้อง  
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภพบําน้ำที่เหมาะสมก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคต่อไป




ตารางที่ 4-4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าบาดาล บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ ในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา  
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเภท	หมายเลข บ่อ	ความลึก (เมตร)		คุณลักษณะ ทางกายภาพ		คุณลักษณะทางเคมี ( मिलigramต่อลิตร)												
			เจาะ	พัฒนา	pH	EC	Ca	Mg	Na	K	Fe	Mn	SO <sub>4</sub>	Cl	CO <sub>3</sub>	HCO <sub>3</sub>	NO <sub>3</sub>	TH	TDS
1	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6411A015	218	218	7.0	1,010	110	56	50	2.0	0.1	0.1	25	14	0	660	1.0	490	656
2	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6411A014	250	206	7.5	753	48	39	46	24	0.0	0.0	44	14	0	383	2.6	280	489
3	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402K009	180	180	6.8	971	110	39	56	3.3	0.1	0.2	47	9.2	0	607	3.0	430	631
4	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6411A013	300	254	6.8	1,090	120	59	46	1.4	0.1	0.1	54	17	0	683	1.3	540	708
5	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402K001	306	306	6.7	1,050	120	50	46	2.1	0.1	0.3	67	16	0	662	1.0	510	682
6	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402K003	240	120	6.5	1,100	120	58	43	11	2.6	0.1	51	22	0	622	3.3	550	715
7	บ่อสังเกตการณ์ 1	6411A010	323	323	7.6	897	100	42	40	2.1	0.4	0.2	32	12	0	574	1.6	420	583
8	บ่อสังเกตการณ์ 2	6411A011	309	309	10.9	524	2.4	4.5	70	9.7	0.1	0.0	66	23	91	0	1.7	24	341
		Maximum			10.9	1,100	120	59	70	24	2.6	0.3	67	23	91	683	3.3	550	715
		Minimum			6.5	524	2.4	4.5	40	1.4	0.0	0.0	25	9.2	0	383	1.0	24	341
		Average			7.5	924	91	43	50	7.0	0.4	0.1	48	16	11	524	1.9	410	601

## 2) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี

โดยปกติแล้ว คุณสมบัติทางเคมีหรือรูปแบบทางเคมีของน้ำบาดาล (hydrochemical facies) มักเปลี่ยนแปลงตามเส้นทางการไหลของน้ำ โดยเริ่มจากการเติมของน้ำฝนผ่านชั้นดินชั้นหินเข้าสู่ระบบการไหลของน้ำบาดาล น้ำบาดาลที่ไหลผ่านชั้นหิน ชั้นตะกอน จะชะแร่ธาตุและสารประกอบในชั้นหินนั้นออกมาละลายอยู่ในน้ำบาดาล น้ำบาดาลที่ไหลผ่านหินหรือตะกอนต่างชนิดกัน จะส่งผลใช้ชนิดหรือแร่ธาตุที่ละลายในน้ำบาดาลแตกต่างกันออกไปด้วย จึงสามารถใช้คุณสมบัติทางเคมีของน้ำบาดาล หรือผลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในการหาต้นกำเนิดของน้ำ รวมไปถึงการใช้วิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางอุทกเคมีของน้ำบาดาล (hydrochemical evolution) ในการอธิบายกระบวนการทางเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของน้ำบาดาล




ภาพที่ 4- 21 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) ของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


ประเภทของชนิดและคุณภาพของน้ำบาดาลของบ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็น “Calcium Magnesium Bicarbonate type (Ca-Mg-HCO<sub>3</sub>)” (ภาพที่ 4-21) มักพบในน้ำบาดาลเกิดใหม่และมีอายุน้อย มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ พบตามพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง หรือพื้นที่รับน้ำฝนโดยตรง ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำ



บาดาล เป็นนํ้าจืด พบกลุ่มนํ้านี้บริเวณด้านตะวันตกที่เป็นพื้นที่เติมนํ้า (Recharge area) เมื่อนํ้าฝนตกลงจะละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการหายใจผ่านทางรากพืช (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในนํ้าส่วนใหญ่มาจากบริเวณรากพืช (root zone)) เกิดเป็นกรดคาร์บอนิก ( $H_2CO_3$ ) มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน และสามารถละลายแร่ธาตุต่างๆ ได้ดังสมการ



โดยระบบเปิดหมายถึงมีการเติมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตลอด เช่น บริเวณรากพืชที่เป็นโซนที่ไม่อิ่มตัวด้วยนํ้า ระบบปิดหมายถึงการเติมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอย่างจำกัดและจะหมดไปเรื่อยๆ เมื่อมีการใช้ไป ซึ่งมักจะอยู่ในบริเวณที่อิ่มตัวด้วยนํ้า หากแร่แคลไซต์ ( $CaCO_3$ ) อยู่ในบริเวณที่ไม่อิ่มตัวด้วยนํ้า จะทำให้มีการละลายได้มากขึ้นกว่าการละลายของแร่แคลไซต์บริเวณที่อิ่มตัวด้วยนํ้า เนื่องจากมีการเติมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดเวลา จึงทำให้นํ้าตัวอย่างบริเวณที่เป็นพื้นที่เติมนํ้า มักมีรูปแบบเป็น  $Ca-HCO_3$  หรือ  $Ca-Mg-HCO_3$  (ในกรณีที่มีแร่โดโลไมต์เป็นองค์ประกอบ) (ภาพที่ 4-22)



ภาพที่ 4- 22 แสดงการละลายของแร่แคลไซต์ในระบบเปิดและระบบปิด (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2561)



#### 4.3.2) บํานํห่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

##### ▪ 1) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของบ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์

คุณสมบัติทางกายภาพ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการนำไฟฟ้า (Conductivity) พบค่าเฉลี่ยของความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.9 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดที่เหมาะสม ส่วนค่าการนำไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,330 ไมโครซีเมนต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสมบัติทางเคมี โดยส่วนมากพบปริมาณธาตุหรือสารประกอบในน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานบําน้ำบาดาลฯ โดยพบปริมาณแร่ธาตุประเภทแคตไอออน (ไอออนประจุบวก) เฉลี่ยของแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และความกระด้างทั้งหมด เท่ากับ 70, 67, 120, 2.9 และ 450 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนแร่ธาตุหรือสารประกอบประเภทแอนไอออน (ไอออนประจุลบ) เฉลี่ยของซัลเฟต คลอไรด์ คาร์บอเนต ไบคาร์บอเนต ฟลูออไรด์ และไนเตรต เท่ากับ 75, 59, 0, 680, 0.6 และ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนโลหะหนัก ประกอบด้วย เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี พบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.6, 0.4, 0.0 และ 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-5 โดยบ่อผลิตที่ 6 หมายเลขบ่อ 6402B007 พบค่าเหล็กมากที่สุดเท่ากับ 2.2 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกเหนือจากนี้ยังคงพบค่าธาตุเหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์และความกระด้างทั้งหมดเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานบําน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้บางตัวอย่าง

คุณภาพบําน้ำบาดาลของบ่อผลิตจำนวน 6 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์จำนวน 2 บ่อ มีแร่ธาตุที่ละลายน้ำอยู่จำนวนค่อนข้างมาก (สูงกว่าในพื้นที่บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12) โดยพบปริมาณของสารประกอบไบคาร์บอเนตสูงเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยความกระด้างทั้งหมด และพบธาตุเหล็กสูงในบางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำได้ โดยอาจมีกลิ่นสนิมเหล็ก และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำ เกิดปัญหาในการซักล้าง ทำให้เกิดคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในครัวเรือนได้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เหมาะสมก่อนจะนำจะไปใช้ประโยชน์เพื่อบริโภคต่อไป




**ตารางที่ 4- 5** สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบํานาบาดาล บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ ในพื้นที่บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา  
อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ประเภท	หมายเลข บ่อ	ความลึก (เมตร)		คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)														
			เจาะ	พัฒนา	คุณลักษณะ ทางกายภาพ		Ca	Mg	Na	K	Fe	Mn	SO <sub>4</sub>	Cl	CO <sub>3</sub>	HCO <sub>3</sub>	NO <sub>3</sub>	TH	TDS
1	บ่อผลิต บ่อที่ 1	6402B016	95	95	7.1	1,460	100	66	77	2.7	0.2	0.1	29	55	0	630	2.9	520	949
2	บ่อผลิต บ่อที่ 2	6402B013	155	155	7.0	1,160	92	46	75	2.4	0.1	0.2	30	47	0	524	3.5	420	754
3	บ่อผลิต บ่อที่ 3	6402B006	136	136	6.9	1,390	79	73	93	2.6	0.0	0.0	34	35	0	886	3.0	500	904
4	บ่อผลิต บ่อที่ 4	6402B009	54	54	7.1	621	34	34	49	1.7	0.7	0.4	39	35	0	276	2.3	220	404
5	บ่อผลิต บ่อที่ 5	6402B011	60	49	7.2	1,780	72	120	160	1.6	0.5	0.6	250	120	0	735	8.9	680	1,160
6	บ่อผลิต บ่อที่ 6	6402B007	55	55	6.5	1,190	71	89	13	3.6	2.2	1.3	130	100	0	426	2.6	540	774
7	บ่อสังเกตการณ์ 1	6402B008	70	70	7.2	1,200	61	64	130	3.4	0.1	0.3	48	53	0	730	2.2	420	780
8	บ่อสังเกตการณ์ 2	6402B012	173	173	7.2	1,810	54	42	360	5.0	0.6	0.2	43	27	0	1,240	1.7	310	1,180
		<b>Maximum</b>			6.9	1,810	100	120	360	5.0	2.2	1.3	250	120	0	1,240	2.3	680	1,180
		<b>Minimum</b>			7.2	621	34	34	13	1.6	0.0	0.0	29	27	0	276	1.7	220	404
		<b>Average</b>			7.0	1,330	70	67	120	2.9	0.6	0.4	75	59	0	680	6.0	450	863

## 2) ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางอุทกธรณีเคมี

ประเภทของชนิดและคุณภาพของน้ำบาดาลของบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จัดเป็น “Calcium Magnesium Bicarbonate type (Ca-Mg-HCO<sub>3</sub>)” ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 (ภาพที่ 4-23) มักพบในน้ำบาดาลเกิดใหม่และมีอายุน้อย มีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ พบตามพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง หรือพื้นที่รับน้ำฝนโดยตรง ส่วนใหญ่คุณภาพน้ำบาดาล เป็นน้ำจืด พบกลุ่มน้ำนี้บริเวณด้านตะวันตกที่เป็นพื้นที่เติมน้ำ (Recharge area)



ภาพที่ 4- 23 แผนภาพไพเพอร์ (Piper Diagram) บ่อผลิตและบ่อสังเกตการณ์ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

## 4.4 การออกแบบระบบประปาบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำบาดาล

### 4.4.1 การออกแบบระบบประปาบาดาล

ผลการศึกษาและสำรวจในด้านต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการออกแบบระบบประปาบาดาลให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนึงถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ ความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ และ





ศักยภาพนํ้าบาดาลของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการทั้ง 2 แห่ง ก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

■ 1) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี

1.1) สภาพทั่วไปของพื้นที่

○ พื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากระบบประปาบาดาล ประกอบด้วย  
7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 7, 11, 12, 13, 15, 20 และ 21 สถานที่ราชการ ได้แก่ โรงเรียน และวัด จำนวน  
ประชากร 2,369 คน 709 ครัวเรือน สามารถคำนวณความต้องการใช้นํ้าได้ 172,937 ลูกบาศก์เมตร  
ต่อปี


○ พื้นที่ดำเนินโครงการ ห่างจากระบบไฟฟ้า แบบ 3 เฟส เป็นระยะทาง  
ประมาณ 700 เมตร จำเป็นต้องวางแผนขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของระบบประปา  
บาดาลขนาดใหญ่ (ภาพที่ 4-24 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะ  
ได้รับประโยชน์)

1.2) ศักยภาพนํ้าบาดาลของพื้นที่


○ สามารถพัฒนานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้เฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ  
คิดเป็น 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการการใช้นํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค  
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และยังสามารถจัดสรรไปใช้สำหรับกิจกรรมภาคการเกษตรได้  
อีกด้วย

○ ความสามารถในการให้นํ้าของบ่อบาดาล ใช้สำหรับนำไปประเมิณขนาดเครื่อง  
สูบ ควรคัดเลือกขนาดเครื่องสูบให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างเต็ม  
ประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายแก่เครื่องสูบนํ้าบาดาล โดยใช้เครื่องสูบนํ้าขนาด 10, 7.5 และ  
5.5 แรงม้า

○ คุณภาพนํ้าบาดาลในพื้นที่มีความกระด้างสูง และพบแร่โลหะหนัก จึงต้องมี  
การปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลก่อนจะกระจายนํ้าไปยังชุมชน ในส่วนที่จะสามารถนำไปบริโภคได้  
ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้า เพื่อให้มีแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค (ผลการ  
ออกแบบรูปแบบระบบประปาบาดาล แสดงในภาพที่ 4-25 และรายละเอียดองค์ประกอบของระบบ  
ประปาบาดาล แสดงในตารางที่ 4-6)



ภาพที่ 4- 24 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12



ภาพที่ 4- 25 รูปแบบระบบประปาบาดาล



ตารางที่ 4- 6 รายละเอียดองค์ประกอบระบบประปาบาดาล บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12

ลำดับ	องค์ประกอบระบบประปาบาดาล	ขนาด	จำนวน
1	บ่อผลิต	8 นิ้ว	2 บ่อ
		6 นิ้ว	4 บ่อ
	บ่อสังเกตการณ์ํ้าบาดาล	6 นิ้ว	2 บ่อ
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า	10 แรงม้า	1 ชุด
		7.5 แรงม้า	2 ชุด
		5.5 แรงม้า	3 ชุด
3	ถังเหล็กเก็บนํ้า	750 ลบ.ม.	2 ถัง
4	โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Multistage	20 แรงม้า	2 ชุด
5	หอถังเหล็กเก็บนํ้าชนิดรักษาแรงดัน ความสูง 30 เมตร	300 ลบ.ม.	1 ถัง
6	ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter รูปทรงกระบอก	อัตรารองไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม./ชม.	2 ชุด
7	อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนํ้าบาดาล และจุดบริการนํ้าดื่มสะอาด	-	1 ชุด
8	จุดจ่ายนํ้าถาวร	-	2 ชุด

■ 2) บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

1.1) สภาพทั่วไปของพื้นที่

○ พื้นที่ใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากระบบประปาบาดาล ประกอบด้วยหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 18 และหมู่ที่ 19 สถานที่ราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลห้วยกระเจา ที่ว่าการอำเภห้วยกระเจา และเทศบาลตำบลห้วยกระเจา จำนวนประชากร 4,989 คน 2,015 ครัวเรือน สามารถคำนวณความต้องการใช้นํ้าได้ 364,197 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

○ พื้นที่ดำเนินโครงการ ห่างจากระบบไฟฟ้า แบบ 3 เฟส เป็นระยะทางประมาณ 3,600 เมตร จำเป็นต้องวางแผนขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานของระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ภาพที่ 4-26 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์)




## 1.2) ศักยภาพน้ำบาดาลของพื้นที่

○ สามารถพัฒนาํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้เฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ คิดเป็น 1,051,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการการใช้นํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และยังสามารถจัดสรรไปใช้สำหรับกิจกรรมภาคการเกษตรได้อีกด้วย


○ ความสามารถในการให้นํ้าของบ่อบาดาล ใช้สำหรับนำไปประเมิขนาดเครื่องสูบ ควรคัดเลือกขนาดเครื่องสูบให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายแก่เครื่องสูบน้ำบาดาล โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาด 10 และ 5.5 แรงม้า

○ คุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีความกระด้างสูง และพบแร่โลหะหนัก จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลก่อนจะกระจายน้ำไปยังชุมชน ในส่วนที่จะสามารถนำไปบริโภคได้ ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้มีแร่ธาตุในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค (ผลการออกแบบรูปแบบระบบประปาบาดาล แสดงในภาพที่ 4-27 และรายละเอียด องค์ประกอบของระบบประปาบาดาล แสดงในตารางที่ 4-7)



ภาพที่ 4- 26 แผนที่แสดงตำแหน่งประปาบาดาลบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ บ้านทุ่งคู หมู่ที่ 19





ภาพที่ 4- 27 รูปแบบระบบประปาบาดาล

ตารางที่ 4- 7 รายละเอียดองค์ประกอบระบบประปาบาดาล บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19

ลำดับ	องค์ประกอบระบบประปาบาดาล	ขนาด	จำนวน
1	บ่อผลิต	8 นิ้ว	2 บ่อ
		6 นิ้ว	4 บ่อ
	บ่อสังเกตการณ์นํ้าบาดาล	6 นิ้ว	2 บ่อ
2	เครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้นํ้า	10 แรงม้า	4 ชุด
		5.5 แรงม้า	2 ชุด
3	ถังเหล็กเก็บนํ้า	2,000 ลบ.ม.	2 ถัง
4	โรงสูบนํ้าพร้อมเครื่องสูบนํ้าชนิด Vertical Multistage	20 แรงม้า	2 ชุด
5	ท่อถังเหล็กเก็บนํ้าชนิดรักษาแรงดัน ความสูง 30 เมตร	300 ลบ.ม.	1 ถัง
6	ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter รูปทรงกระบอก	อัตรารองไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม./ชม.	2 ชุด
7	อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนํ้าบาดาล และจุดบริกรรมนํ้าดื่มสะอาด	-	1 ชุด



ลำดับ	องค์ประกอบระบบประปาบาดาล	ขนาด	จำนวน
8	จุดจ่ายน้ําถาวร	-	3 ชุด

#### 4.4.2 การออกแบบระบบกระจายบํานาน้บาดาล


เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ จึงให้มีการเชื่อมต่อระบบประปาบาดาลนี้ เข้ากับระบบประปาเดิมของชุมชน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบกระจายของระบบประปาบาดาล ให้ครอบคลุมพื้นที่รับบริการ ดังนี้

■ 1) บํานาน้พยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี


แนวท่อกระจายน้ําของโครงการ เป็นท่อกระจายน้ํา ชนิด PVC ขนาด 10, 8, 6 และ 4 นิ้ว รวมระยะทาง 3,500 เมตร ประกอบด้วย

- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 2,00 เมตร

เนื่องจากปริมาณบํานาน้บาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ มีปริมาณที่เพียงพอตอบสนองความต้องการการใช้น้ําเพื่ออุปโภค บริโภคได้ และยังสามารถจัดสรรบํานาน้บาดาลให้กับกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งแนวท่อกระจายน้ําที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของชุมชน สามารถกระจายน้ําไปยังแปลงเกษตรโดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 80 ราย พื้นที่เกษตร 1,074 ไร่



ภาพที่ 4- 28 แผนที่แสดงแนวท่อของโครงการฯ ที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม  
บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12



ภาพที่ 4- 29 แผนที่แนวท่อกระจายน้ำของโครงการและพื้นที่แปลงเกษตรที่ได้รับประโยชน์  
บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12




■ 2) บํานทุ่งคูน หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

แนวท่อกระจายน้ำของโครงการ เป็นท่อกระจายน้ำ ชนิด PVC ขนาด 10, 8 และ 6 นิ้ว รวมระยะทาง 1,700 เมตร ประกอบด้วย


- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร

เนื่องจากปริมาณบํานาบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ มีปริมาณที่เพียงพอตอบสนองความต้องการการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคได้ และยังสามารถจัดสรรบํานาบาดาลให้กับกิจกรรมด้านการเกษตร ซึ่งแนวท่อกระจายน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของชุมชน สามารถกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรโดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 75 ราย พื้นที่เกษตร 880 ไร่




ภาพที่ 4- 30 แผนที่แสดงแนวท่อของโครงการฯ เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม  
พื้นที่บํานทุ่งคูน หมู่ที่ 19





ภาพที่ 4- 31 แผนที่แนวท่อกระจายน้ำของโครงการและพื้นที่แปลงเกษตรที่ได้รับประโยชน์  
บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19



ภาพที่ 4- 32 แผนที่แสดงแนวท่อภาพรวมของโครงการฯ ที่เชื่อมต่อกับระบบประปาเดิม  
พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี





#### 4.4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เข้าใจในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับระบบประปาบาดาล มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความพร้อมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ และระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี กับ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา มีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (ภาคผนวก ง-4)



ภาพที่ 4- 33 ภาพการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา



## บทที่ 5

### สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ





## บทที่ 5

### สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาหน้าบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะที่ 1) เพื่อสํารวจศึกษา และวิเคราะห์ลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ และมีแหล่งน้ำที่มีความมั่นคง ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยดำเนินการในระหว่างเดือน 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในการดำเนินการได้ใช้ศึกษาความรู้หลายแขนงประกอบด้วย ความรู้ด้านธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา ในการสํารวจหาแหล่งน้ำบาดาลในหินแข็งระดับลึกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของพื้นที่หินแปรอายุไซลูเรียน - ดีโวเนียน และคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และเหมาะสมในการพัฒนาระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ผลการดำเนินโครงการแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

##### 5.1.1 ผลการศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับเนินเขาเตี้ย ๆ อันเป็นผลจากระบวนการแปรสัณฐานทางธรณีวิทยาในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ อยู่ในเขตเงาฝน ตำบลห้วยกระเจา ประกอบด้วย 21 หมู่บ้าน ประชากร 9,008 คน 3,337 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 80 - 120 เมตร ลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านเป็นสายเล็ก ๆ มีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนหยาบลึก ทำให้ดินไม่อุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี โดยข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 15 ปี (สถานีสํารวจปริมาณน้ำฝน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 - 2563) พบฝนตกเฉลี่ยต่อปีเพียง 59 วัน และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,077 มิลลิเมตรต่อปี จึงทำให้พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในการบริโภค อุปโภค รวมถึงเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง จนทำให้ถูกกล่าวขานนามว่าเป็นอีสานภาคกลาง

จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาตำบลห้วยกระเจาและแผนที่น้ำบาดาล มาตรฐาน 1:50,000 พบว่า พื้นที่ตำบลห้วยกระเจารองรับด้วยชั้นหินให้น้ำ 2 ชุด ได้แก่ ชั้นหินให้น้ำหินแปรอายุไซลูเรียน - ดีโวเนียน และชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ระหว่างรอยแตก รอยแยกและรอยต่อ



ของชั้นหิน ปริมาณการให้นําน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำดีปานกลาง มีปริมาณ  
มวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solid, TDS) ประมาณ 500 - 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
บางแห่งพบเป็นบําน้ำบาดาลที่มีสารไบคาร์บอเนตเจือปนอยู่ในน้ำสูง ทำให้นําน้ำบาดาลมีความซ่า เรียกว่า  
“น้ำโซดา” ซึ่งถ้ามีการเจาะระดับลึกบริเวณพื้นที่บําน้ำบาดาลโซดาสามารถเกิดเป็น “น้ำพุโซดา” ที่เป็น  
น้ำพุจากแรงดันธรรมชาติออกมาจากพื้นดินได้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่พบ  
คุณลักษณะบําน้ำบาดาลดังกล่าว

### 5.1.2 ผลการสำรวจ วิเคราะห์ และแปลผล

จากการศึกษาและสำรวจในพื้นที่อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งการสำรวจ  
ธรณีฟิสิกส์ การเจาะบ่อสำรวจบําน้ำบาดาล การสูบเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางชลศาสตร์ และการเก็บ  
ตัวอย่างน้ำเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพ ซึ่งได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ แปลผล ทำให้สามารถสรุปผล  
การดำเนินงานของพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 2 จุดได้ดังนี้

#### 1) บําน้ำพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ทำการเจาะพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการผลิตทั้งสิ้น 6 บ่อ (ประกอบด้วยบ่อนําน้ำบาดาล  
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และบ่อนําน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ) ความลึกรวม 1,494 เมตร  
โดยมีบ่อสังเกตการณ์จำนวน 2 บ่อ สําหรับติดตามตรวจวัดระดับบําน้ำบาดาลและคุณภาพบําน้ำบาดาล  
ซึ่งการกำหนดจุดเจาะบ่อบาดาลที่เหมาะสมและมีศักยภาพใช้เป็นแหล่งนํานํานต้นทุ่นของระบบประปา  
บาดาลขนาดใหญ่ได้เพียงพอนั้น ได้ใช้วิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ แบบวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ  
หยั่งลึก 1 มิติ เพื่อกำหนดจุดเจาะจำนวนทั้งสิ้น 50 จุด กระจายครอบคลุมตัวพื้นที่โครงการจุดที่ 1  
บําน้ำพยอมงาม หมู่ที่ 12 โดยได้กำหนดจุดที่เหมาะสมในการเจาะบําน้ำบาดาลตามจุดสำรวจ จุดที่  
STB29, STB18, STB24, STB21, STB11 และ PNH-8 ซึ่งได้มีการเจาะบําน้ำบาดาลตามจุดที่กำหนดไว้  
พัฒนาเป็นบ่อนําน้ำบาดาลเพื่อการผลิตหมายเลข 6411A015, 6411A013, 6402K009, 6411A014,  
6402K001 และ 6402K003 ตามลำดับ ทั้งสิ้น 6 บ่อ ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้อยู่ระหว่าง 12 - 28  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวอย่างชั้นหินชั้นหินจากหลุมเจาะของบ่อผลิต พบว่า  
เป็นชั้นหินให้นําน้ำแบบหินแข็ง ประกอบด้วย หินควอร์ตไซต์ (quartzite) หินชนวน (slate) หินฟิลไลต์  
(phyllite) และหินทรายกึ่งแปร (metasandstone) ซึ่งจากข้อมูลอุทกธรณีวิทยา จัดให้เป็นหินแปร  
อายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน (SDmm) ที่ระดับความลึก 180 - 306 เมตร

เมื่อพัฒนาบ่อนําน้ำบาดาลเพื่อการผลิตเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการสูบทดสอบปริมาณน้ำ  
บาดาลด้วยเทคนิคอัตราการสูบคงที่อย่างต่อเนื่อง แบบมีบ่อสังเกตการณ์ ระยะเวลาการสูบไม่น้อย  
กว่า 6 ชั่วโมงและวัดการคืนตัวของระดับน้ำขณะคืนตัวหลังหยุดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ผลการสูบ



ทดสอบปริมาณนํ้าของบ่อผลิตทั้ง 6 บ่อ พบว่า มีปริมาณนํ้าที่สามารถพัฒนาได้ 120 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง สามารถสรุปผลการประเมินค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของบ่อผลิตในโครงการ รายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 5-1)

ตารางที่ 5- 1 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นนํ้าบาดาล (T, K, S) พื้นที่โครงการ  
จุดที่ 1 บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัด  
กาญจนบุรี

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	ความลึก บ่อ (เมตร)	ปริมาณการให้นํ้า จำเพาะ (SC) (ม./ชม.)	ปริมาณนํ้าสูงสุดที่ สูบได้ (Q <sub>max</sub> ) (ลบ.ม./ชม.)*	ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชลศาสตร์(เฉลี่ย)			หมายเหตุ
					T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	
1	6411A015	218	1.67	21.38	$1.49 \times 10^4$	$8.27 \times 10^2$	$1.39 \times 10^{-2}$	สูบ 10 ชม.
			0.50	5.37	$1.49 \times 10^4$	$8.27 \times 10^2$	$1.39 \times 10^{-2}$	สูบ 72 ชม.
2	6411A014	250	1.75	14.19	$2.12 \times 10^2$	$1.18 \times 10^1$	$9.66 \times 10^{-4}$	สูบ 10 ชม.
3	6402K009	180	1.91	21.00	$2.15 \times 10^2$	$1.34 \times 10^1$	$6.32 \times 10^{-4}$	สูบ 10 ชม.
			0.78	5.86	-	-	-	สูบ 72 ชม.
4	6411A013	300	3.08	22.25	$7.02 \times 10^1$	$3.90 \times 10^0$	$1.62 \times 10^{-4}$	สูบ 10 ชม.
			0.66	3.27	-	-	-	สูบ 72 ชม.
5	6402K001	306	0.28	19.75	$2.14 \times 10^2$	$1.19 \times 10^1$	$1.25 \times 10^{-4}$	สูบ 10 ชม.
6	6402K003	240	1.13	9.60	$1.19 \times 10^3$	$6.59 \times 10^1$	$1.10 \times 10^{-4}$	สูบ 10 ชม.

หมายเหตุ \* ค่าปริมาณนํ้าสูงสุดได้จากกรคำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากเกิดการสูญเสียชั้นนํ้าที่ 1 ทำให้ Q<sub>max</sub> ที่ได้จากการ  
คำนวณน้อยกว่าอัตราการสูบนํ้าที่สูบจริง



## 2) บํานาทุ่งคูน หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ทำการเจาะพัฒนาบํานาบาดาลเพื่อการผลิตทั้งสิ้น 6 บ่อ (ประกอบด้วยบ่อนํานาบาดาล  
ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และบ่อนํานาบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 4 บ่อ) ความลึกรวม 555 เมตร โดย  
มีบ่อสังเกตการณ์จำนวน 2 บ่อ สําหรับติดตามตรวจวัดระดับนํานาบาดาลและคุณภาพนํานาบาดาล ซึ่งการ  
กำหนดจุดเจาะบ่อบาดาลที่เหมาะสมและมีศักยภาพใช้เป็นแหล่งนํานาต้นทุนของระบบประปาบาดาล  
ขนาดใหญ่ได้เพียงพอ นั้น ได้ใช้วิธีการสำรวจธรณีฟิสิกส์ แบบวิธีวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบหยั่ง  
ลึก 1 มิติ เพื่อกําหนดจุดเจาะจำนวนทั้งสิ้น 80 จุด กระจายครอบคลุมตัวพื้นที่โครงการจุดที่ 2  
บํานาทุ่งคูน หมู่ที่ 19 จากการสํารวจและแปลผลจึงสรุปได้ว่าพบเป็นรอยแตก รอยแยกและรอยต่อ  
ของชั้นหินแปรกลุ่ม หินฟิลไลต์ หินควอร์ตไซต์ หินทรายกึ่งแปร และหินชนวน ที่ระดับความลึก  
49-55 เมตรและ 95 – 155 เมตร จึงได้กําหนดจุดที่เหมาะสมในการเจาะนํานาบาดาลตามจุดสํารวจ  
จุดที่ STK38, STK29, STK21, STK26, STK33, STK27 ซึ่งได้มีการเจาะนํานาบาดาลตามจุดที่กำหนดไว้  
พัฒนาเป็นบ่อนํานาบาดาลเพื่อการผลิตหมายเลข 6402B016, 6402B013, 6402B006, 6402B009,  
6402B011 และ 6402B007 ตามลำดับ ทั้งสิ้น 6 บ่อ ปริมาณนํานาที่พัฒนาได้อยู่ระหว่าง 13 – 64  
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

เมื่อพัฒนาบ่อนํานาบาดาลเพื่อการผลิตเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการสุบทดสอบปริมาณนํานา  
บาดาลด้วยเทคนิคอัตราการสุบคงที่อย่างต่อเนื่อง แบบมีบ่อสังเกตการณ์ ระยะเวลาการสุบไม่น้อย  
กว่า 6 ชั่วโมงและวัดการคืนตัวของระดับนํานาขณะคืนตัวหลังหยุดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ผลการสุบ  
ทดสอบปริมาณนํานาของบ่อผลิตทั้ง 6 บ่อ พบว่า มีปริมาณนํานาที่สามารถพัฒนาได้ 180 ลูกบาศก์เมตร  
ต่อชั่วโมง สามารถสรุปผลการประเมินค่าคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของบ่อผลิตในโครงการ รายละเอียด  
ดังนี้ (ตารางที่ 5-2)





ตารางที่ 5- 2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล (T, K, S) พื้นที่โครงการ  
จุดที่ 2 บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	ความลึก บ่อ (เมตร)	ปริมาณการให้ น้ำจำเพาะ (SC) (ม./ชม.)	ปริมาณน้ำสูงสุดที่ สูบได้ (Q <sub>max</sub> ) (ลบ.ม./ชม.)*	ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางศาสตร์( เกลี้ย)			หมายเหตุ
					T (m <sup>2</sup> /Day)	K (m/Day)	S	
1	6402B016	95	0.67	15.18	1.16 × 10 <sup>1</sup>	2.16 × 10 <sup>1</sup>	1.13 × 10 <sup>-3</sup>	สูบ 10 ชม.
2	6402B013	155	0.18	3.57	3.56 × 10 <sup>3</sup>	1.85 × 10 <sup>2</sup>	3.61 × 10 <sup>-3</sup>	สูบ 72 ชม.
3	6402B006	136	1.85	41.44	-	-	-	สูบ 10 ชม.
			0.90	15.92	2.29 × 10 <sup>3</sup>	1.91 × 10 <sup>2</sup>	5.00 × 10 <sup>-3</sup>	สูบ 72 ชม.
4	6402B009	54	2.81	69.74	1.34 × 10 <sup>3</sup>	1.12 × 10 <sup>2</sup>	1.93 × 10 <sup>-3</sup>	สูบ 72 ชม.
5	6402B011	49	1.78	25.66	3.04 × 10 <sup>2</sup>	2.53 × 10 <sup>1</sup>	3.40 × 10 <sup>-4</sup>	สูบ 10 ชม.
6	6402B007	55	4.41	118.41	-	-	-	สูบ 10 ชม.
			1.42	35.73	3.24 × 10 <sup>2</sup>	2.88 × 10 <sup>1</sup>	2.68 × 10 <sup>-4</sup>	สูบ 72 ชม.

หมายเหตุ \* ค่าปริมาณน้ำสูงสุดได้จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ แต่เนื่องจากเกิดการสูญเสียชั้นน้ำที่ 1 ทำให้ Q<sub>max</sub> ที่ได้จากการ  
คำนวณน้อยกว่าอัตราการสูบน้ำที่สูบลจริง

จากนั้นได้นำตัวอย่างน้ำจากการสํารวจพื้นที่โครงการฯ ทั้งสิ้น 51 ตัวอย่าง วิเคราะห์  
คุณภาพน้ำแบบสมบูรณ์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี (Completed Analysis) พบว่า คุณภาพน้ำ  
บาดาลโดยส่วนใหญ่ และคุณภาพน้ำของบ่อผลิตจำนวน 6 บ่อของพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 2 แห่ง มีค่า  
ปริมาณของแร่ธาตุหรือสารละลายของน้ำในลักษณะเดียวกัน คือ มีปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลาย  
ได้ปริมาณสูง โดยเฉพาะสารประกอบไบคาร์บอเนตและความกระด้างทั้งหมด และยังมีค่าเหล็กสูงใน  
บางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำได้ อาจมีกลิ่นสนิมเหล็ก และรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นยัง  
ทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำ เกิดปัญหาในการซักล้าง ทำให้เกิดคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  
ภายในครัวเรือนได้ เมื่อนำข้อมูลคุณภาพน้ำมาวิเคราะห์แผนภาพไปเปอร์ (Piper diagram) พบว่า  
น้ำบาดาลของบ่อผลิตทั้ง 12 บ่อ จัดเป็นน้ำบาดาลชนิด “Calcium Magnesium Bicarbonate  
type (Ca-Mg-HCO<sub>3</sub>)” โดยมีสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ มักพบในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง หรือ  
พื้นที่รับน้ำฝนโดยตรง และเป็นน้ำบาดาลเกิดใหม่ มีอายุน้ำบาดาล ณ บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ตำบล



ห้วยกระเจา (วิเคราะห์ไอโซโทปด้วยการหาปริมาณคาร์บอน-14 ( $^{14}C$ ) จากสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ)  
เท่ากับ  $16,450 \pm 110$  ปี และวัดคอนสเตรบ ตำบลคอนสเตรบ มีอายุ  $10,790 \pm 65$  ปี

### 5.1.3 การออกแบบระบบประปาบาดาล พร้อมระบบกระจายน้ำบาดาล

พื้นที่ดำเนินโครงการศึกษา สํารวจ และรูปแบบการพัฒนาบําน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บใน  
หินแข็งระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาซับซ้อน ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  
(ระยะที่ 1) ได้ทำการออกแบบระบบประปาบาดาล จำนวน 2 แห่ง รายละเอียดดังนี้

#### 1) บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

องค์ประกอบระบบประปาบาดาล ประกอบด้วย

- บ่อผลิต จำนวน 6 บ่อ (บ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และบ่อบาดาล  
ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ) และบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 2 บ่อ
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 10 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง, ขนาด  
7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง
- ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง
- โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Multistage 20 แรงม้า จำนวน  
2 ชุด
- หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความสูง 30 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์  
เมตร จำนวน 1 ถัง
- ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter รูปทรงกระบอก อัตรากรอง  
ไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านบําน้ำบาดาล และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน  
1 ชุด
- จุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 ชุด

แนวท่อกระจายน้ำของโครงการ เป็นท่อกระจายน้ำ ชนิด PVC ขนาด 10, 8, 6 และ  
4 นิ้ว รวมระยะทาง 3,500 เมตร ประกอบด้วย

- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 2,00 เมตร



พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบประปาบาดาลในพื้นที่โครงการฯ บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7, 11, 12, 13, 15, 20 และหมู่ที่ 21 มีความต้องการใช้น้ำได้ 172,937 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งโครงการฯ สามารถพัฒนาํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้เฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ คิดเป็น 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และสามารถกระจายน้ำไปยังแปลงเกษตรโดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 80 ราย พื้นที่เกษตร 1,074 ไร่

## 2) บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

องค์ประกอบระบบประปาบาดาล ประกอบด้วย

- บ่อผลิต จำนวน 6 บ่อ (บ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ และบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ) และบ่อสังเกตการณ์ จำนวน 2 บ่อ
- เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 10 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง และขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
- ถังเหล็กเก็บน้ำ ความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง
- โรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Multistage 20 แรงม้า จำนวน 2 ชุด
- หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ความสูง 30 เมตร ความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง
- ถังกรองสนิมเหล็กระบบ Pressure Sand Filter รูปทรงกระบอก อัตรากรองไม่น้อยกว่า 27 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนํ้าบาดาล และจุดบริการนํ้าดื่มสะอาด จำนวน 1 ชุด
- จุดจ่ายนํ้าถาวร จำนวน 3 ชุด

แนวท่อกระจายน้ำของโครงการ เป็นท่อกระจายน้ำ ชนิด PVC ขนาด 10, 8 และ 6 นิ้ว รวมระยะทาง 1,700 เมตร ประกอบด้วย

- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ระยะทาง 500 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทาง 400 เมตร
- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระยะทาง 800 เมตร

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากระบบประปาบาดาลในพื้นที่โครงการฯ บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 18 และหมู่ที่ 19 มีความต้องการใช้น้ำ



ได้ 364,197 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งโครงการฯ สามารถพัฒนาบํานานํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้เฉลี่ย 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อบ่อ คิดเป็น 1,051,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้นํ้าเพื่ออุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และสามารถกระจายนํ้าไปยังแปลงเกษตรโดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ได้ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 75 ราย พื้นที่เกษตร 880 ไร่

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าโครงการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ทั้ง 2 พื้นที่นั้นสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนบํานานํ้าอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์หรือสามารถกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งบํานานํ้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญแห่งใหม่ของพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อําเภอบัวชุม จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากค้นพบแหล่งบํานานํ้าบาดาลใหม่ที่มีความลึกมากกว่า 200 เมตร และมีศักยภาพของบํานานํ้าบาดาลสูง ประกอบกับการสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ทำให้สามารถจัดการส่งบํานานํ้าบาดาลได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์มีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบแหล่งบํานานํ้าบาดาลใหม่ (แนวคั่นธนู ความกว้าง 2 กิโลเมตร ยาว 23 กิโลเมตร) ที่มีศักยภาพบํานานํ้าสูงในพื้นที่ระหว่างรอยต่อของบ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยกระเจา และบ้านสระตาโล หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คือ บ่อบํานานํ้าบาดาลพุ จำนวน 2 บ่อ ที่ความลึกเจาะ 303 เมตร และ 224 เมตร มีปริมาณบํานานํ้า 30 - 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นบํานานํ้าบาดาลพุโซดา พบสารประกอบไบคาร์บอเนตสูง ทำให้นํ้ามีความซ่าและรสชาติหวานคล้ายนํ้าโซดา ซึ่งจะสามารถศึกษาและต่อยอดเป็นต้นแบบในการจัดการนํ้าในพื้นที่ขาดแคลนบํานานํ้า มีปัญหานํ้าแล้งหรือนํ้ายากในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการบํานานํ้าบาดาลให้กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อการพัฒนาบํานานํ้าบาดาลสำหรับเป็นแหล่งบํานานํ้าต้นทุนในการผลิตประปาบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคให้ยั่งยืนต่อไป

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า พื้นที่ที่มีศักยภาพบํานานํ้าบาดาลสูงเพียงพอในการพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อเป็นแหล่งบํานานํ้าต้นทุนในการผลิตประปาบาดาลขนาดใหญ่ได้ แต่ควรปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้เหมาะสมสำหรับการอุปโภค บริโภค เนื่องจากมีความกระด้างทั้งหมดเกินเกณฑ์มาตรฐานบํานานํ้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ และมีผลทำให้เกิดตะกอนอุดตันในท่อกระจายนํ้า ดังนั้น เห็นควรให้วัดระดับนํ้าและเก็บตัวอย่างนํ้าทุก ๆ 1 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลคุณภาพบํานานํ้าบาดาล ให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความกระด้างในระยะยาวต่อไป

5.2.2 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของบ่อผลิตมีบางบ่อที่พบความกระด้างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานบํานานํ้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ จึงได้ออกแบบการสูบบํานานํ้าบาดาลเข้าห้องเหล็กเก็บนํ้าแต่ละถัง





ให้มีํ้าบาดาลที่มีคุณภาพความกระด้างต่ำและความกระด้างสูงอยู่รวมกันให้อัตราส่วนที่เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และยังมีควมจำเป็นตองเจาะํ้าบาดาลเพิ่มเติมสําหรับใช้เป็นบ่อผลิต สํารอง

5.2.3 การก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบกระจายน้ำ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ต้อง ใช้กระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบสูบน้ำบาดาล จำเป็นตองหาพื้นที่ก่อสร้างบริเวณแนวเขต ไฟฟ้าแรงสูง คณะทำงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเพียงพอและ อยู่ใกล้กับแนวเขตไฟฟ้า แต่ยังมีพื้นที่บ้านทุ่งคุณ หมู่ที่ 19 ที่มีระยะทางห่างจากแนวเขตไฟฟ้าแรงสูง ประมาณ 3.6 กิโลเมตร ทำให้ตองเสี่ยงประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าสามารถดำเนินการได้ หรือไม่ เนื่องจากมีข้อจำกัดของงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถสำเร็จลุล่วง ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค จึงมีความจำเป็นตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม