



โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก



สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานโครงการฯ



<https://bit.ly/3DP72zK>

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและแผนแม่บท	2
1.4 เป้าหมายของโครงการ	2
1.5 กิจกรรม/วิธีดำเนินการ	3
1.6 พื้นที่ดำเนินการ	4
1.7 ระยะเวลาดำเนินงาน	4
1.8 งบประมาณ	4
1.9 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	4
1.10 ตัวชี้วัด	4
1.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 การศึกษาทบทวนและข้อมูลทั่วไป	7
2.1 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	7
2.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่	10
2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง	14
2.4 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา	22
2.5 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	25
2.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำ	27
2.7 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	30
2.8 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำ	31
บทที่ 3 ผลการดำเนินการ	35
3.1 การสำรวจสภาพบ่อน้ำบาดาลเดิม	35
3.2 การสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation)	40
3.3 การเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	54
3.4 การก่อสร้างสถานีบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล	57
3.5 การหยังธรณีหลุมเจาะ	59
3.6 การสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	62
3.7 การก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล	66
3.8 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	68

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.9 การจัดทำแบบจำลอง	70
3.10 การประเมินความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์	80
3.11 ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ	83
3.12 การประชุมรับฟังความคิดเห็น	89
บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา	93
4.1 สรุปผลการดำเนินงาน	93
4.2 ข้อเสนอแนะ	95
เอกสารอ้างอิง	96
ภาคผนวก	97

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของจังหวัดในกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	8
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของกลุ่มน้ำสาขาในกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	9
ตารางที่ 2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี (Agri map, 2561)	27
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลการใช้น้ำของพืชในจังหวัดจันทบุรี (ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน)	29
ตารางที่ 2.4 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ย ปี 2560-2562 (สำนักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี, 2562)	30
ตารางที่ 3.1 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนมีนาคม	36
ตารางที่ 3.2 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนพฤษภาคม	37
ตารางที่ 3.3 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนกรกฎาคม	38
ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนสิงหาคม	39
ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจธรณีฟิสิกส์พื้นที่ดำเนินโครงการฯ บ้านหนองหงส์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	49
ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจธรณีฟิสิกส์พื้นที่ดำเนินโครงการฯ บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	54
ตารางที่ 3.7 ผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาล	58
ตารางที่ 3.8 ผลการเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล	58
ตารางที่ 3.9 ผลการดำเนินการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ	60
ตารางที่ 3.10 สรุปผลการสูบทดสอบปริมาณน้ำ	65
ตารางที่ 3.11 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางกายภาพ	68
ตารางที่ 3.12 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางเคมี (ไอออนบวก)	68
ตารางที่ 3.13 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางเคมี (ไอออนลบ)	69
ตารางที่ 3.14 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	69
ตารางที่ 3.15 วัตถุประสงค์และเงื่อนไขของกรณีการจำลองน้ำบาดาลเชิงคณิตศาสตร์	71
ตารางที่ 3.16 รายละเอียดโครงสร้างต้นทุนของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล	80
ตารางที่ 3.17 ต้นทุนรวมการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล	81
ตารางที่ 3.18 ต้นทุนในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เฉลี่ย 1 ปี ของพื้นที่โครงการฯ	83
ตารางที่ 3.19 จำนวนของข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง	86
ตารางที่ 3.20 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ	87
ตารางที่ 3.21 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	87

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 3.22 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโครงการ	88
ตารางที่ 3.23 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ	88 91
ตารางที่ 3.24 ข้อมูลการใช้งานระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล หมู่ที่ 2 บ้านตรอกประดู่	

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

พื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีปัญหาคุณภาพน้ำกร่อยเค็มและหาน้ำยาก ทำให้บางพื้นที่ที่มีความขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 5,000 คน มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อยเค็ม แหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ ในบางช่วงคุณภาพน้ำผิวดินกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสนามไชยได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกับน้ำผิวดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาล แต่ขาดความรู้ความชำนาญด้านการออกแบบระบบประปาบาดาล ทำให้ระบบประปาบาดาลในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สำหรับหมู่บ้านที่หาน้ำยาก ต้องสูบน้ำผิวดินจากตำบลโขมง อำเภอบางขัน จังหวัดจันทบุรี ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ส่งเข้ามาใช้ภายในหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันน้ำจากตำบลโขมงมีคุณภาพกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ส่วนหมู่บ้านหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดทะเล เทศบาลตำบลสนามไชย จะสูบน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่และสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งทั้งตำบลมีอยู่เพียงระบบเดียว สูบน้ำบาดาลใส่รถบรรทุกน้ำของเทศบาล ไปแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000-400,000 บาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่และส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดคู้วิมาน เนินนางพญา หมู่บ้านชาวประมง และหาดเก็บตะวัน นอกจากนี้ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ยังเป็นที่ตั้งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 444 ไร่ มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยอาศัยข้อมูลจากบ่อน้ำบาดาลข้างเคียงประกอบกับการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในเบื้องต้น พบว่า พื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีบริเวณที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูงในพื้นที่บ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองโพรง หมู่ที่ 2 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จึงได้สำรวจสภาพพื้นที่และออกแบบระบบประปาบาดาล ให้สามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งรูปแบบของระบบประปาบาดาลที่ออกแบบไว้เป็นรูปแบบใหม่ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการส่งน้ำระยะไกล ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล (ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร) และมีถังเก็บน้ำสำรองเผื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ (water security)

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เริ่มนำมาใช้กับระบบประปาบาดาลเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจากเป็นระบบที่เป็นรูปแบบใหม่ จึงต้องมีการศึกษาข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการส่งน้ำบาดาลระยะไกลในพื้นที่อื่นที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 จึงได้จัดทำ “โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก” เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

1.2.2 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

1.2.3 เพื่อประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

1.3 ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและแผนแม่บท

1.3.1 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 7 เบญจ (1) การศึกษา สํารวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

1.3.2 แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ 2 : การสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศ
มาตรการ 2.1 การสนับสนุนโครงการศึกษา สํารวจ วิจัย รวมทั้งการผลิตและทำแผนความต้องการใช้น้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำบาดาล สำหรับการอุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ และรักษาระบบนิเวศ

มาตรการ 2.2 การสนับสนุนโครงการศึกษา สํารวจ และวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และคุ้มครองพื้นที่น้ำบาดาล

มาตรการ 2.4 : การสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สํารวจ และวิจัย เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษา สํารวจ และวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล

1.4 เป้าหมายของโครงการ

1.4.1 รูปแบบที่เหมาะสมของการส่งน้ำบาดาลระยะไกลให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งมีศักยภาพน้ำบาดาลต่ำและมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ

1.4.2 แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์

1.4.3 ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.5 กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

การดำเนินการของโครงการประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1.5.1 พัฒนน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลสูง โดย

1) สำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation) เพื่อหาขอบเขตการแผ่กระจายตัวของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา (Boundary of Hydrogeological Units) และลักษณะของชั้นดินชั้นหิน และกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาลที่เหมาะสม ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในแนวดิ่ง (Resistivity Survey Method, Vertical Electrical-Resistivity Sounding, VES) ตามรูปแบบการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger Configuration) ที่มีระยะห่างระหว่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่น้อยกว่า 200 เมตร

2) เจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล โดยดำเนินการเจาะสำรวจพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนเศษดิน เศษหินทุกๆ 1 เมตร และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีศักยภาพเป็นบ่อผลิตตามรูปแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวนไม่น้อยกว่า 12 บ่อ

1.5.2 ก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล โดยเจาะบ่อสังเกตการณ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างตะกอนเศษหินทุกๆ 1 เมตร ความลึกเท่ากับความลึกพัฒนาของบ่อสำรวจ พร้อมทั้งจัดทำรั้วตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 2 สถานี

1.5.3 ก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลตามรูปแบบที่ได้ศึกษาไว้แล้ว

1.5.4 จัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลและประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่โครงการ

1.5.5 จัดประชุมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1.5.6 ติดตาม ประเมินผลการใช้น้ำบาดาลจากระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล โดยติดตามตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล บันทึกพฤติกรรมการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ เช่น ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำพร้อมกันในปริมาณมาก ช่วงเวลาที่ใช้น้ำน้อย พื้นที่ที่มีการใช้น้ำมากหรือน้อยที่สุด พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมในชีวิตประจำวันกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการระบบประปาที่เป็นการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เช่น รูปแบบการจ่ายน้ำ การจัดการการสูบน้ำในลักษณะของบ่อน้ำบาดาลที่เป็นกลุ่ม (well field) และการตั้งระบบควบคุมการสูบน้ำให้มีระบบสลับการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพื่อยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้มีน้ำสำรองไว้ในระบบประปาบาดาลตลอดเวลา

1.5.7 จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแบบที่เหมาะสมของการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ การบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล การกำหนดกฎระเบียบการใช้น้ำบาดาลร่วมกันรวมถึงการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการส่งน้ำบาดาลระยะไกลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หากเกิดปัญหาในการใช้งาน ประชาชนสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

1.5.8 จัดทำรายงานโครงการ

1.6 พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แสดงที่ตั้งโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.1

1.7 ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผน)

1.8 งบประมาณ

งบประมาณดำเนินการทั้งหมด 43,090,000 บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- งบดำเนินงาน 1,044,600 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
- งบลงทุน 42,045,400 บาท (สี่สิบล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

1.9 หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1.10 ตัวชี้วัด

1.10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- บ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 12 บ่อ และสถานีสังเกตการณ์ จำนวน 2 สถานี

- ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล จำนวน 2 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 บ่อ ถังเก็บน้ำใส (ground tank) ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง และหอถังสูง 20 เมตร ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หอถัง

1.10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน


- ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงอย่างน้อยร้อยละ 80

1.11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.11.1 รูปแบบการพัฒนา น้ำบาดาลและระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลที่สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นที่มีสภาพปัญหาคล้ายคลึงกัน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.11.2 ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.11.3 รูปแบบการบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่ออุปโภคบริโภคที่เหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้ง โครงการฯ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

บทที่ 2 การศึกษาทบทวนและข้อมูลทั่วไป

การศึกษาคือความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก มีข้อมูลทั่วไปที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศ สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้


2.1 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 13,095.80 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด มีทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำโตนเลสาป ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา

ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (รูปที่ 2.1) ส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ สลับกับที่ราบและมีแนวเขาทอดยาวตลอดแนวทางฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำ จากตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ำลงมาจะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลแคบๆ บางช่วงของชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะเว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้ำและมีป่าชายเลน บางแห่งเป็นหาดทรายสวยงามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรีและตอนบนของจังหวัดระยองจะเป็นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ก่อนจะเข้าเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออกสุดของลุ่มน้ำ นอกจากนี้ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกยังมีส่วนที่เป็นเกาะซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ มากกว่า 50 เกาะ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา ที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมฝั่งลำน้ำและที่ราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันตกโดยมีลำน้ำสายสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ ได้แก่ คลองใหญ่ แม่น้ำประแสร์ คลองวังโตนด แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด พื้นที่ครอบคลุมของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกในเขตจังหวัดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 จากลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ สามารถแบ่งพื้นที่ได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

- 1) ที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้ำ
- 2) ที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา
- 3) ที่สูงชันและภูเขา
- 4) เกาะต่างๆ



รูปที่ 2.1 สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (กรมทรัพยากรน้ำ, 2554)

ตารางที่ 2.1 รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก


จังหวัด	พื้นที่จังหวัด (ตร.กม.)	พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก		ร้อยละของ พื้นที่จังหวัด	ร้อยละของพื้นที่ ในลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันออก
		(ตร.กม.)	(ไร่)		
จันทบุรี	6,370.33	4,540.45	3,837,778	71.28	34.67
ฉะเชิงเทรา	5,167.35	6.52	4,074	0.13	0.05
ชลบุรี	4,463.04	2,366.26	1,478,915	53.02	18.07
ตราด	2,515.29	2,508.04	1,567,526	99.71	19.15
ระยอง	3,670.95	3,657.61	2,286,007	99.64	27.93
สระแก้ว	6,891.57	16.93	10,578	0.25	0.13
รวม		13,095.80	8,184,878	-	100.00

2.1.2 ระบบลุ่มน้ำ

ลักษณะของลำน้ำส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นลำน้ำสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย
ลำน้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำประแสร์ คลองใหญ่ คลองวังโตนด แม่น้ำจันทบุรี และแม่น้ำตราด
กรมทรัพยากรน้ำ (2548) ได้แบ่งลุ่มน้ำสาขาในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ออกเป็น
6 ลุ่มน้ำสาขา ดังแสดงในตารางที่ 2.2 และขอบเขตลุ่มน้ำสาขา ดังแสดงในรูปที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดของกลุ่มน้ำสาขาในกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ลำดับ	รหัส	ลุ่มน้ำสาขา	พื้นที่		ร้อยละของพื้นที่ใน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก	ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน	
			(ตร.กม.)	(ไร่)		จังหวัด	อำเภอ
1	1801	ชายฝั่งทะเล ตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา)	4,529.69	2,831,054	34.59	- จันทบุรี - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - ตราด - ระยอง	- แก่งหางแมว ชลุม ทำใหม่ นายายอาม มะขาม เมืองจันทบุรี และแหลมสิงห์ - บางปะกง - บางละมุง บ้านบึง เมืองชลบุรี ศรีราชา และสัตหีบ - เขาสมิง คลองใหญ่ เมืองตราด และแหลมงอบ - เขาชะเมา นิคมพัฒนา แกลง บ้านค่าย บ้านฉาง และเมืองระยอง
2	1802	แม่น้ำเมือง ตราด	1,557.30	973,313	11.89	- จันทบุรี - ตราด	- ชลุม โป่งน้ำร้อน และมะขาม - เขาสมิง บ่อไร่ เมืองตราด และแหลมงอบ
3	1803	แม่น้ำจันทบุรี	1,593.33	995,833	12.17	- จันทบุรี	- เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ชลุม ทำใหม่ โป่งน้ำร้อน มะขาม เมืองจันทบุรี สอยดาว และแหลมสิงห์
4	1804	คลองโตนด	1,662.88	1,039,303	12.70	- จันทบุรี - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - ระยอง - สระแก้ว	- เขาคิชฌกูฏ แก่งหางแมว ทำใหม่ นายายอาม และสอยดาว - ท่าตะเียบ - บ่อทอง - เขาชะเมา - วังสมบูรณ์
5	1805	แม่น้ำประแส	2,122.63	1,326,646	16.21	- จันทบุรี - ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - ระยอง	- แก่งหางแมว - ท่าตะเียบ - บ่อทอง และหนองใหญ่ - เขาชะเมา แกลง บ้านค่าย ปลวกแดง เมืองระยอง และวังจันทร์
6	1806	คลองใหญ่	1,629.97	1,018,730	12.45	- ชลบุรี - ระยอง	- บางละมุง บ้านบึง ศรีราชา และหนองใหญ่ - นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง เมืองระยอง และวังจันทร์
รวม			13,095.80	8,181,878	100.00		



รูปที่ 2.2 ระบบลุ่มน้ำและขอบเขตลุ่มน้ำสาขา (กรมทรัพยากรน้ำ, 2548)

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก และมีบางพื้นที่ของจังหวัดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำกร่อย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้คัดเลือกพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา


2.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่

2.2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2.3 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ ภูเขา และที่ราบสูง โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 30-200 เมตร ทิศใต้เป็นชายฝั่งทะเลและที่ราบลุ่ม บางแห่งเป็นอ่าว แหลมและหาดทราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1-5 เมตร จากลักษณะพื้นที่ดังกล่าวสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกเป็น 3 ลักษณะ

1) ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ในเขตอำเภอแก่งหางแมวอำเภอกาฬทอง อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน และตอนบนของอำเภอขลุง มีลักษณะเป็นป่าไม้ เนินเขา และภูเขาสูง (Hills and Mountains) ของเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่การเกษตร สวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น

2) พื้นที่ตอนกลางของจังหวัดในเขตอำเภอเมือง อำเภอเขาฉกฉกภูฏอง ตอนบนของอำเภอกาฬทอง อำเภอขลุง และตอนบนของอำเภอแหลมสิงห์ มีสภาพเป็นที่ราบสลับเขา และตะพักลำน้ำระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (High Alluvial Terraces and Fans) เป็นพื้นที่แหล่งน้ำที่ใช้ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน และพริกไทย



รูปที่ 2.3 สภาพภูมิประเทศ จังหวัดจันทบุรี

3) ที่ราบชายฝั่งทะเลสลัดด้วยเนินเขา ป่าชายเลน และที่ลุ่มน้ำขึ้นถึงเก่า-ปัจจุบัน (Active and Former Tidal Flats) อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอนายายอาม ตอนล่างของอำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์และอำเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลัดด้วยเนินเขาเป็นบริเวณป่าชายเลน

2.2.2 อุตุณิยมวิทยาและอุทกวิทยา


จังหวัดจันทบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดเวียนประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านปกคลุมในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม-กุมภาพันธ์) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) จากลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งทะเลและมีเทือกเขาอยู่ใกล้ทะเลด้านที่เป็ตรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยอย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกมากตามแนวภูเขาและชายฝั่งทะเล โดยจังหวัดจันทบุรีจะมีช่วงฝนตกชุกตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน ข้อมูลพื้นฐานด้านอุตุณิยมวิทยาและอุทกวิทยาบริเวณจังหวัดจันทบุรี รวบรวมจากรายงานของกรมอุตุณิยมวิทยาและกรมชลประทาน โดยนำเสนอข้อมูลหลักๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่าหนองน้ำธรรมชาติ และโครงการชลประทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ปริมาณน้ำฝน


จากข้อมูลปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุณิยมวิทยาของจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2562 ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีประมาณ 2,000-6,000 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ยสูงสุด 3586.95 มิลลิเมตร บริเวณสถานีพลั่ว สกษ. และปริมาณน้ำฝนต่อปีเฉลี่ยต่ำสุด 947.22 มิลลิเมตร บริเวณสถานีอำเภอสอยดาว ปริมาณน้ำฝนต่อเดือนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกันยายน โดยมีปริมาณน้ำฝนต่อเดือนเฉลี่ย 597.86 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนต่อเดือนเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีปริมาณน้ำฝนต่อเดือนเฉลี่ย 15.02 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และรูปที่ 2.5

2) ปริมาณน้ำท่า

จากข้อมูลปริมาณน้ำท่าของกรมชลประทาน ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปีสูงสุด 61.63 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำรายปี 1,943.42 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณแม่น้ำจันทบุรี อำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชฌกูฏ ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปีต่ำสุด 0.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีปริมาณน้ำรายปี 25.73 ล้านลูกบาศก์เมตร ในบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อน



รูปที่ 2.4 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2562



รูปที่ 2.5 แผนภูมิแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2562

3) แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ศึกษา จังหวัดจันทบุรี มีแม่น้ำที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่

3.1) แม่น้ำจันทบุรี มีต้นกำเนิดจากเขาสอยดาวใต้ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และเขาสามง่าม เขาชะอมในเขตอำเภอมะขาม ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี ออกสู่อ่าวไทยในเขตอำเภอมะลิสา ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

3.2) แม่น้ำพังราด ประกอบด้วย ลำน้ำสายสั้นในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่อ่าวไทยในเขตอำเภอแกลง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

3.3) แม่น้ำเวฬุ มีต้นกำเนิดจากเขาชะอม เขามะกอก และเขาสระบาป ไหลผ่านอำเภอขลุง และออกทะเลทางเกาะจิก ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

3.4) แม่น้ำวังโตนด ประกอบด้วย 2 สาขา คือ คลองโตนด และคลองประแกต ไหลออกสู่ทะเลที่บ้านปากน้ำแฉมหนู อำเภอท่าใหม่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้าง


ธรณีวิทยาของจังหวัดจันทบุรีมีความสัมพันธ์กับธรณีวิทยาบริเวณภาคตะวันออก ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นเปลือกโลกชาน-ไทยและแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนเชื่อมต่อกันตามแนวซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดสระแก้วและจังหวัดจันทบุรี (Bunopas et al., 1983) โดยพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยหินตามมาตราธรณีภาคตั้งแต่ยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงยุคจูแรสซิก ตะกอนยุคควอเทอร์นารีตลอดจนหินอัคนี ซึ่งหินเหล่านี้สามารถจำแนกได้โดยอาศัยลักษณะและองค์ประกอบของเนื้อหิน แนวการวางตัวของชั้นหิน สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของตะกอน และซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดจันทบุรีแสดงในรูปที่ 2.6

2.3.1 หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period: C)

หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสเป็นหินตะกอนยุคเก่าแก่ที่สุดที่พบในจังหวัดจันทบุรี อายุประมาณ 345-280 ล้านปี พบกระจายตัวบริเวณเขาช่องลมซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ต่อเนื่องไปทางตอนใต้ของอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะทั่วไปเป็นหินตะกอนที่ถูกแปรสภาพเล็กน้อย ประกอบด้วยหิน ควอร์ตไซต์ (Quartzite) สีนํ้าตาล-เทาอมนํ้าตาล เนื้อแน่นแข็ง สลับกับหินฟิลไลต์ (Phyllite) สีนํ้าตาลเทาและเทาขาว ชั้นหินแสดงการคดโค้ง

2.3.2 หินยุคเพอร์เมียน (Permian Period: P)

หินที่เกิดการสะสมตัวในยุคเพอร์เมียนสามารถจำแนกตามสภาพแวดล้อมการตกตะกอนและลักษณะเนื้อหินได้เป็น 2 หมวดหิน โดย Bunopas (1981) ตั้งชื่อกลุ่มหินจันทบุรี (Chantaburi Group) โดยแบบ ประกอบด้วย



รูปที่ 2.6 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดจันทบุรี (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)

1) หมวดหินสระแก้ว (Sakaew Formation: Psk) พบกระจายตัวตั้งแต่อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ต่อเนื่องเป็นแนวยาวในทิศทางเกือบเหนือ-ใต้ ผ่านอำเภอสอยดาว โดยทั่วไปประกอบด้วยหินเชิร์ต (Chert) ทั้งแบบเป็นชั้นบางและชั้นหนา หินโคลน (Mudstone) หินปูนที่ถูกแปรสภาพ (Meta-limestone) บางแห่งมีหินอัลตราแมฟิก (Ultramafic rock) เกิดร่วมด้วยมักพบรอยเลื่อนย้อน (Reverse fault) กระจายทั่วไป บางบริเวณหินจะถูกแปรสภาพเป็นหินแปรและหินตะกอนกึ่งแปรพวก meta-chert ที่เม็ดแร่แสดงการถูกบีบอัด ทำให้มีการเรียงตัวและมีลักษณะเป็นรูปเลนส์ (Lens) เกิดร่วมกับชั้นหินโคลน เช่น บริเวณบ้านซับตารี อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบซากดึกดำบรรพ์อายุเพอร์เมียนตอนกลางถึงตอนปลาย (Middle -Upper Permian) (ธรณีวิทยาประเทศไทย, 2544)

2) หมวดหินเขาฉกรรจ์ (Khao Chakan Formation: Pck) พบกระจายตัวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้เขตชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาเช่น เขาแหลม เขาผักกาด เขาโต๊ะโตง เขาคลองกระปือในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ประกอบด้วยหินปูนสีเทาถึงเทาดำ ชั้นหนามากถึงไม่แสดงชั้น แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ (Karst topography) อย่างชัดเจน พบซากดึกดำบรรพ์ได้ทั่วไป เช่น ฟอแรมมินิเฟอร่า (Foraminifera) ก้านไครนอยด์ (Crinoid stem) ฟิวซูลินิ (Fusulinid) ไบรโอซัว (Bryozoa) และแผ่นแข็งของสัตว์โบราณพวกฉิวหนาม (Echinoid plate) เป็นต้น

2.3.3 หินยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก (Permo-Triassic Period)

เนื่องจากแผ่นดินเริ่มยกตัวสูงขึ้นในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการชนกันของแผ่นฐานธรณีฐาน-ไทยและแผ่นฐานธรณีอินโดจีน แต่ยังคงปรากฏสภาพแวดล้อมการสะสมตัว

ทางทะเลอยู่บ้าง โดยพบกระจายตัวบริเวณบ้านหนองเจ๊กสร้อยในเขตอำเภอแก่งหางแมว ประกอบด้วยหินแปรและกึ่งหินแปร ได้แก่ หินควอร์ตไซต์ หินทัฟฟ์เนื้อแอนดีไซต์ที่ถูกแปรสภาพ (Meta-andesite tuff) และมีหินปูนเนื้อเม็ดแบบไขปลา (Oolite) หรือออนโคไลต์ (Oncolite) เป็นเลนส์แทรกอยู่

2.3.4 หินยุคไทรแอสซิก (Triassic Period)

พบกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตก ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี สามารถจำแนกตามลักษณะของหินได้ 4 หมวดหิน (พล เซาว์ดำรงค์, 2535a) เรียงลำดับจากอายุมากไปหาน้อยประกอบด้วย หมวดหินสุขไพรวน หมวดหินเนินโพธิ์ หมวดหินโป่งน้ำร้อน และ หมวดหินเนินผู้ใหญ่เยื่อ ซึ่งสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบน้ำพารูปพัดใต้ทะเล (Submarine fan) ของกระแสน้ำโบราณที่ไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

1) หมวดหินสุขไพรวน (Sookpriwun Formation) พบในเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และพบแผ่กระจายต่อเนื่องมาในเขตอำเภอท่าใหม่ หมวดหินสุขไพรวนมีความหนา มากกว่า 100 เมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูนสีเทา เทาดำ น้ำตาลอมม่วง ลักษณะหินปูนแสดงสภาพแวดล้อมการสะสมตัวแบบทะเลตื้น พบหินดินดานแทรกสลับอยู่ช่วงส่วนล่างของหมวดหิน มีหินโคลนและหินทรายแทรกสลับบ้าง บางส่วนมีหินตะกอนภูเขาไฟปน มีการวางตัวแบบมียรอยชั้นไม่ต่อเนื่องบนหินยุคเพอร์เมียนตอนปลาย ในหินปูนพบซากดึกดำบรรพ์ ฟอแรมมินิเฟอรา (Foraminifera) และสาหร่ายจำพวก *Aeolissacus tintinniforis* Misik

2) หมวดหินเนินโพธิ์ (Noen Po Formation) พบแผ่กระจายทางตอนเหนือของจังหวัดจันทบุรี โผล่ปรากฏให้เห็นได้ดีที่บ้านเนินโพธิ์ เขาชำห่าน และที่บ้านหนองซิม หมวดหินเนินโพธิ์ ประกอบด้วยหินโคลน หินดินดานเนื้อปนถ่านสีดำ เทาดำ และบางบริเวณมีหินเชิร์ตสีเทา เป็นชั้นบางหนา 3-5 เซนติเมตรแทรกสลับ ชั้นหินเมื่อผุจะออกสีขาว เนื้อหินมีแร่เฟลด์สปาร์ปนมาก และบางส่วนมีตะกอนหินภูเขาไฟแทรกสลับ ชั้นหินถูกเปลี่ยนลักษณะ (Deformed) รุนแรงมาก แสดงการคดโค้งแบบชั้นหินคดโค้งตึบ (Tight fold) และการเรียงตัวของเม็ดแร่ (Foliation) ที่ชัดเจน

3) หมวดหินโป่งน้ำร้อน (Pong Nam Ron Formation) พบการแผ่กระจายตัวของชั้นหินบริเวณด้านตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่อยู่ด้านตะวันออกของถนนจันทบุรี-สระแก้ว บริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอวังน้ำเย็น หมวดหินโป่งน้ำร้อนมีความหนา มากกว่า 200 เมตร ประกอบด้วยหินทราย (Feldspathic Sandstone) สีเทาดำ มีเนื้อแน่น การคัดขนาดไม่ดี เป็นชั้นหนา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตะกอนหินภูเขาไฟ พบแร่เฟลด์สปาร์ และส่วนน้อยเป็นแร่ควอตซ์ หินทรายในบางบริเวณมีหินโคลนและหินกรวดมนแทรกสลับ โดยหินกรวดมนมีลักษณะมนดีมากและมีความกลมปานกลาง กรวดส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟและบางส่วนเป็นหินปูนที่พบซากดึกดำบรรพ์จำพวกฟุซูลินิด (Fusulinids)

4) หมวดหินเนินผู้ใหญ่เยื่อ (Noen Phu Yai Yua Formation) พบหินโผล่ปรากฏที่สำนักสงฆ์เนินผู้ใหญ่เยื่อ เขาพลอยแหวน อำเภอเมืองจันทบุรี ที่คลองโป่งน้ำร้อน และบ้านหนองบอน วางตัวต่อเนื่องบนหมวดหินโป่งน้ำร้อน ประกอบด้วยหินทรายสีเทาดำ เม็ดขนาดปานกลาง หนาชั้นละประมาณ 10-20 เซนติเมตร แทรกสลับกับหินโคลนสีเทาเข้มที่มีความหนาพอๆ กันหรือมากกว่า

โดยแต่ละชั้นจะมีความหนาสม่ำเสมอ (Parallel Bedded) มีความยาวต่อเนื่องไปด้านข้างเป็นระยะไกลมาก พบลักษณะของ Bouma Sequence และ Graded Beds โดยความสัมพันธ์ของหินทรายและหินโคลนที่วางตัวอยู่ข้างล่างเป็นแบบ Sharp and planar contacts และหินโคลนจะมีปริมาณมากขึ้นในส่วนบน ชั้นหินเหล่านี้แสดงลักษณะการเกิดแบบ Submarine fans ซึ่งเกิดในทะเลน้ำลึก (พล เชวร์ดำรงค์, 2537)

2.3.5 หินยุคจูแรสซิก (Jurassic Period)

หมวดหินแหลมสิงห์ ชั้นหินแบบฉบับอยู่ที่เขาแหลมสิงห์ วางตัวแบบไม่ต่อเนื่อง (Unconformity) กับหมวดหินโป่งน้ำร้อน ยุคไทรแอสซิก พบบริเวณแหลมสิงห์ เขาทะลายเขาตะกรับ และที่เขื่อนคลองระบม ประกอบด้วย หินทรายสีแดงเนื้อปานกลางถึงหยาบ หินทรายแป้งและหินโคลนสีม่วงแดง เทาขาว น้ำตาลขาว และหินกรวดมนเป็นส่วนน้อย เนื้อหินทรายประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แสดงชั้นเฉียงระดับ (Cross-bedding) ตะกอนจัดเรียงขนาด ชั้นหินส่วนใหญ่มีมุมเอียงเทสูง ชั้นหินค่อนข้างชัน บางชั้นแสดงการโค้งกลับ (Overturned fold) เกิดสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบตะกอนรูปพัดและทางน้ำโค้งตัว

2.3.6 ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary Sedimentary Deposits)

ตะกอนปัจจุบันยุคควอเทอร์นารีสะสมตัวแผ่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำลำคลองสายต่างๆ และตามบริเวณริมชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตั้งของตัวจังหวัดอำเภอ เขตชุมชน และบริเวณเพาะปลูก ตะกอนปัจจุบันยุคควอเทอร์นารีสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 4 หน่วย (วีระพงษ์ ต้นสุวรรณ และนรรรัตน์ บุญกันภัย, 2545) ดังนี้

1) ตะกอนตะพักและตะกอนเชิงเขา (Terrace and Colluvial Deposits, Qt) เป็นตะกอนปัจจุบันที่มีระดับสูงกว่าที่ราบน้ำท่วมถึงและรวมถึงตะกอนเชิงเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 10-30 เมตรขึ้นไป บางแห่งเป็นเนินไม่สูงมากนัก ประกอบด้วยชั้นดินลูกรัง (Laterite) ชั้นกรวดทรายริมน้ำตะพักระดับสูงที่มีกรวดขนาดต่างๆ กันของหินหลายชนิด ชั้นกรวดหนาตั้งแต่ 5 ถึง 10 เมตร ส่วนตะกอนเชิงเขาจะพบเป็นตะกอนหยาบและตะกอนละเอียด ที่เกิดจากการพังของหินเดิมในพื้นที่ใกล้เคียงตกสะสมปนกัน เม็ดตะกอนมีความเหลี่ยมและคัดขนาดไม่ดี

2) ตะกอนป่าชายเลน (Mangrove Tidal Deposits, Qfm) สะสมตัวอยู่บริเวณปากแม่น้ำขนาดใหญ่ที่น้ำทะเลสามารถเข้าถึงเวลาน้ำขึ้นเช่น แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ และตามแนวชายฝั่งทะเลบางบริเวณเช่น บ้านปากแม่น้ำพังราด บ้านหนองไทร อ่าวคู้กระเบน ลำดับชั้นตะกอนประกอบด้วย ชั้นดินเหนียวสีดำ มีเศษไม้ปะปนอยู่มาก บางแห่งมีชั้นทรายปนโคลนแทรกอยู่

3) ตะกอนหาดทรายและโคลนทะเล (Beach and Barrier Deposits, Qb) สะสมตัวอยู่บริเวณที่น้ำทะเลเคยท่วมถึง และชายทะเลปัจจุบัน ซึ่งมีน้ำทะเลท่วมอย่างถาวร ตะกอนชนิดนี้แสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำเข้ามาของทะเลในอดีตที่ผ่านมา ลักษณะของตะกอนประกอบด้วยทรายหยาบและทรายละเอียดสีขาว บางแห่งมีโคลนสีดำปะปนอยู่เป็นสัดส่วนน้อยมากขึ้นอยู่กับหินในบริเวณใกล้เคียง และมักพบเศษเปลือกหอยอยู่จำนวนมาก

4) ตะกอนที่ราบน้ำท่วมถึง (Alluvial and Flood Plain Deposits, Qa) ลักษณะเป็นพื้นที่ราบและค่อนข้างราบความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 2-5 เมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของตัวจังหวัด อำเภอต่างๆ ลักษณะตะกอนมีตั้งแต่ขนาดกรวดจนถึงทรายแป้งและดินเหนียว เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การสะสมตัวของตะกอนละเอียดจากแม่น้ำ ล้นฝั่ง นำตะกอนต่างๆ มาสะสมตัวบนฝั่งทั้งสองของลำน้ำ บางแห่งเป็นการสะสมตัวในที่ราบขึ้นแฉะ (Marsh Area) ให้ตะกอนละเอียดจำพวกโคลนและการสะสมตะกอนในทางน้ำสายใหญ่และสาขา ให้ตะกอนประกอบด้วยชั้นดินเหนียวสีเทา น้ำตาล มีทรายแป้งและทรายละเอียดปน บางบริเวณเป็นชั้นกรวดและทราย

2.3.7 หินอัคนี (Igneous Rocks)

พื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบทั้งหินอัคนีแทรกซอน (Plutonic Igneous Rocks) ซึ่งเป็นหินที่เย็นตัวใต้ผิวโลกในระดับลึกของหินหนืดหรือแมกมา และหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ (Extrusive Igneous Rocks) ซึ่งเป็นหินที่เย็นตัวจากลาวาบนผิวโลกหรือใกล้กับผิวโลกมาก

1) หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive Igneous Rocks) หินอัคนีแทรกซอนมักเกิดเป็นลักษณะมวลไฟศาล (Batholith) ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างประกอบด้วยหินหลายชนิด ได้แก่ หินแกรนิต (Granite) หินไดออไรต์ (Diorite) หินแกรโนไดออไรต์ (Granodiorite) และหินแกบโบร (Gabbro) โดยหินแกรนิตเป็นหินที่พบค่อนข้างมากในหินอัคนีทั้งหมด

1.1) หินแกรนิต

แกรนิตเขาสอยดาว (Khao Soi Dao Pluton) เทือกเขาสอยดาวเป็นพลูตอนหินแกรนิตขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 350 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาสอยดาวเหนือ เขาสอยดาวใต้ เขาพระบาทพลวง เขาอ่างราบ เขาบุญมาก เขาตะระแวง เขาปล้อง เขาตะเคียนทอง เป็นต้น หินแกรนิตเขาสอยดาวโดยทั่วไปเป็นหินฮอร์นเบลนด์-ไบโอไทต์แกรนิตที่มีผลึกขนาดเท่าๆ กัน ผลึกแร่ขนาดปานกลาง (Equigranular Medium Grained Hornblende-Biotite Granite) แต่บางบริเวณแสดงลักษณะเนื้อหินแบบผลึก 2 ขนาด (Porphyritic Texture) มีแร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไบโอไทต์ และฮอร์นเบลนด์ เป็นแร่ประกอบหินสำคัญ โดยทั่วไปหินแกรนิตมักแสดงลักษณะการผุพังแบบแตกเป็นรูปทรงกลมในลักษณะของการแตกแบบกลีบหัวหอม (Exfoliation)

แกรนิตเขาฉวก-เขาเกลด (Khao Chawak-Khao Klaed Pluton) แกรนิตเขาฉวก-เขาเกลด พบอยู่ทางด้านตะวันตกของแกรนิตเขาสอยดาว โดยวางตัวเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ไม่ต่อเนื่องกัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นเนินเขาขนาดเล็ก ความสูงระหว่าง 300-500 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บางบริเวณถูกปกคลุมด้วยดิน เช่น เขากระชาย เขาสุกิม เขาลูกช้าง เขาฉวก เขาแก้ว เขาเกลด เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตเนื้อดอกที่มีแร่ดอกเป็นแร่โอลคาลไฟเฟลด์สปาร์ ควอตซ์ เนื้อหินประกอบด้วยแร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไบโอไทต์ และฮอร์นเบลนด์

แกรนิตเขาสระบาป (Khao Sra Bap Pluton) แกรนิตสระบาป อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เขาตรอกนอง เขามาบหว่ากอ เขาสระบาป ส่วนใหญ่เป็นหินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลนด์ แกรนิต (Biotite-Hornblende Granite) มีแร่ดอกเป็นอัลคาไลเฟลด์สปาร์ เนื้อหินโดยทั่วไป ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ไบโอไทต์และฮอร์นเบลนด์

แกรนิตเขาชะเมา (Khao Chamao Pluton) แกรนิตเขาชะเมาพบ ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกสุดเขตของจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นหินไบโอไทต์แกรนิต (Biotite Granite) สีเทาถึงเทาขาว เนื้อหยาบ แร่ประกอบหินที่สำคัญได้แก่ ควอตซ์ แพลจิโอเคลสชนิดออริโกเคลส (Oligoclase) อัลคาไลด์เฟลสปาร์ชนิดไมโครไคลน์ (Microcline) และไบโอไทต์ พบสายเพกมาไทต์ (Pegmatite Vein) และสายแร่ควอตซ์ตัดผ่าน บางบริเวณพบเป็นหินแกรนิตเนื้อดอกที่มีผลึกแร่ขนาดใหญ่เป็นเฟลด์สปาร์ และบางบริเวณแสดงการเรียงตัวของแร่ไบโอไทต์ในทิศทางเกือบเหนือ-ใต้

แกรนิตบ้านป่าวิไล (Ban Pa Wilai Granite) แกรนิตบ้านป่าวิไล พบแผ่กระจายทางด้านตะวันออกใกล้ชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางกิโลเมตร เช่น เขาพลู เขาลูกเล็กด้านตะวันตกของบ้านป่าวิไล บ้านน้ำซับ บ้านคลองคตใต้ บ้านตาพูน บ้านป่าวิไลและบริเวณใกล้คลองพระพุทธร (บ้านคลองคต) และบ้านบึงชนังกลาง ลักษณะของหินแกรนิตที่พบมักจะพบลักษณะการเรียงตัวของเม็ดแร่ และสัมพันธ์กับหินอัคนีแทรกซอนระดับต้นเสมอ โดยทั่วไปเป็นหินไบโอไทต์แกรนิต ผลึกแร่ขนาดใกล้เคียงกัน ผลึกขนาดปานกลางถึงหยาบ แร่ประกอบหินสำคัญ ได้แก่ ควอตซ์ แพลจิโอเคลส เอพิโดต (Epidote) และไบโอไทต์ มีผนังหินแอนดีไซต์และบะซอลต์แทรกตัด และพบแนวแตกหลายทิศทางตัด บริเวณใกล้เคียงมักพบหินแกรนิตเนื้อละเอียด (Microgranite) ซึ่งเป็นหินอัคนีที่เย็นตัวใกล้เปลือกโลกมาก

อายุหินแกรนิต หินแกรนิตจันทบุรีมีต้นกำเนิดจากหินอัคนี (I-type Granite) เชื่อว่าเป็นผลจากการมุดตัวของแผ่นทวีปอินโดจีน-ไทยและทวีปอินโดจีน ทำให้เกิดการหลอมละลาย บางส่วนของเปลือกโลกบริเวณนั้น แล้วดันตัวขึ้นมาเย็นตัวเป็นหินแกรนิต เมื่อประมาณ 195-210 ล้านปีที่แล้ว (Charusiri P. et al., 1991) ส่วนหินแกรนิตบ้านป่าวิไลน่าจะมียุคมากกว่า เนื่องจากมีส่วนประกอบและลักษณะเนื้อหินแตกต่างจากหินแกรนิตบริเวณอื่น และแทรกตัดเข้าไปในหินยุคเพอร์เมียนเท่านั้น ไม่พบว่ามีแนวสัมผัสกับหินอายุอ่อนกว่าเพอร์เมียน ตลอดจนหินกรวดมนของหมวดหินโป่งน้ำร้อนที่วางตัวอยู่บนหินเพอร์เมียนมีกรวดของหินแกรนิตปะปนอยู่ ดังนั้น อายุของหินแกรนิตป่าวิไลน่าจะอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคเพอร์เมียนและไทรแอสซิก

1.2) หินแกบโบร (Gabbro) พบที่เขापูน ใกล้บ้านปะตง อำเภอสอยดาว เป็นชนิดหินฮอร์นเบลนด์ แกบโบร (Hornblende Gabbro) สีเทาดำถึงดำ เนื้อหินขนาดผลึกละเอียดถึงปานกลาง มีแร่ประกอบสำคัญ ได้แก่ แพลจิโอเคลส และฮอร์นเบลนด์ และแร่รองเป็นเซอร์ไซต์ แคลไซต์และเหล็ก หินแกบโบร เกิดเป็นผนังหินตัดแทรกเข้ามาในหินเซอร์ติสลับกับหินโคลนและหินตะกอนภูเขาไฟซึ่งมีเลนส์หินปูนแทรกอยู่ด้วย

2) หินอัคนีพุ (Extrusive Igneous rocks)

หินอัคนีพุสามารถจำแนกได้อย่างน้อย 3 ชนิด คือ หินแอนดีไซต์ (Andesite) หินไรโอไลต์ (Rhyolite) และหินบะซอลต์ (Basalt)

2.1) หินไรโอไลต์และหินแอนดีไซต์ หินไรโอไลต์ และหินแอนดีไซต์ ส่วนใหญ่พบเป็นผนังตัดแทรกเข้ามาในหินเดิมทั้งที่เป็นหินแกรนิต เช่น บริเวณบ้านป่าวิไล หรือตัดแทรกเข้าไปในหินเชิร์ตที่มีเลนส์หินปูนแทรก เช่น ด้านตะวันออกของบ้านปะตง ด้านตะวันตกของพื้นที่ เช่น บริเวณเขาลอย ที่พบเป็นหินแอนดีไซต์แทรกตัดเข้ามาในหินยุคเพอร์เมียน ส่วนหินตะกอนภูเขาไฟชนิดแอนดีซิติกทัฟฟ์ (Andesitic tuff) และไรโอไลติกทัฟฟ์ (Rhyolitic tuff) พบปะปนกัน ไม่สามารถจำแนกเป็นส่วนใด เช่น บริเวณเขาสีดาและเขาดิน นอกจากนี้หินไรโอไรต์ยังโผล่ให้เห็นตามเกาะต่างๆ ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ เช่น เกาะเปร็ด เกาะจิก เกาะนางร้ว และเกาะกวาง

2.2) หินบะซอลต์ หินบะซอลต์พบโผล่กระจัดกระจายหลายบริเวณ เช่น เขาหัวเขาพลอยแหวนที่เป็นลักษณะปล่องภูเขาไฟเก่า โดยบริเวณบ้านบางกะจะเป็นส่วนขอบของธารลาวา ขณะที่บริเวณบ้านตกรม บ้านบ่ออีเร็ม บ้านหนองบอน มีการเกิดแบบ Fissure eruption โดยหินหลอมเหลวจะไหลขึ้นมาบนผิวโลกผ่านทางรอยแตกหรือรอยแยก แล้วไหลปิดทับอยู่บนหินที่เกิดก่อนหรืออายุแก่กว่าบางบริเวณ พบว่า ไหลปิดทับบนหินยุคไทรแอสซิก บางบริเวณปิดทับตะกอนกรวด การไหลของลาวาจะเกิดขึ้นหลายครั้ง ต่อมาการกัดเซาะและกัดกร่อนแบบอยู่กับที่ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กันทำให้พบลักษณะการสะสมตัวเป็นชั้น

2.3.8 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

เนื่องจากเป็นบริเวณที่เคยมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอย่างรุนแรงด้วยกระบวนการแปรสัณฐานจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอนุทวีปซัน-ไทยและอินโดจีน เมื่อประมาณ 260-200 ล้านปีที่ผ่านมา การมุดตัวระหว่างอนุทวีปทั้งสองทำให้เกิดการหลอมละลายบางส่วนของเปลือกโลกบริเวณนั้นในส่วนใหญ่ และเกิดการแทรกดันขึ้นมาของหินแกรนิต ผลจากการบวนการดังกล่าวนี้ ทำให้ชั้นหินถูกเปลี่ยนลักษณะและแปรสภาพไปอย่างมากมาย ตลอดจนแสดงลักษณะธรณีโครงสร้างปรากฏอยู่ทั่วไป

1) รอยชั้นไม่ต่อเนื่อง (Unconformity)

วีระพงษ์ ต้นสุวรรณ และนรรรัตน์ บุญกันภัย (2545) ศึกษาลำดับชั้นหินที่ปรากฏให้เห็นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพบความสัมพันธ์แบบรอยชั้นไม่ต่อเนื่องของลำดับชั้นหินในสามช่วง คือ

1.1) หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส (C) และหินอายุอ่อนกว่า เนื่องจากรอยสัมผัสถูกปิดทับด้วยตะกอนปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่จึงไม่พบความสัมพันธ์ใด

1.2) หินยุคเพอร์เมียนและหินยุคไทรแอสซิก เนื่องจากมีการสำรวจพบหินกรวดมนซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนล่างของหมวดหินโป่งน้ำร้อน (อายุไทรแอสซิกตอนกลางถึงตอนปลาย) หลายบริเวณในเขตปะตงวางตัวบนหินยุคเพอร์เมียน

1.3) หินยุคไทรแอสซิกและหินยุคจูแรสซิก ที่พบว่า หมวดหินเนินโพธิ์ (อายุไทรแอสซิก) มีแนวสัมผัสเป็นแบบรอยเลื่อนสัมผัส (Fault contact) กับหมวดหินแหลมสิงห์ (อายุจูแรสซิก)

2) รอยคดโค้ง (Folds)

การคดโค้งหรือโก่งงอที่ปรากฏในชั้นหินอันเป็นผลมาจากแรงกระทำภายนอกมากระทำต่อชั้นหินหลังจากการแข็งตัวกลายเป็นหินแล้ว พบได้แพร่หลายในชั้นหินของหินคาร์บอนิเฟอรัสและหมวดหินสระแก้ว การคดโค้งของชั้นหินขนาดใหญ่มักจะมีแกนในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

3) รอยเลื่อน (Faults) และรอยแตก (Fractures)

รอยเลื่อนส่วนใหญ่พาดผ่านพื้นที่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ (NW-SE) และแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (NE-SW) นอกจากนี้รอยเลื่อนใหญ่บางแนว เช่น รอยเลื่อนตามแนวคลองเครือหวาย-คลองกลาง คาดว่าสัมพันธ์กับการเกิดน้ำพุร้อน

2.3.9 ธรณีประวัติ

เมื่อปลายยุคคาร์บอนิเฟอรัสเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ต้นยุคเพอร์เมียน สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของจังหวัดจันทบุรีมีสภาพเป็นทะเลลึกที่มีการสะสมตัวของตะกอนจากการปะทุของภูเขาไฟเป็นระยะ และสะสมตัวเป็นหินตะกอนเนื้อเม็ด (Clastic Sedimentary Rocks) จนกระทั่งช่วงปลายยุคเพอร์เมียนเข้าสู่ต้นยุคไทรแอสซิกปรากฏการเคลื่อนเข้าหากันของอนุทวีปซัน-ไทยทางด้านตะวันตกและอนุทวีปอินโดจีนทางด้านตะวันออกเฉียง การมุดตัวของแผ่นธรณีมหาสมุทรทำให้เกิดแนวภูเขาไฟรูปโค้ง (Volcanic Arc) จนกระทั่งยุคไทรแอสซิกตอนกลางการเคลื่อนที่เข้าชนกันโดยเกิดการมุดตัวไปทางด้านตะวันตกของอนุทวีปซัน-ไทยและอนุทวีปอินโดจีน ส่งผลให้เกิดการคดโค้งและรอยเลื่อนในหินยุคเพอร์เมียนมากมาย ขณะเดียวกันเกิดการสะสมตัวของหมวดหินโป่งน้ำร้อน การชนกันของอนุทวีปทั้งสองสิ้นสุดลงในช่วงปลายยุคไทรแอสซิก พร้อมกับการแทรกดันตัวของหินเทือกเขาสระบาป เขาแอลต และเขาฮอยดาว

ต่อมาในยุคจูแรสซิกสภาพแวดล้อมทางทะเลหายไปจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเกิดการผุพังให้ตะกอนสะสมตัวเป็นหินตะกอนสีแดงของหมวดหินแหลมสิงห์ จนกระทั่งต้นยุคเทอร์เชียรี การยกตัวของแอ่งแผ่นดินจากกระบวนการก่อเกิดเทือกเขาหิมาลัย (Himalayan Orogeny) ส่งผลให้เกิดการกักตุนระดับพื้นผิวและไม่พบการสะสมตัวของตะกอนในยุคนี้ กระบวนการดังกล่าวดำเนินมาถึงช่วงยุคควอเทอร์นารี กระบวนการทางน้ำพัดพาตะกอนมาสะสมในพื้นที่ต่ำกว่ามากขึ้น และเมื่อประมาณ 400,000 ปีที่ผ่านมา เกิดกระบวนการระเบิดของภูเขาไฟพลอยแหวนและเขาหัว และการปะทุของลาวาตามรอยแตกบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและตราด เกิดธารลาวาบะซอลต์ไหลเอ่อขึ้นมาปิดทับชั้นตะกอนปัจจุบันและหินตะกอนยุคไทรแอสซิก หลังสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง น้ำทะเลที่สูงกว่าปัจจุบันประมาณ 8-10 เมตรท่วมเข้ามาในฝั่ง และเกิดการสะสมชั้นตะกอนดินทรายทะเลลึกเข้ามาบนแผ่นดินห่างจากฝั่งดังที่เห็นในปัจจุบัน

2.4 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา

จากแผนที่อุทกธรณีวิทยามาตราส่วน 1:100,000 ปี 2545 จังหวัดจันทบุรี และข้อมูลบ่อน้ำบาดาล ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถจำแนกแหล่งน้ำบาดาลเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.7 คือ แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนร่วน (Unconsolidated Aquifer) และหินแข็ง (Consolidated Aquifer) รายละเอียดดังนี้


2.4.1 แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนร่วน (Unconsolidated Aquifer)

แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนร่วน ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,422.32 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 28.11 ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสามารถแยกได้อีกเป็นตะกอนร่วนที่ให้น้ำบาดาลคุณภาพกร่อย-เค็ม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 272.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 1.73 ของจังหวัดจันทบุรี และตะกอนร่วนที่ให้น้ำจืด แต่มีบางแห่งให้น้ำกร่อยเล็กน้อยครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 192.40 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 1.22 ของพื้นที่ศึกษา แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนร่วน ประกอบด้วย ตะกอนจำพวกกรวด หทราย หทรายแป้ง โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำบาดาลประเภทนี้ น้ำบาดาลจะกักเก็บในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนต่างๆ ประกอบด้วย ชั้นน้ำ 4 ประเภท ดังนี้

1) ชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพา (Floodplain Deposits Aquifer: Qfd) ประกอบด้วย ตะกอนกรวด หทราย และทรายแป้ง และชั้นหินให้น้ำตะกอนทรายชายหาด (Beach Sand Aquifer: Qbs) ประกอบด้วย ตะกอนทราย ทรายปนกรวด และทรายแป้ง เกิดจากการพัดพามาสะสมตัวของน้ำทะเล โดยน้ำบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดทรายที่สะสมตัวอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ำ พบบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทางทิศใต้ของจังหวัดจันทบุรี บริเวณอำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม โดยทั่วไปปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ประมาณ 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บางพื้นที่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. บริเวณอำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์ มีคุณภาพน้ำกร่อย-เค็ม มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) มากกว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.) บริเวณอำเภอแหลมสิงห์ อำเภอเมืองจันทบุรี มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) อยู่ระหว่าง 500-1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

2) ชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial Deposits Aquifer: Qcl) ตะกอนที่สะสมบริเวณหุบเขา ประกอบด้วย ตะกอนของกรวด หทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว เศษหินแตก และเศษหินผุ ที่เกิดจากการพังของหินแข็ง มีการคัดขนาดไม่ดี ไม่มีการเรียงลำดับชั้น เนื่องจากการสะสมตัวของตะกอนอย่างรวดเร็ว โดยตะกอนขนาดต่างๆ จะถูกพัดพาไปตามความลาดชัน หรือเกิดโคลนถล่มพบบริเวณอำเภอนายายอาม ด้านตะวันตกของอำเภอท่าใหม่ ด้านทิศใต้ของอำเภอแก่งหางแมว ด้านตะวันออกและตอนกลางของอำเภอเขาคิชฌกูฏ ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

3) ชั้นหินให้น้ำตะกอนตะพักน้ำยุคใหม่ (Younger Terrace Deposits Aquifer: Qyt) ชั้นตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอน หทราย ดินเหนียว และกรวดในที่ราบ พบกระจายตัวตอนกลางของจังหวัดจันทบุรี บริเวณอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนกลางอำเภอท่าใหม่ ด้านตะวันตกอำเภอมะขาม ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)



รูปที่ 2.7 แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดจันทบุรี (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2554)

2.4.2 แหล่งน้ำในหินแข็ง (Consolidated Aquifer)

แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 11,310.20 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 71.89 ของจังหวัดจันทบุรี น้ำบาดาลจะกักเก็บอยู่ตามแนวรอยแตก รอยแยก แนวรอยเลื่อน หรือโครงสร้างใหญ่ทางธรณีวิทยาอื่นๆ ของหินแข็ง นั่นคือ หินชนิดเดียวกันอาจมีปริมาณน้ำไม่เท่ากัน ชั้นหินให้น้ำในหินแข็งบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีดังนี้

1) ชั้นให้น้ำหินชั้นกึ่งแปรยุคใหม่ (TRms) เป็นหินตะกอนที่วางตัวอยู่ติดกับหินภูเขาไฟ ประกอบด้วย หินปูน หินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟ บางแห่งแทรกสลับด้วยหินเชิร์ต พบบริเวณทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอสอยดาว ด้านตะวันออก ได้แก่ อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอขลุง อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอท่าใหม่ และอำเภอมะขาม น้ำบาดาลได้จากรอยแตก รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้ำบาดาล โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20-50 เมตร บางแห่งลึก 60 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยประมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

2) ชั้นให้น้ำหินคาร์บอนเตอายุเพอร์เมียน (Pc) ประกอบด้วย หินชุดราซบุรีตอนล่าง ได้แก่ หินปูน หินดินดาน หินทราย หินทรายเนื้อภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟ บางแห่งแทรกสลับด้วยหินเชิร์ต พบบริเวณอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอท่าใหม่ และอำเภอมะขาม น้ำบาดาลได้จากรอยแตก รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกถึงชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 20-30 เมตร บางแห่งลึก 60 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

3) ชั้นให้น้ำหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์เมียน - คาร์บอนิเฟอรัส (PCms) ประกอบด้วยหินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินปูน และหินภูเขาไฟ ส่วนใหญ่ถูกแปรสภาพ พบบริเวณด้านทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี บริเวณอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน น้ำบาดาลได้จากรอยแตก รอยเลื่อน และช่องว่างระหว่างชั้นหิน ปริมาณน้ำ 2 - 10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำปานกลาง มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) อยู่ระหว่าง 500-1,500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

4) ชั้นหินให้น้ำหินภูเขาไฟยุคเพอร์โม-ไทรแอสซิก (Vc) ประกอบด้วยหินโรโอไลต์ แอนดีไซต์ หินทัฟฟ์ แสดงการไหลหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไลโอลิติกทัฟฟ์และแอนดีไซติกทัฟฟ์ พบบริเวณด้านตะวันตกของจังหวัดจันทบุรี น้ำบาดาลได้จากรอยแตก รอยเลื่อน ช่องว่างระหว่างชั้นไหลของหินหิน

5) ชั้นหินให้น้ำหินบะซอลต์ (Bs) พบกระจายตัวบริเวณ อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอขลุง และอำเภอท่าใหม่ โดยทั่วไปปริมาณน้ำที่พัฒนาได้จากชั้นหินให้น้ำน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)

6) ชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต (Gr) ส่วนใหญ่เป็นหินไปโอไทต์ มัสโคไวต์ แกรนิต สีอ่อนถึงค่อนข้างดำ เนื้อหยาบถึงปานกลาง พบกระจายตัวบริเวณภูเขาสูง บริเวณอำเภอเขาฉิมชุก อำเภอโป่งน้ำร้อน ด้านตะวันออกอำเภอท่าใหม่ และบางส่วนของ อำเภอมะขาม อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอขลุง น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ภายในช่องว่างตามรอยแตก รอยแยก และในบริเวณหินผุ ความลึกถึงชั้นน้ำบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 15 - 30 เมตร บางบริเวณอาจลึกถึง 40 - 50 เมตร

โดยทั่วไปปริมาณน้ำที่พัฒนาได้จากชั้นหินให้น้ำน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณสารละลายรวมทั้งหมด (TDS) น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร (มก./ล.)


2.5 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านไร่ ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำโตนเลสาป ลุ่มน้ำบางปะกง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2561) ได้ดังนี้ พื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 2.1 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นไม้ผล ประมาณร้อยละ 26 ของจังหวัด หรือประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่เกษตรกรรม แสดงดังรูปที่ 2.8 และสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.3 ลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ได้เป็น 3 ลักษณะพื้นที่ ดังนี้

1) พื้นที่ตอนบน ประกอบด้วย พื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอเขาฉกรรจ์ และตอนบนของอำเภอขลุง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา ป่าไม้ สลับด้วยที่ราบเชิงเขา และที่ราบระหว่างภูเขา ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เขตป่าสงวน ไม้ยืนต้น และไม้ผลสลับกัน

2) พื้นที่ตอนกลาง ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งเหนือและใต้ของทางหลวงสายบางนา-ตราด (สุขุมวิท) ในเขตอำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง และตอนบนของอำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาสลับบ้างเล็กน้อย ใช้ประโยชน์ในการทำสวนผลไม้ สวนยางพารา และการค้าขาย

3) พื้นที่ตอนล่าง ประกอบด้วย พื้นที่ตอนล่างของอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์เกือบทั้งหมด ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลสลับด้วยภูเขาขนาดย่อม และป่าชายเลนใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกไม้ยืนต้น ทำสวนผลไม้ ทำการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง



รูปที่ 2.8 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดจันทบุรี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)

ตารางที่ 2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดจันทบุรี (Agri map, 2561)

ประเภทการใช้ที่ดิน	พื้นที่ (ไร่)	ร้อยละ
พื้นที่ป่า	1,326,107	33.14
ไม้ผล	1,040,670	26.01
ไม้ยืนต้น	873,946	21.84
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	168,146	4.20
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	137,664	3.44
พื้นที่น้ำ	133,001	3.32
พืชไร่	120,691	3.02
พื้นที่เบ็ดเตล็ด	104,144	2.60
พื้นที่นา	62,085	1.55
พื้นที่ลุ่ม	26,094	0.65
พืชสวน	7,558	0.19
ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	902	0.02
รวม	4,001,008	100.00

การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ศึกษาได้เป็น 3 ลักษณะของพื้นที่ ดังนี้

1) พื้นที่ตอนบน มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา บริเวณทางทิศตะวันตกและตะวันออกของพื้นที่เป็นภูเขาขนาดย่อม บริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นเขตชุมชน ได้แก่ บ้านหนองหงษ์ และบ้านพวงบอน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพื้นที่นา เป็นต้น

2) พื้นที่ตอนกลาง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลสลับด้วยภูเขาขนาดย่อม และป่าชายเลน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา พื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไม้ผล และไม้ยืนต้น การประมง และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

3) พื้นที่ตอนล่าง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำการประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง บริเวณทางทิศตะวันตกมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดย่อม จัดให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ และเขตชุมชน ได้แก่ บ้านท่าแกลง บ้านหนองน้ำชาวบ้านคลองขุดบน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อ่าวคุ้งกระเบน เป็นต้น

2.6 ปริมาณความต้องการใช้น้ำ

ปริมาณน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลมีอยู่อย่างจำกัดและการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ยังอยู่ในปริมาณน้อยมีข้อจำกัดหลายอย่าง ในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต บริเวณตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีสามารถแบ่งประเภทกิจกรรมความต้องการใช้น้ำได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

2.6.1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการท่องเที่ยว

การประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองและนอกเมือง จะมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างกัน โดยประชากรที่อยู่ในเขตบริการ

ของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำได้จากข้อมูลปริมาณน้ำจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค และความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชากรที่อยู่นอกพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสามารถประเมินได้จากอัตราการใช้น้ำของประชากรนอกเขตเทศบาล กำหนดให้ใช้มาตรฐานของการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดังนี้

เทศบาลนคร	กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ	250	ลิตร/คน/วัน
เทศบาลเมือง	กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ	200	ลิตร/คน/วัน
เทศบาลตำบล	กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ	120	ลิตร/คน/วัน
นอกเขตเทศบาล	กำหนดอัตราการใช้น้ำเท่ากับ	50	ลิตร/คน/วัน

การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของความ ต้องการน้ำประปา เนื่องจากสถานที่พักผ่อนจะอยู่ในเขตชุมชนหรือข้อมูลการใช้น้ำจากบ่อน้ำบาดาล ภาคเอกชน สามารถแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวได้ดังนี้

- นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การไปทำงานประจำ การศึกษา และไม่ใช่คนท้องถิ่น ต้องมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน
 - นักทัศนาจร หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้างคืน
 - ผู้เยี่ยมเยียน หมายถึง ยอดรวมของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร
- โดยอัตราการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวเท่ากับ 300 ลิตร/คน/วัน นำมาคูณกับระยะเวลาที่เข้าพักเฉลี่ยรายปี ทำให้สามารถหาความต้องการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวได้

2.6.2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

การประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ทำการเพาะปลูก ช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่เพาะปลูก และขนาดของพื้นที่ทำการเพาะปลูก ค่าปริมาณการใช้น้ำของพืชพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังตารางที่ 2.4 การคำนวณปริมาณการใช้น้ำของพืชสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ ปริมาณการใช้น้ำของข้าว และปริมาณการใช้น้ำของพืชชนิดอื่นๆ เช่น พืชไร่ พืชผักและไม้ผล สามารถคำนวณดังสมการ

$$ET_{crop} = K_c \times ET_o$$

เมื่อ ET_{crop}	คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืช
K_c	คือ ค่าสัมประสิทธิ์พืช
ET_o	คือ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลการใช้ น้ำของพืชในจังหวัดจันทบุรี (ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชลประทาน)

ลำดับ	ชื่อพืช	อายุ พืช (วัน)	จำนวนวันที่ ต้องส่งน้ำ (วัน)	ค่าการ ระเหยเฉลี่ย (มม.)	ค่า ET/E (KP)	น้ำใช้ของ พืชต่อวัน (มม.)	น้ำใช้ของพืชตลอด อายุ	
							มม.	ม. ³ /ไร่
1	ข้าว กข.	100	86	4.7	1.30	7.6	654	1,047
2	ข้าวขาวดอกมะลิ 105	100	86	4.7	1.14	6.9	590	944
3	ข้าวบาสมати	100	86	4.7	1.29	7.6	650	1,041
4	ข้าวสาลี	100	86	4.7	0.74	3.3	287	459
5	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	100	86	4.7	0.80	3.8	323	517
6	ข้าวโพดหวาน	75	68	4.7	0.79	3.7	252	404
7	ข้าวฟ่าง	110	96	4.7	0.79	3.7	356	570
8	ถั่วเหลือง	100	86	4.7	0.85	4.0	344	550
9	ถั่วลิสง	105	91	4.7	0.80	3.8	342	547
10	ถั่วเขียว	70	63	4.7	0.67	3.1	198	317
11	งา	90	76	4.7	0.76	3.6	271	434
12	ยาสูบ	90	83	4.7	0.94	4.4	367	587
13	ทานตะวัน	110	96	4.7	0.80	3.8	361	578
14	แตงโม	85	78	4.7	1.05	4.6	385	616
15	ฝ้าย	160	130	4.7	0.71	3.3	434	694
16	อ้อย	300	270	4.7	0.71	3.3	901	1,442
17	ละหุ่ง	230	200	4.7	0.73	3.4	686	1,098
18	เผือก	170	156	4.7	1.48	7.0	1,085	1,736
19	หน่อไม้ฝรั่ง	365	365	4.7	0.82	3.9	1,407	2,251
20	มะเขือเทศ	110	96	4.7	1.01	4.7	456	729
21	หอมหัวใหญ่	100	86	4.7	0.90	4.2	364	582
22	หอมแดง	85	71	4.7	0.84	3.9	280	448
23	กระเทียม	110	96	4.7	0.55	2.6	248	397
24	มันฝรั่ง	95	81	4.7	0.89	4.2	339	542
25	พริกชี้หนู	150	120	4.7	0.79	3.7	446	713
26	มะระ	75	68	4.7	0.94	4.4	300	481
27	กะหล่ำดอก	45	45	4.7	0.86	4.0	182	291
28	คะน้า	55	55	4.7	0.59	2.8	153	244
29	ถั่วฝักยาว	80	73	4.7	0.77	3.6	264	423
30	ถั่วลิ้นเตา	85	78	4.7	0.76	3.6	279	446
31	ถั่วพู	135	105	4.7	0.74	3.5	365	584
32	ผักกาดขาว	45	45	4.7	0.59	2.8	125	200
33	ผักกาดขาวปลี	60	60	4.7	0.64	3.0	180	289
34	ผักกาดหัว	45	45	4.7	0.81	3.8	171	274
35	ข้าวโพดฝักอ่อน	65	58	4.7	0.97	4.6	264	423
36	มันเทศ	125	95	4.7	0.96	4.5	429	686
37	ลำไย (ต้นเล็ก)	365	365	4.7	0.76	3.6	1,304	2,086
38	ส้มโอ (ต้นเล็ก)	365	365	4.7	1.35	6.5	2,367	3,788
39	มะม่วง (ต้นเล็ก)	365	365	4.7	1.55	7.3	2,659	4,254

2.7 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.7.1 ประชากร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปลำดับประชากรของจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189,700 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 537,698 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัดจันทบุรี เมื่อทำการคำนวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจำนวนประชากรในอนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยใช้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดจันทบุรีมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 0.57 ซึ่งมีผลทำให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2580) จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 598,266 คน (กรมการปกครอง, 2561)

2.7.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) และรายได้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปลำดับข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรีใน ปี พ.ศ. 2561 ดังนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรี (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 120,157 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ อยู่ลำดับที่ 22 ของประเทศ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรมร้อยละ 54.19 ภาคบริการร้อยละ 39.13 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 6.68 โดยมีรายได้เฉลี่ย 217,393 บาท ต่อคนต่อปี

2.7.3 สภาพการเกษตร

จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 2.2 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 57.68 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นไม้ผลยืนต้น จำนวน 1.7 ล้านไร่ (ร้อยละ 73.93) พืชไร่ 0.37 ล้านไร่ (ร้อยละ 15.86) พืชเกษตรอื่นๆ 0.2 ล้านไร่ (ร้อยละ 8.48) พื้นที่ทำนา 0.03 ล้านไร่ (ร้อยละ 1.41) และสวนผัก ไม้ดอก 7,200 ไร่ (ร้อยละ 0.32) ผลผลิตพืชที่สำคัญ ได้แก่ ทุเรียน ยางพารา ลำไย และมังคุด เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจเฉลี่ย ปี 2560-2562 (สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2562)

พืชสำคัญ	ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.)		
	2560	2561	2562
ข้าวนาปี	356	369	366
ยางพารา	202	189	195
ลำไย	1879	1398	1342
ทุเรียน	1640	1534	1779
มังคุด	827	280	967
เงาะ	1670	1549	1759
มะพร้าว	487	485	584
พริกไทย	685	509	580

2.8 สภาพปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำ

2.8.1 สภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ส่วนใหญ่แล้วเกิดเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันยาวนานและส่งผลให้บางพื้นที่ลุ่มน้ำสาขามีปริมาณน้ำฝนน้อย ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากร เป็นผลให้ชุมชนเกิดการขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นในการอุปโภค-บริโภค ในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ อีกทั้งปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มในบางพื้นที่ที่ติดทะเลทำให้เกิดน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภค-บริโภค หรือทำการเกษตรได้ ส่วนปัญหาเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่กักเก็บน้ำต้นทุนที่มีอย่างจำกัด อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฝายตามลำน้ำ หนอง บึงธรรมชาติ และสระที่มีอยู่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ รวมถึงเกิดปัญหาในกระบวนการอนุมัติโครงการในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากติดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ และเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพของการใช้น้ำในระบบประปาและโครงการชลประทานที่มีประสิทธิภาพต่ำ และอีกปัญหาที่สำคัญคือปัญหาการลำดับความสำคัญในการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในนโยบายการจัดสรรน้ำ ทำให้เกิดการแย่งน้ำและการบริหารการใช้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพในช่วงสภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำหรือเกิดอุทกภัย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดทั้งสิ้น

2.8.2 สภาพปัญหาด้านอุทกภัย

เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำของลุ่มน้ำของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมดีเปรสชันจากทางตะวันออกของประเทศ ส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบกับลักษณะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี ในบริเวณต้นน้ำตอนบนเป็นพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏและอำเภอมะขาม เมื่อเกิดฝนตกติดต่อกันยาวนานจะทำให้มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มด้านล่างและเอ่อล้นไหลหลากสู่ตัวเมืองจันทบุรีในเวลาไม่นาน และอีกพื้นที่หนึ่งที่เกิดปัญหาอุทกภัยส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณตอนล่างของพื้นที่ ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลโดยจะได้รับอิทธิพลจากการหนุนของน้ำทะเล ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำ อีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดน้ำท่วมคือสภาพต้นน้ำลำธาร ฝืนป่า มีการบุกรุกและถูกทำลาย ทำให้ความสามารถในการกักเก็บ การชะลอน้ำหลากลดน้อยลง ส่งผลทำให้น้ำหลากลงเร็วกว่าปกติ และในบางพื้นที่ประสบปัญหาดินถล่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาด พื้นที่ลาดเชิงเขา ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดินไม่สามารถรองรับน้ำไว้ได้ทำให้เกิดการเคลื่อนของมวลดินและเกิดดินถล่ม ส่วนปัจจัยทางอ้อมที่เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์คือ ความสามารถในการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านเหนือน้ำไปสู່ท้ายน้ำผ่านตัวเมืองและเขตชุมชนนั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของเมืองอย่างไร้ระเบียบและขาดการวางแผนที่ดี มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางหรือถมที่ดินกีดขวางทางน้ำ และลดขนาดทางระบายน้ำ นอกจากนี้ลักษณะภูมิประเทศของที่ตั้งตัวเมืองและชุมชนหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำยังเป็นสาเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ และอีกสาเหตุสำคัญคือการที่เมืองขาดระบบการ

คาดการณ์และการเตือนภัยน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตั้งโทรมาตรที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทำให้การทำงานต่างๆ ในทางด้านการป้องกันอุทกภัยล่าช้า จนเป็นผลทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่ไม่ได้รับการแก้ไขและป้องกันได้ทันเวลาที่

2.8.3 สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการลดลงของป่าไม้ ในพื้นที่ป่าบกมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการสัมปทานป่าไม้ ทำให้เกิดการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่า การตัดถนนผ่านป่าเพื่อสร้างทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและนำความเจริญสู่ท้องถิ่น อีกทั้งนโยบายภาครัฐต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ป่า เช่น นโยบายส่งเสริมการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรต้องใช้พื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้นเพื่อเร่งให้เพียงพอต่อความต้องการส่งออก เมื่อมีที่ดินจำกัด ทำให้เกิดการบุกรุกเปิดป่าใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก นโยบายการให้สิทธิทำกินในพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรม เป็นการเพิ่มโอกาสและต้นทุนในการทำกินของประชาชน แต่อีกทางหนึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนบุกรุกทำลายป่ามากขึ้น ส่วนในพื้นที่ป่าชายเลนมีการลดลงของพื้นที่ป่าเนื่องจากการสัมปทานป่าไม้ทั้งที่ถูกต้องตามกำหนดของรัฐ และการลักลอบบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากและส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ป่าชายเลนอย่างรุนแรง ประกอบกับประชาชนมีการทำเกษตรกรรมและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าชายเลน แต่เนื่องด้วยสภาพป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นคุณภาพดิน คุณภาพน้ำ และอื่นๆ ล้วนไม่เหมาะสมกับการพัฒนาเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำให้มีการสร้างโครงสร้างคันกันน้ำเค็ม ก่อสร้างระบบระบายน้ำและชลประทาน ทำให้การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งชุมชนมีการขยายตัว ทำให้เกิดโครงสร้างต่างๆ เช่น อาคารบ้านเรือน การก่อสร้างท่าเทียบเรือ การก่อสร้างถนน การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การขุดลอกร่องน้ำ ทำให้เกิดการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าชายเลนมากขึ้น

ปัญหาคุณภาพน้ำ เกิดจากหลายปัจจัยทั้งจากสภาพแวดล้อมของแหล่งที่ตั้ง อย่างเช่น การรุกรานของน้ำเค็มเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเล ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง อีกทั้งยังขาดโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำเค็มถาวร และอีกปัจจัยที่สำคัญคือ จากฝีมือมนุษย์ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ทำให้การชะล้างพังทลายของดินมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เกิดตะกอนตกทับในแหล่งน้ำหรือพื้นที่ท้ายน้ำ ทำให้พื้นที่เกิดความตื้นเขินและคุณภาพน้ำเสื่อมลงเรื่อยๆ อีกทั้งขาดการอนุรักษ์บำรุงดินที่ถูกวิธี มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ และปัจจัยสำคัญที่เกิดจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม โรงงานไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำเสียที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริเวณนั้น

ปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม การรุกรานของน้ำเค็มตามปากแม่น้ำสายต่างๆ จะเกิดรุนแรงมากในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากอัตราการไหลของน้ำมีน้อย ประกอบกับทางต้นน้ำมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงมีการดึงน้ำจากทางต้นน้ำไปใช้มาก จนทำให้ปลายน้ำเกิดการรุกรานน้ำเค็มสูง แต่ในบางพื้นที่การรุกรานของน้ำเค็มนั้นเป็นประโยชน์สำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง และประชาชนบางพื้นที่สามารถปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสภาพของระยะการรุกรานน้ำเค็มได้ ทำให้ปัญหานี้จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนัก

2.8.4 สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ

ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำที่ผ่านมามีปัญหาดังนี้

- 1) การขาดเอกภาพในการกำหนดนโยบายและภาพรวมการจัดการและแก้ไขปัญหา ด้านทรัพยากรน้ำที่ชัดเจน
- 2) การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีความซ้ำซ้อน และขาดการประสานงาน ในการดำเนินงาน รวมทั้งขาดหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่าง หน่วยงานดังกล่าว
- 3) กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีและบังคับใช้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีไว้เพื่อบังคับใช้ในหน่วยงานเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมีความล้าหลังและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
- 4) ปัญหาด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่เป็นระบบเดียว และยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- 5) ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งลุ่มน้ำ ซึ่งจำเป็นต้องมีแบบจำลองที่ทันสมัย สามารถแสดงลักษณะข้อมูลต่างๆ ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาต่างๆ เพื่อสามารถวางแผนหาแนวทางการแก้ไขได้ รวมถึงมีโครงข่าย สถานีอุตุ-อุทกวิทยาอย่างครอบคลุม สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน มีการรับ-ส่งข้อมูลได้ทัน เหตุการณ์ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบโทรมาตรอุทกวิทยาที่มีความจำเป็นในการบริหารจัดการ น้ำหลากในพื้นที่เร่งด่วน

จากข้อมูลที่ตั้งและสภาพปัญหาของจังหวัดจันทบุรี พบว่าพื้นที่อำเภอนายายอามเป็น อีกพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยและมีหมู่บ้านที่ประสบปัญหาคุณภาพน้ำผิวดินกร่อย เค็ม ในช่วงฤดู แล้ง เนื่องจากการหนุนของน้ำทะเล จากการลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้น พบว่าตำบลสนามไชย อำเภอนายาย อาม มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลอ่าว ไทยจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อย เค็ม แหล่ง น้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ ในบางช่วงคุณภาพน้ำผิวดินกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และยังพบว่าในบางหมู่บ้านมีศักยภาพน้ำบาดาลสูง ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาและส่งน้ำไปยังพื้นที่ที่ ประสบปัญหา จึงได้คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการฯ

ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จัดอยู่ในลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเล ตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) มีพื้นที่ 39 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 ของลุ่มน้ำสาขาชายฝั่ง ทะเลตะวันออก โดยทางทิศใต้และตะวันตกติดกับอ่าวไทย ทางด้านทิศเหนือมีอ่างเก็บน้ำเขาจุก ห่างจากพื้นที่ศึกษาประมาณ 45 กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันออกมีคลองโตนด ห่างจากพื้นที่ศึกษา ประมาณ 7 กิโลเมตร มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ แหล่งน้ำผิวดินในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ประกอบด้วยคลองสายสั้นๆ ทำหน้าที่เปรียบเสมือนท่อระบายน้ำลงสู่ทะเล คุณภาพของน้ำขึ้นอยู่กับ การขึ้น-ลงของน้ำทะเล ถ้าหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจะทำให้ น้ำทะเลหนุน เข้ามาในคลอง ส่งผลให้คุณภาพน้ำไม่ดี

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม ประกอบด้วยภูเขาและที่ราบ พื้นที่ภูเขาบริเวณทางด้านตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้มีความสูงเฉลี่ย 50-180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ราบบริเวณด้านเหนือ คือ ตะพักลำน้ำระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (High alluvial terraces and fans) มีความสูงเฉลี่ย 10-30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคลองกระแจะและคลองห้วยน้ำเค็มไหลผ่าน พื้นที่ราบบริเวณด้านทิศใต้ติดกับอ่าวไทย คือ ที่ลุ่มน้ำขึ้นถึงเก่า-ปัจจุบัน (Active and former tidal flats) มีความสูงเฉลี่ย 1-10 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีคลองหินไหลผ่าน

บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน

พื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่มีปัญหาคุณภาพน้ำกร่อยเค็มและหาบน้ำยาก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย และรองรับด้วยชั้นน้ำบาดาลที่เป็นหินแข็งร้อยละ 70 ของจังหวัดจันทบุรี จึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจังหวัดจันทบุรีเพิ่มเติม พบว่ามีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและคุณภาพน้ำกร่อยเค็ม และได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาชั้นรายละเอียด เนื่องจากพื้นที่ตำบลสนามไชย ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง และมีพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย มักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อย เค็ม แหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ พื้นที่ตำบลสนามไชย รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำที่เป็นหินแข็ง และปิดทับด้วยชั้นหินให้น้ำที่เป็นตะกอน ความหนาประมาณ 20-30 เมตร การดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเดิม การสำรวจธรณีฟิสิกส์ การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล การก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาล การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การสำรวจสภาพบ่อน้ำบาดาลเดิม

การสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบบ่อน้ำบาดาล จำนวน 31 บ่อ ทำการติดตามระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาลจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ เดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยทำการวัดค่าคุณภาพน้ำในสนามเบื้องต้น ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) และค่าปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solid, TDS) ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมแสดงดังตารางที่ 3.1 - ตารางที่ 3.4 การปฏิบัติงานดังแสดงรูปที่ 3.1

ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลสรุปได้ดังนี้ ช่วงฤดูแล้ง ระดับน้ำปกติอยู่ในช่วง 3-19 เมตร ค่าความเป็นกรดต่าง อยู่ระหว่าง 4.5-8.1 ค่าการนำไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 100-1,900 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และค่าปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด อยู่ระหว่าง 20-1,228 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงฤดูฝน ระดับน้ำปกติอยู่ในช่วง 0.5-10.4 เมตร ค่าความเป็นกรดต่าง อยู่ระหว่าง 5.6-7.8 ค่าการนำไฟฟ้า อยู่ระหว่าง 45-930 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร และค่าปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด อยู่ระหว่าง 35-650 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตารางที่ 3.1 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนมีนาคม

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	พิกัด		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก (ม.)	พารามิเตอร์				
		UTME	UTMN							SWL (m.)	pH	EC	TDS (mg/L)	Temp.
1	6109G026	808777	1404065	อยู่ตะเภา	4	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	30	10	6.2	1292	840	29.2
2	6109G016	811048	1405199	หนองบัวใน	11	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	6.9	7.1	1758	1144	28.5
3	6109B001	811968	1405723	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	82	8	6.7	452	294	28.5
4	6109B002	811990	1405713	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	38	11.4	6.9	488	317	28.3
5	5909A026	810797	1406940	เนินมนททา	10	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	36	10.82	6.7	380	250	29
6	5509C035	811629	1408724	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	104	6.08	6.8	141.4	92	29
7	-	811911	1408915	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	3.06	6.7	62.3	41	29.6
8		812086	1408914	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	80	4.95	6.2	160.1	104	29.3
9		812088	1409618	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	11.69	4.8	37.5	24	28.4
10	6109D015	815363	1410444	ปากทางแทรคเตอร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	62	9.83	6.4	265	173	28.8
11	X584	815387	1410621	ปากทางแทรคเตอร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	24	-	6.8	261	170	30
12		815990	1410708	ดงทับมอญ	5	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	-	19.38	6.8	208	135	31.3
13	5609E018	817012	1410744	หัวงโมกข์		วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	104	6.93	6.9	424	275	28.6
14		814986	1406053	ไปงมะม่วงหวาน	10	รำพัน	นายายอาม	จันทบุรี	24	5.74	7	430	281	28.6
15	X1236	816031	1408820	หัวงกระแจะ	5	วังโดนด	นายายอาม	จันทบุรี	73.5	10.03	6.3	216	141	28.9
16		810858	1402986	โกรก	6	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	60	10.8	6.4	322	209	35
17	DOH1578	810605	1402481	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	-	6.6	273	178	28.2
18		810907	1401830	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	17.94	6.2	897	585	28.7
19		811997	1400657	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	-	6.4	301	196	28.5
20		814355	1399826	ตรอกยาง	5	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30.5	-	6.3	269	175	29.3
21	6109D020	814614	1398781	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	26	-	5.3	113	74	28.1
22	6109F024	811385	1398381	ปากตะโปน	4	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30	-	6.2	552	358	28.9
23		812997	1402211	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	13.7	7.5	1900	1228	28.8
24		812827	1402149	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	60	18.38	8.1	1776	1154	29.3
25	6109F033	812748	1402157	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	62	17.76	6.9	1120	727	28.9
26	5708E058	813227	1402884	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	18.19	6.9	491	320	30.1
27	5708E028	814775	1402492	ทุ่งสน	4	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	-	7.2	420	273	29.1
28	5509D034	814446	1404647	ไร่แก้ว	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	-	5.5	110	72	29
29	5509A042	814404	1404702	ไร่แก้ว	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	-	6.3	334	218	28.9
30		813068	1405301	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	-	6.5	364	237	29.1
31	DOH1577	813031	1405280	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	-	6.2	238	154	28.4

ตารางที่ 3.2 ผลการสำรวจจุดน้ำบาดาลเดิมในเดือนพฤษภาคม

ลำดับ	หมายเลขจุด	พิกัด		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก (ม.)	พารามิเตอร์				
		UTME	UTMN							SWL (m.)	pH	EC	TDS (mg/L)	Temp.
1	6109G026	808777	1404065	อู่ตะเภา	4	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	30	9.08				
2	6109G016	811048	1405199	หนองบัวโน	11	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	7.34				
3	6109B001	811968	1405723	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	82	13.41	7.51	631	410	34.3
4	6109B002	811990	1405713	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	38	23	7.5	629	409	29.1
5	5909A026	810797	1406940	เนินมณฑา	10	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	36	14.82	6.9	438	284	28.4
6	5509C035	811629	1408724	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	104	7.96	6.85	279	181	28.6
7	-	811911	1408915	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	3.6	6.5	68.5	45	29.8
8	812086	1408914	1408914	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	80	5.07	6.2	141.8	92	29.1
9	812088	1409618	1409618	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	13.31	6.8	587	382	28.8
10	6109D015	815363	1410444	ปากทางเศรษฐเดออร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	62	11.48	7	337	219	29
11	X584	815387	1410621	ปากทางเศรษฐเดออร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	24		7.1	272	177	29.5
12		815990	1410708	ดงทับมอญ	5	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	-	19.56	6.8	217	141	31.2
13	5609E018	817012	1410744	ห้วงไม้เก้ง		วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	104	7.23	7	452	294	29.6
14		814986	1406053	โป่งมะม่วงหวาน	10	รำพัน	นายายอาม	จันทบุรี	24	3.75	7	403	262	29.7
15	X1236	816031	1408820	หัวงกระแจะ	5	วีโตนัด	นายายอาม	จันทบุรี	73.5	9.58	6.7	276	179	28.3
16		810858	1402986	โกกรัก	6	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	60	12.91	6.8	334	223	33.8
17	DOH1578	810605	1402481	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	17.49	7.2	245	159	27.7
18		810907	1401830	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-		7	1231	799	28.2
19		811997	1400657	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	26.62	6.8	358	233	28.2
20		814355	1399826	ตรอกยก	5	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30.5		6.7	282	183	28.4
21	6109D020	814614	1398781	ตรอกประดู่	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	26	4.68	5.7	123.6	80	27.8
22	6109F024	811385	1398381	ปากตะโปน	4	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30	3.14	6.4	569	369	28.1
23		812997	1402211	หนองงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	11.21	7.4	2010	1303	28.4
24		812827	1402149	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	60		7.7	1701	1105	28.8
25	6109F033	812748	1402157	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	62	9.9	7.2	3390	2200	28.9
26	5708E058	813227	1402884	หนองงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	21.02	7.2	569	369	28.6
27	5708E028	814775	1402492	วังสน	4	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	31.75	7.2	450	293	28.8
28	5509D034	814446	1404647	ไร่เก่า	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	14.89	6	126.8	82	28.1
29	5509A042	814404	1404702	ไร่เก่า	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-		6.4	281	182	28.1
30		813068	1405301	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-		6.9	284	185	30.5
31	DOH1577	813031	1405280	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	20.16	6.5	142	92	28.5

ตารางที่ 3.3 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนกรกฎาคม

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	พิกัด		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก (ม.)	พารามิเตอร์				
		UTME	UTMN							SWL (m.)	pH	EC	TDS (mg/L)	Temp.
1	6109G026	808777	1404065	อุตะนาก	4	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	30	6.28				
2	6109G016	811048	1405199	หนองบัวโน	11	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	5.07			1952	27.9
3	6109B001	811968	1405723	หมื่นช่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	82	3.55			602	34.2
4	6109B002	811990	1405713	หมื่นช่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	38	4.28			327	28.5
5	5909A026	810797	1406940	เนินมณฑา	10	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	36	7.19			482	27.9
6	5509C035	811629	1408724	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	104	4.75			250	28
7	-	811911	1408915	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	1.8			71.7	29.8
8		812086	1408914	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	80	1.23			141.6	29.4
9		812088	1409618	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	8.77			686	28.6
10	6109D015	815363	1410444	ปากทางแพรกเดือ	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	62	4.18			158.2	28.4
11	X584	815387	1410621	ปากทางแพรกเดือ	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	24				279	29.3
12		815990	1410708	ดงทับมอญ	5	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	-	3.72			236	29.5
13	5609E018	817012	1410744	ห้วยน้ำเค็ม		วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	104	3.23			475	28.4
14		814986	1406053	โป่งมะม่วงหวาน	10	รำพัน	นายายอาม	จันทบุรี	24	1.17			45.9	28.4
15	X1236	816031	1408820	ห้วยกระแจะ	5	วังโตด	นายายอาม	จันทบุรี	73.5	4.18			159.7	28.6
16		810858	1402986	โกรก	6	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	60	14.72			334	27.5
17	DOH1578	810605	1402481	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	11.8			184.5	27.9
18		810907	1401830	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-				995	28.6
19		811997	1400657	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	6.53			369	28.7
20		814355	1399826	ตรอกยาง	5	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30.5				258	28.7
21	6109D020	814614	1398781	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	26	1.08			132.3	27.7
22	6109F024	811385	1398381	ปากตะโปน	4	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30	0.9			143.5	28.5
23		812997	1402211	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	5.13			817	28.4
24		812827	1402149	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	60	1.1			1480	28.6
25	6109F033	812748	1402157	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	62	0.68			5100	28.5
26	5708E058	813227	1402884	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	11.67			136.1	29.3
27	5708E028	814775	1402492	ทุ่งสน	4	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	3.07			387	27.9
28	5509D034	814446	1404647	ไร่เก่า	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	2.2				28.4
29	5509A042	814404	1404702	ไร่เก่า	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-				164.1	
30		813068	1405301	หมื่นช่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-					
31	DOH1577	813031	1405280	หมื่นช่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	11.8			78.5	28.6

ตารางที่ 3.4 ผลการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในเดือนสิงหาคม

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	พิกัด		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึก (ม.)	พารามิเตอร์			
		UTME	UTMN							SWL (m.)	pH	EC	TDS (mg/L)
1	6109G026	808777	1404065	อยู่ตะเภา	4	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	30	6.17			
2	6109G016	811048	1405199	หนองบัวใน	11	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	4.36		643	28.1
3	6109B001	811968	1405723	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	82	3.47		317	29.4
4	6109B002	811990	1405713	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	38	4.81			
5	5909A026	810797	1406940	เนินมนตา	10	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	36	6.26		255	27.9
6	5509C035	811629	1408724	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	104	3.35		230	28.4
7	-	811911	1408915	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	1		49	29.4
8		812086	1408914	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	80	1.43		95	29.1
9		812088	1409618	ยางระหง	2	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	5.22		346	28.3
10	6109D015	815363	1410444	ปากทางแทรคเตอร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	62	3.66		120	28.3
11	X584	815387	1410621	ปากทางแทรคเตอร์	6	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	24			176	28.5
12		815990	1410708	ดงทับมอญ	5	วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	-	1.88		148	30.1
13	5609E018	817012	1410744	ห้วยโมกข์		วังใหม่	นายายอาม	จันทบุรี	104	2.92			
14		814986	1406053	โป่งมะม่วงหวาน	10	รำพัน	นายายอาม	จันทบุรี	24	0.89		32	28.6
15	X1236	816031	1408820	ห้วยกระแจะ	5	วังโดนด	นายายอาม	จันทบุรี	73.5	3.63		110	28.4
16		810858	1402986	โกรก	6	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	60	7.2		209	26.8
17	DO-H1578	810605	1402481	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-			116	27.7
18		810907	1401830	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	10.42		477	27.6
19		811997	1400657	หนองแหวน	8	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-	7.6		384	28.2
20		814355	1399826	ตรอกยาง	5	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30.5			115	28.1
21	6109D020	814614	1398781	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	26	1.17		119	28
22	6109F024	811385	1398381	ปากตะโปน	4	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30	0.58		83	28.7
23		812997	1402211	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	2.45		314	28
24		812827	1402149	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	60	1.02		882	29.3
25	6109F033	812748	1402157	คลองบอน	3	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	62	1.09		919	28.1
26	5708E058	813227	1402884	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	-	4.35		99	29.4
27	5708E028	814775	1402492	ทุ่งสน	4	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-			217	28.3
28	5509D034	814446	1404647	ไร่แก้ว	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-	3.52			
29	5509A042	814404	1404702	ไร่แก้ว	8	รำพัน	ทำใหม่	จันทบุรี	-			166	27.7
30		813068	1405301	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-				
31	DO-H1577	813031	1405280	หมื่นซ่อง		กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี	-			57.9	28.1



รูปที่ 3.1 การสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลเดิมพื้นที่ตำบลไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


3.2 การสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดิน (Surface Geophysical Investigation)

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อหาขอบเขตการแผ่ขยายตัวของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา และลักษณะชั้นดินและชั้นหินต่างๆ หรือศึกษาบริเวณที่คาดว่าจะมีแนวรอยแตกหรือรอยเลื่อนในหินซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดจุดเจาะบ่อสำรวจและบ่อสังเกตการณ์ ตลอดจนจำแนกคุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น การสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็นการประยุกต์การสำรวจธรณีวิทยาใต้ผิวดินโดยอาศัยเงื่อนไขของสภาพใต้ผิวดิน คือ สภาพใต้ผิวดินต้องไม่เป็นฉนวนไฟฟ้า โดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันว่าแร่ประกอบหินในเปลือกโลกมีลักษณะเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่เนื่องจากเนื้อหินมีช่องว่างอันประกอบด้วยรูพรุน รอยแตก รอยเลื่อนหรือรอยแตกเฉือน โดยที่ในช่องว่างมีน้ำที่มีไอออนหรือประจุไฟฟ้าต่างๆ ปะปนอยู่ ไอออนหรือประจุไฟฟ้าในน้ำจะเคลื่อนไหลระหว่างช่องว่างต่อช่องว่าง ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลใต้ผิวดิน ดังนั้นความต้านทานไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. การนำไฟฟ้าของน้ำหรือสารละลายที่แทรกอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำหรือสารละลาย
2. ปริมาณของสารละลายที่แทรกหรือถูกกับเก็บอยู่ในช่องว่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความพรุนตลอดจนสถานะที่หินนั้นอยู่ กล่าวคือ อยู่เหนือหรือต่ำกว่าระดับน้ำบาดาล จากการศึกษา พบว่า ถ้าหินนั้นอยู่เหนือระดับ น้ำบาดาล หินที่สามารถกักเก็บความชื้นไว้มากกว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่า ดังนั้นดินเหนียวจึงมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่าทรายและกรวด ในขณะที่เดียวกันกรณีที่ดินนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำบาดาล หินที่สามารถอุ้มสารละลายเกลือแร่และดึงดูดไอออนอิสระได้ดีกว่าจะมี

ความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่าหินที่ไม่สามารถดึงดูดไอออนอิสระไว้ กรณีนี้ดินเหนียวจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่าทรายและกรวด


ค่าความต้านทานไฟฟ้าของหินชนิดต่างๆ ไม่สามารถกำหนดค่าที่ตายตัวได้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น ดังนั้นหินอัคนีและหินแปรอาจมีค่าความต้านทานไฟฟ้า ตั้งแต่ 102 ถึง 108 โอห์ม-เมตร (Ohm-m) หินตะกอนและหินร่วนอาจจะมีค่าตั้งแต่ 10 ถึง 104 โอห์ม-เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ค่าความต้านทานไฟฟ้าในหินประเภทต่างๆ (ที่มา: <http://www.moombarriga.com.au>)

3.2.1 หลักการของการสำรวจธรณีฟิสิกส์และการจัดวางหลักขั้วไฟฟ้า


หลักของการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าต้องมีขั้วไฟฟ้า (Electrodes) 2 ประเภท คือ ขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (Current electrodes) ได้แก่ A และ B และขั้ววัดศักย์ไฟฟ้า (Potential electrodes) ได้แก่ M และ N เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินผ่าน A และ B ก็จะสามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้ว M และ N แสดงดังรูปที่ 3.3 ซึ่งค่าความต่างศักย์ไฟฟ้างกล่าวสามารถนำมาคำนวณหาความต้านทานไฟฟ้า (Resistance, R) และค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity, ρ) ได้ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าส่วนใหญ่สามารถวัดความต้านทานไฟฟ้าได้โดยตรง และสามารถคำนวณออกมาเป็นค่าความต้านทานจำเพาะได้ แต่เนื่องจากชั้นดิน-หินต่างๆไป ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปและไม่เหมือนกันตลอดในเนื้อหินชนิดเดียวกัน ค่าความต้านทานไฟฟ้าที่วัดได้จึงเป็นเพียงค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ (Apparent resistivity) ซึ่งจำเป็นต้องนำไปแปลความหมายและคำนวณออกมาเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าจริง (True resistivity)



รูปที่ 3.3 หลักการและวงจรไฟฟ้าของการสำรวจด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
(www.nga.com/Geo_ser_DC_tech.htm)

การสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะแบบหยั่งลึก (Vertical Electrical Sounding)

วิธีการจัดวางขั้วไฟฟ้า (Electrode configuration) คือการจัดหลักขั้วไฟฟ้า (Electrodes) ทั้ง 4 หลัก โดยทั่วไปการสำรวจด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจะมีหลักหรือขั้วไฟฟ้า (Current electrodes) จำนวน 2 ขั้ว คือ C1 และ C2 และขั้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้า (Potential electrodes) อีก 2 ขั้ว คือ P1 และ P2) การจัดวางหลักขั้วไฟฟ้าแบบ Schlumberger คือ หลักขั้วไฟฟ้าทุกหลัก ตอกลึกลงไปในผิวดินโดยวางตัวอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และมีระยะห่างระหว่างหลักนอกห่างกัน เท่ากับระยะ AB ส่วนหลักในทั้ง 2 หลักอยู่ตรงกึ่งกลางของ AB และห่างกันเท่ากับระยะ MN โดย AB จะต้องมีค่า 5 เท่าถึง 20 เท่า ของ MN ดังแสดงในรูปที่ 3.4 โดยวิธีการวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง (Resistivity Survey Method, Vertical Electrical Sounding, VES) ตามรูปแบบการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลัมเบอร์เจอร์ (Schlumberger configuration) ที่มีระยะห่างระหว่างขั้วการปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) 100-200 เมตร



รูปที่ 3.4 ลักษณะการตอกหลักขั้วไฟฟ้าแบบ Schlumberger (Vingoe, 1979)

สูตรสำหรับการคำนวณค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ คือ

$$\rho_a = \pi \frac{(AB/2)^2 - (MN/2)^2}{MN} \times \frac{V}{I}$$

- เมื่อ ΔV คือ ค่าศักย์ทางไฟฟ้า (อ่านได้จาก Volt meter ของเครื่อง Resistivity meter)
 I คือ ค่าแรงดันไฟฟ้า (อ่านได้จาก Amp-meter ของเครื่อง Resistivity meter)
 AB เป็นระยะห่างระหว่าง Current electrodes ของการจัดหลักขั้วไฟฟ้า
 MN เป็นระยะห่างระหว่าง Potential electrodes ของการจัดหลักขั้วไฟฟ้า

3.2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบหยั่งลึก ดังแสดงในรูปที่ 3.5 มีดังนี้

1. เครื่องมือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity meter) ยี่ห้อ Iris Syscal
2. สายเคเบิลที่ออกแบบเพื่อใช้กับการอ่านแบบหลายขั้ว จำนวน 4 สาย
3. ค้อนตอกหลัก จำนวน 4 อัน
4. หลักเหล็ก (Electrode) จำนวน 4 หลัก
5. วิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง
6. เครื่องตรวจวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์พื้นผิวโลกโดยระบบดาวเทียม (GPS) จำนวน 1 เครื่อง



รูปที่ 3.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบหยั่งลึก



รูปที่ 3.6 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดินชั้นหินแบบหยั่งลึก

3.2.3 การแปลความหมายข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของแต่ละจุดสำรวจเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏมีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร ในการสำรวจที่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อทำการขยาดขั้วของการปล่อยกระแสไฟฟ้ากว้างออกไปจะได้ค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏที่แตกต่างกันของขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้าและนำมาพล็อตเป็นรูปกราฟ จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป IPI2Win® เพื่อหาค่าความลึกความหนาของชั้นหิน-ดินที่ระดับความลึกต่างๆ ทั้งนี้ค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็นเพียงการบอกถึงระดับความลึกที่เป็นช่วงรอยแตกหรือรอยต่อของชั้นหิน ซึ่งตามปกติแล้วจะมีน้ำอยู่ตามแนวรอยแตกหรือรอยต่อนั้นๆ อาจมีบางกรณีที่ไม่พบชั้นน้ำบาดาลได้เช่นกัน ดังนั้นการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของชั้นหินจึงเป็นเพียงการบ่งบอกถึงแนวโน้มที่จะพบชั้นหินให้น้ำเท่านั้น

3.2.4 ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์

ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์จำนวน 50 จุด แบ่งเป็น บริเวณบ้านหนองหงษ์ จำนวน 25 จุด และบริเวณบ้านตรอกประตู จำนวน 25 จุด กราฟผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์และการแปลความหมายด้วยโปรแกรม IPI2Win® รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ก

1) บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

1.1) ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ

บ้านหนองหงษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ระวังเลขที่ 5334 II ชื่อระวาง บ้านโชดหอย (Ban Khot Hoi) บนพิกัด 813416 E 1403615 N สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นตะพักลำน้ำระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (High Alluvial Terraces and Fans) ดังแสดงในรูปที่ 3.7

1.2) ลักษณะธรณีวิทยา

บ้านหนองหงษ์ รองรับด้วยหินตะกอนอายุตั้งแต่ไทรแอสซิกถึงยุคจูแรสซิก และตะกอนอายุควอเทอร์นารี สามารถเรียงลำดับจากอายุเก่าไปหาอายุน้อย ได้ดังนี้

หินยุคไทรแอสซิก : หมวดหินเนินโพธิ์ (Noen Po Formation) มีอายุอยู่ในช่วง 210-245 ล้านปี ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดานเนื้อปนถ่านสีดำ เทาดำ และบางบริเวณมี หินเชิร์ตสีเทาเป็นชั้นบางหนา 3-5 เซนติเมตรแทรกสลับ ชั้นหินเมื่อผุจะออกสีขาว เนื้อหินมีแร่เฟลด์สปาร์ปนมาก และบางส่วนมีตะกอนหินภูเขาไฟแทรกสลับ ชั้นหินถูกเปลี่ยนแปลง (Deformed) รุนแรงมาก แสดงการคดโค้งแบบชั้นหินคดโค้งตึบ (Tight fold) และการเรียงตัวของเม็ดแร่ที่ชัดเจน (Foliation)

หินยุคจูแรสซิก : หมวดหินแหลมสิงห์ (Laem Sing Formation) มีอายุอยู่ในช่วง 140-210 ล้านปี ประกอบด้วย หินทรายสีแดงเนื้อปานกลางถึงหยาบ หินทรายแป้งและหินโคลนสีม่วงแดง เทาขาว น้ำตาลขาว และหินกรวดมนเป็นส่วนน้อย เนื้อหินทรายประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แสดงชั้นเฉียงระดับ (Cross-bedding) ตะกอนจัดเรียงขนาด ชั้นหินส่วนใหญ่มีมุมเอียงเทสูง ชั้นหินค่อนข้างชัน บางชั้นแสดงการโค้งตลบกลับ (Overtured fold) เกิดสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบตะกอนรูปพัดและทางน้ำโค้งตวัด


ตะกอนตะพักลำน้ำ (Terrace Deposits: Qt) มีอายุอยู่ในช่วง ปัจจุบัน-1.6 ล้านปี ประกอบด้วย ชั้นดินลูกรัง (Laterite) ชั้นกรวดทรายริมน้ำตะพักระดับสูงที่มีกรวดขนาดต่างๆ กันของหินหลายชนิด ชั้นกรวดหนาตั้งแต่ 5-10 เมตร ส่วนตะกอนเชิงเขาจะเป็นตะกอนหยาบและตะกอนละเอียดที่เกิดจากการผุพังของหินเดิมในพื้นที่ใกล้เคียงตกสะสมปนกัน เม็ดตะกอนมีความเหลี่ยมและคัดขนาดไม่ดี

1.3) ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา


บ้านหนองหงษ์ รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvial Deposits Aquifer : Qcl) อายุควอเทอร์นารี ตะกอนที่สะสมบริเวณหุบเขา ประกอบด้วย ตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว เศษหินแตก และเศษหินผุที่เกิดจากการพังของหินแข็ง และรองรับด้วยชั้นหินให้น้ำหินแข็ง คุณภาพน้ำบาดาลมีคุณภาพดี ค่าปริมาณสารละลายรวม (TDS) อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีอัตราการให้น้ำโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 3.8

1.4) การสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า


ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยวางขั้วไฟฟ้าแบบซลิมเบอร์เจอร์ ทำการสำรวจแบบ Soundings จำนวน 22 จุดสำรวจ โดยแต่ละจุดมีระยะความลึก (ระยะ AB/2) เฉลี่ย 100-150 เมตร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลความลึกของชั้นหินแข็ง ดังแสดงในรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.7 แผนที่ภูมิประเทศ บ้านหนองหงษ์ ม.1 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี



รูปที่ 3.8 แผนที่น้ำบาดาล บ้านหนองหงษ์ ม.1 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี




รูปที่ 3.9 แผนผังจุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านหนองหงษ์ ม.1 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี



รูปที่ 3.10 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าภาคสนามพื้นที่บ้านหนองหงษ์

ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของแต่ละจุดสำรวจ จะนำมาทำการคำนวณผลเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ (Apparent resistivity) มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร ซึ่งค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏในแต่ละระยะของขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้าบันทึกลงตารางในโปรแกรม excel และนำมา plot เป็นรูปกราฟ ตัวอย่างดังรูปที่ 3.10 จากนั้นทำการแปลความหมายข้อมูลเพื่อจำแนกชั้นดินชั้นหินตามลักษณะของค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะแต่ละความลึกด้วยโปรแกรม IPI2Win® (รูปที่ 3.11) จากผลการแปลความหมายคณะสำรวจได้กำหนดจุดที่เหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาล คือจุดสำรวจที่ 1, 4, 6, 7, 8 และ 9 คาดว่าพบชั้นน้ำบาดาลที่ระดับความลึกประมาณ 15-40 เมตร



รูปที่ 3.11 ตัวอย่างการแปลความหมายด้วยโปรแกรม IPI2Win® พื้นที่บ้านหนองหงษ์

การแปลความหมายข้อมูล ดำเนินการโดยการนำข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของการสำรวจของแต่ละจุด ทำการประมวลผลเพื่อหาชั้นความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วยโปรแกรม IPI2Win® จากนั้น เปรียบเทียบกับข้อมูลทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา โดยสามารถจำแนกชั้นดินชั้นหิน ดังนี้ (ตารางที่ 3.5)

ชั้นที่ 1 วางตัวอยู่ชั้นบนสุด ความลึกตั้งแต่พื้นผิว ถึง 6.82 เมตร เป็นดินชั้นบน

ชั้นที่ 2 วางตัวอยู่ถัดลงไป ความลึกตั้งแต่ 6.82 เมตร ถึงประมาณ 36.5 เมตร คาดว่าเป็นชั้นหินทรายกึ่งแปรผุ ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างสูง

ชั้นที่ 3 วางตัวอยู่ความลึกตั้งแต่ 36.5 เมตร ลงไป คาดว่าเป็นชั้นหินทรายกึ่งแปร

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจธรณีฟิสิกส์พื้นที่ดำเนินโครงการฯ
บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะจริง (โอห์ม-เมตร)	ความหนา (เมตร)	ความลึก (เมตร)	การแปลความหมาย
554	6.82	0 - 6.82	Top soil
127	29.7	6.82 - 36.5	Weathered meta-sandstone
1124		> 36.5	Meta-sandstone

2) บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

2.1) ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ

บ้านตรอกประตู ครอบคลุมพื้นที่ตามแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ราวเลขที่ 5334 II ชื่อระวาง บ้านขุดหอย (Ban Khot Hoi) บนพิกัด 815482 E 1397817 N สภาพพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วย ลักษณะภูมิประเทศแบบตะพักลำน้ำระดับสูงและเนินตะกอนรูปพัด (High Alluvial Terraces and Fans) และ ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ลุ่มน้ำขึ้นถึงเก่า-ปัจจุบัน (Active and Former Tidal Flats) ดังแสดงในรูปที่ 3.12

2.2) ลักษณะธรณีวิทยา

บ้านตรอกประตู รองรับด้วยหินตะกอนอายุตั้งแต่ไทรแอสซิกถึงยุคจูแรสซิก และตะกอนอายุควอเทอร์นารี สามารถเรียงลำดับจากอายุเก่าไปหาอายุน้อย ได้ดังนี้

หินยุคไทรแอสซิก : หมวดหินเนินโพธิ์ (Noen Po Formation) มีอายุอยู่ในช่วง 210-245 ล้านปี ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดานเนื้อปนถ่านสีดำ เทาดำ และบางบริเวณมี หินเชิร์ตสีเทาเป็นชั้นบางหนา 3-5 เซนติเมตรแทรกสลับ ชั้นหินเมื่อผุจะออกสีขาว เนื้อหินมีแร่เฟลด์สปาร์ปนมาก และบางส่วนมีตะกอนหินภูเขาไฟแทรกสลับ ชั้นหินถูกเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Deformed) รุนแรงมาก แสดงการคดโค้งแบบชั้นหินคดโค้งตึบ (Tight fold) และการเรียงตัวของเม็ดแร่ที่ชัดเจน (Foliation)

หินยุคจูแรสซิก : หมวดหินแหลมสิงห์ (Laem Sing Formation) มีอายุอยู่ในช่วง 140-210 ล้านปี ประกอบด้วย หินทรายสีแดงเนื้อปานกลางถึงหยาบ หินทรายแป้งและหินโคลนสีม่วงแดง เทาขาว น้ำตาลขาว และหินกรวดมนเป็นส่วนน้อย เนื้อหินทรายประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แสดงชั้นเฉียงระดับ (Cross-bedding) ตะกอนจัดเรียงขนาด ชั้นหินส่วนใหญ่มีมุมเอียงเทสูง ชั้นหินค่อนข้างชัน บางชั้นแสดงการโค้งกลับ (Overtured fold) เกิดสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบตะกอนรูปพัดและทางน้ำโค้งตัว


ตะกอนหาดทรายและโคลนทะเล (Beach and Barrior Deposits : Qb) มีอายุอยู่ในช่วงปัจจุบัน-1.6 ล้านปี ประกอบด้วย ทรายหยาบและทรายละเอียดสีขาว บางแห่งมีไคบอสสีดำปะปนอยู่เป็นสัดส่วนน้อยมากขึ้นอยู่กับหินในบริเวณใกล้เคียง และมักพบเศษเปลือกหอยอยู่จำนวนมาก เกิดการสะสมตัวอยู่บริเวณที่น้ำทะเลเคยท่วมถึง และชายทะเลปัจจุบัน ซึ่งมีน้ำทะเลท่วมอย่างถาวร ตะกอนชนิดนี้แสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำเข้ามาของทะเลในอดีตที่ผ่านมา

2.3) ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา


บ้านตรอกประตู รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำตะกอนทรายชายหาด (Beach Sand Aquifer : Qbs) ประกอบด้วย ตะกอนทราย ทรายปนกรวด และทรายแป้ง เกิดจากการพัดพามาสะสมตัวของน้ำทะเล และรองรับด้วยชั้นหินให้น้ำหินแข็ง คุณภาพน้ำบาดาลมีคุณภาพดี ค่าปริมาณสารละลายรวม (TDS) อยู่ในเกณฑ์ น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีอัตราการให้น้ำโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 3.13

2.4) การสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า


ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยวาง
ขั้วไฟฟ้าแบบขลัมเบอร์เจอร์ ทำการสำรวจแบบ Soundings จำนวน 24 จุดสำรวจ โดยแต่ละจุดมีระยะ
ความลึก (ระยะ AB/2) เฉลี่ย 100-150 เมตร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลความลึกของ
ชั้นหินแข็ง ดังแสดงในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.12 แผนที่ภูมิประเทศ บ้านตลกประดู่ ม.2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี




รูปที่ 3.13 แผนที่น้ำบาดาล บ้านตรอกประตู ม.2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี



รูปที่ 3.14 แผนผังจุดสำรวจธรณีฟิสิกส์ บ้านตรอกประตู ม.2 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของแต่ละจุดสำรวจ จะนำมาทำการคำนวณผลเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏ (Apparent resistivity) มีหน่วยเป็นโอห์ม-เมตร ซึ่งค่าความต้านทานไฟฟ้าปรากฏในแต่ละระยะของขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้าบันทึกลงตารางในโปรแกรม excel และนำมา plot เป็นรูปกราฟ (รูปที่ 3.15) จากนั้นทำการแปลความหมายข้อมูลเพื่อจำแนกชั้นดินชั้นหินตามลักษณะของค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะแต่ละความลึกด้วยโปรแกรม IPI2Win® (รูปที่ 3.16) จากผลการแปลความหมายคณะสำรวจได้กำหนดจุดที่เหมาะสมในการเจาะบ่อน้ำบาดาล คือจุดสำรวจที่ 2, 3, 8, 10 และ 13 คาดว่าพบชั้นน้ำบาดาลที่ระดับความลึกประมาณ 15-40 เมตร



รูปที่ 3.15 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าภาคสนามพื้นที่บ้านตรอกประตู


การแปลความหมายข้อมูล ดำเนินการโดยการนำข้อมูลค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของการสำรวจของแต่ละจุด ทำการประมวลผลเพื่อหาชั้นความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะด้วยโปรแกรม IPI2Win® จากนั้น เปรียบเทียบกับข้อมูลทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา โดยสามารถจำแนกชั้นดินชั้นหิน ดังนี้

ชั้นที่ 1 วางตัวอยู่ชั้นบนสุด ความลึกตั้งแต่พื้นผิว ถึง 0.743 เมตร เป็นดินชั้นบน

ชั้นที่ 2 วางตัวอยู่ถัดลงไป ความลึกตั้งแต่ 0.743 เมตร ถึงประมาณ 6.2 เมตร คาดว่าเป็นชั้นหินทราย ซึ่งมีความชื้นค่อนข้างต่ำ

ชั้นที่ 3 วางตัวอยู่ความลึกตั้งแต่ 6.2-58.1 เมตร ลงไป คาดว่าเป็นชั้นหินทรายกึ่งแปรผุ-ชั้นหินทรายกึ่งแปร

ชั้นที่ 4 วางตัวอยู่ความลึกตั้งแต่ 58.1 เมตร ลงไป คาดว่าเป็นชั้นหินทรายกึ่งแปร



รูปที่ 3.16 ตัวอย่างการแปลความหมายด้วยโปรแกรม IPI2WIN® พื้นที่บ้านตรอกประตู

ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างการแปลความหมายข้อมูลการสำรวจธรณีฟิสิกส์พื้นที่ดำเนินโครงการฯ
บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะจริง (โอห์ม-เมตร)	ความหนา (เมตร)	ความลึก (เมตร)	การแปลความหมาย
5113	0.743	0-0.743	Top soil
1588	5.45	0.743-6.2	Sand
54.2	51.9	6.2-58.1	Meta-sandstone
2666	0.743	> 58.1	Meta-sandstone

3.3 การเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

3.3.1 การเจาะน้ำบาดาล

บ่อน้ำบาดาล (Groundwater well) หมายถึง รู หรือบ่อที่เจาะหรือขุดลงไปใต้ดินเพื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ในบางโอกาสบ่อน้ำบาดาลอาจใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่น เช่น บ่อสำรวจ บ่อสังเกตการณ์ บ่ออัดน้ำลงใต้ดิน เป็นต้น การสร้างหรือขุดเจาะน้ำบาดาลทำได้หลายวิธีการพิจารณาว่าจะเลือกเจาะน้ำบาดาลด้วยวิธีการใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบ่อที่เจาะ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล ลักษณะ และสภาพทางธรณีวิทยา ซึ่งจะมีวิธีการเจาะที่แตกต่างกันไป หลังจากที่มีการเจาะน้ำบาดาลแล้ว บ่อนั้นต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนาบ่อและทดสอบปริมาณน้ำที่ได้ เพื่อให้เป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขั้นตอนการเจาะน้ำบาดาลประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การเจาะ (Drilling) การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ (Well completion and development) และการทดสอบบ่อ (Well testing)

1) การเจาะ (Drilling) วิธีการเจาะบ่อลึก แยกได้ 2 วิธี คือ การเจาะแบบกระแทก (Percussion drill) และการเจาะแบบหมุนย้อน (Reverse rotary drill) การจะใช้วิธีเจาะแบบไหน ขึ้นอยู่กับหินที่เป็นชั้นให้น้ำว่าเป็นหินร่วน หินกึ่งร่วน หินกึ่งแข็ง หรือหินแข็ง ในแต่ละบ่ออาจจะใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีรวมกัน

1.1) การเจาะแบบกระแทก (Percussion drill) เป็นการเจาะที่ใช้แรงกระแทกจาก หัวเจาะ ที่ยกขึ้นลงสลับกันไปกระทบกับหินกันหลุมให้แตกเป็นชั้นเล็ก เศษหินนี้เมื่อการเจาะ ดำเนินการไปต่อเนื่อง ก็จะถูกกระแทกจนละเอียด เมื่อผสมกับน้ำที่เติมลงไปช่วยในการเจาะ หรือน้ำที่ได้จากชั้นหินด้านล่าง ก็จะมีลักษณะเป็นขี้โคลนเหลวหนืดกันหลุม (Sludge) เมื่อมีปริมาณมากก็จะตัก ออกด้วยกระบอกรัด (Bailer) หรือเป่าขึ้นมาด้วยเครื่องอัดอากาศ แล้วทำการเจาะต่อไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นน้ำบาดาล เครื่องเจาะกระแทกนี้ส่วนใหญ่จะติดตั้งบนรถยนต์หรือรถพ่วง ซึ่งสามารถ เคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก

1.2) การเจาะแบบหมุน (Rotary drill) เป็นวิธีการเจาะที่เร็วที่สุดในหินร่วนและยังสามารถเจาะได้ดีในหินแข็งด้วย วิธีการเจาะคือให้หัวเจาะที่มีก้านถ่วง (Drill collar) ซึ่งมีน้ำหนักมาก กดทับอยู่ หมุนลงไปคล้ายสว่าน หัวเจาะและก้านถ่วงจะติดกับ ก้านเจาะ (Drill pipe) ซึ่งมีลักษณะ เป็นท่อกว้างความยาวประมาณ 3-6 เมตร ที่ปลายทั้งสองด้านของก้านเจาะจะมีเกลียวสามารถขัน เกลียวต่อกันได้ ก้านเจาะจะต่อเข้ากับ Kelly มีลักษณะเป็นแท่งเหล็กตันรูปหกเหลี่ยม และถูกยึดให้ หมุนโดยแท่นหมุน (Rotary table) และสามารถสไลด์ลงได้ เมื่อแท่นหมุนทำงานก็จะหมุนเอา Kelly ซึ่งจับพอดีกับแท่นหมุน ทำให้ก้านเจาะ ก้านถ่วง และหัวเจาะหมุนตามไปด้วย หัวเจาะก็จะบดอัดให้ หินที่อยู่รอบๆ ให้แตกเป็นชั้นๆ การเจาะแบบหมุนต้องอาศัยน้ำโคลน ช่วยในการเจาะ น้ำโคลนเป็น ส่วนผสมระหว่างเบนโทไนต์ แปโรต์ และน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม น้ำโคลนจะถูกปั๊มลงไปโดยผ่าน ด้านในของก้านเจาะและไปออกที่หัวเจาะ น้ำโคลนจะทำหน้าที่พยุงผนังบ่อไม่ให้พัง และนำเศษหินที่ อยู่รอบๆ หัวเจาะให้ขึ้นมาสู่ปากบ่อ ความหนาแน่นที่สูงของน้ำโคลนเป็นตัวช่วยพยุงขึ้นมา น้ำโคลน และเศษหินจะไหลขึ้นมาตามช่องว่างระหว่างหัวเจาะหรือก้านเจาะและผนังบ่อ บริเวณปากบ่อจะมี บ่อพักน้ำโคลนอยู่ ตัวอย่างเศษหินที่ขึ้นมาจะตกตะกอนที่ก้นบ่อเพื่อนำมาศึกษาคุณสมบัติของหินที่ เจาะผ่านต่อไป น้ำโคลนที่เหลือก็จะไหลลงสู่บ่อน้ำโคลน ซึ่งมีท่อดูดจากเครื่องปั๊มน้ำโคลน สำหรับดูด ส่งผ่านลงไปสู่ก้านเจาะ ไหลหมุนเวียนเป็นวงจรต่อไป

1.3) การเจาะแบบหมุนย้อน (Reverse rotary drill) ใช้หลักการเจาะแบบเดียวกับ การเจาะแบบหมุนตรง แต่แตกต่างกันในทิศทางการไหลหมุนเวียนของน้ำโคลน คือ ปล่อยให้ น้ำโคลน ไหลลงไปตามช่องว่างของบ่อเจาะ แล้วดูดน้ำโคลนและเศษตัวอย่างหินเข้ามายังหัวเจาะ ผ่านก้านเจาะ แล้วผ่านเครื่องปั๊มเข้าสู่บ่อน้ำโคลน จะเห็นว่าทิศทางการหมุนเวียนของน้ำโคลนสวนทางหรือกลับกัน กับการเจาะแบบหมุนตรง การเจาะแบบหมุนย้อนนี้ ก้านเจาะและหัวเจาะต้องมีขนาดใหญ่ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของบ่อจะมีขนาดตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป ในขณะที่หัวเจาะก็จะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 0.4-1.8 เมตร การเจาะแบบหมุนย้อนนี้ ถ้าเจาะในหินร่วนจะเป็นวิธีการเจาะที่เร็วที่สุด และเนื่องจาก บ่อจะมีขนาดใหญ่ ดังนั้น บ่อจะต้องมีการกรุด้วยกวดรอบๆ บ่อ

1.4) การเก็บตัวอย่างเศษดิน เศษหิน ใช้ภาชนะตะแกรงถี่ ตักตัวอย่างประมาณ 500 กรัม ทุกๆ ความลึก 1 เมตร หรือที่ชั้นหินเปลี่ยน กรณีเจาะแบบหมุนตรงหรือหมุนดुकกลับโดยใช้น้ำโคลน และเจาะแบบหมุนตรงใช้แรงลมอัด ต้องปล่อยให้ น้ำโคลนไหลออกจากตัวอย่างหมดก่อน หรือล้างน้ำโคลนออกพอสมควร นำตัวอย่างที่เก็บมาล้างแดดให้แห้ง โดยเรียงตามช่วงความลึกที่เก็บใน ถาดเรียงตัวอย่างเก็บตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกหรือกล่องที่เตรียมไว้ แล้วรวบรวมเพื่อให้นักธรณีวิทยาทำ การวิเคราะห์ประกอบกับการหยั่งธรณีหลุมเจาะ เพื่อออกแบบก่อสร้างบ่อ น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

2) การปรับปรุงและพัฒนาบ่อ (Well completion and development) หลังจาก ที่ทำการเจาะบ่อแล้ว ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาบ่อที่เจาะให้เป็นบ่อผลิตน้ำบาดาลโดยสมบูรณ์ เป็นการป้องกันการพังทลายของผนังบ่อ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้น้ำของบ่อ

2.1) การปรับปรุงบ่อ หมายถึงการลงท่อกรู ท่อกรอง และการกรุกรวด กรณีที่บ่อ เจาะในหินแข็งและผนังบ่อไม่พัง บ่อนั้นก็อาจปล่อยให้บ่อเปิด โดยไม่จำเป็นต้องลงท่อกรองหรือ กรุกรวดก็ได้

2.2) การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development) หลังจากที่ทำบ่อน้ำบาดาล และปรับปรุงบ่อโดยการลงท่อกรู ท่อกรอง และทำการกรุกรวดแล้ว บ่อนั้นควรจะได้ทำการพัฒนา ก่อนที่จะทำการสูบน้ำได้สูงสุด หลักของการพัฒนาบ่อ คือ พยายามดึงเอากรวดทรายที่มีขนาด เล็กออกจากชั้นหินให้น้ำที่อยู่รอบๆ บ่อ ให้เหลือกรวดทรายที่มีขนาดใหญ่ไว้ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ จะช่วยในการทำความสะอาดบ่อ และทำให้น้ำไหลเข้าบ่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

3.3.2 ผลการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล


ดำเนินการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่บ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบล สนาบไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 จุด และ บ้านตรอกประตู หมู่ที่ 2 ตำบลสนาบ ไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 จุด การปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 3.17 ผลการเจาะ พัฒนาแสดงดังตารางที่ 3.7 และรายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข



รูปที่ 3.17 การเจาะน้ำบาดาลและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล บริเวณ ต.สนาบไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

3.4 การก่อสร้างสถานีบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

ดำเนินการเจาะบ่อสังเกตการณ์และก่อสร้างรั้วบ่อสังเกตการณ์ ในพื้นที่บ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 จุด และ บ้านตรอกประตู หมู่ที่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 จุด การปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 3.19 ผลการเจาะพัฒนาดังแสดงในตารางที่ 3.8 และรายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข



(ก)



(ข)

รูปที่ 3.18 ตำแหน่งที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำ (ก) ม. 1 บ้านหนองหงษ์ และ (ข) บ้านตรอกประตู ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี



รูปที่ 3.19 สถานีบ่อสังเกตการณ์ของโครงการฯ บริเวณ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ตารางที่ 3.7 ผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและพัฒนาน้ำบาดาล

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัดบ่อน้ำบาดาล		ความลึก เจาะ (ม.)	ความลึก พัฒนา (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)	ระดับ น้ำ (ม.)	ขนาดบ่อ (ม.ม.)	ระยะท่อกรู (ม.)	ระยะท่อ กรอง (ม.)
							UTM E	UTM N							
1	6309H002	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813490	1403533	86	86	6	10	150	0-21, 25-29	21-25
2	6309H003	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813548	1403576	98	98	7	6	150	0-19, 23-27	19-23
3	6309H004	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813328	1403559	51	51	10	6	150	0-16, 20-24	16-20
4	6309H005	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813307	1403687	52	52	9	6	150	0-15, 19-23	15-19
5	6309H006	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813430	1403678	56	56	5	6	150	0-11, 15-19	11-15
6	6309F006	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813526	1403653	80	80	7	8	150	0-8, 12-16	8-12
7	6309F001	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814267	1397111	86	86	4	4	150	0-24	-
8	6309F002	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814310	1397146	86	86	6	4	150	0-28	-
9	6309F003	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814229	1397154	92	92	5	4	150	0-24	-
10	6309F004	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814247	1397202	92	92	4	4	150	0-24	-
11	6309H007	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814272	1397165	104	104	5	8	150	0-27	-
12	6309H008	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814097	1397079	92	92	6	4	150	0-24	-
13	6309D008	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814115	1397018	80	80	8	7	150	0-20	20-24

ตารางที่ 3.8 ผลการเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล

ลำดับ	หมายเลขบ่อ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พิกัดบ่อน้ำบาดาล		ความลึก เจาะ (ม.)	ความลึก พัฒนา (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)	ระดับ น้ำ (ม.)	ขนาดบ่อ (ม.ม.)	ระยะท่อกรู (ม.)	ระยะท่อ กรอง (ม.)
							UTM E	UTM N							
1	6309H001	บ้านหนองหงษ์	1	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	813395	1403509	80	80	4	7	150	0-13, 17-21, 25-29	13-17, 21-25
2	6309F005	บ้านตรอกประตู	2	สนมไชย	นายายอาม	จันทบุรี	814196	1397227	92	92	3	4	150	0-24	-

3.5 การหยั่งธรณีหลุมเจาะ

การหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติทางธรณีฟิสิกส์และเคมีของชั้นดินชั้นหินหลังจากที่ทำการเจาะหลุมหรือบ่อน้ำบาดาล เพื่อยืนยันชนิดหินและความลึกของชั้นดินชั้นหิน ร่วมกับการตรวจสอบตัวอย่างดินและหินในหลุมเจาะ ข้อมูลจากการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะช่วยทำให้เลือกชั้นน้ำบาดาลได้ตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น

3.5.1 คุณสมบัติของชั้นดินและหินในสนาม คุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินชั้นหินมีดังนี้

1) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity) หมายถึง ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดินและหิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ น้ำโคลนในหลุมเจาะ ชนิดของดินหรือหินโดยตรงและขนาดของหลุมเจาะ มีหน่วยเป็น โอห์ม-เมตร การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ บ่งบอกถึงค่าความต้านทานไฟฟ้าของของเหลวที่อยู่ในชั้นน้ำมากกว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของตัวเนื้อตะกอน อย่างไรก็ตามหากชั้นน้ำนั้นเป็นหินที่มีเนื้อแน่น มีรูพรุน และค่าความซึมได้ต่ำ กราฟความต้านทานไฟฟ้าจะแสดงลักษณะของการมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะสูง โดยการหักไปทางด้านขวาของ base line

2) ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Self-potential) หมายถึง ศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใน ชั้นดินและหิน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์ของสาร 2 ชนิดที่สัมผัสกัน มีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์ หัววัดหยั่งวัดศักย์ไฟฟ้าจะทำการวัดค่า Relative Electrical Potential ระหว่างชั้นน้ำบาดาลและของเหลวที่อยู่ในหลุมเจาะ เช่น น้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงค่าความซึมได้ของชั้นน้ำ (Permeability)

3) รังสีแกมมา (Gamma ray) หมายถึง การวัดปริมาณกัมมันตรังสีธรรมชาติที่ปล่อยจากแร่ซึ่งมีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียม (K) ยูเรเนียม (U) และทอเรียม (Th) ซึ่งปกติมีอยู่ในชั้นดินเหนียว หินดินดานสูงกว่าชั้นทรายและหินอื่นๆ ในหน่วยเป็นจำนวนนับต่อวินาที (Count per sec, cps)

3.5.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ

- 1) หัวหยั่งวัดศักย์ไฟฟ้า (SP)
- 2) วัดกัมมันตรังสีธรรมชาติ (gamma)
- 3) วัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (R)
 - (1) Single point resistant, SPR
 - (2) Short-normal resistant, 16 inch
 - (3) Long-normal resistant, 64 inch

3.5.3 วิธีการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ

ดำเนินการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ โดยทำการวัดค่าต่างๆ ได้แก่ ค่าศักย์ไฟฟ้า (Self-potential) ค่ากัมมันตรังสีธรรมชาติ (Gamma) และค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (SPR, RSN, RLN) ขณะทำการวัดหัวหยั่งต้องอยู่กึ่งกลางบ่อเสมอ ความเร็วในการหยั่งประมาณ 2-4 เมตรต่อนาที

3.5.4 ผลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ

ผลการดำเนินการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ ของโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 3.20 สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังตารางที่ 3.9 และตัวอย่างผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะแสดงดังรูปที่ 3.21 กราฟผลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะดังแสดงในภาคผนวก ค


- บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะทั้งสิ้น 7 บ่อ พบชั้นน้ำบาดาลจำนวน 1-3 ช่วงที่ระดับความลึก 30-40, 50-60 และ 80-90 เมตร โดยเป็นชั้นน้ำในรอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหินตะกอน และชั้นน้ำที่ระดับความลึก 20-30 เมตร เป็นชั้นน้ำในชั้นหินผุ
- บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะทั้งสิ้น 6 บ่อ พบชั้นน้ำบาดาลจำนวน 1-3 ช่วงที่ระดับความลึก 40-50, 60-70 และ 80-90 เมตร โดยเป็นชั้นน้ำในรอยแตก รอยต่อระหว่างชั้นหินตะกอน

ตารางที่ 3.9 ผลการดำเนินการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ

ลำดับ	พิกัด		หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ความลึกเจาะ (ม.)	ความลึกพัฒนา (ม.)	ความลึกหยั่งธรณีฟิสิกส์ (ม.)
	UTM E	UTM N									
1	813395	1403509	6309H001	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	80	80	77.81
2	813474	1403538	6309H002	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	86	86	85.37
3	813535	1403582	6309H003	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	98	98	97.31
4	813324	1403571	6309H004	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	51	51	50.55
5	813303	1403694	6309H005	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	52	52	51.08
6	813419	1403691	6309H006	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	56	56	56.33
7	813521	1403651	6309F006	หนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	80	80	79.88
8	814262	1397111	6309F001	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	86	86	85.24
9	814309	1397157	6309F002	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	86	86	85.27
10	814231	1397152	6309F003	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	92	92	90.87
11	814242	1397203	6309F004	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	92	92	91.46
12	814185	1397223	6309F005	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	92	92	91.83
13	814284	1397176	6309H007	ตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	104	104	103.15



รูปที่ 3.20 การหยั่งธรณีหลุมเจาะ บริเวณ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี



รูปที่ 3.21 ตัวอย่างการหยั่งธรณีหลุมเจาะ บริเวณ ต.สนาบไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

3.6 การสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

การสุบทดสอบบ่อน้ำบาดาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบศักยภาพการให้น้ำของบ่อน้ำบาดาล (Well yield) และคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ำบาดาล (Groundwater hydraulics) ขณะที่ทำการสุบทดสอบต้องวัดระดับน้ำลด (Drawdown) และวัดระดับน้ำคืนตัว (Recovery) ทั้งในบ่อสุบและบ่อสังเกตการณ์ และทำการบันทึกผลการวัดระดับน้ำ

3.6.1 วิธีการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสุบทดสอบ

- 1.1) บ่อสุบทดสอบและบ่อสังเกตการณ์ 1 บ่อ
- 1.2) เครื่องสูบน้ำ 2 ชุด
- 1.3) ถังตวงน้ำ 2 ชุด
- 1.4) สายวัดระดับน้ำ 2 ชุด
- 1.5) นาฬิกาจับเวลา 2 เครื่อง
- 1.6) แบบบันทึกข้อมูล 2 ชุด

2) วิธีการและขั้นตอนการสุบทดสอบ โดยทั่วไปการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลมีจุดประสงค์เพื่อหาข้อมูลปริมาณการให้น้ำของบ่อน้ำบาดาล สามารถจำแนกได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1) การสุบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่ การสุบทดสอบแบบอัตราคงที่ต่อเนื่องระยะสั้น (Constant rate test) ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงหรือสูบจนกว่าระดับน้ำคงที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง

วิธีสุบทดสอบแบบอัตราสูบคงที่ต่อเนื่องระยะสั้น (Constant rate test or short term pumping test) เป็นการสุบทดสอบบ่อไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงหรือสูบจนกว่าระดับน้ำคงที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง ด้วยเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบน์ (Turbine pump) หรือเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible pump) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดขนาด อัตรา และความลึกของเครื่องสูบที่ติดตั้งประจำบ่อการบันทึกข้อมูลระดับน้ำในขณะสูบต้องวัดระดับน้ำบาดาลตามเวลาที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ส่วนการสุบทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพการให้น้ำของบ่อและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำนั้น จะทำควบคู่ทั้งวิธีสุบทดสอบแบบอัตราสูบคงที่ต่อเนื่องระยะยาว (Long term pumping test) และวิธีสุบทดสอบแบบปรับอัตราสูบ (Step drawdown test)

วิธีสุบทดสอบแบบปรับอัตราสูบ (Step drawdown test) เป็นการหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในบ่อตลอดเวลาการสุบทดสอบ โดยเริ่มจากอัตราสูบน้อยไปหามากและต่อเนื่องอย่างน้อย 4 อัตราสูบ ทุกอัตราสูบต้องใช้เวลาเท่ากัน ทั้งนี้บ่อที่จะสุบทดสอบโดยวิธีนี้ได้ควรมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชม.

2.2) การสุบทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ เป็นการสุบทดสอบในอัตราคงที่ สูบต่อเนื่อง 24-72 ชั่วโมง และต้องมีบ่อสังเกตการณ์อย่างน้อย 1 บ่อ การสุบทดสอบแบบต่อเนื่องเป็นการหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในบ่อบาดาลตลอดช่วงระยะเวลาการสุบทดสอบด้วยอัตราการสูบเหมาะสม ข้อมูลที่ได้จากการสุบทดสอบแบบปรับอัตราการสูบและแบบต่อเนื่อง สามารถนำมาวิเคราะห์หาค่าตัวแปรทางชลศาสตร์ของชั้นหินให้น้ำ เช่น ค่าสัมประสิทธิ์

การยอมให้น้ำไหลผ่านตลอดชั้นหินให้น้ำ (Transmissivity, T) ค่าการซึมได้ (Permeability, K) สัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storage coefficients, S)

3.6.2 ผลการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

การสุบทดสอบบ่อน้ำบาดาล เพื่อหาปริมาณน้ำและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของ ชั้นน้ำบาดาลต่างๆ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์การจ่ายน้ำ (Transmissivity, T) และค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน (Hydraulic Conductivity, K) และค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storativity, S) โดย ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำด้วยอัตราการสุบคงที่ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือจนกว่า ระดับน้ำจะคงที่ จำนวน 12 บ่อ โดยไม่มีบ่อสังเกตการณ์พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำก่อนสุบและก่อนหยุดสุบ เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป Aquifer Test Pro 2016.1 ด้วยวิธี Jacob's method และ Theis's method โดย ผลจากการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลสามารถสรุปได้ดังนี้


- พื้นที่บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลจำนวน 6 บ่อ พัฒนาน้ำบาดาลที่ระดับความลึก 51-98 เมตร โดยได้น้ำบาดาลจากรอยแตกในชั้นหินให้น้ำหินชั้นกึ่งแปรรยุคใหม่ (Triassic Metasediments Aquifer; TRms) พบว่าอัตราให้น้ำสูงสุดอยู่ระหว่าง 4.64-13.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- พื้นที่บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลจำนวน 6 บ่อ พัฒนาน้ำบาดาลที่ระดับความลึก 80-104 เมตร โดยได้น้ำบาดาลจากรอยแตกในชั้นหินให้น้ำหินชั้นกึ่งแปรรยุคใหม่ (Triassic Metasediments Aquifer; TRms) พบว่าอัตราให้น้ำสูงสุดอยู่ระหว่าง 4.02-6.76 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง


การปฏิบัติงานแสดงดังรูปที่ 3.22 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการสุบทดสอบแสดงดังรูปที่ 3.23 และ รูปที่ 3.24 ผลการสุบทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3.10 และรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง



รูปที่ 3.22 การดำเนินการสุบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล



รูปที่ 3.23 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการสูบทดสอบด้วยวิธี Theis's method โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Aquifer Test Pro 2016.1



รูปที่ 3.24 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลการสูบทดสอบด้วยวิธี Jacob's method โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Aquifer Test Pro 2016.1

ตารางที่ 3.10 ผลการดำเนินการสุบทดสอบ

ลำดับ ที่	หมายเลข บ่อ	พิกัด ตะวันออก	พิกัด เหนือ	สถานที่	หมู่	ชนิดของ ชั้นหินใต้น้ำ	อัตราการสูบ น้ำ (ลบ.ม./ ชม.)	ระดับน้ำ ปกติ (ม.)	ระยะน้ำ ลด (ม.)	อัตราการ ใต้น้ำ จำเพาะ	ปริมาณการ สูบสูงสุด (ลบ.ม./ชม.)
1	6309H002	813490	1403533	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	5	10	20	0.2500	5.50
2	6309H003	813548	1403576	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	5	4	16	0.3125	10.31
3	6309H004	813328	1403559	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	5	8	9	0.5556	13.33
4	6309H005	813307	1403687	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	5	10	10	0.5000	13.50
5	6309H006	813430	1403678	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	5	5	25	0.2000	5.40
6	6309F006	813526	1403653	บ้านหนองหงษ์	1	TRms	3	3	22	0.1364	4.64
7	6309F001	814267	1397111	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	3.5	4.2	17.8	0.1966	5.47
8	6309F002	814310	1397146	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	2	4.5	3.7	0.5405	6.76
9	6309F003	814229	1392154	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	3.5	4.2	16.4	0.2134	5.93
10	6309F004	814247	1397202	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	2.5	4.5	14	0.1786	5.80
11	6309H007	814272	1397165	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	3	5	18	0.1667	5.33
12	6309H008	814097	1397079	เทศบาลตำบลสนามไชย	2	TRms	3	4.5	20.5	0.1463	4.02

3.7 การก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล

3.7.1 สํารวจข้อมูลเพื่อการออกแบบ

การออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อกระจายน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคสำหรับประชากรในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ทำการสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของพื้นที่ ข้อมูลประชากร สัดส่วนจำนวนผู้ใช้น้ำหรือการเข้าถึงน้ำ ข้อมูลอัตราการใช้น้ำ ซึ่งจะขึ้นกับสภาพความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชน ข้อมูลแหล่งน้ำดิบ สํารวจแนววางท่อส่งน้ำดิบเพื่อจัดทำผังแนวท่อจ่ายน้ำ สํารวจระบบไฟฟ้า และสํารวจพื้นที่ตั้งระบบ เพื่อจัดทำผังการวางระบบส่งน้ำ โดยข้อมูลดังกล่าว จะนำมาใช้ในการออกแบบ ประมาณราคาและการก่อสร้างระบบประปา

จากการสำรวจสภาพพื้นที่พบว่าพื้นที่ตำบลสนามไชย มีภูเขาขนาดเล็กกระจายเป็นย่อมๆ ภูมิประเทศมีความสูงต่ำแตกต่างกัน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและทำประมง มีประชากรประมาณ 5,000 คน มีระบบประปาหมู่บ้านตั้งอยู่ที่หมู่ 1 โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อน้ำบาดาลแต่ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย และระบบประปาหมู่ 2 มีแหล่งน้ำดิบเป็นน้ำผิวดิน พบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ปัจจุบันพื้นที่มีแนวท่อส่งน้ำค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลซึ่งมีระยะท่อประปาเดิมรวมประมาณ 20 กิโลเมตร ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณวันละ 1,000 ลบ.ม. ดังนั้น ในการออกแบบในครั้งนี้จะพิจารณาเรื่องของปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้ ความต้องการใช้น้ำและระยะทางในการส่งน้ำ เนื่องจากเป็นการส่งน้ำระยะทางค่อนข้างไกลจึงได้ออกแบบระบบส่งน้ำ 2 ระบบเพื่อให้สามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมทั้งตำบล

3.7.2 การออกแบบระบบประปา


จากข้อมูลการสำรวจได้ทำการออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลโดยใช้เป็นหอถังสูง เพื่อเพิ่มแรงดันในส่งน้ำผ่านระบบประปา ซึ่งความสูงของหอถังสูงจะต้องสูงเพียงพอที่จะเพิ่มแรงดันเพื่อส่งผ่านท่อน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชนด้วยแรงดันน้ำที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำการส่งน้ำผ่านท่อประปาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity flow) คือ การให้น้ำไหลไปตามท่อประปาอย่างอิสระ จากระดับสูง ไปสู่ระดับต่ำตามธรรมชาติ วิธีการอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนี้ ต้องมีแหล่งผลิตและกักเก็บน้ำประปาอยู่สูงกว่าบ้านเรือนประชาชน มากพอที่จะดันน้ำให้ไหลไปตามท่อประปาตามต้องการหลายกิโลเมตร เนื่องจากระยะทางในการส่งน้ำค่อนข้างไกลทั้ง 2 ระบบ

องค์ประกอบของระบบส่งน้ำบาดาลพื้นที่บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 และบ้านตรอกประตู หมู่ 2 (รูปที่ 3.25) ประกอบด้วย


- 1) บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า เพื่อสูบน้ำไปพักในถังพักน้ำใส
- 2) หอถังสูง 26 เมตร ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หอถัง เพื่อเป็นถังส่งน้ำจากความสูงของหอถังสามารถเพิ่มแรงดันน้ำทำให้สามารถส่งน้ำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
- 3) ถังพักน้ำใสความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง เพื่อพักน้ำก่อนสูบขึ้นถังสูงและสำรองน้ำไว้ในกรณีปั๊มสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเสีย ยังมีน้ำสำรองไว้ใช้ได้

- 4) อาคารโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 380 VAC จำนวน 2 เครื่อง ในอาคารโรงสูบน้ำประกอบด้วยตู้ควบคุม MBD ตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ
- ตู้ควบคุม MBD เป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดของระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล
 - ตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำหอยโข่งสำหรับสูบส่งน้ำขึ้นหอดังสูงสามารถปรับได้ 2 แบบ คือแบบอัตโนมัติและแบบต่อตรง
 - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เป็นตัวควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำบาดาลจากบ่อ สามารถปรับได้ 2 แบบ คือแบบอัตโนมัติและแบบต่อตรง
- 5) ท่อวงช้าง 1 จุด ในแต่ละระบบจะมีท่อวงช้างไว้สำหรับจ่ายน้ำสำหรับรถบรรทุกทุกน้ำ
- 6) ระบบท่อส่งน้ำ โดยมีท่อประธานขนาด 6 นิ้ว เดินเชื่อมต่อกับระบบท่อประปาเดิมของเทศบาลสนามไชย

จากองค์ประกอบของระบบส่งน้ำบาดาลดังกล่าว สามารถส่งน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร ดังนั้นทั้ง 2 ระบบ สามารถบริการส่งน้ำได้ระบบละ 4 หมู่บ้าน คือ ระบบที่ 1 บ้านหนองหงษ์ส่งน้ำบริการให้แก่หมู่ที่ 1 3 5 และ 8 และระบบที่ 2 บ้านตรอกประตูส่งน้ำบริการให้แก่หมู่ที่ 2 4 6 และ 7 ระบบประปาบาดาลที่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 3.26 โดยระบบประปาทั้ง 2 ระบบจึงสามารถบริการน้ำให้กับประชาชนทั้งตำบลสนามไชย เพื่อใช้ในการอุปโภค นอกจากนี้พื้นที่ตำบลข้างเคียงยังสามารถนำรถบรรทุกทุกน้ำมารับน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งสามารถแก้ไขการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคได้อย่างยั่งยืน



รูปที่ 3.25 ตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล



รูปที่ 3.26 ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล (ก) ม. 1 บ้านหนองหงษ์ และ (ข) ม.2 บ้านตรอกประตู

3.8 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ทำการวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical quality of groundwater) โดยทำการวิเคราะห์แบบสมบูรณ์ คุณภาพน้ำบาดาลของบ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 มีค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ระหว่าง 200-300 มก./ล. ค่าการนำไฟฟ้า 321-551 ไมโครซีเมนต์ และค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.2-7.7 คุณภาพน้ำบาดาลของบ้านตรอกประตู หมู่ 2 มีค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ระหว่าง 140-260 มก./ล. ค่าการนำไฟฟ้า 209-307 ไมโครซีเมนต์ และค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.8-8.0 ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่ 3.11-3.14 และรายละเอียดแสดงในภาคผนวก จ

ตารางที่ 3.11 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางกายภาพ

หมายเลขบ่อ	สถานที่ตั้ง	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	คุณลักษณะทางกายภาพ			
						pH	EC	ความขุ่น	สี
6309H002	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.2	384	-	-
6309H003	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.2	362	-	-
6309H004	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.5	456	-	-
6309H005	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.7	321	-	-
6309H006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.4	536	-	-
6309F006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.7	551	-	-
6309F001	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	8.0	266	-	-
6309F002	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.9	211	-	-
6309F003	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.9	267	-	-
6309F004	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.8	258	-	-
6309H007	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.9	209	-	-
6309H008	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	7.8	307	-	-

ตารางที่ 3.12 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางเคมี (ไอออนบวก)

หมายเลขบ่อ	สถานที่ตั้ง	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Cation (mg/l)							
						Ca	Mg	Na	K	Fe	Mn	Cu	Zn
6309H002	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	52	17	8.0	0.78	4.0	0.5	0.0	16
6309H003	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	48	20	3.0	0.31	4.1	0.5	0.0	3.5
6309H004	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	59	19	16	0.68	0.3	0.6	0.1	2.1
6309H005	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	43	13	9.0	1.2	1.0	0.4	0.0	63
6309H006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	75	22	15	0.7	0.0	0.5	0.0	1.0
6309F006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	84	26	3.0	1.6	1.2	0.2	0.0	3.1
6309F001	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	33	8.3	14	1.9	0.0	0.0	0.0	0.2
6309F002	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	27	5.7	12	1.4	0.1	0.1	0.0	0.1
6309F003	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	28	8.2	19	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1
6309F004	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	30	11	15	2.0	0.2	0.1	0.0	0.2
6309H007	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	24	7.0	14	1.4	0.3	0.1	0.0	0.2
6309H008	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	28	10	24	1.5	2.0	0.1	0.0	0.3

ตารางที่ 3.13 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล คุณลักษณะทางเคมี (ไอออนลบ)

หมายเลขบ่อ	สถานที่ตั้ง	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	Anion (mg/l)						
						SO ₄	Cl	CO ₃	HCO ₃	F	NO ₂	NO ₃
6309H002	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	52	17	8.0	0.78	4.0	0.5	0.0
6309H003	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	6.0	0	253	0.2	0.02	<0.9
6309H004	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	1	5.6	0	235	0.1	0.04	<0.9
6309H005	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	4.4	0	312	0.2	0.06	<0.9
6309H006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	4.0	0	212	0.2	0.03	<0.9
6309F006	บ้านหนองหงษ์	1	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	2	10	0	358	0.1	0.02	<0.9
6309F001	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	3	7.6	0	377	0.2	0.06	<0.9
6309F002	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	4.4	0	169	0.3	0.40	<0.9
6309F003	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	6.0	0	133	0.4	0.05	<0.9
6309F004	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	5.6	0	170	0.3	0.49	<0.9
6309H007	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	6.8	0	170	0.3	0.10	<0.9
6309H008	บ้านตรอกประตู	2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	<1	4.8	0	128	0.3	0.07	<0.9

ตารางที่ 3.14 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

หมายเลขบ่อ	สรุปผลการทดสอบ
6309H002	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณเหล็กและสังกะสีให้เหลือไม่เกิน 1.0 และ 15 มก./ล. ตามลำดับ
6309H003	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณเหล็กให้เหลือไม่เกิน 1.0 มก./ล.
6309H004	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณแมงกานีสให้เหลือไม่เกิน 0.5 มก./ล.
6309H005	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณสังกะสีให้เหลือไม่เกิน 15 มก./ล.
6309H006	อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309F006	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณเหล็กให้ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
6309F001	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309F002	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309F003	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309F004	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309H007	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้
6309H008	อนุโลมให้ใช้บริโภคตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้หากได้ลดปริมาณเหล็กให้เหลือไม่เกิน มก./ล.

3.9 การจัดทำแบบจำลอง

แบบจำลองการไหลของน้ำบาดาล (Groundwater model) เป็นเครื่องมือในการประเมินสรุปที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติของน้ำบาดาลและคำนวณผลการไหลของน้ำบาดาล และมักนำมาใช้สำหรับการจำลองสรุปที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นแบบจำลองสำหรับคำนวณทิศทาง อัตราการไหลของน้ำบาดาล และการเคลื่อนที่ของมวลสารในน้ำบาดาล โดยนำวิธีการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อคำนวณและวิเคราะห์ระบบน้ำบาดาล ซึ่งในปัจจุบันได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานร่วมกับวิธีการทางคณิตศาสตร์ในการจำลองปรากฏการณ์ต่างๆ ในการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย

การจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกโปรแกรมในการศึกษาและสร้างแบบจำลองฯ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Visual MODFLOW Version 2011.1 ที่พัฒนาโดย Waterloo Hydrogeologic Software เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้การคำนวณด้วยวิธี finite difference ซึ่งมีการทดสอบผลและใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มงานศึกษาวิจัยทางด้านอุทกธรณีวิทยา นอกจากนี้ การใช้งานในการป้อนข้อมูลและถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำได้สะดวก รวมทั้งสามารถแสดงผลใน 2 มิติ และ 3 มิติ

3.9.1 แนวทางพื้นฐานในการจัดทำแบบจำลอง

การจัดทำแบบจำลองเพื่อใช้ในการศึกษาทิศทางและอัตราการไหลของน้ำบาดาล และการเคลื่อนที่ของมวลสารในน้ำบาดาล มีขั้นตอนการจัดทำทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Define purpose) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบจำลองในการศึกษา

2) การสร้างแบบจำลองเชิงมโนทัศน์ (Conceptual model) เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาต้องอาศัย ข้อมูลภาคสนามเพื่อทำความเข้าใจสภาพพื้นที่ จากการรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา คุณสมบัติทางอุทกธรณีวิทยา สภาพการไหลของน้ำบาดาล ขอบเขตแหล่งน้ำบาดาล แล้วทำการย่อส่วน (Simplify) ปัญหาในสนามซึ่งมีความซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถทำการวิเคราะห์คำนวณได้

3) การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Program selection) เป็นการเลือกโปรแกรมที่จะนำมาสร้าง แบบจำลองน้ำบาดาลในการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้ และใช้กันอย่างแพร่หลายและน่าเชื่อถือ

4) การสร้างแบบจำลอง (Model design) เป็นการจำลองจากสภาพกายภาพต่างๆ จะดำเนินการ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นหน่วยเล็กๆ ออกแบบขนาดของพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือกริดเซล เลือกขั้นตอนของเวลา (Time step) สภาพขอบเขตของพื้นที่ และค่าตัวแปรเบื้องต้นในการเริ่มจำลอง เช่น คุณสมบัติชั้นน้ำ ระดับน้ำ เป็นต้น

5) การปรับเทียบแบบจำลอง (Model calibration) มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบแบบจำลอง และทำให้แบบจำลองมีความสามารถที่จะสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ ซึ่งผลการคำนวณจากแบบจำลอง เช่น ระดับน้ำหรือแรงดันของน้ำควรมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลที่วัดจริงในสนาม ณ สถานที่

และเวลานั้นๆ เมื่อผลการคำนวณไม่ตรงกับข้อมูลที่วัดได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าแน่นอน

6) การคาดคะเน (Prediction) เป็นการคาดคะเนผลของการคำนวณต่างๆ เช่น ระดับแรงดันของน้ำ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่มีการเพิ่มเติมน้ำเข้าหรือการสูบน้ำมากขึ้น

7) การนำเสนอผลการคำนวณ (Presentation of results) การเสนอผลการจำลองเป็นงานขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นการสื่อสารต่อผู้นำผลไปใช้เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการและข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งผลที่จำลองมี ความถูกต้องและผิดพลาดอย่างไร ซึ่งจะแสดงผลทั้งการนำมาซึ่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบ การปรับแก้ค่า การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปรผลการคำนวณในเชิงตัวเลข รูปภาพ คำอธิบายและ ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ความชัดเจนและตรงประเด็นตามที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้

3.9.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการจำลอง

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาจึงได้ทำการจำลองกรณีต่างๆ 3 กรณี คือ กรณีจำลองการไหลของน้ำบาดาลแบบคงที่ กรณีจำลองการไหลของน้ำบาดาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา กรณีจำลองการคาดคะเนการลดลงของระดับน้ำบาดาลในอนาคตเมื่อมีการใช้น้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการจำลองในแต่ละกรณีดังตารางที่ 3.15

ตารางที่ 3.15 วัตถุประสงค์และเงื่อนไขของกรณีการจำลองน้ำบาดาลเชิงคณิตศาสตร์


กรณีการจำลอง	วัตถุประสงค์	เงื่อนไขการจำลอง
1. กำหนดให้ระดับน้ำคงที่ (steady state) กรณีค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านของหน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาเป็น heterogeneity และ anisotropy	1. จำลองสภาพการไหลของน้ำใต้ดินเบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาลักษณะการไหลและรูปแบบการไหลของน้ำใต้ดิน	การจำลองมีการปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อให้ค่าแรงดันของน้ำบาดาลจากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลจริง
2. กำหนดให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงตามเวลา (transient state) กรณีการจำลองเพื่อการปรับพารามิเตอร์ที่ใช้ในแบบจำลองของน้ำใต้ดิน ในระยะเวลา 6 เดือน	1. จำลองการไหลของน้ำใต้ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตามฤดูกาล 2. เพื่อปรับพารามิเตอร์ของการจำลองในช่วงที่มีข้อมูลการติดตามระดับน้ำในระยะยาว	1. เงื่อนไขการจำลองคล้ายกับกรณีที่ 1 แต่มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจำลอง 2. มีการปรับพารามิเตอร์ของการจำลอง ซึ่งได้แก่ การเพิ่มเติมน้ำ ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านขอบเขตทางชลศาสตร์ของแบบจำลอง และค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ
3. การจำลองการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเมื่อมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น 10 เท่า ในระยะเวลา 10 ปี	เพื่อคาดคะเนการการลดลงของระดับน้ำบาดาลในพื้นที่ศึกษาในอนาคต	เงื่อนไขการจำลองคล้ายกับกรณีจำลองที่ 2 ปรับอัตราการสูบน้ำเพิ่มขึ้น 10 เท่า

3.9.3 การสร้างแบบจำลองเชิงโมโนทัศน์ (Conceptual Model)

ข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลองเชิงโมโนทัศน์ 3 มิติ ทางอุทกธรณีวิทยาแบ่งออกเป็น (1) ธรณีวิทยา ประกอบด้วย การลำดับชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีสัมพันธ์ (2) อุทกวิทยา ประกอบด้วย ข้อมูลน้ำผิวดิน ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลการระเหย (3) อุทกธรณีวิทยา ประกอบด้วย ลักษณะชั้นหินให้น้ำ ความลึกของระดับน้ำ การเพิ่มเติมน้ำ การไหลของน้ำบาดาล

แบบจำลองเชิงโมโนทัศน์เป็นการสรุปความเข้าใจของลักษณะทางกายภาพ และระบบการไหลของน้ำบาดาลของพื้นที่ศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล ของพื้นที่ศึกษาซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ธรณีวิทยา ธรณี สัมพันธ์ อุทกธรณีวิทยา อุทกวิทยา สภาพภูมิประเทศ การใช้น้ำบาดาล ซึ่งจะได้แบบจำลองเชิงโมโนทัศน์ของพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดขอบเขตการจำลองดังนี้

ด้านเหนือเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทางด้านใต้เป็นพื้นที่เขาและทะเล พื้นที่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา มีพื้นที่เพิ่มเติมน้ำ (recharge area) บริเวณทางด้านเหนือ ตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนพื้นที่ตอนกลางลงมาทางใต้เป็นที่ราบลุ่มน้ำ เป็นพื้นที่สูญเสีย น้ำ (discharge area) ทิศทางการไหลหลักของน้ำบาดาลในพื้นที่มีทั้งระบบการไหลขนาดกลาง เช่น น้ำบาดาลไหลจากเนินทางด้านเหนือไปสู่ที่ราบลุ่มบริเวณตอนใต้ของพื้นที่ และระบบการไหลเฉพาะ แห่ง เช่น การไหลจากพื้นที่ภูเขาสูงสู่ที่ราบลุ่มตอนกลางของตำบล ทิศทางการไหลหลักของน้ำบาดาลโดยรวมแล้วจะไหลจากพื้นที่เนินสูงทางด้านเหนือไปสู่พื้นที่ราบลุ่มบริเวณตอนกลางของพื้นที่และไหลลงสู่ทะเล ชั้นหินให้น้ำที่พบ ประกอบด้วย ชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพา ชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพาและตะกอนเศษหินเชิงเขา และชั้นหินให้น้ำหินชั้นกึ่งแปร ชั้นหินให้แต่ละชนิดมีคุณสมบัติทางศาสตร์แตกต่างกันออกไป ดังแสดงแบบจำลองเชิงโมโนทัศน์ในรูปที่ 3.27



รูปที่ 3.27 แบบจำลองเชิงโมโนทัศน์พื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

3.9.4 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

พื้นที่ที่ทำการจำลองทางคณิตศาสตร์ได้กำหนดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทางกายภาพและอุทกวิทยาของสภาพขอบเขตของแบบจำลอง (Boundary conditions) มีขนาด 50 ตร.กม. สามารถจัดสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มีขนาดความกว้าง 6,000 เมตร ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก จากพิกัด UTM 811000E - 817000E ความยาว 13,000 เมตร ตามแนวเหนือ-ใต้ จากพิกัด UTM 1393000N-1406000N และมีความสูงของระดับภูมิประเทศตั้งแต่ 200 เมตร จนถึง -100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

1) การออกแบบกริด

การจำลองได้แบ่งพื้นที่เป็นกริดบล็อกขนาดเล็ก โดยแบ่งขนาดกริดบล็อกให้มีความกว้างและความยาว 200 100 และ 50 เมตร และแบ่งความสูงของพื้นที่เป็น 3 ชั้น (layers) โดยชั้นที่ 1 มีระดับความสูงตามลักษณะภูมิประเทศ และมีความหนาตามระยะความหนาของชั้นน้ำบาดาล และชั้นที่ 2 และ 3 จะมีความสูงและความหนาแปรเปลี่ยนตามลักษณะชั้นน้ำบาดาล

2) สภาพขอบเขตของแบบจำลอง (boundary conditions)

สภาพขอบเขตของแบบจำลอง จะเป็นตัวควบคุมระบบการไหลของน้ำบาดาลในแบบจำลองแบ่งโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ (physical boundaries) โดยพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ และขอบเขตทางอุทกวิทยา (hydrological boundaries) ได้แก่ แนวสันปันน้ำ (groundwater divides) แต่ละด้านกำหนดสภาพขอบเขต ดังนี้

- ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เป็นแนวสันเขา ซึ่งมีรูปแบบการไหลของน้ำบาดาลเป็นสันปันน้ำ (groundwater divided) กำหนดเป็นขอบเขตที่น้ำไม่ไหลผ่าน (no-flow boundary)
- ทิศใต้ เป็นทะเลอ่าวไทย จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำคงที่ (constant head boundary)
- ด้านบน เป็นขอบเขตที่มีการเพิ่มเติมน้ำ (recharge boundary) และมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
- ด้านล่าง เป็นชั้นหินแข็ง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านได้ต่ำ กำหนดเป็นขอบเขตที่น้ำไม่ไหลผ่าน (no-flow boundary)

ขอบเขตเวลาของการจำลองเป็นปัจจัยกำหนดระยะเวลาในการจำลองและพารามิเตอร์ที่จะนำเข้าไปแบบจำลอง ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดเวลาของการจำลองการไหลของน้ำบาดาลครอบคลุมเวลา 10 ปี ซึ่งในเวลาทำการจำลองได้กำหนดช่วงเวลาการคำนวณเป็นรายเดือน ส่วนขั้นเวลาการคำนวณซึ่งเป็นเวลาย่อยจากช่วงเวลาของการจำลองได้กำหนดให้ 1 ช่วงเวลาของการคำนวณ มี 10 ขั้นเวลาการคำนวณ (หรือ 1 ขั้นเวลาประมาณ 3 วัน)

3) การรวบรวมและประเมินข้อมูลสำหรับพัฒนาแบบจำลอง

การพัฒนาแบบจำลองจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานภาครัฐและการศึกษาที่ผ่านมา และใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจและการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม

(1) ระดับด้านบนและระดับด้านล่าง (Top and bottom) ระดับด้านบนและระดับด้านล่างของแต่ละชั้นน้ำบาดาลกำหนดจากแผนที่ระดับพื้นดิน (แผนที่ภูมิประเทศ

1:50,000 และจาก DEM) และแผนที่ระดับด้านล่างของแต่ละชั้นให้น้ำบาดาลจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของอุทกธรณีวิทยาและข้อมูลชั้นดินชั้นหินของบ่อน้ำบาดาลและบ่อสังเกตการณ์ฯ ในพื้นที่

(2) **ชนิดของชั้นให้น้ำบาดาล** กำหนดให้ชนิดของหินและตะกอนให้น้ำบาดาลในแบบจำลองเป็นชั้นน้ำบาดาลที่เป็นชั้นตะกอนเป็นชั้นที่อยู่บนสุด และกำหนดให้เป็นชั้นน้ำบาดาลทั้งแบบมีแรงดัน และแบบไม่มีแรงดัน ส่วนชั้นน้ำบาดาลหินชั้นกึ่งแปร และกำหนดให้เป็นชั้นน้ำบาดาลแบบมีแรงดัน

(3) **ความพรุน (Porosity)** ในเบื้องต้นกำหนดให้ค่าความพรุนทั้งหมด (total porosity) เท่ากับ 0.30 และความพรุนประสิทธิผล (effective porosity) เท่ากับ 0.25 สำหรับชั้นน้ำบาดาลที่เป็นตะกอน ส่วนชั้นน้ำบาดาลในหินแข็งกำหนดให้ค่าความพรุนทั้งหมดเท่ากับ 0.20 และความพรุนประสิทธิผลเท่ากับ 0.15

(4) **การกักเก็บจำเพาะ (Specific storage, Ss)** การกักเก็บจำเพาะเป็นตัวแปรที่จำเป็นต้องใส่ในแต่ละช่องของโปรแกรม Visual MODFLOW สามารถหาค่านี้ได้จากการนำค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (storage coefficient, S) หารด้วยความหนาของชั้นน้ำบาดาลนั้นๆ ค่าสัมประสิทธิ์การกักเก็บจะใช้ค่าอ้างอิงจากผลการศึกษาเดิม

(5) **ค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมได้ (Hydraulic conductivity, k)** ค่าสัมประสิทธิ์ของการซึมได้สามารถวิเคราะห์และประเมินจากข้อมูลการสูบทดสอบและลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของชั้นน้ำบาดาล โดยจะวิเคราะห์จากผลการสูบทดสอบที่ดำเนินการโดยโครงการฯ จากการรวบรวมข้อมูลผลการสูบทดสอบที่ผ่านมาจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและรายงานที่เกี่ยวข้องพบว่าชั้นให้น้ำตะกอนมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ตั้งแต่ 0.35 – 2.0 เมตรต่อวัน และในชั้นน้ำบาดาลที่เป็นหินแข็งมีค่าสัมประสิทธิ์การซึมได้ตั้งแต่ 0.001 – 10.00 เมตรต่อวัน

(6) **ระดับน้ำเริ่มต้น (Initial heads)** ค่าระดับน้ำเริ่มต้นของชั้นน้ำบาดาลใดๆ จะใช้ค่าระดับน้ำบาดาลที่วัดได้ในสนามในช่วงปีเดือนปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ศึกษา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองในสภาวะคงที่ (steady state) และ/หรือแบบจำลองในสภาวะไม่คงที่ (transient state)

(7) **อัตราการเติมน้ำ (Recharge rate)** การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลเป็นการรับน้ำจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ซึ่งไหลผ่านดินชั้นบนลงสู่ชั้นน้ำบาดาล อัตราการเติมน้ำสู่ชั้นน้ำบาดาลจะพิจารณาจากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย ข้อมูลการคายระเหยของพืช ข้อมูลคุณสมบัติดิน และข้อมูลลักษณะทางธรณีฐานสามารถแบ่งพื้นที่การเติมน้ำออกได้เป็น 3 โซน ได้แก่ (1) พื้นที่ภูเขาที่มีความชันสูง มีดินที่มีการซึมผ่านดีปกคลุม (2) พื้นที่เนิน มีความลาดชันต่ำ ปกคลุมด้วยดินที่มีค่าการซึมผ่านของดินค่อนข้างดี (3) พื้นที่เนินความลาดชันต่ำ ปกคลุมด้วยดินที่มีค่าการซึมผ่านของดินต่ำ

(8) **แหล่งน้ำผิวดิน** แหล่งน้ำผิวดินจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ำ ระดับท้องน้ำ ความกว้างและความยาวของแม่น้ำ ประเมินจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ส่วนความหนาเฉลี่ยของชั้นตะกอนท้องน้ำ 2 เมตร และมีค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่านในแนวตั้ง (Vertical hydraulic conductivity, Kz) ของชั้นตะกอนท้องน้ำเฉลี่ย 0.01 ม./วัน

(9) อัตราการใช้น้ำบาดาล พิจารณาปริมาณการใช้น้ำบาดาล ประเมินจากจำนวนประชากร โดยกำหนดให้อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อคนต่อวัน จากการคำนวณได้อัตราการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย 25-50 ลบ.ม./วัน/บ่อ

(10) ระดับน้ำ ใช้ข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ำบาดาลในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 17 บ่อ

4) การปรับเทียบแบบจำลอง (Model Calibration)


การปรับเทียบแบบจำลอง มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบแบบจำลองและทำให้แบบจำลองมีความสามารถที่จะสังเคราะห์ข้อมูลใหม่ ซึ่งผลการคำนวณจากแบบจำลอง ค่าระดับน้ำบาดาลที่ได้จะต้องมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตรวจวัดได้จากการสำรวจภาคสนาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำทั้งสองช่วงเวลาในการปรับเทียบ ณ สถานที่และเวลานั้นๆ เมื่อผลการคำนวณไม่ตรงกับข้อมูลที่วัดได้ จึง มีความจำเป็นที่จะต้องทำการปรับค่าตัวแปรที่ไม่ทราบค่าแน่นอน ที่ปรึกษาได้ทำการคัดเลือกบ่อน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้นในพื้นที่เพื่อใช้เป็นบ่อสังเกตการณ์ระดับน้ำบาดาลเพื่อนำผลมาปรับเทียบแบบจำลอง โดยการปรับเทียบใช้ข้อมูลระดับน้ำบาดาลที่วัดได้ในสนามในช่วงปี พ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลทั้งหมด 17 บ่อ

5) การจำลองการไหลของน้ำบาดาล


(1) การจำลองแบบสถานะคงที่

การจำลองแบบสถานะคงที่ได้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่นำเข้าแบบจำลอง จนค่าระดับน้ำที่ได้จากการคำนวณของแบบจำลองและค่าระดับน้ำที่วัดจากสนามมีความสอดคล้องกัน และอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ในการปรับเทียบครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลระดับน้ำในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ทำการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ ซึ่งได้แก่ สัมประสิทธิ์การยอมให้น้ำซึมผ่าน อัตราการเพิ่มเติมน้ำ ให้อยู่ในช่วงค่าที่เหมาะสมของพารามิเตอร์นั้นๆ โดยปรับพารามิเตอร์ที่ละชุดให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากค่าที่ประมาณไว้ในเบื้องต้น จนระดับน้ำบาดาลที่วัดในสนามและจากการคำนวณมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด

แบบจำลองที่ปรับเทียบค่าแล้วมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าที่วัดในสนาม และคำนวณจากแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 3.28 รูปแบบการไหลของน้ำบาดาลที่ได้จากการคำนวณ มีลักษณะคล้ายกับแบบจำลองเชิงมนโทตัน ดังแสดงในรูปที่ 3.29 ซึ่งจากค่าที่ได้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองสามารถอธิบายรูปแบบการไหลของน้ำบาดาลได้ในระดับที่ยอมรับได้



รูปที่ 3.28 กราฟแสดงค่าระดับน้ำบาดาลที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่วัดในสนามในสภาวะคงที่




รูปที่ 3.29 ผลการจำลองการไหลของน้ำบาดาลในสภาวะคงที่


(2) การจำลองแบบสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

การปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง จะใช้ข้อมูลระดับน้ำจากบ่อน้ำบาดาล 17 บ่อ โดยใช้ข้อมูลในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผลการปรับเทียบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ โดยปรับเพิ่มหรือลด จนระดับน้ำที่วัดในสนามและที่คำนวณได้มีค่าใกล้เคียงกันที่สุด และจนความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่วัดได้ในสนาม มีค่าที่ยอมรับได้ ดังนี้

ผลจากการจำลอง เมื่อปรับเทียบค่าแล้วมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าระดับน้ำที่วัดในสนามและค่าคำนวณจากแบบจำลองดังแสดงในรูปที่ 3.30 และรูปแบบการไหลของน้ำบาดาลพบว่าการไหลของน้ำบาดาลเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปมีรูปแบบคล้ายกับการไหลแบบสภาวะคงที่ (รูปที่ 3.31) กล่าวคือทิศทางการไหลของน้ำบาดาลโดยทั่วไปจะไหลจากพื้นที่เติมน้ำทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก มายังที่ราบลุ่มตอนกลางของพื้นที่ศึกษา




รูปที่ 3.30 กราฟแสดงค่าระดับน้ำบาดาลที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่วัดในสนามในช่วงเดือนกันยายน 2563



รูปที่ 3.31 ผลการจำลองการไหลของน้ำบาดาลในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ 60 วัน (เดือนกันยายน 2563)

(3) การจำลองการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเมื่อมีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น 10 เท่า

เมื่อทำการเพิ่มอัตราการสูบน้ำเป็น 10 เท่า จากการสูบน้ำในปัจจุบัน พบว่าระดับน้ำบาดาลมีการลดลงไม่เกิน 2 เมตร และรูปแบบการไหลของน้ำบาดาลไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 3.32



รูปที่ 3.32 ผลการจำลองการไหลของน้ำบาดาลเมื่อมีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น 10 เท่า ที่ระยะเวลา 10 ปี

3.10 การประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์

การประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จะเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) ของโครงการต่อประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์

3.10.1 การประเมินต้นทุนในการก่อสร้างรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล

ในการประเมินต้นทุนส่วนนี้ ประกอบด้วย การประเมินต้นทุน การเจาะและพัฒนาลบ่อบาดาล ที่ระดับความลึก 50-100 เมตร และการพัฒนาระบบกักเก็บและระบบกระจายน้ำ จะได้ว่า

ต้นทุน = (1. งานสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์ + 2. การพัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ + 3. งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการหลังการพัฒนา)

งานสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล ประกอบด้วย การสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ต้นทุนงานเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์ งานเป่าล้างและสูบทดสอบปริมาณน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (อ้างอิงตาม อัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ 2562)

การพัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ ประกอบด้วย ต้นทุนงานก่อสร้างแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ

งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการหลังการพัฒนา ประกอบด้วย ต้นทุนงานบำรุงรักษาและบริหารจัดการ (อ้างอิงตาม อัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ 2562)

ตารางที่ 3.16 รายละเอียดโครงสร้างต้นทุนของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล

ลักษณะงาน	รายการต้นทุน
งานสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล	1. งานเจาะบ่อน้ำบาดาลและบ่อสังเกตการณ์
	1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
	1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์
	1.3 ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
	1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก
	2. งานสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา
	2.1 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์
	2.2 งานหยั่งธรณีหลุมเจาะ
	2.3 งานสำรวจสถานภาพบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่
	2.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล
3. งานเป่าล้างและสูบทดสอบน้ำบาดาล	
3.1 งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบ short term	

ตารางที่ 3.16 (ต่อ)

ลักษณะงาน	รายการต้นทุน
การพัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ	<p>4. งานก่อสร้างแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ</p> <p>4.1 ค่าป้ายโครงการ</p> <p>4.2 ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค/ระบบประปา (งานปรับพื้น และงานฐานรากถึงเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูปขนาดความจุ 100 และ 120 ลบ.ม.)</p> <p>4.3 ค่าก่อสร้างระบบประปา และระบบไฟฟ้าจากบ่อน้ำบาดาลไปยังระบบส่งน้ำบาดาล</p> <p>4.4 ค่าเดินท่อระบบประปา ระบบไฟฟ้าพร้อมตู้ MDB และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ</p> <p>4.5 ค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำ</p> <p>4.6 ค่ารั้วและประตูเขาก่อโครงการ</p> <p>4.7 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า 380 V พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุม</p> <p>4.8 ถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. และถังเหล็กเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. สูง 26 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง</p> <p>4.9 ค่าดำเนินการทางการไฟฟ้า (ค่าขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งมิเตอร์ 30 แอมป์ 3 เฟส 4 สาย)</p> <p>4.10 งานเดินท่อประปาจากหอดังเหล็กกระจายเข้าสู่ระบบส่งน้ำของพื้นที่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร</p>
งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการหลังการพัฒนา	<p>5. งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการ</p> <p>5.1 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล (อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี)</p> <p>5.2 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible pump) โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปี</p> <p>5.3 งานเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (5 ปี ควรเป่าล้างบ่อ 1 ครั้ง)</p> <p>5.4 ค่าพลังงานเพื่อการสูบน้ำ โดยคิดอัตราการใช้ที่ 16 ชม./วัน ค่าไฟฟ้าที่อัตรา 3.9086 บาท/หน่วย</p>

ตารางที่ 3.17 ต้นทุนรวมการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

ลักษณะงาน	งบประมาณ (บาท)
งานสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาล	3,504,000
การพัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ำ	39,502,000
งานบำรุงรักษาและบริหารจัดการหลังการพัฒนา (หลังจากโครงการเสร็จแล้ว)	5,155,991
รวม	53,317,982

3.10.2 การกำหนดราคาที่เหมาะสม

การกำหนดราคาที่เหมาะสมของการใช้น้ำบาดาลครั้งนี้ จะคิดตามต้นทุนที่แท้จริง โดยกำหนดการประเมินราคาน้ำบาดาลไว้ 2 กรณี คือ 1. คิดเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยจากสมการต้นทุน และ 2. คิดค่าใช้น้ำบาดาลที่มีการคำนึงถึงความยั่งยืนของน้ำบาดาลด้วยการคิดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ร้อยละ 85 ของต้นทุน จะได้สมการในการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1 : คิดเฉพาะราคาต้นทุนต่อหน่วย

$P1 = \text{ต้นทุนต่อหน่วยจากสมการต้นทุน}$

ราคาน้ำบาดาลที่แท้จริง = 8.57

กรณีที่ 2 : คิดค่าใช้น้ำบาดาล และคิดค่าอนุรักษ์ ร้อยละ 85 ของต้นทุน

$P2 = \text{ต้นทุนต่อหน่วยจากสมการต้นทุน} + \text{ค่าใช้น้ำบาดาล } 3.5 \text{ บาท/ลบ.ม.} + \text{ค่าอนุรักษ์ร้อยละ 85 ของต้นทุน (อัตราการใช้น้ำตามพรบ. น้ำบาดาล)}$

ราคาน้ำบาดาลที่แท้จริง = 19.35 บาท

3.10.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR)

เกณฑ์นี้แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ ค่าใช้จ่ายในที่นี้คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่มีการแบ่งแยกกว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นการวัดทางด้านต้นทุนของโครงการ สำหรับรายได้ของโครงการ คือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีโครงการนั้นเกิดขึ้น การวัดรายได้ต่อต้นทุนของโครงการลงทุนของหน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดรายได้ต่อต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงกับหน่วยธุรกิจ เป็นการวัดผลทางด้านเศรษฐกิจโดยมิได้มีการเอาผลที่จะมีทางสังคมเข้าไปเกี่ยวข้อง การตีค่าของรายได้และต้นทุนนั้นจะใช้ราคาตลาดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ราคาเอามาวิเคราะห์ด้วย

เกณฑ์การพิจารณา

ถ้า $BCR > 1$ แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการจะมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป

ถ้า $BCR < 1$ แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการจะมีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

โดยที่ B_t คือ มูลค่าผลตอบแทนในปีที่ t

C_t คือ มูลค่าต้นทุนในปีที่ t

i คือ อัตราคิดลด (discount rate) หรืออัตราดอกเบี้ย

ตารางที่ 3.18 ต้นทุนในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เฉลี่ย 1 ปี ของพื้นที่โครงการฯ

ต้นทุน	สถานที่		รวม
	ระบบที่ 1 (บ้านหนองหงษ์)	ระบบที่ 2 (บ้านตรอกประตู)	
ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/ปี)	50,000	40,000	1,080,000
ค่าบำรุงรักษาระบบ (บาท/ปี)	358,116		358,116
ค่าบุคลากรดูแลระบบ (บาท/ปี)	120,000		120,000
รวม (บาท/ปี)			1,198,116

ผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกมีค่า B/C Ration เท่ากับ 1.07 โดยประเมินจากต้นทุนหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าจ้างบุคลากรในการดูแลระบบ และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และรายรับจากโครงการประเมินจากการเก็บค่าใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลสนามไชย โดยมีอัตราค่าเก็บค่าใช้ในอัตราก้าวหน้า ดังนี้

หน่วยที่ 1-30 อัตราราคาหน่วยละ 7 บาท

หน่วยที่ 31-50 อัตราราคาหน่วยละ 10 บาท

มากกว่า 50 หน่วย อัตราราคาหน่วยละ 15 บาท

3.11 ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ

เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลบาดาลแล้วเสร็จและมีการใช้งานระบบแล้ว ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของโครงการ ด้วยแบบสอบถามจำนวน 100 ชุด โดยทำการสำรวจประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ความพึงพอใจของโครงการฯ (รูปที่ 3.23)

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

1) ประชากร

ประชากรที่ใช้ได้แก่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร ผู้รับจ้างทั่วไป และประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 100 คน ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85



รูปที่ 3.33 การสำรวจความพึงพอใจในพื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

3) การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาคะแนนรวมหรือหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน ดังนี้

- นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จำแนกตามรายข้อในแบบสอบถามระดับ ดังนี้

ระดับมากที่สุด	ให้มีค่าคะแนนเป็น	5
ระดับมาก	ให้มีค่าคะแนนเป็น	4
ระดับปานกลาง	ให้มีค่าคะแนนเป็น	3
ระดับน้อย	ให้มีค่าคะแนนเป็น	2
ระดับน้อยที่สุด	ให้มีค่าคะแนนเป็น	1

นำแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพร้อมกำหนดเกณฑ์การให้ค่าเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย	4.51-5.00	หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย	3.51-4.50	หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย	2.51-3.50	หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย	1.51-2.50	หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย	1.00-1.50	หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

- ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)

- แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าพิสัย (Range Scale) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

4) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Statistic) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่

- ค่าร้อยละ (Percentage)

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

เมื่อ	P	คือ ร้อยละ
	f	คือ ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
	N	คือ จำนวนทั้งหมด

- ค่าเฉลี่ย (Mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ	\bar{x}	คือ ค่าเฉลี่ย
	$\sum x$	คือ ผลรวมทั้งหมด
	N	คือ จำนวนทั้งหมด

- ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

$$S. D. = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

เมื่อ	$S.D.$	คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	\bar{x}	คือ ค่าเฉลี่ย
	x	คือ ค่าคะแนน
	N	คือ จำนวนทั้งหมด

5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ สรุปได้ดังตารางที่ 3.19

ผลการวิเคราะห์จากประชาชนที่ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นหญิงจำนวน 57 คน ผู้ชายจำนวน 43 คน อยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 53 และอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 58 ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70

ตารางที่ 3.19 จำนวนและร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล	จำนวน (100 คน)	ร้อยละ
เพศ		
- ชาย	43	43
- หญิง	57	57
อายุ		
- ต่ำกว่า 20 ปี	4	4
- 20-40 ปี	53	53
- 41 ปีขึ้นไป	43	43
การศึกษา		
- ต่ำกว่าปริญญาตรี	70	70
- ปริญญาตรี	29	29
- สูงกว่าปริญญาตรี	1	1
อาชีพ		
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	11	11
- เกษตรกร	58	58
- รับจ้างทั่วไป	17	17
- อื่นๆ	14	14

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยขั้นตอนการให้บริการ แสดงดังตารางที่ 3.20 พบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย มีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านความเหมาะสมของระยะเวลา รองลงมาคือความเหมาะสมของสถานที่

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังตารางที่ 3.21 พบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย มีความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือโครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้ และรองลงมาคือโครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ

ตารางที่ 3.20 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชนด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

ข้อ	ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1	การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	4.04	0.72	มาก
2	ความเหมาะสมของสถานที่	4.14	0.78	มาก
3	ความเหมาะสมของระยะเวลา	4.15	0.73	มาก
4	การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม	3.96	0.80	มาก
	รวม	4.07	0.76	มาก

ตารางที่ 3.21 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อ	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.14	0.67	มาก
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม	4.17	0.65	มาก
3	โครงการนี้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ	4.27	0.72	มาก
4	โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้	4.39	0.67	มาก
	รวม	4.24	0.68	มาก

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโครงการ แสดงดังตารางที่ 3.22 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลสนามไชย มีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.39, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.68) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ และรองลงมาคือโครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

ตารางที่ 3.22 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโครงการ

ข้อ	ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1	ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ	4.48	0.59	มาก
2	ระบบส่งน้ำบาดาลมีความเหมาะสม	4.26	0.73	มาก
3	โครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านหรือไม่	4.46	0.69	มาก
4	ระบบส่งน้ำบาดาล สามารถลดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้	4.41	0.70	มาก
5	ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำบาดาลได้มากยิ่งขึ้น	4.36	0.67	มาก
	รวม	4.39	0.68	มาก

ตารางที่ 3.23 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน ด้านความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ

	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมโครงการ	4.37	0.56	มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการในครั้งนี้

- ได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่
- ได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและมีน้ำอุปโภค-บริโภคเพิ่มมากขึ้น
- ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำใช้
- สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น

3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการจัดโครงการในโอกาสต่อไป

- อยากให้พัฒนาโครงการฯ ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำต่อไป
- อยากให้มีการติดตามดูแลโครงการฯ ตลอดเวลา ติดตามคุณภาพน้ำ
- อยากให้มีการพัฒนาในพื้นที่ยื่นๆ
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มจุดกระจายน้ำและจุดจ่ายน้ำให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มระบบกรองเนื่องจากน้ำในพื้นที่มีสนิม และบางช่วงมีความขุ่น

6) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการดำเนินผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับผลประโยชน์ของโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.2 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71)

3.12 การประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น

3.12.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

การดำเนินงานโครงการได้ทำการจัดประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้เกิดความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และทำความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปที่ 3.34)

3.12.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็น

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (รูปที่ 3.35) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปประกอบการพิจารณาการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น สรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้

1. พื้นที่ตำบลสนามไชยได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ในทุกๆ ปี ซึ่งเทศบาลพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไข แต่ก็ยังขาดงบประมาณและความรู้ จึงอยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาดำเนินการจัดทำโครงการฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
2. พื้นที่บางส่วนประสบปัญหาน้ำบาดาลเค็ม ไม่สามารถพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ โดยเฉพาะหมู่บ้านชาวประมง จะส่งน้ำไปถึงและเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
3. หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจะสามารถส่งน้ำไปถึงหรือไม่
4. ในการบริหารจัดการระบบเทศบาลควรเป็นผู้บริหารจัดการทั้ง 2 ระบบ พร้อมทั้งกำหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติ
5. หากน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ สามารถนำน้ำบาดาลจากระบบส่งน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้หรือไม่
6. การก่อสร้างระบบบาดาลระยะไกล ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมาก อยากให้หน่วยงานของรัฐจัดทำโครงการในลักษณะนี้ต่อไป



รูปที่ 3.34 การจัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ



รูปที่ 3.35 การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

3.12.3 การติดตามการใช้งานระบบ

การติดตามการใช้งานระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ได้ทำการติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่องทุกๆ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พบว่าระบบส่งน้ำระยะไกลทั้ง 2 ระบบ มีรายละเอียดการใช้งานระบบ ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองหงษ์ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลบ้านตรอกประตูให้บริการจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 3, 5 และ 8 จำนวน 678 ครัวเรือน ประชากรได้รับประโยชน์ 2,174 คน ปัจจุบันเทศบาลตำบลสนามไชยให้ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บริหารจัดการในการเก็บค่าน้ำ เทศบาลยังไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการ จึงยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปให้คำแนะนำกับเทศบาลในการบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลของหมู่ 1 บ้านหนองหงษ์ เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับระบบต่อไป

2. หมู่ที่ 2 บ้านตรอกประตู ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลบ้านตรอกประตูให้บริการจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 4, 6 และ 7 จำนวน 860 ครัวเรือน ประชากรได้รับประโยชน์ 2,329 คน ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมมีการใช้น้ำแค่ 2 หมู่ คือ หมู่ 6 และ 7 เนื่องจาก ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อท่อประปาเดิมของหมู่ 2 และ 4 และเมื่อเชื่อมต่อท่อเสร็จแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝน และมีปริมาณฝนตกค่อนข้างมากจึงมีน้ำใช้เพียงพอ เทศบาลจะปล่อยน้ำจากระบบประปาระยะไกลเฉพาะในช่วงที่ขาดแคลน การบริหารจัดการระบบดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสนามไชย ข้อมูลการใช้น้ำของหมู่ 2 แสดงในตารางที่ 3.23 ซึ่งพบว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่เก็บได้มีกำไรพอที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงในอนาคต

ตารางที่ 3.24 ข้อมูลการใช้งานระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล หมู่ที่ 2 บ้านตรอกประตู

เดือน	ค่าไฟฟ้า (บาท)	ค่าน้ำที่เก็บได้ (บาท)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลบ.ม.)	เลขมิเตอร์ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณสูบน้ำจากมิเตอร์ปากบ่อ (ลบ.ม.)
เม.ย.	40,071.79	51,231.00	5,889.00		
พ.ค.	44,501.52	47,939.00	5,643.00	24,113.00	12,551.00
มิ.ย.	19,538.60	44,346.00	5,340.00	6,741.00	2,854.00
ก.ค.	27,434.43	65,416.00	6,741.00	6,687.00	3,895.00
ส.ค.	24,903.62	55,452.00	6,203.00	8,638.00	4,007.00
ก.ย.	28,471.88	40,746.00	4,647.00	11,588.00	6,244.00

3.12.4 การติดตามการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่

การติดตามการใช้น้ำจากระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล จะทำการติดตามสอบถามถึงสภาพปัญหาและการได้รับบริการน้ำจากระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสภาพปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน และปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำในบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเค็มและสนิมเหล็ก บางพื้นที่อยู่ปลายทางของแนวท่อประปาเดิมของเทศบาลตำบลสนมไชย เกิดปัญหาน้ำไม่ค่อยไหลและแนวท่อประปายังไปไม่ถึงเนื่องจากอยู่พื้นที่สูงไม่สามารถส่งน้ำไปถึง นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เมื่อทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าไปดำเนินงานโครงการและก่อสร้างระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ประชาชนที่ประสบปัญหาก็มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคที่เพียงพอและหมู่บ้านที่อยู่ไกลจากระบบประปาเดิมก็สามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง



รูปที่ 3.36 การติดตามการใช้น้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่ตำบลสนมไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ

พื้นที่ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน 1,400 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 5,000 คน ตำบลสนามไชยตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทยจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปี เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลกร่อย-เค็ม แหล่งน้ำผิวดินมีไม่เพียงพอ ในบางช่วงคุณภาพน้ำผิวดินกร่อยมากถึงเค็ม ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งประเมินความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยดำเนินการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเดิมในพื้นที่ การสำรวจธรณีฟิสิกส์เจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล และศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล เพื่อให้สามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ และประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลการดำเนินงานโครงการสรุปได้ดังต่อไปนี้

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1.1 พื้นที่ บ้านหนองหงษ์ หมู่ 1 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

การดำเนินงานในพื้นที่บ้านหนองหงษ์ ประกอบด้วย การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบหยั่งลึกจำนวน 25 จุด ผลการสำรวจพบว่า ในพื้นที่บ้านหนองหงษ์มีรอยแตกของหินที่ช่วงความลึก 30-40 เมตร เมื่อทำการเจาะสำรวจและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พบว่าชั้นหินให้น้ำเป็นหินชั้นกึ่งแปร ประกอบด้วย หินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย แทรกสลับกัน ความลึกของชั้นน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 20-30, 50-80 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้อยู่ระหว่าง 5-14 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ 321,100 ลูกบาศก์เมตร/ปี คุณภาพน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำอุปโภค บริโภค มีบางบ่อพบปริมาณเหล็ก สังกะสี และแมงกานีส สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่สามารถอนุโลม ให้ใช้ได้หากมีการปรับปรุงคุณภาพให้ค่าได้มาตรฐาน ค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้อยู่ระหว่าง 200-300 มิลลิกรัมต่อลิตร

การก่อสร้างระบบประปา ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลจำนวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง หอดึงส่งน้ำสูง 26 เมตร ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หอดึง อาคารโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 380 VAC จำนวน 2 เครื่อง และห้องวางข้าง 1 จุด ให้บริการจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, 3, 5 และ 8 จำนวน 678 ครัวเรือน

ประชากรได้รับประโยชน์ 2,474 คน การบริหารจัดการระบบส่งน้ำปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านบริหารจัดการในการเก็บค่าน้ำ เทศบาลยังไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการ อนาคตเทศบาลจะเข้ามาบริหารจัดการระบบ เพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและกำหนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับระบบต่อไป

4.1.2 พื้นที่บ้านตรอกประตู หมู่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

การดำเนินงานในพื้นที่บ้านหนองหงษ์ ประกอบด้วย การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบหยั่งลึกจำนวน 25 จุด พบว่าในพื้นที่บ้านหนองหงษ์มีรอบตกที่ช่วงความลึก 30-40 เมตร เมื่อทำการเจาะพัฒนาบ่อน้ำบาดาล พบว่าชั้นหินให้น้ำเป็นหินชั้นกึ่งแปรประกอบด้วย หินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย แทรกสลับกัน ความลึกของชั้นน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 40-50, 70-100 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้อยู่ระหว่าง 3-7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้ 240,900 ลูกบาศก์เมตร/ปี คุณภาพน้ำบาดาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค มีบางบ่อพบปริมาณเหล็ก สังกะสี และแมงกานีส สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่สามารถนุ้มน้ำให้ใช้ได้ หากมีการปรับปรุงคุณภาพให้ค่าได้มาตรฐาน ค่าปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้อยู่ระหว่าง 140-160 มิลลิกรัมต่อลิตร

การก่อสร้างระบบ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลจำนวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง หอดึงส่งน้ำสูง 26 เมตร ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หอดึง อาคารโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 380 VAC จำนวน 2 เครื่อง และท่อวงช้าง 1 จุด ให้บริการจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, 4, 6 และ 7 จำนวน 820 ครัวเรือน ประชากรได้รับประโยชน์ 2,529 คน การบริหารจัดการระบบดำเนินการโดยเทศบาลตำบลสนามไชย

4.1.3 การประเมินความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการฯ โดยประเมินจากต้นทุนหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าจ้างบุคลากรในการดูแลระบบ และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ และรายรับจากโครงการประเมินจากการเก็บค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลสนามไชย พบว่ามีมีค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.07 ดังนั้นแสดงว่าผลตอบแทนที่ได้ที่ค่ามากกว่าต้นทุน

4.1.4 การประเมินความพึงพอใจ

ดำเนินผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ของโครงการฯ จำนวน 100 คน พบว่า มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.2 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71)

4.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) หลังจากมีการใช้งานระบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกล ควรติดตามวัดระดับน้ำบาดาลและเก็บน้ำตัวอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอีก 1 ปี เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้
- 2) เนื่องจากระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลมีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านจึงควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือจ้างบุคลากรเพื่อดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้การจัดการระบบส่งน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก เพราะมีปริมาณเหล็กสูงเกินมาตรฐาน
- 4) อนาคตควรมีการนำไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบผลิตน้ำบาดาล และเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน้ำบาดาล
- 5) ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อวัดปริมาตรน้ำที่เก็บไว้ในถังน้ำใสทั้ง 4 ถัง และถังส่งน้ำ เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำที่สำรองเก็บไว้และเสถียรภาพของระบบจ่ายน้ำประปา เช่น อุปกรณ์วัดความดันน้ำ วัดปริมาตรน้ำด้วยคลื่นอัลตราโซนิคส์ และควรมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำออกจากถังจ่าย เพื่อที่จะสามารถนำไปคำนวณในเรื่องการรั่วไหลของน้ำได้

เอกสารอ้างอิง

- กรมทรัพยากรน้ำ. (2548). **โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ สถานีอุทกวิทยา 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย.** (รายงานการศึกษา). บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ชิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัททีริซอสส์ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด.
- กรมทรัพยากรธรณี. (2550). **ธรณีวิทยาประเทศไทย.** พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 628 หน้า.
- กรมพัฒนาที่ดิน. (2561). **แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตรฐาน 1:25,000.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: http://www1.ldd.go.th/web_OLP/result/map60-61/60-61A3.jpg
- กรมพัฒนาที่ดิน. (2562). **รายงานโครงการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี.** (รายงานการศึกษา). กลุ่มจัดการและบริหารแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่.
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). **ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ บัญชีประชาชาติ (NI, QGDP, GPP).** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: <http://service.nso.go.th/...>
- สำนักพัฒนาอุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา. (2563). **ข้อมูลสภาพอากาศจังหวัดจันทบุรี ของศูนย์ภูมิอากาศ** ซึ่งได้ รวบรวมสถิติข้อมูลภูมิอากาศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543-2562.
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน). (2555). **การดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำ และแบบจำลองน้ำท่วมน้ำแล้ง: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก.** (รายงานการศึกษา)

ภาคผนวก

ภาคผนวก
(อยู่ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์)

ภาคผนวก ก	กราฟสำรวจธรณีฟิสิกส์ และการแปลความหมายข้อมูลด้วย โปรแกรม IPI2Win®
ภาคผนวก ข	รายงานการเจาะบ่อน้ำบาดาล
ภาคผนวก ค	รายงานการสูบทดสอบ
ภาคผนวก ง	กราฟการหยั่งธรณีหลุมเจาะ
ภาคผนวก จ	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ภาคผนวก ฉ	แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการฯ

รายละเอียดภาคผนวกโครงการฯ



<https://bit.ly/3DP72zK>